NORDVIK

Normannsgata 62

1 soverom | 51 kvm | Aksjeleilighet



Velkommen til

Normannsgata 62

Innhold

4	Nøkkelinformasjon
5	Planløsning
6	Bilder
23	Om boligen
37	Vedlegg
74	Andre vedlegg
159	Nabolagsprofil
161	Kontaktinfo
164	Oversikt over løsøre og tilbehør til eiendommen
167	Forbrukerinformasjon om budgivning
168	Budskjema

Salgsoppgave produsert 15.06.2026

Nøkkelinformasjon



2-roms gj.gående toppleilighet m. vestvendt balkong! | Peis | Separat kjøkken | Originale tregulv | Nydelig beliggenhet!

Prisantydning	**5 450 000,-**
Omkostninger	**13 838,-**
Totalpris	**5 476 156,-**
Fellesgjeld	**12 318,-**
Fellesutgifter pr. mnd	**3 928,-**
BRA-i	**51 kvm**
Soverom	**1**
Boligtype	**Aksjeleilighet**
Byggeår	**1934**
Eierform	**Aksje**

Kort fortalt

Velkommen til Normannsgata 62!


Dette er en sjarmerende 2-roms toppleilighet med attraktiv beliggenhet på populære Kampen. Området er kjent for sitt idylliske bomiljø, med en unik kombinasjon av vakker trehusbebyggelse, karakteristiske teglsteinsgårder og grønne omgivelser.

Leiligheten har en romslig og funksjonell planløsning som består av separat kjøkken, lys og innbydende stue med peis, et godt soverom samt et flislagt bad. Fra stuen er det utgang til en hyggelig, solfylt balkong på 5 kvm. Kjøkken i eget rom, gir muligheten for å etablere to soverom. Her får du en bolig som kombinerer sjarm, komfort og en sentral beliggenhet i et av Oslos mest ettertraktede nabolag.

Kvaliteter:
-Mulighet for to soverom
-Vestvendt balkong!
-Originale tregulv
-Ingen forkjøpsrett
-Sjarmerende nabolag!

Planløsning

Underetasje
Total BRA: 6 kvm




LOUISIANA
PHILIP GUSTON




LOUISIANA
PHILIP GUSTON
PAINTING
SMOKING
EATING


LOUISIANA
PHILIP GUSTON




LOUISIAN
PHILIP GUSTON








Grønnsaks
koke
koka


Grønnsaks
koke
koka
ISKREM
AEG































Ingen kjenner nabolaget bedre!

Nysgjerrig på hvor godt naboene kjenner hverandre i dette nabolaget, eller hva innbyggerne gjør på søndag?

For en litt annerledes innsikt på befolkningen i dette nabolaget anbefaler vi å lese gjennom Nordvikundersøkelsen.

Du finner undersøkelsen ved å skanne QR-koden under, eller gå inn på:
https://www.nordvikbolig.no/nordvikundersokelsen





Om boligen

Nøkkelinformasjon

Oppdragsnummer
29-0194/26

Boligtype og eierform
Aksjeleilighet (Aksje)

Adresse og betegnelse
Normannsgata 62, 0655 OSLO
Gnr 231, bnr 377 i Oslo kommune
Aksjebrevnr. 3478-3495 i Kampens Byggeselskap AS, org.nr. 921104219
Part.obl. nr. 361 med pålydende verdi Kr 11 300,-

Selger
Erlend Tro Klette

Kjøpesum og omkostninger
5 450 000,- (Prisantydning)
12 318,- (Andel av fellesgjeld)
---
5 462 318,- (Pris inkl. fellesgjeld)

Omkostninger:
4 150,- (Pantenotering kjøpers pant aksje)
9 688,- (Transportgebyr for aksjer)
9 500,- (Boligkjøperpakke* (valgfritt))
---
13 838,- (Omkostninger totalt (uten Boligkjøperpakke))
23 338,- (Omkostninger totalt (med Boligkjøperpakke))
---
5 476 156,- (Totalpris inkl. omkostninger (uten Boligkjøperpakke))
5 485 656,- (Totalpris inkl. omkostninger (med Boligkjøperpakke))

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses et pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Andel fellesgjeld / Andel formue overtas av kjøper.

Om boligen

Byggeår
1934

Etasje
4

Antall soverom
1

Arealer
BRA-i: 51 kvm
BRA-e: 6 kvm
Totalt BRA: 57 kvm
TBA: 5 kvm

Beskrivelse:

4. etasje:
BRA-i: 51 kvm.
Total BRA: 51 kvm.
TBA: 5 kvm. Terrasse og balkongareal.

Underetasje:
BRA-e: 6 kvm. Kjellerbod
Total BRA: 6 kvm.

Fellesarealer og rettigheter til bruk:

Det gjøres særskilt oppmerksom på at bod som er medtatt som BRA-e og i totalt BRA ligger på aksjelagets fellesareal, men disponeres av denne leiligheten. Aksjelaget kan på et senere tidspunkt omdisponere denne bruken.
Bygningssakkyndiges kommentar til arealoppmåling:
Arealet er beregnet med 3D-laserteknologi som gir nøyaktighet innenfor 2% som er kravet i ny avhendingslov per 1. januar 2022.
Leiligheten disponerer en loftsbod med gulvareal på 4,85 m², skråtak i boden. Boden er ikke måleverdig grunnet målereglene for bolig.
Leiligheten disponerer en bod i kjeller på 5.95 m².
Målene på bodene er avrundet opp eller ned til nærmeste hele m².

Innhold
Leiligheten ligger i 4.etasje og inneholder: Entré, bod/garderobe, bad, soverom, kjøkken og stue. I tillegg disponerer boligen en kjellerbod på 6 kvm og en loftsbod med gulvareal på 4,85, skråtak i boden.

Standard
ENTRÈ
Velkommen inn!
Leiligheten ligger i byggets fjerde etasje. Vel innenfor

møtes du av en innbydende entré som gir et godt førsteinntrykk av boligen. En praktisk garderobenisje med god plass til yttertøy og sko gjør det enkelt å holde entréen ryddig og oversiktlig.

SEPARAT KJØKKEN
Separat kjøkken med glatt, laminert kjøkkeninnredning som er malt samt fliser mellom overskap og benkeplate i tre. Innredningen består av kum med ettgreps blandebatteri, lys/ lyslist under overskap, komfyr, platetopp og opplegg for oppvaskmaskin. Det er kulfiltervifte over komfyr. Kjøkkeninnredningen gir rikelig med oppbevaring. Kjøkkenet er i eget rom, og gir derfor muligheten for å etablere to soverom ved behov.

STUE
Stuen fremstår som lys, romslig og svært trivelig, med store vindusflater som slipper inn rikelig med dagslys og skaper en behagelig atmosfære. Den gode planløsningen gir fleksible møbleringsmuligheter og god plass til både sofagruppe, TV-møbler, spisebord og øvrig innredning. Et naturlig midtpunkt i rommet er vedovnen, som tilfører både karakter og varme. På kjølige høst- og vinterkvelder skaper den en lun og stemningsfull atmosfære, samtidig som den bidrar til oppvarming. Fra stuen er det utgang til balkong på 4,55 m².

SOVEROM
Koselig og lunt soverom med store vindusflater og hyggelig utsyn. Det er god plass til dobbeltseng, nattbord og romslig garderobeskap som gir rikelig med oppbevaringsmuligheter.

BAD
Flislagt gulv med gulvvarme fra 2006. Innredning og garnityr på bad fremstår med: WC, dusjplass med veggservant med ettgreps blandebatteri i innredning og opplegg for vaskemaskin. Det er naturlig ventilasjon på badet.

Innvendige overflater:
Overflater på gulv består av: Originale tregulv og tregulv. Malt gulv i boden.
Overflater på vegger består av: Malte flater i alle rom.
Overflater i tak består av: Takess og malte flater.
Takhøyde i stue på 2,64 m.

Parkering
Parkeringsplasser trekkes ved loddtrekning annet hvert år. Mellom trekningene fordeles plassene fortløpende fra ventelisten. Det koster kr. 400.- pr. mnd å leie parkeringsplass , for EL- biler kr. 600.- pr. mnd.
Kontakt styret pr. e-post eller brev dersom du ønsker å stå på ventelisten.

Det er beboerparkering i området. Ved anskaffelse av beboerparkering kan man parkere døgnet rundt – også utover det som er maksimal parkeringstid - på parkeringsplasser regulert til beboerparkering.

Priser for beboerparkering i bydel Frogner, St. Hanshaugen, Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene, parkeringssone A, B, C, D og E:
Bensinbil, dieselbil, hybridbil, ladbar hybridbil: 3.850 kroner for ett år
Motorsykkel og moped: 1.925 kroner for ett år
El-bil: 1.300 kroner for ett år
El-motorsykkel og el-moped: 650 kroner for ett år

Det tas forbehold om prisendringer. For mer informasjon se: https://www.oslo.kommune.no/gate-transport-og-parkering/parkering/beboerparkering/.

Modernisering og påkostninger
2026:
- Malt stue.
- Ny trafo på badet.
- Ombygging av hovedtavle kjeller og oppgradering av OV (overlastvern) i hvert sikringsskap til 40A, i regi av aksjelaget.

2025:
- Utbedret avvik etter eltilsyn og montert ny taklampe i stue (utført av Kampen Installasjon, bekreftet av Elvia).
- Ny trafo på badet (utført av Elektro-Fagmannen).
- Montert elektriske markiser på balkongen. Denne fungerer ikke per i dag, service er bestilt. I tillegg har ikke styret fått riktig opplysninger av installatørene for å kunne sende ut faktura. (Installering av markise utført av Nerlien-gruppen. Elektrisk oppkobling utført av Elektro-Fagmannen)

Fra tidligere eiere:
- Nymalte innvendige overflater i 2018-2022.
- Nye appstyrte panelovner i 2018 og 2021.
- Tilsyn i regi av brann- og feiervesenet i 2021 uten anmerkninger.
- Oppussing av oppganger i 2017-2018.
- Ny varmekabelregulator på badet i 2016.
- Ny peisovn fra Nordpeis i 2014.
- Rehabilitering av pipeløp i 2012.
- Nye vinduer på kjøkken og soverom i 2012.
- Oppussing av alle bad i 2006.

Sammendrag selgers egenerklæring
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjennomgå dette nøye.

Følgende opplysninger er spesielt viktig å merke seg:
1. Vet du om det har det blitt utført arbeid på bad/våtrom, enten i din eller tidligere eiertid?
Ja, faglært
Firmaets navn og beskrivelse av arbeidet: Skiftet trafo på bad og en downlight 31.10.25. Utført av Elektro-Fagmannen AS.

2. Vet du om det er gjort endringer eller reparasjoner på tak, fasade, pipe/ildsted, terrasse, garasje, bod eller lignende, enten i din eller tidligere eiertid?
Ja, faglært
Firmaets navn og beskrivelse av arbeidet: 2025: Markise ble installert over balkongen, utført av Nerligruppen.

2014: Ny peisovn fra Nordpeis installert under tidligere eier. Vet ikke hvem som utførte arbeidet.

4. Vet du om det er gjort arbeid på det elektriske anlegget, enten i din eller tidligere eiertid?
Ja
Foreligger det en samsvarserklæring?
Nei
Beskriv arbeidet og hvorfor det ikke foreligger samsvarserklæring: 2026: Ombygging av hovedtavle kjeller og oppgradering av
OV (overlastvern) i hvert sikringsskap til 40A, i regi av aksjelaget. Utført av Elektro Nettverk Service. 2025: Utbedret avvik etter
eltilsyn og montert ny taklampe i stue. Utbedring utført av Kampen Installasjon. Elektrisk tilkobling av markise, utført av Elektro
Fagmannen.

4.1 Vet du om det elektriske anlegget har blitt kontrollert?
Ja
Når ble kontrollen utført? 2025: Kontroll utført av Omexom Elsikkerhet AS på vegne av Det lokale eltilsyn (DLE) i Elvia.

5. Vet du om det er gjort arbeid på vann og avløp, enten i din eller tidligere eiertid?
Ja, faglært
Firmaets navn og beskrivelse av arbeidet: Ifølge takstrapport utarbeidet 28.06.2018 ifm. tidligere salg ble badet rehabilitert i aksjeselskapets regi i 2006.

Feil og mangler
11. Vet du om det er eller har vært feil ved bad/vaskerommet, f.eks sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?
Ja
Beskriv: Det er overflatesprekker i noen fliser på badet.

13. Vet du om det er eller har vært feil med dreneringen? Eller om det er eller har vært fukt, sopp eller råteskader i underetasjen, kjeller eller krypkjeller? (herunder også sameiet/borettslagets fellesarealer)
Nei
Eventuell kommentar: Styret har rapportert at andre oppganger i aksjelaget har hatt fuktproblemer, men har aldri opplevd det her.

15. Vet du om det er eller har vært feil med det elektriske anlegget?
Ja
Beskriv: Hovedsikringen i kjelleren pleide å gå noen ganger i året ved overbelastning, men har ikke opplevd det etter ombyggingen av hovedtavle i kjeller og oppgradering av overspenningsvern i sikringsskapet.

18. Vet du om det er, eller har vært, insekter eller skadedyr i boligen, eller i tilhørende bygninger? For eksempel skjeggkre, maur, biller, mus, rotter eller lignende.
Ja
Beskriv: Forrige eier rapporterte sølvkre og utførte tiltak for å fjerne dem. Jeg har aldri opplevd det selv.

Offentlige og private forhold
22. Vet du om det foreligger skaderapporter eller tilstandsvurderinger etc. om boligen?
Ja
Oppgi type rapport og årstall: Tilstandsrapport fra forrige salg i 2023, og ny tilstandsrapport utført ifm. dette salget.

23. Vet du om det er utført tidligere arealoppmålinger av boligen, eller om boligens areal er oppgitt i dokumenter som salgsoppgave, takstrapport, tilstandsrapport, byggesøknad eller lignende?
Ja
Hvilket dokument og når er målingen foretatt?
Salgsoppgave og tilstandsrapport fra forrige salg i 2023

25. Vet du om det er forslag eller vedtatte reguleringsplaner/andre planer, nabovarsler/?byggegodkjenninger/?byggeplaner eller andre offentlige vedtak som kan medføre endinger i bruken av eiendommen eller
eiendommens omgivelser/naboer?
Ja
Beskriv: NRK planlegger å bygge nytt hovedkontor på Ensjø. Planen skal behandles politisk 17. juni.

32. Vet du om det er noe annet ved eiendommen som det kan være viktig for kjøperen å vite om?
Ja
Beskriv: Styret har informert om at de er i en tvist med installatørene av de nye markisene. Derfor er det per nå ikke sendt ut faktura for disse.

Bygningssakkyndig
Takstmann Murmester Trond Bratvold

Byggemåte
Det er i forbindelse med salget utarbeidet en tilstandsrapport fra bygningssakkyndig. Tilstandsrapporten er en teknisk gjennomgang av boligen med oppdagede avvik. Vedlagt salgsoppgaven følger tilstandsrapporten og selgers egenerklæring. Disse må leses nøye av interessenter før bud inngis. Opplysninger gitt i tilstandsrapporten anses å være kjent for kjøper, og det kan derfor ikke reklameres på forhold som fremkommer av tilstandsrapporten. Forhold som har fått TG2 og TG3 må gjennomgås spesielt nøye, da disse indikerer avvik fra normal slitasje og/eller høy alder, med mulig behov for utbedring. Bygningsdeler som har fått TGIU er ikke undersøkt av takstmann. Beskrivelsen av boligen som følger er hentet fra tilstandsrapporten:

Grunn og fundamenter, generelt:
Støpt armert betong, antas fundamentert til fast grunn. Det presiseres imidlertid at det ikke er foretatt noen som helst geotekniske undersøkelser og derved er det kun svært begrensede muligheter for nøyaktig kunnskap om byggegrunn og stabilitet som kan gjøres.

Yttervegger:
Teglsteinsmur fra byggeår.

Takkonstruksjon:
Taket er ikke inspisert kun visuelt befart fra bakken.
Saltak i trekonstruksjon, antatt tekket med takstein.

Trapper:
Malt trappeoppgang med støpte betongtrapper til repoer og leilighetene.

Bygningsdeler som har fått TG2:
Vinduer stue
Vinduene synes å oppfylle tiltenkt funksjon. Det ble ved befaring ikke oppdaget punkterte vinduer, men på grunn av alder på vinduene kan det likevel ikke utelukkes punktering. Punktering av eldre vinduer er påregnelig som følge av vanlig slitasje.
Konsekvens/tiltak
TG 2 er gitt som en påpekelse da vinduer med høy alder har høyere sannsynlighet for punktering samt noe redusert funksjonalitet og isoleringsevne sammenlignet med dagens/nye vinduer.
Normal tid før utskifting av trevindu er 20 - 30 år
For å lukke avviket må vinduer vedlikeholdes/bytte.

Overflater
Stedvis noe slitte gulv.
Noe avflassing av maling i tak.
Konsekvens/tiltak
Det må alltid forventes overflatebehandling og noe modernisering ved et eventuelt eierskifte.
Normal tid før vedlikehold av tregulv, parkett, lakkert er 4 - 6 år.
Normal tid før sliping og oljing av tregulv, parkett, lakkert er 10 - 20 år.

Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Det er ikke kontrollert hva høydeforskjell i rommene kommer av.
Tilstandsgraden settes grunnet avvik fra standardens krav til godkjent måleavvik i de ovennevnte rommene.
Konsekvens/tiltak
For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

Pipe og ildsted
Er gulvet foran peisen av brennbart materiale, skal det være kledd med stålplate eller annet egnet og ubrennbart materiale.
Platen skal dekke gulvet til minst 300mm fra peisbunnens forkant og minst 800mm fra ildrommets indre hjørne eller kant.
Når peisbunnen er høyere enn 470mm, skal gulvplatens framspring forlenges med samme mål som høydeøkningen.
Avstanden fra ildstedet i dag er kun på 22 cm.
Pipe ligger i yttervegg mot naboleilighet og er derfor ikke synbar fra alle sider.
Konsekvens/tiltak
Krav til plate: Dersom gulvet er av brennbart materiale (f.eks. tre eller laminat), skal det dekkes med en ubrennbar plate som strekker seg minst 300 mm ut fra feieluken i horisontal retning.
Vår erfaring er at en teglskorstein har en levetid på mellom 40 og 60 år, men vi ser også unntak med kortere og lengre levetid. Hvis behovet for rehabilitering er kommet for langt må feieren gi fyringsforbud.
Kostnadsestimat: Under 20 000

Våtrom
4.etasje>Bad
Overflater vegger og himling
Det er påvist sprekker i fliser.
Sprekker i fliser i dusjen.
Levetiden til fliser på badet er typisk 20-30 år, men kan være lengre (40-50 år) ved god kvalitet, korrekt installasjon og godt vedlikehold. Levetiden er avhengig av kvaliteten på selve flisene og fugene, samt tilstanden til den underliggende våtromsmembranen, som har en levetid på rundt 25-30 år.
Konsekvens/tiltak
Konsekvens eldre fliser: Den største risikoen med eldre fliser (spesielt på bad) er at membranen bak flisene kan ha passert sin levetid, noe som øker risikoen for fuktskader. Bom i flis: Eldre fliser kan løsne fra underlaget, noe som kalles «bom». Dette skyldes ofte svikt i limet over tid, og kan føre til sprekker eller at fliser løsner helt.
Fuger: Fargen i fugene forringes ofte, og de kan bli vanskelige å rengjøre. Det kan kreves spesialrensemidler for å fjerne flekker.
En sprekk i en baderomsflis kan være alt fra en kosmetisk bagatell til et tegn på mer underliggende problemer. Det anbefales å kontrollere dette videre eventuelt og starte med å tette sprekkene.

Overflater gulv
Det er påvist sprekker i fliser.
Det er avvik:
Konsekvens/tiltak
Tiltak:
Levetiden til fliser på badet er typisk 20-30 år, men kan være lengre (40-50 år) ved god kvalitet, korrekt installasjon og godt vedlikehold. Levetiden er avhengig av kvaliteten på selve flisene og fugene, samt tilstanden til den underliggende våtromsmembranen, som har en levetid på rundt 25-30 år.
Konsekvens/tiltak
Konsekvens ved eldre fliser: Den største risikoen med eldre fliser (spesielt på bad) er at membranen bak flisene kan ha passert sin levetid, noe som øker risikoen for fuktskader. Bom i flis: Eldre fliser kan løsne fra underlaget, noe som kalles «bom». Dette skyldes ofte svikt i limet over tid, og kan føre til sprekker eller at fliser løsner helt.

Fuger: Fargen i fugene forringes ofte, og de kan bli vanskelige å rengjøre. Det kan kreves spesielle rensemidler for å fjerne flekker.
Tiltak: Det anbefales på det sterkeste å utbedre flisen i dusjsonen for å forhindre fuktskader i konstruksjonen.
Konsekvens: En sprekk i en flis i dusjsonen kan få alvorlige konsekvenser, primært knyttet til fuktskader på underliggende konstruksjoner. Flisen og fugen utgjør det synlige, slitesterke laget, men det er den underliggende våtromsmembranen som er den viktigste barrieren mot vann.

Sluk, membran og tettesjikt
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. Det finnes ikke noe dokumentasjon på sluk eller membran.
Konsekvens/tiltak
Det er viktig å merke seg at levetiden til en membran varierer basert på kvalitet, installasjon og bruk. Eldre membraner kan bli sprø og sprekke opp, noe som fører til at de mister sin vanntettende funksjon. Dette kan resultere i vannlekkasjer gjennom vegger og gulv og fuktskader. Tettesjiktet har en alder som tilsier at restlevetiden er usikker. Rommets lekkasjesikkerhet kan derfor ikke verifiseres, eventuelt bør nytt tettesjikt etableres. Badet begynner å oppnå en viss alder og gjenværende levetid.

Ventilasjon
Rommet har kun naturlig ventilasjon.
En naturlig oppdriftskanal (ofte kalt en ventilasjonssjakt eller luftekanal) er en vertikal kanal som utnytter fysiske prinsipper for å skape luftutskifting i en bygning uten bruk av vifter. Systemet baserer seg på at varm, fuktig og "brukt" luft er lettere enn kald, tørr uteluft, og derfor stiger oppover i kanalen og ut av bygningen.
Konsekvens/tiltak
Elektrisk avtrekksvifte bør monteres for å lukke avviket.
Det kan være at borettslag/sameie har egne vedtekter som hindrer montering av mekanisk avtrekk fra rommet, anbefalt tiltak må derfor avklares nærmere med styret i borettslag/sameie før det eventuelt kan gjennomføres. Uvisst om tiltak lar seg utføre. Eier/ny eier må kontrollere/avklare med styret i selskapet om det er lov å montere en elektrisk avtrekksvifte på bad.

4.etasje>Kjøkken
Avtrekk
Det er kun kullfilterventilator på kjøkkenet og heller ikke andre forserte/mekaniske avtrekksløsninger fra kokesonen.
Det er kullfiltervifte over komfyr, dette gir automatisk TG 2.
Konsekvens/tiltak
Det er vanskelig å etablere andre løsninger.
Det kan være at borettslag/sameie har egne vedtekter som hindrer montering av mekanisk avtrekk fra rommet, anbefalt tiltak må derfor avklares nærmere med styret i borettslag/sameie før det eventuelt kan gjennomføres. Uvisst om tiltak lar seg utføre.
Konsekvens: Selv om kullfilteret absorberer lukt er det mindre effektivt til å fjerne alle typer stekeos-partikler sammenlignet med en ventilator med utblåsing.

Tekniske installasjoner
Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.
Elde og utidsmessighet kombinert med endret bruk, kan over tid avdekke skjulte feil og mangler som ikke oppdages ved visuell kontroll. Myke kobberrør i skjulte konstruksjoner er en risiko som alltid må hensyntas i vurderingen. Eldre rørinstallasjoner som avviker fra dagens krav, rørstamme med vannrør av eldre type. Elde og utidsmessighet kombinert med endret bruk, kan over tid avdekke skjulte feil og mangler som ikke oppdages ved visuell kontroll, derav tilstandsgrad. Det er naturlig å tro at det meste av vannledninger er av eldre og ukjent dato. Røropplegg og installasjoner er ikke vurdert utover visuell besiktigelse i denne rapporten, da dette krever spesiell kompetanse og autorisasjon
Konsekvens/tiltak
I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.
Konsekvens: Gamle vannrør gir økt risiko for vannskader.
Tiltak: Følg forskriftene og bytt til moderne rør (rør-i-rør) ved renovering for å unngå fremtidige problemer.

Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger.
Forventet levetid på soilrør er 30-60 år.
Forventet levetid på plastrør er 25-50 år.
Konsekvens/tiltak
Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. TG 2 er gitt med tanke på hovednettet.

Bygningsdeler som ikke er undersøkt (TGIU):
4.etasje>Bad
Tilliggende konstruksjoner våtrom
Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er fysisk mulig pga. tilliggende konstruksjoner/ murvegger.

Varmtvannstank
Varmtvannsbereder på hylle i boden.
Ukjent alder og størrelse på berederen.
Det lot seg ikke kontrollere hvordan berederen er tilkoblet strøm.

Helse, miljø og sikkerhet
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre
Konsekvens/tiltak
Det bør gjennomføres radonmålinger.
Det anbefales alltid å foreta en radonmåling for å tallfeste dette slik at tiltak kan lukkes i rapporten.

Lovlighet
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk

Kommentar: Innvendig bod brukes som bod/ garderobe.

Innbo og løsøre
Integrerte hvitevarer medfølger.

Følgende løsøre og tilbehør følger ikke med:
-Alle lamper og vaskemaskin.

For øvrig gjelder NEF sin standardliste "Oversikt over løsøre og tilbehør" med mindre annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er vedlagt.

Dersom det er noe i overnevnte liste som ikke finnes på eiendommen, vil det heller ikke medfølge. Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for garantier, utover eventuell gjenværende leverandørgaranti. Hull og merker etter feste av innredning og utstyr som ikke følger med, aksepteres av kjøper.
Ved ønske om at vegglamper, krokhengte lamper, lysekroner, prismelamper eller lignende lamper som er koblet til sukkerbit eller stikkontakt skal følge med i handelen, må det tas forbehold om dette ved inngivelse av bud. Det samme gjelder brunevarer.

Adgang til utleie
Det er begrenset adgang til å leie ut bolig i boligaksjeselskap. Med styrets godkjenning og på visse vilkår kan boligen leies ut for inntil 3, år. jf. borettslagsloven § 5-3 til § 5-10. Aksjeeier som bor i boligen selv, kan leie ut deler av boligen til andre uten godkjenning, jf. borettslagsloven § 5-4. Kortidsutleie er tillatt i opptil 30 døgn i året, uten samtykke fra styret.

Energi og oppvarming

Energimerking
Alle eiendommer som selges/leies ut skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktig.

Dersom eier ikke har lagt frem energiattest, og eier etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning, innen ett år etter at avtale om salg er inngått. Dette følger av forskrift om energimerking av bygninger og tekniske anlegg § 5 (3).

Energiattest er basert på nåværende eiers/ husstands senere års forbruk og utgifter. Dette vil kunne variere avhengig av antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, egne fordelsavtale mv. Megler har intet ansvar for informasjon som fremgår av energiattesten.

Se fullstendig energiattest fra selger som vedlegg til salgsoppgave. Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten.

Oppvarming
Boligen har følgende oppvarmingskilder:
- Leiligheten blir oppvarmet med elektrisk fyring og vedfyring.
Dersom rom mangler fast installert oppvarmingskilde på visning, følger ikke dette med i handelen.

Informasjon om strømforbruk
Selger opplyser å ha et årlig strømforbruk på ca. 11325 kWh. Strømkostnad forrige år: 14960 kr (inkl. nettleie)
Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Selger har inngått avtale om Norgespris på strøm. Avtalen følger målepunktet, og kjøper er derfor bundet av avtalen om Norgespris til og med 31.12.2026.

Økonomi

Felleskostnader
Kr 3 928,- pr. mnd.
Inkluderer: Herav:
Bredbånd 199,00
Felleskostnader 3 729,63
Felleskostnadene inkluderer: Bredbånd, renter og avdra på fellesgjeld, vaktmestertjenester, kommunale avgifter, drift og vedlikehold, felles bygningsforsikring, forretningsførsel, styrehonorar m.m.

Det gjøres oppmerksom på at en eventuell renteøkning, vedlikeholdsarbeid eller andre tiltak som iverksettes av borettslaget kan medføre økning i felleskostnadene.

Formuesverdi
Primærbolig: Kr 1 210 854,- pr. 2024
Sekundærbolig: Kr 4 843 417,- pr. 2024
Formuesverdien er beregnet ved hjelp av Skatteetatens boligkalkulator, og det tas forbehold om feil ved beregningen.

Stortinget har vedtatt en ny modell for beregning av formuesverdi for bolig. Den nye utregningsmodellen beregner boligverdier basert på grunnkretser i stedet for kommuner, og skal benyttes fra og med inntektsåret 2026. Dette kan medføre at markedsverdien settes høyere eller lavere enn tidligere og innebærer at både selger og megler kan benytte tall som ikke nødvendigvis er oppdaterte på tidspunktet for utarbeidelse av salgsoppgaven.

Det tas derfor forbehold om at formuesverdien kan bli endret og eventuelt øke ved endelig fastsettelse i skatteåret.

For primærbolig utgjør formuesverdien 25% av beregnet eller dokumentert markedsverdi opptil kr 10.000.000, og deretter 70% av den delen som overstiger dette beløpet.

For sekundærbolig utgjør formuesverdien 100% av

beregnet eller dokumentert markedsverdi.

Formuesverdi
Formuesverdien er beregnet ved hjelp av Skatteetatens boligkalkulator, og det tas forbehold om feil ved beregningen.

Stortinget har vedtatt en ny modell for beregning av formuesverdi for bolig. Den nye utregningsmodellen beregner boligverdier basert på grunnkretser i stedet for kommuner, og skal benyttes fra og med inntektsåret 2026. Dette kan medføre at markedsverdien settes høyere eller lavere enn tidligere og innebærer at både selger og megler kan benytte tall som ikke nødvendigvis er oppdaterte på tidspunktet for utarbeidelse av salgsoppgaven.

Det tas derfor forbehold om at formuesverdien kan bli endret og eventuelt øke ved endelig fastsettelse i skatteåret.

For primærbolig utgjør formuesverdien 25% av beregnet eller dokumentert markedsverdi opptil kr 10.000.000, og deretter 70% av den delen som overstiger dette beløpet.

For sekundærbolig utgjør formuesverdien 100% av beregnet eller dokumentert markedsverdi.

TV/Internett/Bredbånd
Felleskostnadene inkluderer bredbånd.

Aksjeselskapet

Om aksjeselskapet
Leiligheten er en del av "AS Kampens Byggeselskap" som ligger i Oslo kommune.
AS Kampens Byggeselskap består av 433 leiligheter knyttet til aksjer. AS Kampens Byggeselskap er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 921104219.

- Forretningsfører er OBOS ihht. kontrakt.
- Aksjeselskapets revisor er Narvesen Revisjon AS.
- Det har over tid vært jobbet med å sikre gode drifts- og vaktmesterjenester i selskapet, men oppfølgingen av avtalen om vaktmestertjenester med Oslo Bygårdsservice AS har ikke gitt ønsket resultat og avtalen er sagt opp. Den er erstattet av en ny avtale om drifts- og vaktmestertjenester med Tronslien AS fra 1 mai 2026.
- Det er ikke forkjøpsrett i aksjelaget.
- Selskapet har til formål å opprettholde og vedlikeholde aksjeeierens bruksrett (borett) til egen bolig i selskapet.
- Bare fysiske personer kan være aksjeeiere i selskapet.
- Ingen kan eie flere aksjer enn de som gir borett til én bestemt bolig.
- Hjemmeside: http://kampen.herborvi.no
- Aksjelaget har noen ekstra boder til utleie. Følgende ble vedtatt på årets generalforsamling (2026): Styret foreslår å erstatte dagens langtidsutleie av boder med kortiddsutleie for fem av bodene i forbindelse med oppussing og flytting. Resterende boder skal innrettes slik at flest mulig sikres tilgang til arealene.
- Det er flere fellesvaskerier i aksjelaget som alle har elektronisk betaling.
- Stort loft med mulighet for å tørke håndklær, klær, sengetøy etc.
- Aksjelaget har avtale med Bygårdservice om vaktmestertjenester.
- Aksjelaget har avtale med Centrum Vinduspuss og Rengjøringsbyrå AS om renhold av trappeoppganger, fellesvaskeri, styrekontor og vaktmesterkontor.
- Det er mulig å installere en type markise på balkong som i sin helhet bekostes av den enkelte boenhet. Dette koster ca. 30.000,-, men arbeid for installasjon (elektriker) må betales i tillegg. Dersom dette er aktuelt for ny eier kan man selv kontakte styret for å undersøke dette nærmere.

Trappene blir vasket en gang pr. uke. Ta inn dørmatten om morgen det dagen det vaskes i din oppgang. For øvrig henviser vi til husordensreglene for å få et godt bomiljø.

Fra årsberetningen for 2026:

Styrets arbeid
- Styrets arbeid har i denne perioden vært preget av god fremdrift, gjennomføring og oppfølging av større prosjekter knyttet til utbygging av hovedsikringsskapene og utvendige arbeider med overvannshåndtering og vedlikehold.
- Det har over tid vært jobbet med å sikre gode drifts- og vaktmesterjenester i selskapet, men oppfølgingen av avtalen om vaktmestertjenester med Oslo Bygårdsservice AS har ikke gitt ønsket resultat og avtalen er sagt opp. Den er erstattet av en ny avtale om drifts- og vaktmestertjenester med Tronslien AS fra 1 mai 2026.

VEDLIKEHOLD:
- Skifte av låssystem er gjennomført.
- Arbeidene med overvannssikring og oppgradering av uteområdene er godt i gang, og det samme er utbyggingen av hovedsikringsskapene og nye stigeledninger.
- Det er iverksatt et prosjekt med avfukter i kjelleren i Normannsgata 64.
- Det er foretatt gjennomgang av HMS-planen.
- Det er utført reparasjoner og vedlikehold på tak, rensing av mose på tak og tette takrenner, og det er montert vifter på alle pipeløp for ildsteder.
- Det er inngått egen avtale om årlig service av dører, dørpumper og låser.

VEDLIKEHOLD FOR KOMMENDE PERIODE (1-3-5 ÅR)
- Det arbeides med en vedlikeholdsplan basert på tidligere rapporter og prioriterte behov.
- Utskifting av ytterdører er en prioritert oppgave, og det vil bli gjort en vurdering av tilstanden til leilighetenes inngangsdører.
- Opparbeidelse av gårdsrom inkl lyssetting i kvartal C. Vedlikehold, utskifting og oppgradering av grøntarealer

fortsetter.
- Utskifting av hovedsikringsskap med automatsikringer, og skifte av stigeledninger fortsetter.

UTFØRTE VEDLIKEHOLDS- OG REHABILITERINGSJOBBER:
2025 Det er montert vifter på alle piper for ildsteder.
2025 Skifte av låssystem
2023 Utbedring av lekkasje på hovedvannledning i Skedsmogata.
2023: Utskifting av balkongdører med tilstøtende vindu etter behovsvurdering.
2022: Installasjon av LED belysning i kjeller - og loftsboder.
2022; Bygging av sykkelhus i C og D kvartalet.
2021: Ombygging av søppelskur til sykkelparkeringhus i A-kvatalet.
2019: Ombygging av søppelskur til sykkelparkeringhus i B-kvartalet.
2018: Utskiftning og oppgradering til LED-belysning i oppgangene og fellesareal i kjellere.
2017/2018: oppussing av oppganger.
2015: oppgradering og utvidelse av parkering, etablering av 2 ladestasjoner.
2014: Oppussing/modernisering et fellesvaskeri.
2014: Oppgradering og utvidelse parkering. Det er lagt til rette for 10 nye parkeringsplasser.
2012: Nye pipeløp samt rehabilitering utvendig
2012: Nye vinduer kjøkken og soverom.
2009: Nytt callinganlegg.
2006 Oppussing av alle bad.
2005: Oppgradert elektrisk anlegg. Nye sikringsskap med automatsikringer i leiligheter hvor byggeselskapet sto for rehabiliteringen.
2005: Nye soilrør kjøkken og bad.
2000: Opparbeide utearealet. Beplantning, utbedring gressplener. Nytt søppelskur i kvartal A og B.
1997: Utvendige malerarbeider. Balkonger, terrassedør og stuevinduer

Informasjon fra styret den 27.03.2026:
- Generalforsamlinger er den 21 april
- Vi har økt felleskostnadene med 3% = KPI
- Det pågår omfattende utearbeider for å forbedre overvannsistuasjonen , og oppgradering av gårdsrom
- Alle hovedsikringsskapene bygges om og nye stigeledninger trekkes.

Se årsberetning m/ protokoll, vedtekter og husordensregler vedlagt i salgsoppgaven

Forretningsfører
Obos Eiendomsforvaltning AS

Forkjøpsrett
Det praktiseres ikke forkjøpsrett i aksjelaget.

Styregodkjennelse
Bare fysiske personer (enkeltpersoner) kan være aksjeeiere i selskapet. Ingen kan eie flere aksjer enn de som gir borett til en bestemt bolig. Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan eie aksjer sammen. Omsetting av aksjer skal godkjennes av styret. Selskapet kan nekte godkjenning når det er saklig grunn til det og skal nekte godkjenning dersom overdragelsen er i strid med kapittel 2 i vedtektene.

Informasjon om fellesgjeld
Kr 12 318,-pr. 04.06.2026

Akskjelaget har et lån hos Nordea som fordeler seg på følgende måte:

Bank: Nordea Bank Abp, Filial I Norge
Lånenr.: 66151976104
Lånetype: Annuitetslån
Rentesats: 5,47%
Restsaldo:5 302 592,00
Innfrielsesdato: 23.01.2027
Type Rente: Fastrente
Terminer i året: 4
IN-avtale: Nei

NORDEA-66151976104: Dette er et NIBOR-lån med swap-avtale og swap-avtalen løper frem til 23/10-2027. Fastrenteavtalen er en del av denne swap-avtalen, dvs at også den løper frem til 23/10-2027. Renten er SWAP renten + lånemargin.

Vi gjør oppmerksom på at forretningsfører kan ha mottatt varsel om renteendring eller nye lån som ikke er iverksatt pr dags dato.

Aksjelaget er ikke tilknyttet sikringsordning

Bank: Nordea Bank Abp, Filial I Norge
Lånenummer: 66151976104
Restsaldo: 12 318,01
Kapitalkostnader: 4 219,39
IN-avtale: Nei

Fellesgjelden kan bli besluttet økt etter utarbeidelse av salgsoppgaven.

Fellesformue
Kr 34 579,- pr. 31.12.2025

Regnskap/Budsjett/Kostnadsøkninger
Regnskapet for 2025 viser et overskudd på kr. 3 936 982,-
Budsjettet for 2026 legger til grunn et underskudd på kr. 5 070 390,-

Komplett budsjett og regnskap er tilgjengelig hos meglerforetaket. Ta kontakt med megler for å få dette oversendt.

Vedtekter og husordensregler
Selskapets vedtekter og husordensregler er vedlagt.

Beboernes forpliktelser og dugnader
Kjøper må selv sende en kopi av salgskontrakten til

Skatteetaten slik at Skatteetaten kan registrere overdragelsen.

Dugnad må påregnes.

Aksjonærene er selv ansvarlig for å vedlikeholde balkonggulvet med treolje. Vask med vann og vær forsiktig med oljebruken så det ikke søles ned til nabo. Oljing bør skje hver vår/sommer.

Montering av elektriske vifter på kjøkken og bad på eksiterende avtrekkskanaler beregnet for naturlig oppdrift, må ikke forekomme. Flytter man inn i en bolig hvor elektriske vifter er montert, må disse fjernes. Kullfiltervifte er tillatt.

På balkongene er det kun tillatt å grille med gass- eller elektrisk grill.

Flytting/riving av vegger eller andre større bygningsmessige endringer i leiligheten må forelegges styret for godkjenning. Dokumentasjon om at endringene ikke svekker bærende konstruksjoner må fremlegges. Endringer som berører opprinnelige avløpsrør må også beskrives for styret. Spørsmål kan rettes til styreleder.

Se husordensregler og vedtekter § 4 for oversikt over beboernes vedlikeholdsplikter.

Vi oppfordrer alle interessenter til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, protokoller, regnskap m.m.

Dyrehold
Dyrehold er som en hovedregel tillatt i selskapet, men Styret kan be om at dette opphører dersom gjentatte klager på dyrehold ikke fører frem. I følge husordensreglene pkt 8.

Aksjeselskapets forsikring
Tryg forsikring
Polisenr. 6625647

Tomt

Beskrivelse av tomt
Tomtestørrelse: 186 kvm (Eiertomt)
Arealbekreftelse fra Oslo er vedlagt salgsoppgaven.
Tomtegrenser er ikke kontrollert.
Tomten er fellesareal. At tomten er fellesareal innebærer at aksjeselskapet eier og disponerer over de aktuelle områdene i fellesskap. Dette gir ikke hver enkelt leilighet en eksklusiv rett til bruk eller å disponere arealene, med mindre annet er uttrykkelig avtalt i avtale eller at det følger av vedtektene.

Adkomst
Se vedlagt kartskisse på høyre side i annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. På visningsdagen vil det bli skiltet med Nordvik Bolig visningsskilter. Velkommen til visning

Radonmåling
Selger har ikke utført radonmåling. Det er ikke krav om dette med mindre boligen er helt eller delvis utleid.

Områdebeskrivelse

Beskrivelse av nærområdet
Her bor du på idylliske Kampen - et koselig og rolig boligområde med masse sjarm og karakter. På Kampen er det en variert bebyggelse som for det meste består av klassiske bygårder og eldre trehus fra århundreskiftet. I umiddelbar nærhet finner du blant annet populære Kampen Bistro. Det er kort vei til grøntområder med umiddelbar nærhet til Kampen Park, kort vei til Tøyenparken og Jordal samt, kort vei til både buss og t-banestasjon. Det er flere dagligvarebutikker i nærheten.

Leiligheten har en attraktiv og rolig beliggenhet, øverst på Kampen med Normannsparken som nærmeste nabo. Kampen beskrives ofte som en liten idyllisk oase midt i byen. Her finnes koselige gater, sjarmerende småhus og deilige parker som er med på å skape en atmosfære mange har forelsket seg i.

Hva kommer selger til å savne mest med området?
"Jeg kommer til å savne sjarmen ved leiligheten og Kampen-området. Kampen oppleves som en liten småby med en koselig atmosfære, butikker og kafeer. Det er veldig rolig her, samtidig som det er rett ved både Tøyen, Grunerløkka og byen ellers. Det er også veldig deilig å ha Ensjø med mange t-banelinjer og store dagligvarebutikker mm."

Kampen er bare en 6 minutters T-banetur unna sentrum. Ikke minst er Kampen et lite sentrum i seg selv – her kan man gå ut døra og finne det meste av servicetilbud, populære puber og kaféer som Kampen Bistro, Kampen Kafé og bar, Farine og Håndbakt. Nærheten til Ensjø, med store dagligvarebutikker, kaféer og apotek, er også praktisk. Og et rikere utvalg av lekeplasser, fotballbaner og barnehager skal man lete lenge etter! I høst åpnet dessuten nye Tøyenbadet. I tillegg er det veldig hyggelig at Kampen bondegård ligger like ved leiligheten. Der kan man se på dyr, grille pølser og spise vafler, og med jevne mellomrom står det hester fra bondegården og gresser på plenene utenfor leilighetene. Ikke akkurat vanlig når man bor midt i Oslo. Stemningen i lokalmiljøet er engasjert, men også avslappet.

I det umiddelbare nabolaget finner du nærbutikken Bunnpris som holder åpent til klokken 23 alle dager (søndager inkludert) samt den koselige puben/restauranten Kampen Bistro. Følger du Bøgata noen få hundre meter nedover, kommer du straks til nylig oppgraderte Thorbjørn Egners plass med anerkjente "Kampen Kaffe og bar" og "Farine". Med servicetilbud og butikker på Ensjø rett i nærheten og kaféene på Tøyen en kort spasertur unna samt gangavstand til sentrum, er det

ingen grunn til ikke å unne seg litt fred og ro akkurat der man skal bo.

For barnefamilier er det praktisk med to minutters gange til Kampen Barneskole og kort vei til nærmeste barnehage. Jordal ungdomsskole ligger også innenfor kort gangavstand.

Også rekreasjonsmulighetene er mange. Foruten Kampen Park er også Tøyenparken og Botanisk hage like nedenfor herlige grøntområder og i tillegg noen av byens vakreste parker. Besøk også gjerne nye Tøyenbadet eller Naturhistorisk Museum. Gå på hockeykamp på Jordal Amfi eller ta en treningstime på SATS Kampen. Her vil du trives!

Offentlige forhold

Ferdigattest/brukstillatelse
Det foreligger ikke ferdigattest, men ekspedisjonsdokument datert 1933. Ekspedisjonsdokument er forgjengeren til ferdigattest. Ekspedisjonsdokumentet er ferdig attestert, og dokumenterer at bygget er registrert lovlig oppført. At ekspedisjonsdokument eksisterer, gir ingen garanti for at bygget er oppført i henhold til tillatelsen og gjeldende regelverk eller at det senere er utført arbeid på bygget som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det foreligger ferdigattest for Rehabilitering av eksist. rør og sluk til våtrom og kjøkken datert 23.10.2006. Ferdigattest utstedes av bygningsmyndighetene på grunnlag av mottatt dokumentasjon fra kontrollansvarlige når et søknadspliktig tiltak er utført i samsvar med tillatelsen og øvrige krav etter plan- og bygningslovgivningen. At ferdigattest eksisterer, gir ingen garanti for bygget er oppført i henhold til tillatelsen og gjeldende regelverk eller at det senere er utført arbeid på bygget som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelser sammenlignet med det som er byggemeldt/godkjent.

Vei, vann og avløp
Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp. Stikkledninger fra eiendommen og ut til kommunalt nett er private, vedlikeholdsansvaret påhviler sameieteierborettslagetboligaksjeselskapet. Adkomst via offentlig vei.

Regulerings- og arealplaner
Reguleringsplanen som følger eiendommen er helt eller delvis opphevet som følge av bystyrets vedtak 23.09.2015, sak 262 Kommuneplan 2015 - Oslo mot 2030 - Smart, trygg og grønn. Se kommunens hjemmeside for ytterligere informasjon.

Eiendommen er regulert til bolig (S-2255). For mer informasjon om reguleringsforhold kontakt megler eller søk på saksnummer/adresse/gnr. bnr på plan- og bygningsetatens hjemmeside.

Pågående byggesaker i området:
Skedsmogata 19 A - rehabilitering av bygg, oppføring av sykkelbod, bruksendring av bod til teknisk rom, endring av uteområder og ny gangvei - Vesle Kampen barnehage - Tidligere adresse: Elverumgata 14
Saksnummer: 2025/18511
Status: Igangsettingstillatelse del 4, 18.03.26
Tiltaket gjelder rehabilitering av bygninger og opprustning av tilhørende utearealer i Kampen barnehage. Kampen barnehage er fordelt på 2 eiendommer, som har hver sin byggesak. Denne byggesaken (tidligere sak 202210681) omfatter Skedsmogata 19 A (tidligere Elverumgata 14) (gnr./bnr. 232/444), Veslekampen. Den andre byggesaken (sak 2025/18508, tidligere 202210698) omfatter Skedsmogata 19 B (gnr./bnr. 232/443), Store kampen.

Skedsmogata 19 B - rehabilitering av bygg, tilbygg, fasadeendring, endring av uteområder og ny gangvei - Store Kampen barnehage
Saksnummer: 2025/1850
Status: Igangsettingstillatelse del 4, 18.03.26
Tiltaket gjelder rehabilitering av bygninger og opprustning av tilhørende utearealer i Kampen barnehage. Kampen barnehage er fordelt på 2 eiendommer, som har hver sin byggesak. Denne byggesaken (tidligere sak 202210698) omfatter Skedsmogata 19 B (gnr./bnr. 232/443), Store Kampen. Den andre byggesaken (sak 2025/18511, tidligere 202210681) omfatter Skedsmogata 19 A (tidligere Elverumgata 14) (gnr./bnr. 232/444), Veslekampen

Kampen Skoleidrettsplass - oppgradering av ballbane
Saksnummer 2025/22202
Status: Rammetillatelse, 20.06.26
Søknaden omfatter etablering av ny kunstgressbane med både 7'er og 5'er fotballbane

Ensjøveien 3 - oppføring av nytt kringkastingshus for NRK - Normannsløkka
Saksnummer: 2026/04936

Rolf Hofmos gate 12 - 32 - Oppføring av boliger med barnehage i 1. og 2. etasje - Ensjø tyngdepunkt felt B1
Saksnummer: 2025/09396
PBE etterlyser ferdigatte

Rolf Hofmos gate 2 - 10 - Oppføring av boliger - Hus L, M, N, O - Ensjø tyngdepunkt felt B1
Saksnummer: 2025/09378
PBE etterlyser ferdigattest

Ensjøveien 5 - riving av bebyggelse og Ensjøveien 7 - riving av bebyggelse
Saksnummer: 202510604 og 202510608
Riving av bygg ifm. oppføring av bygg for NRK

Pågående plansak i området:
Ensjøveien 3 - Oppføring av bygg for NRK

Saksnr: 202202903

Bøgata 5 - Bolig og oppfølging av MFT
Saksnr: 202550988

Konsesjon
Kjøp av eiendommen er ikke konsesjonspliktig.

Dersom eiendommen er større enn 2 mål plikter kjøper å undertegne dokumenter i forbindelse med søknad om konsesjonsfrihet.

Tinglyste heftelser og rettigheter
På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

301/231/377:
12.04.1934 - Dokumentnr: 910830 - Erklæring/avtale
Bestemmelser om felles gårdsplass m.v.
Bestemmelse om bebyggelse
Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet
Med flere bestemmelser

Diverse påtegning
Bestemmelse om urådighet til Oslo kommune i forbindelse med overdragelse av eiendom tinglyst 12.04.1934. er slettet.

12.04.1934 - Dokumentnr: 910831 - Erklæring/avtale
Bestemmelser om brannvegg/-dør

22.05.1934 - Dokumentnr: 910832 - Bruksrett
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Med flere bestemmelser

27.09.1934 - Dokumentnr: 901239 - Opprettelse av matrikkelenheten
OPPRETTELSE - FRADELT FRA VESTBYGT 9F - UTGÅTT

Verneklasse/SEFRAK
Eiendommen er registert i byantikvarens gule liste. Dette innebærer at eiendommen er helt eller delvis bevaringsverdig, og kan ha betydning for fremtidig ombygging/restaurering mv. Byantikvaren skal gi en rådgivende uttalelse i byggesaker som berører eiendommen.

For en fullstendig oversikt over eiendommens status, se: http://riksantikvaren.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=545b8e996b6e4e1fbcb65f69299a7167

Øvrige kjøpsforhold

Diverse
Aksjeboligmodellen innebærer at aksjeselskapet eier eiendommen, mens aksjeeierne eier aksjer i aksjeselskapet som gir aksjeeier leierett til en bestemt bolig.

Aksjeeierne har ikke personlig ansvar for selskapets fellesgjeld, men boligselskapets løpende utgifter må dekkes av aksjeeierne. Manglende innbetaling av fellesutgiftene som følge av andre aksjeeieres mislighold, eller der boligaksjeselskapet sitter på fraflyttede og/eller usolgte andeler, må dekkes av de øvrige andelseierne.

Aksjeboligselskapet har legalpanterett i andelen for krav på dekning av felleskostnader og andre krav fra selskapet på inntil 2 ganger folketrygdens grunnbeløp. Legalpanteretten følger av borettslagsloven § 5-20, da denne gjelder tilsvarende for boligaksjeselskaper, jf borettslagsloven §1-4.

Kjøper og selger er forpliktet til å undertegne standard kjøpekontrakt utarbeidet av Nordvik i forbindelse med eiendomstransaksjonen. Kjøpekontrakt kan besiktiges hos eiendomsmegler før bud inngis. Kontakt eiendomsmegler for spørsmål.

Selger leverer eiendommen i ryddig og rengjort stand.

Overtagelse
Overtakelse skjer etter avtale med selger.

Før boligen overleveres kjøper, skal fullt oppgjør og omkostninger være mottatt på meglers klientkonto.

Sentrale lover
Salg av aksjeleiligheter reguleres av kjøpsloven. Ved dette salget skal imidlertid avhendingslovens bestemmelser komme til anvendelse så langt de passer.

Generelle bestemmelser
Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport/boligsalgsrapport. Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til megler, den bygningssakkyndiges tilstandsrapport, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene, og slike forhold kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene.

Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelser sammenlignet med det som er byggemeldt/godkjent. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at interessenter rådfører seg med eiendomsmegler eller egne rådgivere før det legges inn bud.

En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt

utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Kjøper og selgers rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom partene, samt informasjonen som har vært tilgjengelig for kjøperen i forbindelse med handelen. Avtalen utfylles av avhendingsloven, og det gjelder ulike avtalevilkår avhengig av om kjøper er forbrukerkjøper eller ikke. Dette er nærmere beskrevet nedenfor.

På grunn av ulike avtalevilkår kan selger vurdere bud fra en som ikke er forbruker, ulikt fra en forbrukers bud. Dersom kjøper ikke er forbruker, er selger sitt mulige mangelsansvar begrenset fordi eiendommen selges "som den er". Selger kan ikke ta «som den er» forbehold ovenfor en forbrukerkjøper. Selv et lavere bud fra en som ikke er forbruker kan foretrekkes fordi begrensningen i mulig mangelsansvar kan ha egenverdi for selger. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

Budgiver skal i budskjema avgi egenerklæring om budgiver er forbruker eller næringsdrivende/ person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Budgivere får informasjon dersom andre bud er inngitt av en som ikke er forbruker.

Forbrukerkjøp - definisjon
Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen, eller det foreligger brudd på bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil uriktige opplysninger ikke blir rettet i tide på en tydelig måte.

Boligen kan ha en mangel etter avhendingsloven § 3-3 dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk innvendig areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Ikke-forbruker (næringsdrivende) – definisjon
Hvis kjøper er en juridisk person, eller en fysisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, vil kjøpet ikke anses som et forbrukerkjøp.

Ikke-forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen. Eiendommen selges «som den er», og selgers ansvar utover det konkret avtalte er da begrenset etter avhendingsloven § 3-9, første ledd andre setning.

Avhendingsloven § 3-3 andre ledd fravikes, og hvorvidt boligens arealsvikt utgjør en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8.

Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendommen overdras med innredning og utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der, jf. avhendingsloven § 3-4. Varig innredning og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger, med mindre annet er avtalt mellom kjøper og selger, jf. avhendingsloven § 3-5.

Tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) er vedlagt salgsoppgaven, og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt.

Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring. Se selgers egenerklæringsskjema vedlagt salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring
I samarbeid med Storebrand og HELP tilbyr Nordvik Boligkjøperpakke til våre boligkjøpere. Boligkjøperpakken er et gunstig forsikringskonsept som inneholder alle de forsikringene du trenger til den nye boligen din.

Boligkjøperpakke Leilighet inneholder:
Boligkjøperforsikring fra HELP, flytteforsikring og innboforsikring Super.

Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen. Forsikringen gjelder i 5 år fra overtakelsen.

Flytteforsikring dekker skade på eiendeler under flytting ved plutselig og uforutsett hendelse som oppstår under transport eller i forbindelse med bæring mellom bolig, bil eller lagringssted. Forsikringen varer i 1 år fra budaksept.

Innboforsikring Super dekker tingene dine ved blant annet tyveri, brann eller vannskader. Vår beste innboforsikring Super inkluderer blant annet uflaksforsikring, bistand ved ID-tyveri og psykologhjelp ved alvorlige hendelser hjemme. Forsikringen gjelder i 3 måneder fra overtakelsesdatoen av ny bolig.

Velger du Boligkjøperpakke Leilighet+ får du i tillegg

renteforsikring:
Renteforsikringen kan hjelpe deg med rentekostnaden og forsikringspremien på din primærbolig som skal selges, hvis salgsprosessen fører til at du må betale rentekostnader på to lån. Forsikringen gjelder i 9 måneder (3 måneder karenstid) og dekker inntil 15 000 kroner i måneden.

Boligkjøperforsikring fra HELP kan også kjøpes separat og inkluderer da flytteforsikring fra Storebrand.

Boligkjøperpakke/Boligkjøperforsikring må tegnes senest ved kontraktsignering og gjelder fra overtakelsen. Kjøper blir kontaktet av Storebrand med et tilbud på videre forsikring av innbo.

Se pris og mer informasjon om forsikringene i produktarket vedlagt salgsoppgaven, eller ta kontakt med megler.

Betalingsbetingelser
Oppgjør skal betales i en samlet innbetaling fra norsk bank. Betaling fra utlandet tillates kun i unntakstilfeller og dersom det er avklart med megler i anledning avtaleinngåelse (budaksept).

Viktig informasjon om budgivning
Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til selger. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger.

Bud kan legges inn på eiendommens finn-annonse ved å trykke på knappen «gi bud» eller via vår hjemmeside. Bud kan legges inn på eiendommens annonse på hjem.no/finn.no ved å trykke på knappen «gi bud» eller via vår hjemmeside. Ved elektronisk budgivning legges bud inn ved å benytte BankID. Bud kan også inngis på budskjema vedlagt i salgsoppgaven.

Før megler formidler bud til selger, skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til megler.

Dersom budgiver skal by på eiendommen i henhold til kjøpsfullmakt må megler kontaktes i forkant av budgivning. Ved bruk av kjøpsfullmakt, må fullmakten oversendes til megler i forkant av budgivning.

Kjøper kan ikke kreve at eiendommen tinglyses på andre enn kjøper. Om kjøper ønsker at noen andre skal stå som hjemmelshaver, må det tas forbehold om dette i budet. Selger kan velge å ikke akseptere dette.

Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.

Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold.

Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der selger er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Senere bud må ha en tilstrekkelig lang akseptfrist til at megler, så langt det er nødvendig og mulig, kan videreformidle budet og eventuelle forbehold til alle involverte parter og legge til rette for at disse får tid til å områ seg, jf. forskrift om eiendomsmegling § 6-3. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser bør skje senest 10 minutter før fristens utløp. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor selgeren, når budet er gitt innenfor akseptfristene ovenfor.

Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt.

Megler kan ikke formidle bud med forbehold om at budet eller forbehold i budet skal holdes skjult (hemmelig) for andre budgivere og interessenter.

Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.

Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.

For mer informasjon om budgivningsprosessen, se «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven, eller ta kontakt med megler.

Tilbud på finansiering
Du kan søke om boliglån hos vår samarbeidspartner Storebrand, og få svar på dagen.

Med boliglån i Storebrand kan du være trygg på at du til enhver tid har blant markedets mest konkurransedyktige renter. Du vil bli tatt godt vare på av et av Norges beste servicemiljøer innen bank.

Som kunde i Storebrand Bank får du en fast kontaktperson å forholde deg til, som vil gi deg gode råd og god hjelp med kort svartid. Søk om boliglån i Storebrand og få

· Enkel søknad - og etableringsprosess

· Svar på dagen
· Fast kontaktperson å forholde deg til
· Trygghet for at du alltid har konkurransedyktige betingelser

Ta kontakt på telefon 22 31 22 21 eller nordvik@storebrand.no. Les mer på storebrand.no/nordvik.

Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

Hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Etter hvitvaskingsloven er eiendomsmegler pålagt å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper.

Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager anses misligholdet vesentlig, og selger har rett til å heve avtalen og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning. Dersom det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må eiendomsmegler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i et slikt tilfelle ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha et krav mot selger etter avhendingsloven.

Hvis kundetiltak ikke lar seg gjennomføre, vil Nordvik Eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Personopplysningsloven
Personopplysninger vil bli behandlet i samsvar med personopplysningsloven. Ved å registrere deg som interessent og/eller budgiver eller kjøpe vil vi innhente, behandle og registrere personopplysninger om deg.

Eiendomsmeglingsforetak har plikt til å oppbevare kontrakter og dokumenter i 10 år, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 3-7 (3). Denne oppbevaringsplikten begrenser muligheten for å få slettet personopplysninger. Du kan lese mer om Nordviks behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring på nordvikbolig.no/personvern.

Om oppdraget

Meglers vederlag
Vederlag:
Provisjon: 0,90% av salgssum (min. kr. 45 000,-) – estimert til kr. 49 610,-
Kostnad for utsatt betaling*** kr. 3 500,-
Grunnpakke Leilighet/tomt kr. 9 500,-
Markedspakke med salgsoppgave kr. 26 500,-
Oppgjørshonorar** kr. 8 500,-
Tilrettelegging kr. 19 900,-
Visningshonorar/overtagelseshonorar per stk. kr. 3 900,-

Utlegg:
Informasjon forretningsfører ca. kr. 3 125,-
Pantesperre m/urådighet aksje ca. kr. 4 150,-
Utlegg foto - Interiør og fasade ca. kr. 5 000,-
Utlegg tilstandsrapport ca. kr. 10 000,-

Samlet skal selger betale kr. 143 685,- for vederlag og utlegg ved salg til prisantydning.

Dersom oppdraget utløper eller blir sagt opp, uten at handel er kommet i stand, har megler krav på et rimelig vederlag for medgått tid/utført arbeid og avtalte utgifter (tilrettelegging, markedsføring og avholdte visninger) samt eventuelle utlegg. Ved beregningen av vederlaget skal det tas utgangspunkt i timeprisen som er kr. 3 900,-.

Vedlegg til salgsoppgaven
Vedleggene er en del av den komplette salgsoppgaven. Det er viktig at interessenter setter seg godt inn i vedleggene og kontakter megler med eventuelle spørsmål før bud inngis.

Status salgsoppgave
Salgsoppgaven er sist endret 16. juni 2026

Ansvarlig megler
Ingvild Skaranger, Eiendomsmegler / Partner
Tlf. 90655040

Megler
Ine-Camilla Fiskum Graven, Eiendomsmegler
Tlf. 90184046

Meglerforetaket
Nordvik Torshov
Vogts gate 47
0477 OSLO
Juridisk navn: Sagene Eiendomsmegling AS
Org. nr.: 927685000

Samarbeidspartnere og foretak med tilknytning til Nordvik
Meglerforetaket og Nordvik-kjeden samarbeider med en rekke foretak som tilbyr produkter eller tjenester i forbindelse med megleroppdraget.

- Storebrand leverer boligselgerforsikring, finansieringsløsninger og forsikringer til kjøper
- Help forsikring leverer boligkjøperforsikring
- Flytte- og lagringstjenester gjennom Loyalty, oppussing gjennom Steddy, bredbånd levert av Telenor, alarm levert av Sector alarm, strøm levert av Fjordkraft og Fortum og utleietjenester levert av Utleiemegleren. Hvilke tilbud kjøper og selger får i forbindelse med oppdraget kan variere ut fra hvor i landet eiendommen ligger.

Nordvik Bolig AS, som er franchisegiver for Nordvik-kjeden, eier aksjer i Bomega AS (Hjem.no).

Tilstandsrapport

Leilighet i blokk
Normannsgata 62, 0655 OSLO
OSLO kommune
gnr. 231, bnr. 377
Aksjenummer 3478-3495

Sum areal alle bygg: BRA: 57 m² BRA-i: 51 m²



Befaringsdato: 09.06.2026 **Rapportdato:** 15.06.2026 **Oppdragsnr.:** 18476-26294 **Eiendomsverdi ref nr:** VD6951

Autorisert foretak: Takst & Interiørpartner AS **Vår ref:** Ingvild Skaranger

Takst & Interiørpartner AS

TAKSTPARTNER

Rapporten kan brukes i inntil ett år etter rapportdato, og kan ikke gjenbrukes ved flere boligsalg i denne perioden.
Skjer det endringer, oppstår skader også videre på boligen, bør du som selger be om oppdatert rapport.

Norsk takst

Norsk takst er bransjeorganisasjonen for landets bygningssakkyndige og takstforetak, med om lag 1400 sertifiserte medlemmer fordelt på omtrent 1000 bedrifter. I boligomsetningen regnes takstrapportene som et helt avgjørende element i den informasjonen som gjøres tilgjengelig for kjøper. Årlig leverer medlemmene rundt 120.000 slike takster. Det gir unik oversikt over norske boliger, og bidrar til at alle oppdrag kan utføres med utgangspunkt i erfaringsbasert kvalitet.

Det stilles høye krav til utdanning, sertifisering og yrkesetikk. Norsk takst er opptatt av at boligomsetningen skal være trygg, og legger vekt på å opptre uavhengig av andre bransjeaktører. Bygningssakkyndige fakturerer sine tjenester uten hensyn til hvilken pris som oppnås, og skal heller ikke på annen måte ha noen egeninteresse knyttet til handelen.

Uavhengighet og god fagkunnskap har over tid bygget troverdighet og tillit. Både selger og kjøper skal kunne stole på bygningssakkyndiges vurderinger. For tilfeller der det likevel skulle oppstå misnøye med utført arbeid, har vi sammen med Forbrukerrådet etablert en klagenemnd.

Norsk takst har en sentral rolle i utviklingen av norske standarder, regler og profesjonsprinsipper, og representerer bransjen i alle relevante internasjonale fora. Dette sikrer at norske bygningssakkyndige tidlig kan tilpasse seg krav og bransjetrender fra utlandet, samtidig som takseringsfaget får en norsk stemme på verdensbasis. Organisasjonen bidrar i næringspolitisk sammenheng, og har vært en pådriver for å sikre at lover og regler gir trygghet for forbrukerne i boligomsetningen.

Takst & Interiørpartner AS

Rapportansvarlig

Trond Bratvold
Uavhengig Takstingeniør
trond@takstpartner.no
414 40 341

Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten



Hva er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport beskriver synlige skader/avvik eller tegn på skader/avvik på boligen. Rapporten fremhever vanligvis ikke positive egenskaper ved boligen.



Hva vurderer en bygningssakkyndig?

Den bygningssakkyndige vurderer boligen ut fra hva man kan forvente av en bygning av samme alder og type. Vurderingen gjøres som regel mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da boligen ble oppført (søknadstidspunktet). Forhold som er vanlige for bygningens alder, slik som slitasje etter normal bruk regnes ikke som avvik.



Hva inneholder tilstandsrapporten?

Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhendingsloven. Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

Når du kjøper en brukt bolig

Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg. Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler under er forbedret.

Vurdering mot byggeregler

Den bygningssakkyndige vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt på søknadstidspunktet. Den bygningssakkyndige ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av forskrift til avhendingslova.

Noen bygningsdeler og forhold vil den bygningssakkyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens regelverk vil disse kunne få avvik og/eller TG2 eller TG3 uten at det nødvendigvis er krav om at avviket utbedres. Dette kan gjelde sluk, tettesjikt og fall på bad og vaskerom, forhold som gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk, trapper osv.

Tilstandsrapporten beskriver ikke hele boligen

BYGNINGSSAKKYNDIGE SER FOR EKSEMPEL IKKE PÅ

• vanlig slitasje og normal vedlikeholdstilstand • bagatellmessige forhold som ikke påvirker bygningens bruk eller verdi vesentlig • etasjeskillere • tilleggsbygg slik som garasje, bod, anneks, naust også videre • utvendige trapper • støttemurer • skjulte installasjoner • installasjoner utenfor bygningen • full funksjonstesting av el- og VVS-installasjoner • geologiske forhold og bygningens plassering på grunnen • bygningens planløsning • bygningens innredning • løsøre slik som hvitevarer • utendørs svømmebasseng og pumpeanlegg • bygningens estetikk og arkitektur • bygningens lovlighet (bortsett fra bruksendringer, brannceller og forhold som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet) • fellesarealer (med mindre boligeier har vedlikeholdsplikt for fellesarealer og dette er kjent for bygningssakkyndig, eller fellesarealet har en særlig tilknytning til boligen).

© iVerdi 2023 © Norsk takst 2023

Malen til denne rapporten, inkludert standardtekstene fra Norsk takst, er vernet etter åndsverkloven og kan kun benyttes av medlemsforetakene i Norsk takst og av takstingeniører som er sertifisert i slikt foretak, samt av kunder hos iVerdi og studenter hos NEAK. For andre aktører er eksemplarfremstilling av malen og standardtekster, som utskrift og annen kopiering til bruk som grunnlag for tilsvarende rapporter, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Norsk Takst (Forside) eller iVerdi (Hjem-iVerdi).

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.

Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten

Tilstanden vurderes med ulike tilstandsgrader

Tilstanden gir uttrykk for en gitt forventet tilstand, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk. Ved Tilstandsgrad 0 (TG0) og Tilstandsgrad 1 (TG1) gir den bygningssakkyndige normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad. Grunnen er at bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. Ved skjulte konstruksjoner kan alder alene avgjøre tilstandsgrad. Når bygningssakkyndige anbefaler tiltak, for eksempel utbedringer, må brukeren av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme.
Når den bygningssakkyndige velger tilstandsgrad, baseres vurderingen på faste kriterier som følger av gjeldende bransjestandard for Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig og Forskrift til avhendingslova.

TG 0

TILSTANDSGRAD 0, TG0: INGEN AVVIK

Bygningsdelen skal være tilnærmet ny, ikke vise tegn på slitasje og det skal være lagt frem dokumentasjon på faglig god utførelse. Det er ingen merknader til delen.

TG 1

TILSTANDSGRAD 1, TG1: MINDRE AVVIK

Bygningsdelen skal bare ha normal slitasje, og strakstiltak skal ikke anses som nødvendig. Graden kan også brukes når delen er ny, men der dokumentasjon på faglig god utførelse mangler.

TG 2

TILSTANDSGRAD 2, TG2: VESENTLIGE AVVIK OG MINDRE AVVIK SOM ETTER NS 3600 GIR TG 2

Bygningsdelen skal enten ha feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Graden gis når bygningsdelen trenger vedlikehold eller tiltak i nær fremtid. Graden skal også brukes når delen er gammel og det er grunn til å varsle om faren for skader på grunn av alderen, eller når det er grunn til å overvåke delen spesielt på grunn av fare for større skader eller følgeskader.

TG 3

TILSTANDSGRAD 3, TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Denne tilstandsgraden brukes ved kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Det er påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd.

TG IU

IKKE UNDERSØKT/IKKE TILGJENGELIG FOR UNDERSØKELSE

Det kan være avvik/skader som ikke er avdekket.

Informasjon om utbedringskostnader

Utbedringskostnadene i rapporten er sjablongmessige anslag basert på observerte forhold som feil, skader eller uregelmessigheter, samt foreslåtte tiltak. Disse anslagene er veiledende, angis i fem intervaller, er basert på generelle erfaringstall, og må ikke forveksles med konkrete pristilbud fra håndverkere eller entreprenører. Faktiske kostnader kan variere betydelig, avhengig av individuelle valg, materialpriser og markedsforhold. For å få en nøyaktig vurdering av utbedringskostnadene anbefales ytterligere undersøkelser og innhenting av flere pristilbud fra kvalifiserte fagfolk. Slike anslag gis for TG3, der dette er mulig.

- Tiltak under kr 20 000
- Tiltak mellom kr 20 000 – 100 000
- Tiltak mellom kr 100 000 – 200 000
- Tiltak mellom kr 200 000 – 500 000
- Tiltak over kr 500 000

Beskrivelse av eiendommen

Oppdraget gikk ut på å avholde en tilstandsanalyse av aksje nr: 3478-3495 i aksjelaget.

Leiligheten fremstår som vedlikeholdt på innvendig bygningsmasse. Bygninger kan ha skjulte feil og mangler som er vanskelig å oppdage ved befaring. Særlig kritiske områder er membranløsninger i våtrom, isolasjon i gulv, vegger og himlinger, vann- og avløpsrør og evt. drenering. Elde og utidsmessighet kombinert med endret bruk kan over tid avdekke skjulte feil og mangler som ikke oppdages ved visuell kontroll. Det gjøres oppmerksom på at dette er en "nivå 1" rapport, dvs. kun en visuell befaring av overflater. Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakskyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger eller andre bygningsdeler bortsett fra i vegg mot våtrom og rom under terreng der det evt. kan borres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktsøk. Ved åpning av konstruksjon vil visse feil og mangler kunne avdekkes.

Rapporten er i hovedsak avgrenset til innvendig i selve leiligheten. Hovedkonstruksjon og fellesarealer er beskrevet, men da dette er et sameie med flere enheter gjøres det ikke undersøkelser av utvendige bygningsdeler som yttertak (inkludert loft), yttervegger, grunn og fundamenter m.m. Borettslaget/sameiet er ansvarlig for fellesarealer, felles bygningsdeler og utvendig vedlikehold. Noen bygningsdeler som gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk og trapper osv., vil den bygningssakskyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens regelverk vil disse kunne få en tilstandsgrad 2 eller 3 uten at det nødvendigvis er krav om at avviket må utbedres. For ytterligere informasjon vises det til konstruksjonsbeskrivelser.

Det er i § 2-22 i Forskrift til avhendingsloven kun krav til at det skal gi et sjablonmessig anslag på hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler som gis tilstandsgrad 3. Det er av den grunn kun gitt sjablonmessig anslag på utbedring av avvik ved tilstandsgrad 3 i denne rapporten.

Arealer Gå til side

Forutsetninger og vedlegg Gå til side

Lovlighet Gå til side


Leilighet i blokk

- Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk

Innvendig bod brukes som bod/ garderobe.


Sammendrag av boligens tilstand

Fordeling av tilstandsgrader



Vil du vite mer om tilstandsgrader? Se side 4.

Anslag på utbedringskostnad



Hva er anslag på utbedringskostnad? Se side 4.

Spesielt for dette oppdraget/rapporten

Leiligheten ble besiktiget av takstmann og eier. Byggets alder og vedlikeholdsmessige tilstand tilsier at det ved oppussing og ombygning vil kunne avdekkes feil og mangler ved bygget. Tinglyste servitutter er ikke kontrollert. Leiligheten var møblert og bebodd på befaringen. Dersom det i rapporten er oppgitt årstall for når enkelte bygningsdeler er fornyet, er årstall oppgitt av rekvirent og/eller i tidligere takst (hvis ikke annet er oppgitt) og er ikke etterkontrollert av undertegnede. Oppgitte årstall må anses som omtrentlige. Grunnforhold/ setningsskader er ikke kontrollert. Takstmannen er ikke autorisert på el-anlegg, og kommentarer vedrørende dette punktet i taksten er basert på generell kunnskap. Det er ikke observert eller gjort til kjenne skader eller andre forhold som takstmannen har tatt i betraktning på takseringstidspunktet. Det må alltid beregnes noe overflatebehandling ved et evt. salg. Arealene er målt opp på stedet eller fra plantegninger iht. takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger, uten hensyn til byggeforskriftenes krav. Enkelt fuktsøk på bad med fuktmålerindikator av type Protimeter MMS er utført. Fuktsøk med instrumenter på bad med fliser vil kunne gi utslag på fukt, selv om membransjiktet er tett. Fuktsøkeren søker 2-3 cm ned i underlaget, men kan ikke bestemme om fukten er oppå eller bak membran. Et utslag på en fuktsøker er derfor bare veiledende. Det er ikke befart på fellesarealer. Varme og lydisolering er ikke konstatert i konstruksjoner, men antas å være utført iht. byggeårets normer og krav. Det gjøres oppmerksom på at når taksten sendes elektronisk vil den kunne bli eksponert for andre enn mottaker. De reguleringsmessige forhold, samt panteattest for eiendommen vil bli undersøkt av megler, og derfor ikke sjekket av takstmann.

Oppsummering av avvik

Vil du vite mer? Se på rommet eller bygningsdelen senere i rapporten.

Leilighet i blokk

TG IU KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank	Gå til side
Våtrom > 4 Etasje > Bad > Tilliggende konstruksjoner våtrom	Gå til side

TG 2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

Utvendig > Vinduer stue.	Gå til side
Innvendig > Overflater	Gå til side
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn	Gå til side
Innvendig > Pipe og ildsted	Gå til side
Tekniske installasjoner > Vannledninger	Gå til side

Sammendrag av boligens tilstand

!	**Tekniske installasjoner > Avløpsrør**	Gå til side
!	**Våtrom > 4 Etasje > Bad > Overflater vegger og himling**	Gå til side
!	**Våtrom > 4 Etasje > Bad > Overflater Gulv**	Gå til side
!	**Våtrom > 4 Etasje > Bad > Sluk, membran og tettesjikt**	Gå til side
!	**Våtrom > 4 Etasje > Bad > Ventilasjon**	Gå til side
!	**Kjøkken > 4 Etasje > Kjøkken > Avtrekk**	Gå til side

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Forhold som åpenbart kan medføre fare for helse, miljø og sikkerhet

⚠ Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Gå til side

Tilstandsrapport

LEILIGHET I BLOKK

Kommentar
Byggeåret er basert på opplysninger
fra eiendomsmatrikkelen.

Anvendelse
Bolig

Tilbygg / modernisering

2026	Modernisering	- Malt stue (egeninnsats). - Ombygging av hovedtavle kjeller og oppgradering av OV (overlastvern) i hvert sikringsskap til 40A, i regi av aksjelaget (utført av Elektro Nettverk Service).
2025	Modernisering	- Utbedret avvik etter eltilsyn og montert ny taklampe i stue (utført av Kampen Installasjon, bekreftet av Elvia). - Ny trafo på badet (utført av Elektro-Fagmannen). - Montert elektriske markiser på balkongen. Denne fungerer ikke per i dag, service er bestilt. I tillegg har ikke styret fått riktig opplysninger av installatørene for å kunne sende ut faktura. (Installering av markise utført av Nerlien-gruppen. Elektrisk oppkobling utført av Elektro-Fagmannen).
	Modernisering	Fra tidligere eiere: - Nymalte innvendige overflater i 2018-2022. - Nye appstyrte panelovner i 2018 og 2021. - Tilsyn i regi av brann- og feiervesenet i 2021 uten anmerkninger. - Oppussing av oppganger i 2017-2018. - Ny varmekabel regulator på badet i 2016. - Ny peisovn fra Nordpeis i 2014. - Rehabilitering av pipeløp i 2012. - Nye vinduer på kjøkken og soverom i 2012. - Oppussing av alle bad i 2006.

UTVENDIG

Bygning, generelt

Punktet må sees i sammenheng med Takkonstruksjon/Loft

Beskrivelse

Bygninger/leiligheter kan ha skjulte feil og mangler som er vanskelig å oppdage ved befaring. Særlig kritiske områder er membranløsninger i våtrom, isolasjon i gulv, vegger og himlinger, vann- og avløpsnett. Elde og utidsmessighet kombinert med endret bruk, kan over tid avdekke skjulte feil og mangler som ikke oppdages ved visuell kontroll.

Merk: Det er ikke satt tilstandsgrader på bygningsdeler som er synlig inne i leiligheten, selv om disse mulig kan omfattes av sameiets vedlikeholdsansvar (f.eks. vinduer, entrédører, hovedstoppekraner...).

Grunn og fundamenter, generelt:
Støpt armert betong, antas fundamentert til fast grunn.
Det presiseres imidlertid at det ikke er foretatt noen som helst geotekniske undersøkelser og derved er det kun svært begrensede muligheter for nøyaktig kunnskap om byggegrunn og stabilitet som kan gjøres.

Yttervegger:
Teglsteinsmur fra byggeår.

Takkonstruksjon:
Taket er ikke inspisert kun visuelt befart fra bakken. Saltak i trekonstruksjon, antatt tekket med takstein.

Trapper:
Malt trappeoppgang med støpte betongtrapper til repoer og leilighetene.

TG 1 Vinduer

Beskrivelse

Tilstandsrapport

Trerammer med 2/3-lags energiglass fra 2011/2012. Årstall på vinduer er hentet fra vinduer i boligen. Alle årstall på vinduer er ikke kontrollert og avvik kan forekomme. Vinduer er kontrollert med stikkprøver, det vil si at vinduer kan ha skader/være defekte, og/eller punktert uten at dette er nevnt i takstrapport. Dette grunnet vanskeligheter med å oppdage nevnte feil i dårlig lys og/eller motlys. Innsetningsdetaljer, slik som utvendig beslag, vannbord, omramming, karm og ytre tetning er ikke vurdert av takstmann da dette sannsynligvis er lagt under borettslagets/sameiets vedlikeholdsplikt. Det gjøres oppmerksom på at ikke alle vinduer nødvendigvis er funksjonstestet. Normal tid før utskifting av trevindu er 20 - 30 år.

TG 2 Vinduer stue.

Beskrivelse

Trerammer med 2-lags energiglass. Ingen tydelig datomerking på glasset Innsetningsdetaljer, slik som utvendig beslag, vannbord, omramming, karm og ytre tetning er ikke vurdert av takstmann da dette sannsynligvis er lagt under borettslagets/sameiets vedlikeholdsplikt. Det gjøres oppmerksom på at ikke alle vinduer nødvendigvis er funksjonstestet.

Vurdering av avvik:

• Det er avvik:

Vinduene synes å oppfylle tiltenkt funksjon. Det ble ved befaring ikke oppdaget punkterte vinduer, men på grunn av alder på vinduene kan det likevel ikke utelukkes punktering. Punktering av eldre vinduer er påregnelig som følge av vanlig slitasje.

Konsekvens/tiltak

• Tiltak:

TG 2 er gitt som en påpekelse da vinduer med høy alder har høyere sannsynlighet for punktering samt noe redusert funksjonalitet og isoleringsevne sammenlignet med dagens/nye vinduer.

Normal tid før utskifting av trevindu er 20 - 30 år.

For å lukke avviket må vinduer vedlikeholdes/byttes.

TG 1 Dører

Beskrivelse

Brannklassifisert entrédør b-30.
Normal funksjon på døren.



TG 1 Balkonger, terrasser og rom under balkonger

Beskrivelse

Utgang til balkong fra stue, balkongen er på 4,55 m².
Terrassebord på balkongen.

Fallforhold/avrenning på balkong-/terrassegulv er ikke vurdert på grunn av oppforet gulv. Fallforhold på balkong/terrassegulv skal måles på vannførende sjikt. Målinger på oppforet gulv er unøyaktig og derfor utelatt.

INNVENDIG

Tilstandsrapport

TG 2 Overflater

Beskrivelse

Overflater på gulv består av: Originale tregulv og tregulv. Malt gulv i boden.
Overflater på vegger består av: Malte flater i alle rom.
Overflater i tak består av: Takess og malte flater.
Takhøyde i stue på 2,64 m.

Vurdering av avvik:

• Det er avvik:

Stedvis noe slitte gulv.
Noe avflassing av maling i tak.

Konsekvens/tiltak

• Tiltak:

Det må alltid forventes overflatebehandling og noe modernisering ved et eventuelt eierskifte.
Normal tid før vedlikehold av tregulv, parkett, lakkert er 4 - 6 år.
Normal tid før sliping og oljing av tregulv, parkett, lakkert er 10 - 20 år.

TG 2 Etasjeskille/gulv mot grunn

Beskrivelse

Det ble målt fall på gulv ved bruk av Leica LINO L2. Det er kun gjort punktmålinger av gulvet på befaringen. Svanker eller lignende kan forekomme.
Det er målt høydeforskjell på ca 10 mm i stue gjennom hele rommet og målt ca 20 mm høydeforskjell over en lengde på ca 2 meter.
Det er målt høydeforskjell på ca 10 mm på soverom gjennom hele rommet og målt ca 5 mm høydeforskjell over en lengde på ca 2 meter.

Vurdering av avvik:

• Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Det er ikke kontrollert hva høydeforskjell i rommene kommer av.
Tilstandsgraden settes grunnet avvik fra standardens krav til godkjent måleavvik i de ovennevnte rommene.

Konsekvens/tiltak

• For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

TG 2 Pipe og ildsted

Beskrivelse

Pipe av teglsten fra byggeår. Ildsted i stue. Ildsteder og pipe er formelt ikke vurdert og det forutsettes at de branntekniske krav er kontrollert og godkjent av det stedlige brann og feievesen. Feieluke ikke lokalisert, men antatt i kjeller eller på loft.

Det er opplyst om rehabilitering av piper i regi av Boligselskapet i 2012.

REF Byggforskserien 752.135 - 714 Tilgjengelighet for inspeksjon.
En teglskorstein må oppstilles slik at alle fire sidene er tilgjengelige for inspeksjon med hensyn til eventuelle sprekker i skorsteinen.
Det er ikke tillatt å bruke kledninger, belegg eller tapeter som skjuler tegloverflaten for inspeksjon med hensyn til sprekker. Tynne papirtapeter som eventuelt vil sprekke opp sammen med skorsteinen kan likevel brukes.

Vurdering av avvik:

• Det er avvik:

Er gulvet foran peisen av brennbart materiale, skal det være kledd med stålplate eller annet egnet og ubrennbart materiale.

Platen skal dekke gulvet til minst 300mm fra peisbunnens forkant og minst 800mm fra ildrommets indre hjørne eller kant.

Når peisbunnen er høyere enn 470mm, skal gulvplatens framspring forlenges med samme mål som høydeøkningen.

Avstanden fra ildstedet i dag er kun på 22 cm.

Pipe ligger i yttervegg mot naboleilighet og er derfor ikke synbar fra alle sider.

Tilstandsrapport

Konsekvens/tiltak
• Tiltak:

Krav til plate: Dersom gulvet er av brennbart materiale (f.eks. tre eller laminat), skal det dekkes med en ubrennbar plate som strekker seg minst 300 mm ut fra feieluken i horisontal retning.

Vår erfaring er at en teglskorstein har en levetid på mellom 40 og 60 år, men vi ser også unntak med kortere og lengre levetid. Hvis behovet for rehabilitering er kommet for langt må feieren gi fyringsforbud.

Kostnadsestimat: Under 20 000



TG 1 Garderobeskap

Beskrivelse

Garderobeskap på soverom.
Normal funksjon på garderoben.

TG 1 Varme, generelt

Beskrivelse

Leiligheten blir oppvarmet med elektrisk fyring og vedfyring.
Varmeinstallasjoner er ikke videre kontrollert eller funksjonstestet under befaringen.

VÅTROM

4 ETASJE > BAD

Generell

Beskrivelse

Flislagt bad med gulvvarme.

Det er ikke fremvist noe dokumentasjon på utførte arbeider på badet, badet er rehabilitert i regi av selskapet så det antas at styret sitter med full dokumentasjon på utførte baderomsarbeider. Ikke videre undersøkt av takstmannen.

Uten dokumentasjon kan ikke takstmannen vurdere annet enn overflater og tilgjengelige installasjoner. Det tas derfor et generelt forbehold om membranløsninger, tilkobling til sluk etc.

Til orientering bør det nevnes at takstmannen ikke har kjennskap til oppbygningen av badets konstruksjon med hensyn til løsninger rundt membran \ tettesjikt og sluk. Bad med flislagte overflater og godkjente tettesjikt, har en levetid på 10-20 år, ifølge NBIs levetidstabell.

Årstall: 2006 **Kilde:** Info fra sameie/borettslag

4 ETASJE > BAD

TG 2 Overflater vegger og himling

Tilstandsrapport

Beskrivelse

Flislagte vegger på bad.
T-profil himling på bad.
Downlights med dimmer på bad.

Årstall: 2006 **Kilde:** Info fra sameie/borettslag

Vurdering av avvik:
• Det er påvist sprekker i fliser.

Sprekker i fliser i dusjen.

Levetiden til fliser på badet er typisk 20-30 år, men kan være lengre (40-50 år) ved god kvalitet, korrekt installasjon og godt vedlikehold. Levetiden er avhengig av kvaliteten på selve flisene og fugene, samt tilstanden til den underliggende våtromsmembranen, som har en levetid på rundt 25-30 år.

Konsekvens/tiltak
• Andre tiltak:

Konsekvens eldre fliser: Den største risikoen med eldre fliser (spesielt på bad) er at membranen bak flisene kan ha passert sin levetid, noe som øker risikoen for fuktskader. Bom i flis: Eldre fliser kan løsne fra underlaget, noe som kalles «bom». Dette skyldes ofte svikt i limet over tid, og kan føre til sprekker eller at fliser løsner helt.
Fuger: Fargen i fugene forringes ofte, og de kan bli vanskelige å rengjøre. Det kan kreves spesialrensemidler for å fjerne flekker.

En sprekk i en baderomsflis kan være alt fra en kosmetisk bagatell til et tegn på mer underliggende problemer.
Det anbefales å kontrollere dette videre eventuelt og starte med å tette sprekkene.



4 ETASJE > BAD

TG 2 Overflater Gulv

Beskrivelse

Flislagt gulv med gulvvarme.

TEK-1997-2010: § 8-37 punkt 3 Våtrom
Bad og vaskerom skal ha sluk. Rom med sluk skal ha gulv med tilstrekkelig fall mot sluk for de deler av gulvet som kan bli utsatt for vann regelmessig.

Gulv, vegger og tak som kommer til å bli utsatt for vannsøl, lekkasjevann eller kondens skal utføres med fuktbestandige overflatematerialer. Bakenforliggende konstruksjoner og rom som kan påvirkes negativt av fukt skal være beskyttet av et vanntett overflatemateriale eller et egnet vanntett sjikt. Materialer velges slik at faren for mugg- og soppdannelser er minimal. Tilfredsstillende fall vil være 1:50 minst 0,8 m ut fra sluket.

Vurdering av avvik:
• Det er påvist sprekker i fliser.
• Det er avvik:

Levetiden til fliser på badet er typisk 20-30 år, men kan være lengre (40-50 år) ved god kvalitet, korrekt installasjon og godt vedlikehold. Levetiden er avhengig av kvaliteten på selve flisene og fugene, samt tilstanden til den underliggende våtromsmembranen, som har en levetid på rundt 25-30 år.

Konsekvens/tiltak
• Tiltak:

Tilstandsrapport

Konsekvens ved eldre fliser: Den største risikoen med eldre fliser (spesielt på bad) er at membranen bak flisene kan ha passert sin levetid, noe som øker risikoen for fuktskader. Bom i flis: Eldre fliser kan løsne fra underlaget, noe som kalles «bom». Dette skyldes ofte svikt i limet over tid, og kan føre til sprekker eller at fliser løsner helt.
Fuger: Fargen i fugene forringes ofte, og de kan bli vanskelige å rengjøre. Det kan kreves spesielle rensemidler for å fjerne flekker.

Tiltak: Det anbefales på det sterkeste å utbedre flisen i dusjsonen for å forhindre fuktskader i konstruksjonen.
Konsekvens: En sprekk i en flis i dusjsonen kan få alvorlige konsekvenser, primært knyttet til fuktskader på underliggende konstruksjoner. Flisen og fugen utgjør det synlige, slitesterke laget, men det er den underliggende våtromsmembranen som er den viktigste barrieren mot vann.



4 ETASJE > BAD

TG 2 Sluk, membran og tettesjikt

Beskrivelse

Plastsluk i gulv på bad.

Til orientering bør det nevnes at takstmannen ikke har kjennskap til oppbygningen av badets konstruksjon med hensyn til løsninger rundt membran \ tettesjikt og sluk.

Uten dokumentasjon kan ikke takstmannen vurdere annet enn overflater og tilgjengelige installasjoner. Det tas derfor et generelt forbehold om membranløsninger, tilkobling til sluk etc.

Det lot seg ikke konstatere hvordan membraner var anlagt da dette krever inngrep i konstruksjonene.

Årstall: 2006 **Kilde:** Info fra sameie/borettslag

Vurdering av avvik:

• Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen.

Det finnes ikke noe dokumentasjon på sluk eller membran.
Levetid: Smøremembran over 15 år - "Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt" = TG 2
Levetid: Banemembran over 20 år - "Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt" = TG 2

Konsekvens/tiltak

• Det er viktig å merke seg at levetiden til en membran varierer basert på kvalitet, installasjon og bruk. Eldre membraner kan bli sprø og sprekke opp, noe som fører til at de mister sin vanntettende funksjon. Dette kan resultere i vannlekkasjer gjennom vegger og gulv og fuktskader.

Tettesjiktet har en alder som tilsier at restlevetiden er usikker. Rommets lekkasjesikkerhet kan derfor ikke verifiseres, eventuelt bør nytt tettesjikt etableres. Badet begynner å oppnå en viss alder og gjenværende levetid.



Tilstandsrapport

4 ETASJE > BAD

TG 1 Sanitærutstyr og innredning

Beskrivelse

Innredning og garnityr på bad fremstår med: WC, dusjplass med veggservant med ettgreps blandebatteri i innredning og opplegg for vaskemaskin.

4 ETASJE > BAD

TG 2 Ventilasjon

Beskrivelse

Naturlig ventilasjon på bad. Det er tilluftsspalte under dør. Kapasitet og mengde luftutskifting er ikke kontrollert da det krever eget utstyr for måling og hører ikke under nivå 1 undersøkelse. Det er kun utført enkel kontroll av ventilasjon ved bruk av et ark/papir eller røykampull. Det er ikke foretatt tallfestede målinger.

Vurdering av avvik:

• Rommet har kun naturlig ventilasjon.

En naturlig oppdriftskanal (ofte kalt en ventilasjonssjakt eller luftekanal) er en vertikal kanal som utnytter fysiske prinsipper for å skape luftutskifting i en bygning uten bruk av vifter. Systemet baserer seg på at varm, fuktig og "brukt" luft er lettere enn kald, tørr uteluft, og derfor stiger oppover i kanalen og ut av bygningen.

Konsekvens/tiltak

• Elektrisk avtrekksvifte bør monteres for å lukke avviket.

Det kan være at borettslag/sameie har egne vedtekter som hindrer montering av mekanisk avtrekk fra rommet, anbefalt tiltak må derfor avklares nærmere med styret i borettslag/sameie før det eventuelt kan gjennomføres. Uvisst om tiltak lar seg utføre. Eier/ny eier må kontrollere/avklare med styret i selskapet om det er lov å montere en elektrisk avtrekksvifte på bad.



4 ETASJE > BAD

TG RIV Tilliggende konstruksjoner våtrom

Beskrivelse

Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er fysisk mulig pga. tilliggende konstruksjoner/ murvegger.

KJØKKEN

4 ETASJE > KJØKKEN

TG 1 Overflater og innredning

Beskrivelse

Glatt, laminert kjøkkeninnredning som er malt, fliser mellom overskap og benkeplate i tre, kum med ettgreps blandebatteri, lys/ lyslist under overskap og opplegg for oppvaskmaskin.

Det ble foretatt enkelt fuktsøk med MMS søkeinstrument, det ble ikke registrert noe forskjellige verdier på kjøkkengulv. Det er alltid en fordel å montere komfyrvakt og waterguard på kjøkken.

Tilstandsrapport

Kjøkkenet vurderes å være i tilfredsstillende funksjonell stand med normal bruksslitasje.

TG 1 gitt med tanke på alder og normal forventet levetid.

4 ETASJE > KJØKKEN

TG 2 Avtrekk

Beskrivelse

Kullfiltervifte over komfyr. Kapasitet og mengde luftutskifting er ikke kontrollert da det krever eget utstyr for måling og hører ikke under nivå 1 undersøkelse. Det er kun utført enkel kontroll av ventilasjon ved bruk av et ark/papir eller røykampull. Det er ikke foretatt tallfestede målinger, men ventilasjonen forventes å fungere tilfredsstillende.

Vurdering av avvik:

• Det er kun kullfilterventilator på kjøkkenet og heller ikke andre forserte/mekaniske avtrekksløsninger fra kokesonen.

Det er kullfiltervifte over komfyr, dette gir automatisk TG 2.

Konsekvens/tiltak

• Det er vanskelig å etablere andre løsninger.

Det kan være at borettslag/sameie har egne vedtekter som hindrer montering av mekanisk avtrekk fra rommet, anbefalt tiltak må derfor avklares nærmere med styret i borettslag/sameie før det eventuelt kan gjennomføres. Uvisst om tiltak lar seg utføre.

Konsekvens: Selv om kullfilteret absorberer lukt er det mindre effektivt til å fjerne alle typer stekeos-partikler sammenlignet med en ventilator med utblåsing.

TEKNISKE INSTALLASJONER

TG 2 Vannledninger

Beskrivelse

Hovednettet av kobberrør og alder er normalt i seg selv en vurderingskriterie hva angår slitasjegrad. Hovednettet er som oftest selskapets ansvar. Dette er ikke undersøkt.

Kjøkken:
Kobberrør i underskap på kjøkken.
To stoppekraner i underskap.

Bad:
Forkrommede vannrør på vegger.
Stoppekran over himling på bad.
Stoppekraner fungerte ved testing.

Vurdering av avvik:

• Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.

Elde og utidsmessighet kombinert med endret bruk, kan over tid avdekke skjulte feil og mangler som ikke oppdages ved visuell kontroll. Myke kobberrør i skjulte konstruksjoner er en risiko som alltid må hensyntas i vurderingen. Eldre rørinstallasjoner som avviker fra dagens krav, rørstamme med vannrør av eldre type. Elde og utidsmessighet kombinert med endret bruk, kan over tid avdekke skjulte feil og mangler som ikke oppdages ved visuell kontroll, derav tilstandsgrad. Det er naturlig å tro at det meste av vannledninger er av eldre og ukjent dato. Røropplegg og installasjoner er ikke vurdert utover visuell besiktigelse i denne rapporten, da dette krever spesiell kompetanse og autorisasjon.

Konsekvens/tiltak

• I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.

Konsekvens: Gamle vannrør gir økt risiko for vannskader.
Tiltak: Følg forskriftene og bytt til moderne rør (rør-i-rør) ved renovering for å unngå fremtidige problemer.

Tilstandsrapport



Kjøkken



Bad



TG 2 Avløpsrør

Beskrivelse

Det er felles avløpsrør i aksjelaget.

Avløpsrør i plast fra installasjoner på kjøkken og bad. Tilstandsgrad er kun vurdert utfra synlig avløp i boligen og byggeår.

Det er ikke mulig å identifisere type på avløpsrør da disse er innebygget i lukkede konstruksjoner.
MA-rør i sjakt.

Lufting og stakemuligheter på avløpsanlegg er ikke synlig eller vurdert av takstmannen da dette er boligbygg med flere boenheter.

Takstmann er ikke godkjent innenfor området VVS, det anbefales derfor å få en autorisert rørlegger til å gjennomgå anlegget dersom dette er ønskelig.
Anlegget er kun visuelt besiktiget da nærmere undersøkelser krever spesielt utstyr og kompetanse.
Røranlegget innebygd i konstruksjonen er ikke vurdert.

Vurdering av avvik:

• Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger.

Forventet levetid på soilrør er 30-60 år.
Forventet levetid på plastrør er 25-50 år.

Konsekvens/tiltak

• Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

TG 2 er gitt med tanke på hovednettet.

TG 1 Ventilasjon

Beskrivelse

Naturlig ventilasjon i leiligheten med luftespalte i vindu og luke til felleskanal på kjøkken. Kapasitet og mengde luftutskifting er ikke kontrollert da det krever eget utstyr for måling og hører ikke under nivå 1 undersøkelse. Det er kun utført enkel kontroll av ventilasjon ved bruk av et ark/papir eller røykampull. Det er ikke foretatt tallfestede målinger.

Tilstandsrapport



Varmtvannstank

Beskrivelse

Varmtvannsbereder på hylle i boden.
Ukjent alder og størrelse på berederen.
Det lot seg ikke kontrollere hvordan berederen er tilkoblet strøm.

Nye forskrifter i 2014:
En varmtvannsbereder vil mest sannsynlig stå på én plass hele sin levetid, og det er derfor Norsk Elektroteknisk Komité (NEK) pålegger en fast tilkobling. Ved bruk av stikkontakt som tilkoblingspunkt foreligger det alltid en fare for varmeutvikling og brann.

I 2010 innførte NEK et krav om direkte påkobling på varmtvannsberedere over 2000 W. Mange produsenter begynte da å "jukse" ved å produsere beredere på 1950 W. Normsamlingen NEK 400 oppdateres hvert fjerde år, og i 2014 ble kravene til tilkobling av varmtvannsberedere justert. Nå gjelder forskriften alle beredere som er over 1500 W.

Sjekk jevnlig etter varmegang:
Er din varmtvannsbereder installert før 2010 og tilkoblet gjennom stikkontakt er du ikke pålagt å bygge om anlegget, men desto viktigere er det at du jevnlig tar ut støpselet og ser etter varmegang. Vi råder deg uansett til å bruke fast tilkobling. Det er under ingen omstendigheter lov med tilkobling via skjøteledning.



Elektrisk anlegg

Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll.

Tilstanden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet.

Beskrivelse

Sikringsskap plassert i boden. Sikringsskap med automatsikringer.

Avsluttet tilsynssak
Vi viser til kontroll av deres elektriske anlegg utført den 20.01.2025 i Normannsgata 62, etasje 04, 0655 OSLO.

Tilstandsrapport

Vi har mottatt tilfredsstillende tilbakemelding om at avvik er utbedret. Saken er nå avsluttet.

Spørsmål kan rettes til Omexom Elsikkerhet AS, fortrinnsvis på e-post: tilsyn@elvia.no. Eventuelt på telefon 23 12 88 50 mellom 09:00-15:00. Husk å oppgi saksnummer 5440637.

Med vennlig hilsen
Omexom Elsikkerhet AS

Nils Arne Skånøy
Elsikkerhetsingeniør

1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)?
   Ja

Spørsmål til eier

2. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999?
   Ja

   Eksisterer det samsvarserklæring?
   Nei

   Siden 1999 har det vært krav til samsvarserklæring for elektriske anlegg.

   Kravet om samsvarserklæring gjelder både for anlegg som er nyere enn 1999, og for endringer på anlegg fra før 1999.

   Samsvarserklæringene skal følge boligen, slik at eier av huset har oversikt over hvilke arbeider som er gjort på det elektriske anlegget. Samsvarserklæringen viser hvilke arbeider som er gjort, og hvem som har utført arbeidet. Dette er viktig for å dokumentere at arbeidet er utført av elektriker og ikke ufaglært person. Det skal utarbeides samsvarserklæring for alle arbeider som utføres på det elektriske anlegget, også mindre arbeider.

   Manglende samsvarserklæring(er) i en bolig kan i seg selv utgjøre en rettslig mangel ved kjøp av bolig. Hvorvidt det utgjør en mangel, må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Dersom det avdekkes feil på det elektriske anlegget som har oppstått i selgers eiertid vil det være av betydning for mangelsvurderingen om selger kan fremlegge samsvarserklæring på arbeid.

Inntak og sikringsskap

3. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll?
   Ja Da dette ikke er takstmannens kompetanseområde er noen av svarene gitt på et generelt grunnlag ut fra befaringsdagen. Det anbefales en utvidet el-kontroll av anlegget. Eier har ikke fremvist samsvarserklæringer på alle elektriske arbeider. Dette er en mangel og brudd på forskrift. Ved et eventuelt eltilsyn vil ny eier kunne få anmerkning for dette og må evt. fremskaffe godkjenning for egen regning. Levetiden på et elektrisk anlegg er vanligvis rundt 25-30 år. Etter denne perioden kan det være behov for vedlikehold, utskiftninger eller reparasjoner, spesielt på grunn av svekket isolasjon og utslitt utstyr. Det er viktig å være oppmerksom på tegn på slitasje, som misfarging, varme eller skader på ledninger og koblingspunkter.

Generell kommentar

Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll. Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet.





Tilstandsrapport

FORHOLD SOM ÅPENBART KAN MEDFØRE FARE FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Dette punktet inneholder tydelige og lett synlige forhold ved boligen som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet, og som bygningssakkyndige har oppdaget. Terskelen for hva som anses som åpenbart er høy, og det utføres ikke undersøkelser med sikte på å avdekke slike forhold. Punktet omfatter ikke skjulte eller ikke-synlige forhold, tekniske vurderinger eller forhold som krever spesialundersøkelser. Forhold vurderes etter byggteknisk forskrift på befaringstidpunktet. Røykvarslere og håndholdt brannslukningsutstyr vurderes etter gjeldende forskrift om brannforebygging.

Helse, miljø og sikkerhet

Beskrivelse

HMS står for helse, miljø og sikkerhet, og er et samlebegrep for alle lover og regler som handler om helse, miljø og sikkerhet.

Brannvarsler i tak.
Røykvarsler er ikke funksjonstestet på befaring.
Ukjent alder på brannslukningsutstyr, trykkmåler på grønn, men dette betyr ikke alene at brannslukningsutstyr er godkjent.

Balkonger, terrasser, tribuner, passasjer og lignende skal ha rekkverk med høyde:
a) minimum 1,2 m der nivåforskjellen er mer enn 10,0 m.
b) minimum 1,0 m der nivåforskjellen er inntil 10,0 m.

Vurdering av avvik:

• Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

-Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Boligen ligger i et område som i NVE Radon aktsomhetskart er definert med " moderat til lav" aktsomhetsgrad. Det er ikke nødvendig å måle radon i boenheter fra 3. etasje og høyere dersom ikke spesielle forhold tilsier dette. Eksempler på spesielle forhold er at blokken ligger i et særlig radonutsatt område eller at andre leiligheter i blokken har målt høye radonnivåer. http://geo.ngu.no/kart/radon/

Konsekvens/tiltak

• Det bør gjennomføres radonmålinger.

- Det anbefales alltid å foreta en radonmåling for å tallfeste dette slik at tiltak kan lukkes i rapporten.







Arealer, byggetegninger og brannceller

Standard gjeldende fra 01.01.2024

Arealmålinger og arealoppsett er basert på Norsk standard 3940:2023 Areal- og volum-beregninger av bygninger. Arealet gjelder for tidspunktet da boligen ble målt

Hva er måleverdig areal?

Arealet i rommet må ha minst 1,90 m fri høyde over gulvet og minst bredde på 0,60 m. Et loft med skråtak vil for eksempel bare få registrert målbart areal der høyden er minst 1,90 m og bredden minst 0,60 m.Rommet må ha dør eller luke, og gangbart gulv.

Hva er bruksareal?

BRA = BRA-i + BRA-e + BRA-b

Bruksarealet for bygningen er bruttoarealet minus arealet som opptas av yttervegger.



Carport og/eller garasjeplass i felles garasjeanlegg er ikke måleverdig areal

Internt bruksareal **(BRA-i)**	Arealet innenfor boenheten(e)
Eksternt bruksareal **(BRA-e)**	Arealet av alle rom utenfor boenheten(e) og som tilhører denne, slik som for eksempel boder
Innglasset balkong mv **(BRA-b)**	Arealet av innglasset balkong, veranda eller altan når denne er tilknyttet boenheten(e)
Terrasse- og balkongareal **(TBA)**	Arealet av terrasser, åpne balkonger og åpen altan tilknyttet boenheten(e)
Gulvareal **(GUA)**	Er sum av BRA (bruksareal) og ALH (areal med lav takhøyde). Areal med lav takhøyde (ALH) er ikke måleverdig areal, som skyldes skråtak og lav himlingshøyde. GUA kan opplyses i markedsføring der det er aktuelt for den konkrete boligen og kun sammen med BRA-i, for eksempel der gulvflaten har en verdi og har funksjon ved møblering og bruk av rommene. Ikke innredet areal som kaldloft, måles og oppgis normalt ikke.

Arealet kan ikke alltid fastsettes nøyaktig

Areal kan være komplisert eller umulig å måle opp nøyaktig fordi det er vanskelig å fastslå tykkelsen på innervegger, skjevheter i og utforming av bygningskonstruksjoner som karnapp, buer og vinkler som ikke er rette, åpne rom over flere etasjer og så videre.

Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en matematisk beregning basert på antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for å beregne eiendommens verdi.

Den bygningssakkyndige kan avdekke eventuelle bruksendringer og avvik i branncelleinndeling

Den bygningssakkyndige ser på byggetegninger hvis de er tilgjengelige og dette er en del av oppdraget,og vurderer bruken av boligen opp mot tegningene. Hvis den bygningssakkyndig avdekker at en bolig ikke ser ut til å være delt opp i brannceller etter kravene i byggteknisk forskrift på befaringstidspunktet, skal det opplyses om dette.

Reglene om bruksendring og brannceller kan være kompliserte. Søk videre faglige råd om rapporten ikke gir deg svar. Den bygningssakkyndige kan ikke vurdere og svare på alle spørsmål, og kan heller ikke vite om kommunen kan gi unntak for kravene som gjelder. Vil du vite mer?

Om brannceller

En branncelle er hele eller avgrensede deler av en bygning hvor en brann fritt kan utvikle seg uten at den kan spre seg til andre bygninger eller andre deler av bygningen i løpet av en fastsatt tid.

Om bruksendring

Bruksendring er å endre bruken av et rom fra en tillatt bruk til en annen. Dette kan kreve søknad og tillatelse, for eksempel hvis du endrer et rom fra bod til soverom eller arbeidsrom,eller hvis du endrer en bolig til to separate boliger.

Rom for varig opphold har krav til takhøyde, romstørrelse,rømningsvei og lysforhold som må være oppfylt. Du kan søke kommunen om unntak for kravene, men kan ikke regne med å få unntak for krav som går på helse og sikkerhet, for eksempel krav til rømningsvei.

Bruksendring som krever godkjenning, og som ikke er søkt bruksendret, er ulovlig. Kommunen kan etter plan- og bygningsloven kapittel 32 forfølge overtredelser. Kommunen kan pålegge deg å avslutte den ulovlige bruken, eventuelt å rette eller tilbakeføre rommet til godkjent bruk.

Arealer

Leilighet i blokk

Etasje	Bruksareal BRA m²				
	Internt bruksareal (BRA-i)	Eksternt bruksareal (BRA-e)	Innglasset balkong (BRA-b)	SUM	Terrasse- og balkongareal (TBA)
4 Etasje	51			51	5
Kjeller		6		6	
SUM	**51**	**6**			**5**
SUM BRA	**57**				

Romfordeling

Etasje	Internt bruksareal (BRA-i)	Eksternt bruksareal (BRA-e)	Innglasset balkong (BRA-b)
4 Etasje	Entré, bod/garderobe, bad, soverom, kjøkken, stue		
Kjeller		Bod	

Kommentar

Alle innvendige sjakter, rørkasser o.l. er medberegnet i boligens areal. Det er bruken av rommet på befaringstidspunktet som avgjør om rommet er definert som P-ROM eller S-ROM i arealoppsettet. Dette betyr at rommet både kan være i strid med Teknisk forskrift (TEK) og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for takstmannens valg av romdefinisjon. Dette er i henhold til "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling". Primærrom er skjønnsmessig vurdert på stedet og tilfredsstiller ikke nødvendigvis kravene i Teknisk forskrift for rom til varig opphold mht. rommets størrelse, takhøyde, lysforhold og rømning. Innebygde/plassbygde skap er skjønnsmessig vurdert på stedet og inkludert i primærrom.

Arealet er beregnet med 3D-laserteknologi som gir nøyaktighet innenfor 2% som er kravet i ny avhendingslov per 1. januar 2022.

Befaring/skanningen er utført av Takstingeniør Trond Bratvold.
Bo3d har stått for prosessering av råfilen og utarbeidelse av målsatt plantegning og arealer til bruk i takstrapporten.

Metode:
Det er benyttet 3D-skanner av typen Leica BLK2GO. Skanneren sender ut ca. 420 000 laserpunkter i sekundet og lager en digital tvilling av boligen og gir dermed grunnlag for nøyaktig måling.
Metoden fanger opp skjevheter, vegger ute av vinkel og gir det beste grunnlaget for utregning av arealer ved skråtak.
Råfilen er behandlet i Revit av Bo3d`s kvalifiserte team som har spesialisert seg på NS3940 og takstbransjens retningslinjer for arealmåling.
Denne boligen er digitalt 3D skannet og målsatt med høy nøyaktighet. Ønsker du digital tilgang til en fil for interiørplanlegging / interiørarkitekt, ta kontakt.

Bod/boder er vist frem av eier/rekvirent, eller lokasjon av bod/boder er beskrevet for takstmann for oppmåling av areal BRA-e.
Boder er sjelden merket med tilhørighet til leilighet og opplysninger vedrørende disse er kun basert på opplysninger gitt av eier/rekvirent.
Bod/boder i sameie/borettslag er generelt å betrakte som fellesareal. Det er ikke fremlagt dokumentasjon på eierskap til bod/boder.
Omgjøring/salg av fellesareal i regi av sameie/borettslag kan påvirke oppmålt bodareal i rapporten. Takstmann kan ikke lastes for slike omdisponeringer av fellesareal/boder.

Leiligheten disponerer en loftsbod med gulvareal på 4,85 m², skråtak i boden. Boden er ikke måleverdig grunnet målereglene for bolig.
Leiligheten disponerer en bod i kjeller på 5.95 m².
Målene på bodene er avrundet opp eller ned til nærmeste hele m².

Lovlighet

Byggetegninger

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk
Kommentar: Innvendig bod brukes som bod/ garderobe.

Nyere håndverkstjenester

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? ☐ Ja ☑ Nei

Befarings - og eiendomsopplysninger

Befaring

Dato	Til stede	Rolle
09.6.2026	Trond Bratvold	Takstingeniør
	Erlend Tro Klette	Kunde

Matrikkeldata

Kommune	gnr.	bnr.	fnr.	snr.	Areal	Kilde	Eieforhold
301 OSLO	231	377		0	186.3 m²	BEREGNET AREAL (Ambita)	Eiet

Adresse
Normannsgata 62

Hjemmelshaver
Kampens Byggeselskap AS

Aksjeobjekt

Boligselskap	Org.nr.	Leil. nr.	Forretningsfører	Eier av adkomstdokumenter
49/Kampens Byggeselskap AS	921104219	49	Obos Eiendomsforvaltning, Tlf: 22 86 59 99	Erlend Tro Klette

Innskudd, pålydende mm

Aksjenummer
3478-3495

Eiendomsopplysninger

Beliggenhet

Kampen ligger høyt og fritt og er kjent for sitt særegne, trivelige og barnevennlige bomiljø. En unik blanding av sjarmerende trehusbebyggelse og flotte teglsteinsgårder med store, grønne lunger imellom. Her får man virkelig følelsen av å være på taket av Oslo, samtidig som du har umiddelbar nærhet til storbyen.

Kampen Park, Tøyenparken og Botanisk hage som grenser til hverandre har flotte stier for lange gå- og løpeturer. Liker du ishockey eller foretrekker skateboard, er det kort vei til Jordal Amfi og Jordal Skatepark. Kampen Park er også et populært sted å tilbringe late sommerdager med grilling og gode venner.

Med Kampen Skole, Kampen kunstbarnehage og flere andre barnehager like i nærheten er området særdeles barnevennlig.

Adkomstvei

Offentlig og privat vei til bebyggelsen.

Tilknytning vann

Eiendommen er tilknyttet offentlig vannforsyning via private stikkledninger.

Tilknytning avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig avløpsnett via private stikkledninger.

Bebyggelsen

Aksjeleilighet beliggende i 4. etg. bestående av entré, bad, soverom, bod/ garderobe, kjøkken og stue.

Leiligheten disponerer en bod i kjeller og en på loft.

Enkelte bygningsdeler nærmer seg eller har oppnådd forventet levetid og det må derfor påregnes noe generell modernisering og vedlikehold.

På generelt grunnlag anbefales det alltid og sette seg inn i vedtekter, regnskap og husordensregler. Takstmannen har ikke undersøkt/vurdert regulering eller andre forhold i bygningsetaten, for øvrig ingen spesielle forhold takstmannen ble gjort kjent med på befaringen. Tomt og bolig er ikke kontrollert opp mot kommunens byggemappe.

Forsikring

Selskap	Avtalenr	Type	Forsikringssum	Årlig premie
Tryg Forsikring	6625647.			

Kommentar

Fellespolise for aksjelagets bygningsmasse. Det betyr at den enkelte eier må ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.

Kilder og vedlegg

Dokumenter

Beskrivelse	Dato	Kommentar	Status	Sider	Vedlagt
Egenerklæring		Egenerklæring er ikke utfylt på befaringsdagen.	Ikke gjennomgått		Nei
Kundeskjema fra takstmann		Fra selger på e-post	Gjennomgått		Nei
Eiendomsverdi.no		Elektronisk utgave.	Gjennomgått		Nei
Eier		Viste og ga oppl. på befaringen	Gjennomgått		Nei
Megler		Pr. tlf. & e-post	Gjennomgått		Nei

Revisjoner

Versjon	Ny versjon	Kommentar
1	15.06.2026	

For gyldighet på rapporten se forside

Tilstandsrapportens avgrensninger

STRUKTUR•REFERANSENIVÅ•TILSTANDSGRADER

• Rapporten er basert på innholdskrav i Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Formålet er å gi en tilstandsanalyse til bruk for den som bestiller og/eller i et salg til forbruker, og ikke for andre tredjeparter. Rapportens struktur, metode og begrepsbruk følger i hovedsak Norsk Standard NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig), samt Takstbransjens retningslinjer for arealmåling når det gjelder fordeling mellom P-areal og S-areal.
• Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for vurderingen, er ikke bygningssakkyndiges ansvar. Rapporten beskriver avvik, altså en tilstand som er dårligere enn referansenivået. Rapporten framhever normalt ikke positive sider ved boligen ut over det som fremgår av tilstandsgradene.
• Tilstanden angis i rapporten og gir uttrykk for en gitt forventet tilstand blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk slik:

i)**Tilstandsgrad 0, TG0:**Ingen avvik eller skader. I tillegg må bygningsdelen være tilnærmet ny, mindre enn 5 år, og det foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

ii)**Tilstandsgrad 1, TG1:**Mindre avvik. Normal slitasje. Strakstiltak ikke nødvendig. TG1 kan gis når bygningsdelen er tilnærmet ny og det ikke foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

iii)**Tilstandsgrad 2, TG2:**Vesentlige avvik, og mindre avvik som etter NS 3600 gir TG 2, men som ikke nødvendigvis krever umiddelbare tiltak. Konstruksjonen har normalt enten feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Vedlikehold eller tiltak trengs i nær fremtid, det er grunn til å varsle fare for skader på grunn av alder eller overvåke spesielt på grunn av fare for større skade eller følgeskade. For skjulte konstruksjoner vil alder i seg selv være et symptom som kan gi TG2. For synlige konstruksjoner kan alder sammen med andre symptomer og momenter gi TG2. Avvik under TG2 kan gis sjablongmessig anslag.

iv)**Tilstandsgrad 3, TG3:**Store eller alvorlige avvik. Kraftige symptomer på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd. Avvik under TG3 skal gis sjablongmessig anslag.

v)**Tilstandsgrad TGiU:**Ikke undersøkt/ikke tilgjengelig for undersøkelse.

• Ved TG0 og TG1 gis det normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad, fordi bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. For anbefalte tiltak ved TG2 og TG3 må bruker av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme. Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler er et sjablongmessig anslag basert på registrert avvik og angitte tiltak i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og basert på erfaringstall i fem intervaller, og kan ikke forveksles med en konkret vurdering og tilbud fra en entreprenør eller håndverker. Det må eventuelt innhentes tilbud for en nærmere undersøkelse, og konkret og nøyaktig vurdering av utbedringskostnad. Kostnader til ikke oppdagede avvik/utbedringer/feil kan forekomme. Utbedringskostnad avhenger av personlige preferanser og markedspris på materialer og tjenesteyter.

PRESISERINGER

• Avvik vurderes ut fra tekniske forskrifter på godkjenningstidspunktet for bygget. Noen bygningsdeler vurderes etter gjeldende teknisk forskrift på befaringstidspunktet. Dette gjelder blant annet:

i) Bad, vaskerom (våtrom)

ii) Forhold rundt brann, rømming, sikkerhet, for eksempel rekkverkshøyder/åpninger, ulovlige bruksendringer, brannceller mv.

• For skjulte konstruksjoner slik som vann og avløp uten dokumentasjon, er kvalitet og alder vurdert.

• Fastmonterte installasjoner, for eksempel innfelt belysning (downlights), demonteres ikke for å sjekke dampsperren bak. Dette av hensyn til bygningssakkyndiges kompetanse og risikoen for skade.

•Kontroll av fukt i konstruksjonen ved hulltaking i bad og vaskerom (våtrom), rom under terreng (kjelleretasje, underetasje og sokkeletasje) eller andre bygningsdeler skjer etter eiers aksept. Hulltaking av våtrom og rom under terreng kan unntaksvis unnlates, se Forskrift til Avhendingsloven.

• Kontroll av romfunksjoner for P-ROM utføres kun når det ikke foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, eller når tegninger ikke stemmer med dagens bruk.

• Bygningssakkyndig gir en forenklet vurdering av branntekniske forhold og elektriske installasjoner i boligen dersom det er mer enn fem år siden sist boligen hadde el-tilsyn. Bygningssakkyndig kan anbefale å konsultere offentlige myndigheter eller kvalifisert elektrofaglig fagperson ved behov for grundigere undersøkelser.

TILLEGGSUNDERSØKELSER

Etter avtale kan tilstandsanalysen utvides til også å omfatte tilleggsundersøkelser utover minimumskravet i forskriften.

BEFARINGEN

Rapporten gir en vurdering av byggverk og bygningsdeler som bygningssakkyndig har observert, og som fremkommer av Forskrift til avhendingsloven. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler. NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig) har undersøkelsesnivå fra 1 til 3, der undersøkelsesnivå 1 er det laveste og baseres på visuell observasjon. Rapporten baseres på undersøkelsesnivå 1 med få unntak (våtrom og rom under terreng). I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger:

• Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f.eks. riving).

• Flater som er skjult av snø eller på annen måte ikke er tilgjengelig eller skjult, blir ikke kontrollert. Det foretas ikke funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. anlegg, osv.

• Det gis ingen vurdering av boligens tilbehør, hvite- og brunevarer og annet inventar. Dette gjelder også integrert tilbehør.

• Inspisering av yttertak er basert på det som er synlig, normalt på innsiden fra loftet og utvendig fra stige/bakkenivå. Befaring av tak må være sikkerhetsmessig forsvarlig for å kunne gjennomføres.

• Stikkprøvetakninger er utvalgt tilfeldig og kan innebære kontroll under overflaten med spiss redskap eller lignende.

Tilstandsrapportens avgrensninger

UTTRYKK OG DEFINISJONER

• Tilstand: Byggverkets eller bygningsdelens tekniske, funksjonelle eller estetiske status på et gitt tidspunkt.

• Symptom: Observerbart forhold som gir indikasjon på hvilken tilstand et byggverk eller en bygningsdel befinner seg i. Benyttes ved beskrivelse av avvik.

• Skadegjørere: Zoologiske eller biologiske skadegjørere, i hovedsak råte, sopp og skadedyr.

• Fuktsøk: Overflatesøk med egnet søkeutstyr (fuktindikator) eller visuelle observasjoner.

• Fuktmåling: Måling av fuktinnhold i materiale eller i bakenforliggende konstruksjon ved bruk av egnet måleutstyr (blant annet hammerelektrode og pigger).

• Utvidet fuktsøk (hulltaking): Boring av hull for inspeksjon og fuktmåling i risikoutsatte konstruksjoner, primært i tilstøtende vegger til bad, utforede kjellervegger og eventuelt i oppforede kjellergulv.

• Normal slitasjegrad: Forventet nedsliting av materiale i overflaten som er basert på enkle visuelle observasjoner. Kan vurderes sammen med bygningsdelens alder.

• Forventet gjenværende brukstid: Anslått tid et byggverk eller en del av et byggverk fortsatt vil være tjenlig for sitt formål (NS3600, Termer og definisjoner punkt 3.9)

AREALBEREGNING FOR BOENHETER

• Areal fastsettes etter Forskrift til avhendingsloven og Norsk Standard 3940 Areal- og volum-beregninger av bygninger fra 2023.

• Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted.

• Bruksareal (BRA) er det måleverdige arealet som er innenfor omsluttede vegger målt i gulvhøyde (bruttoareal minus arealet som opptas av yttervegger). I tillegg til gulvhøyde gjelder regler om fri bredde for at arealet skal være måleverdig, med betydning for BRA av for eksempel loft med skråtak. BRA består av internt bruksareal (BRA-i), eksternt bruksareal (BRA-e) og innglasset balkong mv (BRA-b). Terrasse- og balkongareal (TBA) opplyses der tilstandsrapporten skal benyttes i boligomsetningen og der det er aktuelt. I tillegg kan gulvareal (GUA) og areal med lav takhøyde (ALH) opplyses sammen med BRA der det er aktuelt og en del av oppdraget. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv for å kunne regnes som BRA/måleverdig areal.

• Arealet måles og oppgis dersom arealet oppfyller krav til måleverdighet, slik som at arealet må ha minst en bredde på 0,6m og minst en høyde på 1,9 m osv. Et rom kan være i strid med teknisk forskrift og mangle godkjennelse hos kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette får betydning for om arealet måles og oppgis i tilstandsrapporten. Når arealet måles tas det ikke hensyn til om arealet er lovlig oppført eller om bruken er lovlig, bruksendringer, lysforhold eller andre sikkerhetsmangler.

• Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en ren matematisk beregning i forhold til antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for beregning av eiendommens verdi.

• Rom som ligger utenfor boenheten, men som eier har påvist og/eller opplyst at tilhører boenheten, er oppmålt og inkludert i BRA-e. Det er ikke fremvist dokumentasjon på at rommet tilhører boenheten, med mindre dette er angitt særskilt. Rom utenfor boenheten kan omdisponeres av borettslaget/sameiet og dette kan påvirke boligens BRA. Vær oppmerksom på at NS 3940:2023 og eierseksjonsloven har ulik definisjon av fellesareal. Ved arealmåling gjelder NS 3940:2023 som definerer fellesareal slik: “Delen av bygning som brukes av to eller flere bruksenheter eller til bygningens forvaltning, drift eller vedlikehold.

• Se øvrig informasjon om areal i rapporten, Norsk Standard 3940 (2012 og 2023) og veiledningen til disse.

PERSONVERN

iVerdi AS, bygningssakkyndig og takstforetaket behandler person-opplysninger som bygningssakkyndig trenger for å kunne utarbeide rapporten. Personvernerklæring med informasjon om bruk av personopplysninger og dine rettigheter finner du her Personvernerklæring - iVerdi

DELING AV PERSONOPPLYSNINGER FOR TRYGGERE BOLIGHANDEL OG MULIG RESERVASJON

Norsk takst og deres samarbeidspartnere benytter personopplysninger fra rapporten for analyse- og statistikkformål, samt utvikling og drift av produkter og tjenester for takstbransjen og andre aktører i bolig-omsetningen. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg på https://www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-takst/personvernerklaering/reservasjon/

Vendu lager en boliganalyse basert på opplysninger fra rapporten. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg her: https://samtykke.vendu.no/VD6951

KLAGEORDNING FOR FORBRUKERE

Er du som forbruker misfornøyd med bygningssakkyndiges arbeid eller opptreden ved taksering av bolig eller fritidshus, se www.takstklagenemnd.no for mer informasjon

Signing Information

Egenerklæringsskjema_for_boligsalg

Erlend Tro Klette	9578-5999-4-2436914	2026-06-16 15:16:25

SIGNICAT

This document is electronically sealed and contains electronic signatures

Selgers egenerklæring

Egenerklæringen er boligselgers egen beskrivelse av tilstanden til boligen. Her kan du finne viktige opplysninger som kjøper bør vite om før du bestemmer deg for et eventuelt kjøp. Har du spørsmål til egenerklæringen kan du snakke med megleren som står for salget.

Utfylt dato
16. juni 2026

Oppdragsnummer
29-0194/26

Om eierskapet

Gateadresse til salgsobjekt
Normannsgata 62, 0655 OSLO

Meglerfirma
Nordvik Torshov

Selgere
Erlend Tro Klette

Når ble boligen overtatt av nåværende eier(e)?
1. november 2023

Selges eiendommen på vegne av noen andre?
Nei

Selges eiendommen som et dødsbo?
Nei

Har du kjennskap til eiendommen?
Ja

Har du brukt eller vedlikeholdt boligen siste 12 måneder?
Ja

Er boligen forsikret med hus- eller annen bygningsforsikring?
Ja
Polisenummer: 10447
Forsikret i: Tryg Skadeforsikring

Utført arbeid

1. Vet du om det har det blitt utført arbeid på bad/våtrom, enten i din eller tidligere eiertid?
Ja, faglært

Firmaets navn og beskrivelse av arbeidet: Skiftet trafo på bad og en downlight 31.10.25. Utført av Elektro-Fagmannen AS.

1.1 Vet du om tettesjikt, membran eller sluk ble fornyet eller oppgradert?
Nei

1.2 Vet du om det finnes dokumentasjon på hvordan bad eller vaskerom er bygget opp?
Nei

2. Vet du om det er gjort endringer eller reparasjoner på tak, fasade, pipe/ildsted, terrasse, garasje, bod eller lignende, enten i din eller tidligere eiertid?

Ja, faglært

Firmaets navn og beskrivelse av arbeidet: 2025: Markise ble installert over balkongen, utført av Nerligruppen. 2014: Ny peisovn fra Nordpeis installert under tidligere eier. Vet ikke hvem som utførte arbeidet.

---

3. Vet du om det er gjort arbeid med drenering, enten i din eller tidligere eiertid?

Nei

---

4. Vet du om det er gjort arbeid på det elektriske anlegget, enten i din eller tidligere eiertid?

Ja

Foreligger det en samsvarserklæring?

Nei

Beskriv arbeidet og hvorfor det ikke foreligger samsvarserklæring: 2026: Ombygging av hovedtavle kjeller og oppgradering av OV (overlastvern) i hvert sikringsskap til 40A, i regi av aksjelaget. Utført av Elektro Nettverk Service. 2025: Utbedret avvik etter eltilsyn og montert ny taklampe i stue. Utbedring utført av Kampen Installasjon. Elektrisk tilkobling av markise, utført av Elektro-Fagmannen.

4.1 Vet du om det elektriske anlegget har blitt kontrollert?

Ja

Når ble kontrollen utført? 2025: Kontroll utført av Omexom Elsikkerhet AS på vegne av Det lokale eltilsyn (DLE) i Elvia.

4.2 Er det installert el-billader på eiendommen/boligen?

Nei

---

5. Vet du om det er gjort arbeid på vann og avløp, enten i din eller tidligere eiertid?

Ja, faglært

Firmaets navn og beskrivelse av arbeidet: Ifølge takstrapport utarbeidet 28.06.2018 ifm. tidligere salg ble badet rehabilitert i aksjeselskapets regi i 2006.

---

6. Vet du om boligen eller eiendommen har blitt endret eller bygget ut etter opprinnelig byggeår, enten av deg eller tidligere eiere, herunder bruksendringer kjeller/loft etc.?

Nei

---

7. Vet du om eiendommen har privat vannforsyning, septik, pumpekum, avløpskvern eller liknende?

Nei

---

8. Vet du om det har vært utført kontroll av installasjoner for eksempel oljetank/sentralfyr/ventilasjon?

Nei

---

9. Vet du om det er gjort arbeid på eiendommen som ikke er nevnt i de andre spørsmålene?

Nei

---

10. Vet du om det er gjort radonmåling på eiendommen, enten i din eller tidligere eiertid?

Nei

Feil og mangler

11. Vet du om det er eller har vært feil ved bad/vaskerommet, f.eks sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?

Ja

Beskriv: Det er overflatesprekker i noen fliser på badet.

---

12. Vet du om det er eller har vært problemer med mur/pipe/ilsted, for eksempel dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller liknende?

Nei

---

13. Vet du om det er eller har vært feil med dreneringen? Eller om det er eller har vært fukt, sopp eller råteskader i underetasjen, kjeller eller krypkjeller? (herunder også sameiet/borettslagets fellesarealer)

Nei

Eventuell kommentar: Styret har rapportert at andre oppganger i aksjelaget har hatt fuktproblemer, men har aldri opplevd det her.

---

14. Vet du om det er feil/utettheter i tak, terrasser/fasade/vinduer/garasje, og/eller er det synlige skader?

Nei

---

15. Vet du om det er eller har vært feil med det elektriske anlegget?

Ja

Beskriv: Hovedsikringen i kjelleren pleide å gå noen ganger i året ved overbelastning, men har ikke opplevd det etter ombyggingen av hovedtavle i kjeller og oppgradering av overspenningsvern i sikringsskapet.

---

16. Vet du om det er eller har vært sprekker i mur/skjeve gulv/setningsskader eller liknende?

Nei

---

17. Vet du om det er eller har vært feil på vann/avløp herunder rørbrudd, tilbakeslag, tett sluk eller liknende?

Nei

---

18. Vet du om det er, eller har vært, insekter eller skadedyr i boligen, eller i tilhørende bygninger? For eksempel skjeggkre, maur, biller, mus, rotter eller lignende.

Ja

Beskriv: Forrige eier rapporterte sølvkre og utførte tiltak for å fjerne dem. Jeg har aldri opplevd det selv.

---

19. Vet du om det er eller har vært feil ved installasjoner slik som radiator, sentralfyr, varmepumpe, balansert ventilasjonsanlegg eller liknende?

Nei

---

20. Vet du om det er eller har vært feil på tilbehøret som følger med eiendommen?

Nei

Offentlige og private forhold

21. Selges boligen med utleiedel/leilighet eller hybel?

Nei

---

22. Vet du om det foreligger skaderapporter eller tilstandsvurderinger etc. om boligen?

Ja

Oppgi type rapport og årstall: Tilstandsrapport fra forrige salg i 2023, og ny tilstandsrapport utført ifm. dette salget.

---

23. Vet du om det er utført tidligere arealoppmålinger av boligen, eller om boligens areal er oppgitt i dokumenter som salgsoppgave, takstrapport, tilstandsrapport, byggesøknad eller lignende?

Ja

Hvilket dokument og når er målingen foretatt? Salgsoppgave og tilstandsrapport fra forrige salg i 2023.

---

24. Vet du om det mangler brukstillatelser eller ferdigattester ved boligen?

Nei

---

25. Vet du om det er forslag eller vedtatte reguleringsplaner/andre planer, nabovarsler/byggegodkjenninger /byggeplaner eller andre offentlige vedtak som kan medføre endinger i bruken av eiendommen eller eiendommens omgivelser/naboer?

Ja

Beskriv: NRK planlegger å bygge nytt hovedkontor på Ensjø. Planen skal behandles politisk 17. juni.

---

26. Vet du om det er påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser ved eiendommen?

Nei

---

27. Vet du om det er forhold i nabolaget som medfører plager eller sjenanse som det kan være relevant for kjøper å vite om?

Nei

---

28. Vet du om sameiet/borettslaget/selskapet eller du selv er innblandet i uenigheter eller konflikter rundt eiendommen?

Nei

---

29. Vet du om andre forhold av betydning for kjøper å vite om; for eksempel flom-, ras- og skredfare, grunnforhold, tinglyste forhold, private avtaler og liknende?

Nei

---

30. Vet du om det finnes planer, vedtak eller forslag til vedtak som kan øke husleien/festeavgiften /fellesutgiftene/fellesgjelden?

Nei

---

31. Vet du om det er nedgravd oljetank på eiendommen?

Nei

---

32. Vet du om det er noe annet ved eiendommen som det kan være viktig for kjøperen å vite om?

Ja

Beskriv: Styret har informert om at de er i en tvist med installatørene av de nye markisene. Derfor er det per nå ikke sendt ut faktura for disse.

Boligen selges med boligselgerforsikring

Selger har kjøpt boligselgerforsikring.

Hvis det oppdages feil eller mangler som ikke er beskrevet i tilstandsrapporten, prospektet eller selgers egenerklæring, kan kjøper melde en reklamasjon.

Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart, men senest 2 måneder etter at feil eller mangler oppdages. Det er avhendingsloven som regulerer hva som er en mangel.

Før du melder om feil eller mangler, anbefaler vi deg å lese mer her: https://www.storebrand.no/privat/forsikring/meld-skade/hus-hytte-og-innbo/boligselgerforsikring

Hvis du som boligkjøper har tegnet boligkjøperforsikring, må du først kontakte ditt eget forsikringsselskap.

Oppdragsnummer: 29-0194/26

Egenerklæringsskjema_for_boligsalg

Navn	Dato
Erlend Tro Klette	**2026-06-16**

Identifikasjon

Erlend Tro Klette

This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))

SAGENE EIENDOMSMEGLING AS
Nordvik Torshov v/Viktoria Furulund Swedhs
Sjølyst plass 2, 0278 OSLO
E-post: V.swedhs@nordvikbolig.no

Deres ref.: 29-0194/26 . Vår ref.: 1266-1-049 Dato: 04.06.2026

Megleropplysninger

Boligselskap:	Kampens Byggeselskap AS
Organisasjonsnr:	921104219
Aksjonær:	Klette, Erlend Tro
Medaksjonær:	
Leilighetsnummer:	049
Aksjeboenhetsnumer:	00123
Adresse:	Normannsgata 62, 0655 OSLO
Aksjenummer:	3478-3495
Gnr.	231
Bnr.	377

Opplysninger om boligselskapet:

- Forkjøpsrett: Nei
- Styregodkjenning: Ja
- Forsikret hos: Tryg Forsikring - polisenummer 6625647.
- Mulighet for individuell nedbetaling på hele eller deler av fellesgjeld (IN-lån): Nei
- Sikringsordning: Nei
- Spesielt ved salg av eiendom uten tinglysning: Kjøper må selv sende en kopi av salgskontrakten til Skatteetaten slik at Skatteetaten kan registrere overdragelsen. Kopien kan sendes inn via skatteetaten.no/epost. Se ytterligere informasjon på hjemmesiden til Skatteetaten.
- Selskapets vedtekter kan inneholde bestemmelser om styregodkjennelse ved overdragelse og/eller bruksoverlating, samt eventuelt andre bestemmelser/begrensninger av betydning. Se også selskapets husordensregler for eventuelle bestemmelser om husdyrhold og lignende.
- Månedlige felleskostnader som ikke er spesifiserte, dekker boligselskapets driftskostnader. For ytterligere spesifikasjon, vennligst se regnskapet i årsrapporten.
- Påkostninger/utbedringer i boligselskapet: Se årsrapporten.
- Vi gjør oppmerksom på at innkallingen kan gjelde for et møte som ikke er avholdt. Protokoll må eventuelt etterbestilles. Vi tar forbehold om at regnskapet blir godkjent av årsmøte.

Enkelte leiligheter er ilagt eiendomsskatt. Eiendomsskatt kreves inn via felleskostnader i månedene: mai, juni, september og november.
Felleskostnadene inkluderer bredbånd. Varmt vann og fyring er ikke inkludert i felleskostnadene.
Boligselskapet har noen parkeringsplasser og ekstra boder til utleie. Henvendelse til styret. Parkeringsplass eller ekstra bod følger ikke boligen ved salg, så selger må selv si opp plassen/boden til styret. Det påløper administrasjonskostnader til forretningsfører ved tildeling av parkering/bod etter gjeldene priser.
NORDEA-66151976104: Dette er et NIBOR-lån med swap-avtale og swap-avtalen løper frem til 23/10-2027. Fastrenteavtalen er en del av denne swap-avtalen, dvs at også den løper frem til 23/10-2027. Renten er SWAP renten + lånemargin.
E-post styret: kampen@styrerommet.no Det må fylles ut opplysninger for bestilling av dørskilt. Skjemaet ligger vedlagt husordensregler. Kjøper må selv sende en kopi av salgskontrakten til Skatteetaten slik at Skatteetaten kan registrere overdragelsen. Kopien kan sendes inn via skatteetaten.no/epost. Se ytterligere informasjon på hjemmesiden til Skatteetaten. Aksjonærene er selv ansvarlig for å vedlikeholde balkonggulvet med treolje. Vask med vann og vær forsiktig med oljebruken så det ikke søles ned til nabo. Oljing bør skje hver vår/sommer. Flytting/riving av vegger eller andre større bygningsmessige endringer i leiligheten må forelegges styret for godkjenning. Dokumentasjon om at endringene ikke svekker bærende konstruksjoner må fremlegges. Endringer som berører opprinnelige avløpsrør må også beskrives for styret. Spørsmål kan rettes til styreleder. Bestilling av postkasseskilt: kampen@styrerommet.no

Selskapets totale lån og vilkår:

Bank:	**Nordea Bank Abp, Filial I Norge**
Lånenr.:	66151976104
Lånetype:	Annuitetslån

Rentesats:	5,47%
Restsaldo:	5 302 592,00
Innfrielsesdato:	23.01.2027
Type Rente:	Fastrente
Terminer i året	4
IN-avtale:	Nei

Vi gjør oppmerksom på at vi kan ha mottatt varsel om renteendring eller nye lån som ikke er iverksatt pr dags dato.

Økonomiske opplysninger om leiligheten:

Fellesutgifter pr mnd:

Totale felleskostnader pr. Månedlig intervall: 3 928,63,-
Herav:

	Pr. dags dato	Evt. fremtidig endring:
Bredbånd	199,00	
Felleskostnader	3 729,63	

Ved oppgjør bes megler ta kontakt med OBOS Innbetalingsservice per tlf. 22 86 56 25 eller e-post restanseforesporsel@obos.no for å få oppgitt eventuelle utestående felleskostnader/andre heftelser iht. boligselskapets legalpant. Selger er ansvarlig for felleskostnadene i overtakelsesmåneden, med mindre overtakelsen skjer den 1. i måneden. Vi forutsetter at kjøper og selger gjør opp seg imellom for oppgjørsmåneden.

Ligningsposter pr. 31.12.2025 (med forbehold om endringer):
Ligningsverdi fås på ligningskontoret

Innberetningspliktige inntekter:	861,-
Fradragsberettigede kostnader:	1 203,-
Annen formue:	34 579,-
Gjeld:	15 295,-

Fellesgjeld, kapitalkostnader og eventuell avdragsfrihet:

Bank:	**Nordea Bank Abp, Filial I Norge**
Lånenummer:	66151976104
Restsaldo:	12 318,01
Kapitalkostnader:	4 219,39
IN-avtale:	Nei

Sum andel fellesgjeld (kun lån) kr 12 318,01,-, pr. dags dato.

Kapitalkostnader:
All låneinformasjon over er beregnet ut fra dagens kjente lånebetingelser. De månedlige kapitalkostnadene (renter og avdrag) viser hvor mye det koster å betjene lån for eieren av denne leiligheten. Eventuelt avvik mellom kapitalkostnader og lånekostnader under punktet "Økonomiske opplysninger om leiligheten", kan skyldes renteendringer, periodisering eller andre årsaker.

Enkelte lån kan ha avvikende antall terminer for nedbetaling enn 12 terminer i året. Henviser derfor til avsnittet for selskapets totale lån for å se antall terminer pr år pr lån.
I tilfelle avvik fra 12 terminer må kapitalkostnader oppgitt deles på korrekt antall måneder.
Hvis antall terminer på lånet er 2 så kan "Kapitalkostnader" på lånet deles på 6.
Hvis antall terminer på lånet er 4 så kan "Kapitalkostnader" på lånet deles på 3.

Avdragsfrihet og estimert endring i felleskostnader:
Ved avdragsfrihet vil det fremkomme informasjon om dette under "selskapets totale lån og vilkår". Vær oppmerksom på at selskapet vanligvis begynner å kreve inn et høyere beløp 1 til 6 måneder før den avdragsfrie perioden avsluttes, slik at man har midler til å betale avdraget ved forfall. Estimert endring i felleskostnader pr. md. etter avdragsfri periode forutsetter at avdrag og rentebetingelser pr. dato beholdes uendret. Se egen note i regnskapet for ytterligere informasjon og forutsetninger.

Kontaktinformasjon:
Ved ytterligere spørsmål angående fellesgjeld, bes megler vennligst ta kontakt med rådgiver Caroline Tyrén pr. e-post: caroline.tyren@obos.no eller telefon: 22 86 59 61.

Verdidokument/dokumentlokasjon/pantheftelser:

All nødvendig informasjon fremkommer av pantattest, som må bestilles som eget produkt i Ambita. Oppgjørsbrev med transportfullmakt, og dokumentasjon på notering og sletting av pant må sendes elektronisk til eierskifte@obos.no.

Vi gjør oppmerksom på at dersom boligselskapet har verdidokumenter, må disse foreligge hos forretningsfører før transport til ny eier kan finne sted. Regler for håndpantsettelse av verdidokumenter gjelder. Pantsettelse for kjøpers eventuelle finansiering kan heller ikke finne sted før dokumentet foreligger hos forretningsfører.

Annen informasjon:

Opplysninger gitt i dette brev er basert på de opplysninger forretningsfører har på tidspunktet for avgivelsen. Selger og megler må kontrollere de tall som framgår av dette brev mot den informasjon han selv sitter inne med, særlig tidligere ligningsoppgaver. Dersom det oppdages avvik mellom oppgitte beløp i dette brevet og det som fremgår av andre dokumenter selger har, så må dette meldes skriftlig inn til forretningsfører i god tid før salget. Det må henvises til hvilke dokumenter det er avvik mellom. Forretningsfører aksepterer intet erstatningsansvar for feil i de gitte opplysninger med mindre det er utvist grov uaktsomhet.

Melding fra megler ved salg:

Søknad om godkjenning av ny aksjonær sendes til styret v/Randi Irene Røvik, e-post: kampen@styrerommet.no. Kjøper har ikke rett til å ta boligen i bruk før søknaden er godkjent. Overtakelsen bes derfor lagt til etter at styregodkjenning foreligger. Dersom det ikke er angitt frist i vedtektene, kan godkjenning av ny aksjonær ta inntil 2 måneder. Dette i henhold til aksjeloven.

Melding om salg sendes OBOS Eiendomsforvaltning AS pr. e-post: eierskifte@obos.no . Meldingen må inneholde kjøpers navn, fødsels- og personnummer og overtakelsesdato. Vi ber også om å få oppgitt kjøpers e-postadresse, mobilnummer samt selgers nye adresse. Er det flere kjøpere må vi få tilsvarende informasjon pr. kjøper.

Alle meglerkontorer som har aktivert tjenesten Ambita Samhandling Forretningsfører, er pålagt å bruke den digitale løsningen fremfor å sende eierskiftemelding på e-post. Dette innebærer at alle henvendelser og forespørsler som gjelder salgsmeldinger eller forhåndsutlysninger, må sendes via den digitale løsningen.

Vi gjør oppmerksom på at all informasjon som sendes per e-post bør krypteres og sendes på en sikker måte.

Elektronisk kommunikasjon:

Styret/OBOS Eiendomsforvaltning vil kommunisere med eierne elektronisk (pt via Vibbo, e-post, SMS) med mindre eieren har reservert seg mot dette. Reservasjon skjer på Vibbo, der det under «min profil» vil være en knapp for reservasjon. Har du flere eieforhold og ønsker du å reservere deg, må du gjøre dette pr eieforhold.

Alternativt kan boligeier sende krav om reservasjon til reservasjon.oef@obos.no

Priser og gebyrer p.t.:

Eierskifte-/transportgebyr	kr 10 500,-
Pantenoterings–/urådighetsgebyr	kr 4 150,-

Faktura ettersendes når eierskiftet er registrert. Vennligst vent med betaling til denne er mottatt, da KID nummer må oppgis ved betaling. Vi gjør oppmerksom på at det kan påløpe ytterligere kostnader i forbindelse med eventuell overføring av garasje, parkering eller lignende forhold.

Vi ser fram til et hyggelig samarbeid.

Vennlig hilsen OBOS Eiendomsforvaltning AS

Eierskiftetjenester 2026

Tjenester	Pris inkludert mva.
Megleropplysninger i Ambita Infoland:	
Meglerpakke 1 med energimerke	4 950 kr
Meglerpakke 1	4 375 kr
Meglerpakke 2	3 125 kr
Hastegebyr (tillegg til ordinært gebyr)	1 250 kr
Enkeltprodukter i Ambita Infoland:	
Pantattest Boligaksjeselskap	410 kr
Årsmelding/protokoll/vedtekter/husordensregler	550 kr
Eierskifter:	
Borettslag / Sameier	6 725 kr
Boligaksjeselskap m/transportgebyr	10 500 kr
Påfør/fjern medeier og overføring til slektning i BRL/sameier/boligAS	5 044 kr
Forkjøpsrettsgebyr der OBOS avklarer	8 406 kr
Forkjøpsrettsgebyr der styret avklarer	6 725 kr
Administrasjon:	
Parkeringsplass, uten dokumenter	850 kr
Parkeringsplass, inkl. dokumentbehandling	1 700kr
Notering:	
Noteringsgebyr Boligaksjeselskap	4 150 kr
Andre tjenester:	
Mortifikasjon (i tillegg til 0,8 R til byfogden) (Rettsgebyret er kr 1 345, og 0,8 R = kr 1 076)	6 250 kr + 1 076 kr

OBOS
Eiendomsforvaltning



Årsmøte 2026

Innkalling

S.nr. 1266
KAMPENS BYGGESELSKAP AS

Velkommen til årsmøte i KAMPENS BYGGESELSKAP AS

Innkallingen inneholder alle sakene som skal behandles på årsmøtet. Styret håper du leser gjennom og viser din interesse ved å delta på årsmøtet.

Dato for årsmøtet:

21. april 2026 kl. 18:00, Storsalen i Kampen Bydelshus.

Hvem kan stemme på årsmøtet?

Alle eiere har rett til å delta i møte med forslags-, tale- og stemmerett.

- Eiers ektefelle, samboer eller et annet medlem i husstanden har også rett til å være til stede og til å uttale seg.
- En stemme avgis pr. eierandel.
- Eieren kan ta med seg en rådgiver til møtet. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom et flertall på årsmøtet tillater det.
- Eieren kan møte ved fullmektig.

Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

Annen informasjon

Dørene åpner kl. 17.00 for registrering.

Saker til behandling

1. Valg av møteleder
2. Godkjenning av de stemmeberettigede
3. Valg av protokollvitne/r
4. Godkjenning av møteinnkallingen
5. Forretningsorden
6. Årsrapport og årsregnskap
7. Fastsettelse av honorarer
8. Vedtektsendring § 4 Vedlikehold 4-1 Aksjeierens vedlikeholdsplikt (8)
9. Vedtektsendring § 7 Styret og dets vedtak 7-1 Styret (2)
10. Endring av antall vaskerier
11. Nedleggelse av treningsrommet i Bøgata 31.
12. Avvikling av dagens ordning med utleie av boder
13. Forslag fra Stine Marie Brænna Olstad om å gjennomgå og evaluere tiltak iverksatt av styre.
14. Forslag fra Kristin Elisabeth Notø om bruk av rom i kjellerne.
15. Forslag fra Runa Midre om å erstatte dagens inngangsdører til leilighetene.
16. Forslag fra Helge Prøsch om å følge opp ENØK rapport fra OBOS Prosjekt
17. Forslag fra Ylja Lægreid om å sette i gang prøveprosjekt om å etablere innsektsvennlige områder.
18. Forslag fra Eirik Toressønn Myrvold om å avslutte avtalen for Styretavla
19. Valg av valgkomite

20. Valg av tillitsvalgte

Med vennlig hilsen,
Styret i KAMPENS BYGGESELSKAP AS

Sak 1

Valg av møteleder

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Møtelederen sørger for at møtet blir avviklet etter lovens regler og er ansvarlig for at det føres protokoll. Hvis ikke årsmøtet velger en møteleder eller den foreslåtte møtelederen ikke blir valgt, er det styrets leder som etter loven er møteleder.

Forslag til vedtak

Randi Irene Røvik er valgt.

Sak 2

Godkjenning av de stemmeberettigede

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Deltakere i møtet er registrert i en frammøteliste etter innleverte registreringsblanketter og fullmakter, og listen legges til grunn for opptelling av de stemmeberettigede.

Forslag til vedtak

Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede.

Sak 3

Valg av protokollvitne/r

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Etter loven skal det også velges minst en eier til å signere protokollen sammen med møteleder.

Styrets innstilling

Grete Lyche og Erlend Solbakk Harbitz foreslås som protokollvitner.

Forslag til vedtak

Grete Lyche og Erlend Solbakk Harbitz er valgt.

Sak 4

Godkjenning av møteinnkallingen

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet er innkalt på.

Forslag til vedtak

Møteinnkallingen godkjennes

Sak 5

Forretningsorden

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

For å sikre en forutsigbar gjennomføring av generalforsamlingen fremlegger styret forslag til forretningsorden for møtet.

Gjennomføring av generalforsamlingen

1. Generalforsamlingen ledes av den valgte møtelederen, og gjennomføres i samsvar med vedtektene for-Kampens Byggeselskap AS, og vedtatt forretningsorden.

2. De som ønsker ordet til debatt eller forretningsorden, melder seg på talerlisten skriftlig eller ved-håndsopprekning.

3. Taletiden er tre minutter for første innlegg, to minutter for andre innlegg og ett minutt for tredje innlegg.

4. Etter forslag fra møteleder eller deltaker kan møtet: • sette strek for innlegg • sette strek for nye forslag • øke antall innlegg • endre taletiden

5. Forslag /endringsforslag kan bare fremmes til saker som står på sakslisten, og leveres skriftlig.

6. Når sakslisten er godkjent kan ikke forslag trekkes uten at generalforsamlingen vedtar det.

7. Stemmegivning gjennomføres i samsvar med møteleders angivelse, og det skal opplyses hvilken sak/forslag-det stemmes over. Det er styrets innstilling som legges til grunn for avstemming.

8. Dersom det besluttes skriftlig avstemning skal stemmesedler benyttes.

9. Ved behov opprettes tellekorps.

10. Det føres protokoll fra møte

Styrets innstilling

Forretningsorden vedtas

Forslag til vedtak

Forretningsorden vedtas

Vedlegg

1. ÅRSRAPPORT FOR 2025.pdf

Sak 6

Årsrapport og årsregnskap

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

a) Godkjenning av årsrapport og årsregnskap

b) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital.

Forslag til vedtak

Årsrapport og årsregnskap godkjennes. Årets resultat overføres til egenkapital.

Vedlegg

2. 1266 - Kommentarer årsregnskap 2025 og budsjett.pdf

3. 1266 - Årsregnskap 2025.pdf

4. Revisjonsberetning_2025_-_Kampens_Byggeselskap_AS - signed.pdf

---

Sak 7

Fastsettelse av honorarer

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Godtgjørelse for styret foreslås satt til kr 402 000

Forslag til vedtak

Styrets godtgjørelse settes til kr 402 000

Sak 8

Vedtektsendring § 4 Vedlikehold 4-1 Aksjeierens vedlikeholdsplikt (8)

Krav til flertall:
To tredjedels (67%)

Generalforsamlingen i 2025 vedtok i sak 9:

I samarbeid med eksterne fagkyndige utarbeider styret nye retningslinjer for bygningsmessige endringer. Samt følgende tillegg av Marit Bache: Disse retningslinjene tas inn og legges fram som vedtektsendring under punkt 8, aksjeeiernes vedlikeholdsplikt.

Bakgrunnen for saken er søknader om bygningsmessige endringer styret avslår. Spesielt gjelder det søknader knyttet til flytting av kjøkken hvor blant annet rørføring ønskes i lukket system under gulv, i bjelkelag, gjennom etasjeskillet eller som påkobling på nedløpsrør bad.

I forbindelse med ombygging av hovedsikringsskapene er det avdekket flere forhold hvor eiere har fått utført arbeider som oppgradering av strømkapasitet, flytting av sikringsskap i leilighet og etablering av strømuttak i kjellerboder, som brukes til blant annet frysere og varmtvannstanker. Dette er søknadspliktige arbeider, og etablering av strømuttak i lukkede boder er også i strid med hensynet til brannsikkerhet. Disse forholdene må rettes.

Brudd på brannceller, som ved etablering av varmtvannstank i kjeller og loft, er søknadspliktig, men ved sjekk hos PBE er det ikke fremmet slike søknader.

På bakgrunn av problemer med pipeløp og innstallering av ildsteder foreslås det at etablering av ildsteder også tas inn som meldepliktige arbeider.

Styret har benyttet Obos prosjekt, som rådgiver for anbefalingene.

Styrets innstilling
Nytt punkt 8

(8) Bygningsmessige endringer skal meldes til styret for vurdering, behandling og registrering.

Alle endringer i boligen må være i henhold til regler, forskrifter og veiledninger gitt av offentlige myndigheter. Den enkelte eier kan ikke søke om meldepliktige arbeider etter plan- og bygningsloven uten styrets godkjenning.

Den enkelte eier kan ikke flytte leilighetens sikringsskap, eller gjøre inngrep i hovedsikringsskap og på stigeledninger uten godkjennelse fra styret.

Endringer som berører opprinnelige avløpsrør skal også beskrives for styret.

Aksjonæren må ikke uten skriftlig samtykke fra boligselskapet flytte/rive vegger eller gjøre andre større bygningsmessige endringer i boligen. Dokumentasjon om at endringene ikke svekker bærende konstruksjoner må legges ved søknad til styret om endringer.

Montering av elektriske vifter i på kjøkken og bad på eksisterende ventiler og avtrekkskanaler beregnet for naturlig oppdrift i rom beregnet for kjøkken og bad, må ikke forekomme. Flytter man inn i en bolig hvor elektriske vifter er montert, må disse fjernes. Kullfiltervifter er tillatt.

Det tillates ikke

- Forgreininger, dvs nye hull på eksisterende nedløpsrør. Verken på bad eller kjøkken.
- Pumpe og kvern i tilknytning til avløpet.

- Tildekking av hovedstoppekran.
- Gjennomføring av røropplegg til bad.
- Gjennomføring av røropplegg til kjeller eller loft
- Etablering av strømuttak i kjeller- og loftboder.

Det skal avholdes sluttbefaring av arbeider som krever godkjenning, som utføres av fagkyndig/e oppnevnt av styret, for eiers regning.

Forslag til vedtak
Stryets innstilling godkjennes

Sak 9
Vedtektsendring § 7 Styret og dets vedtak 7-1 Styret (2)

Krav til flertall:
To tredjedels (67%)

I punkt 2 er funksjonstiden for styreleder satt til ett år, og for de andre styremedlemmene to år. Begrunnelsen for at funksjonstiden for styrets leder skal være kortere enn for styremedlemmer er ukjent, og uvanlig om en ser på sammenlignbare boligselskap. Det er i praksis verken ønskelig eller naturlig å skifte styreleder hvert år, så for å styrke styrets arbeid og forutsigbarhet for styrets leder foreslås det at også styrets leder velges for to år med virkning fra 2027.

Styrets innstilling
Punkt 2 første setning endres til

Funksjonstiden for styrets leder og medlemmer er to år.

Forslag til vedtak
Styrets innstilling godkjennes.

Sak 10
Endring av antall vaskerier

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Styret har innhentet ekstern vurdering av behov for oppgradering av vaskeriene og utskifting av maskinene. Vedlikeholdsbehovet omfatter blant annet nye gulv, utskifting av elektrisk anlegg og oppvarming, reparasjon og maling av vegger og tak, ventilasjon samt nye maskiner. Maskinene er i hovedsak mer enn ti år, og fremtidige servicekostnader og behov for nye maskiner vil øke. Ser en på bruken av vaskeriene er det heller ikke behov for å opprettholde syv vaskerier, og en reduksjon av antall vaskerier vil også frigjøre arealer til andre felles formål. Det foreslås derfor å redusere antall vaskerier til fire. Det vil si at vaskeriene i Normannsgata 54, Nittedalsgata

16, Telemarksvingen 6 og 16 opprettholdes. Vaskeriet i Telemarksvingen 19 opprettholdes inntil videre, som alternativ under oppgradering av gjenværende vaskerier.

Utvelgelse av vaskerier som avvikles:

Sons Gate 19 - Vaskeriet er stengt i påvente av generalforsamlingens behandling av saken, og vaskemaskinen er defekt og må eventuelt erstattes av en ny maskin. Det er begrenset anvendelse av dette vaskeriet, og stort behov for oppgradering av dette vaskeriet. Samtidig er det begrenset tilgang på felles kjellerrom til andre formål på denne adressen, og behov for arealer til å sette barnevogner, sykler og annet det er tillatt å sette på fellesarealene.

Trysilgata 1 - også her er det begrenset anvendelse av vaskeriet, og behov for oppgradering. Det er begrenset tilgang på kjellerrom til felles bruk også på denne adressen, så en omdisponering av lokalene vil komme beboerne til nytte.

Telemarksvingen 19 - dette vaskeriet er oppgradert tidligere, men vaskeriet er lite og har en ugunstig ventilasjonsløsning. Også her er det behov for arealer til annet bruk. Vaskeriet vil opprettholdes inntil videre, som alternativ under oppgradering av vaskerier som skal opprettholdes.

Styrets innstilling

Vaskeriene i Trysilgata 1, Sons Gate 19 og Telemarksvingen 19 nedlegges.

Forslag til vedtak

Styrets innstilling vedtas.

Sak 11

Nedleggelse av treningsrommet i Bøgata 31.

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

På bakgrunn av klager på støy, og behov for vurdering av lokalens egnethet, behov for service og oppdatering samt avklaring av forsikringsansvar har vi ikke tatt opp nye brukere til treningsrommet, eller iverksatt ny ordning med treningsavgift.

Treningsrommet er fordelt på flere kjellerrom i Bøgata 31 med naboer i etasjen over. Rommene er imidlertid ikke isolert, og det er ikke gjort andre støydempende tiltak enn teppegulv som kan dempe lyd. Det er heller ikke tilstrekkelig ventilasjon i lokalene, og vinduene blir ofte stående oppe selv på vinterstid. Dette er ikke tilfredsstillende, men verken takhøyde eller ventilasjonsbehov lar seg løse på en tilfredsstillende måte uten store kostnader. Det er gjort noen nyinvesteringer siden treningsrommet ble etablert, men dette har vært en fullt ut subsidiert ordning for de som bruker treningsrommet og innføring av treningsavgift er ikke tilstrekkelig til å dekke verken rengjøring, vedlikehold eller oppgradering av utstyr og lokaler.

Selv om hovedregelen er at en ikke har krav på erstatning for skader som oppstår som følge av påregnelig risiko, og at grunnvilkårene om ansvarsgrunnlag/uaktsomhet, økonomisk tap og årsakssammenheng mellom uaktsomhet og skaden må være til stede, vil det kunne oppstå erstatningsgrunnlag for skader forårsaket av defekt utstyr, manglende vedlikehold, ettersyn og rydding. Dette er et ansvar som ikke kan løses med ansvarsfraskrivelse, og vi har ikke en forsikring som dekker slike forhold.

Vurderingen er derfor at treningsrommet nedlegges i nåværende lokaler, og at generalforsamlingen gjør en ny vurdering av å reetablere tilbudet dersom det er andre lokaler som er mer egnet.

Styrets innstilling

Styret foreslås at treningsrommet nedlegges.

Forslag til vedtak

Styrets innstilling vedtas.

Sak 12

Avvikling av dagens ordning med utleie av boder

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Kampens Byggeselskap AS har 27 boder fordelt på ulike adresser. Av disse er det ti stykker som er utleid til kr 300 - 350 pr md. Det er imidlertid grunn til å tro at fellesrom er tatt i bruk uten leieavtale, og det er behov for å revidere praksisen med utleie, leiekontrakter og oppfølging.

Det er stort behov for tilgjengelige arealer for de fleste beboerne, og det er etterspørsel etter lagerplass. Selv om det betales leie for ti av bodene, er dagens praksis er en form for privatisering av fellesarealer med manglende rullering og langvarig bruk av arealene. Med tanke på at det er behov for å oppgradere kjellerne og at eksterne lager er lett tilgjengelig, er det et relevant spørsmål om det ikke er på tide å innføre en mer hensiktsmessig tilgang til arealene for flest mulig. I samsvar med leieavtalene, som angir fire år for leieavtalen, vil nåværende leieavtaler sies opp. Det foreslås å erstatte langtidsutleie med kortvarige leieavtaler i forbindelse med oppussing og flytting for fem av disse bodene, og i forbindelse med oppgradering av kjellerne vurdere løsninger som gir flere tilgang til arealene.

Styrets innstilling

Styret foreslår å erstatte dagens langtidsutleie av boder med kortiddsutleie for to til tre av bodene i forbindelse med oppussing og flytting. Resterende boder skal innrettes slik at flest mulig sikres tilgang til arealene.

Forslag til vedtak

Styrets innstilling vedtas.

Sak 13

Forslag fra Stine Marie Brænna Olstad om å gjennomgå og evaluere tiltak iverksatt av styre.

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Stina Marie Brænna Olstad foreslår å benytte generalforsamlingen til å gjennomgå og evaluere tiltak som har blitt iverksatt av styret, som ikke ble behandlet på sist årsmøte. F.eks slik som endring av nøkler og informasjons-skjerm i trapperom. Disse to punktene er ikke i loggen fra referatet fra forrige årsmøte, når ble det besluttet at man skulle gjøre disse tiltakene?

Begrunnelse for forslaget:

Det har blitt gjort endringer i borettslaget det siste året som det nok hadde vært lurt å evaluere, være transparente om kostnad/effekt og kommunisert tydelig rundt- slik at alle i borettslaget har informasjon om hvorfor styret valgte å gjennomføre disse endringene og om hvilken positiv effekt dette eventuelt har hatt. Har disse endringene påvirket felleskostnadene? Har disse endringene vært bra for borettslaget? har de hatt ønsket effekt?

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Lite konsekvens, tiltakene er allerede gjennomført.

Andre relevante opplysninger :

Hensikten med dette punktet er informasjonsflyt og tydeliggjøring av styrets rett til å gjøre driftsendringer utenom generalforsamling/årsmøte.

Styrets innstilling

Forslaget er ivaretatt ved at oversikt over styrets ansvar og oppgaver er inntatt i innkallingen til generalforsamlingen, og styrets årsrapport. Styret viser også til informasjon på Styretavla og på Vibbo i form av nyhetssaker og egne temasider.

Når det gjelder nøkkelsystemet var det som tidligere redegjort for foranlediget av gammelt låssystem med nøkler på avveie, og innbrudd i kjellerne som med ett unntak skjedde ved at dører ikke var låst eller med nøkkel. Styret vurderte ulike løsninger, og vedtok Iloq som løsning. Dette ble det redegjort for i styrets rapport i 2024 og 2025 under Vedlikehold for kommende periode (1-3-5 år) I den forbindelse ble det også avholdt egne informasjonsmøter, og styret sto selv for utdeling av nøkler og var tilgjengelige for spørsmål.

Styretavla ble også vedtatt av styret for å dekke et informasjonsbehov som ikke løses ved Vibbo eller korktavler. Dette ble lagt ut som Nyhetssak på Vibbo med lenke, men her kunne vi informert bedre og installasjonen kom også brått på styret.

Når det gjelder kost/nytte gjør styret en vurdering av alle tiltak som gjennomføres, både med hensyn til nødvendighet, behov og prioritering. Det er vår oppfatning at tiltakene som er gjennomført dekker legitime behov, er nødvendige og fungerer som forutsatt selv om det for informasjonstavlenes del oppsto uforutsette problemer. Problemer som i hovedsak er løst.

Ingen av tiltakene har påvirket felleskostnadene ut over at de er dekket av det økonomiske handlingsrommet i driftsbudsjettet.

Alle opplysninger er tilgjengelig for generalforsamlingen, som godkjenner regnskapet.

Det foreslås at styrets redegjørelse tas til orientering.

Forslag til vedtak

Styrets redegjørelse tas til orientering.

Sak 14

Forslag fra Kristin Elisabeth Notø om bruk av rom i kjellerne.

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Kristin Elisabeth Notø foreslår bruk av rom i kjellerne

Begrunnelse for forslaget:

Leilighetene er små. Behov som ikke dekkes av bodene.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Økonomisk: opplegg el, skifte lås i dør, enkel tilrettelegging og markering av disponering av areal. Enkelt dekke i vater for plassering av fryser. Administrativt: noe

Andre relevante opplysninger :

Forslaget gjelder bare nødvendig lagring. Ikke for eks rom for skiprepping, utlån av verktøy, annet, som hvis ønsket må komme som egne forslag av andre.

Styrets innstilling
Styret er enig i at det er behov for å øke tilgjengeligheten til fellesarealene, og mener forslaget er ivaretatt i sak 12. Når det gjelder elektriske installasjoner i fellesarealene vil det bli gjort en egen vurdering i forbindelse med utarbeidelse av planer i forbindelse med oppgradering av kjellerne.

Forslag til vedtak
Forslaget er ivaretatt

Sak 15

Forslag fra Runa Midre om å erstatte dagens inngangsdører til leilighetene.

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Runa Midre foreslår at styret vurderer å erstatte dagens inngangsdører til leilighetene med moderne, lydisolerte og brannsikre dører.

Begrunnelse for forslaget:

Dagens dører er gamle, har begrenset lydisolasjon og gir ikke optimal brannsikring. Støy fra oppgangen - som trinnlyd, stemmer og dører som smeller - slipper lett inn i leilighetene og påvirker både trivsel og bokvalitet. Moderne lydisolerte dører med dokumentert lydreduksjon på 40 dB eller mer vil kunne redusere oppgangsstøy betydelig. I tillegg vil dører med høyere brannmotstand gi bedre beskyttelse mot røyk- og brannspredning, noe som øker tryggheten for alle beboere. Samlet vil dette tiltaket både forbedre livskvalitet, komfort, sikkerhet og standard i borettslaget, og bør vurderes som en del av borettslagets vedlikeholds- og oppgraderingsplan.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Tiltaket vil kreve en investering, men kan ses som en oppgradering av både sikkerhet og bokvalitet. Kostnader og gjennomføring må utredes av styret.

Styrets innstilling

Vi viser til styrets årsrapport, hvor det fremkommer at utskifting av ytterdørene er en prioritert oppgave og at tilstanden til leilighetenes dører også vil bli vurdert. Styret mener derfor forslaget er ivaretatt.

Forslag til vedtak

Forslaget er ivaretatt.

Sak 16

Forslag fra Helge Prøsch om å følge opp ENØK rapport fra OBOS Prosjekt

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Helge Prøsch foreslår å følge opp ENØK rapport laget for KB av OBOS Prosjekt.

Begrunnelse for forslaget:

Vi har en kald vinter bak oss, og spesielt leiligheter i første og i øverste (4. & 5. etg.) har slitt med dårlig isolering og stort varmetap. Vi burde se nærmere på 2 av forslagene i rapporten, nemlig å kombinere brannisolasjon av tretak på loftet med termisk isolasjon der (det finnes materialer i dag som dekker begge behov), og på forslaget om utvending isolering av kjellere ved å påføre sementbasert isolasjon på mur nederst.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Hvis man oppnår å få ENOVA støtte, noe som for sameier & borettslag var veldig dårlig ordninger for noen år siden, men som nå er i ferd med å forbedres, så kan en slik oppgradering bli lønnsom over år, selv om gevinsten ikke er likt fordelt.

Andre relevante opplysninger :

Viser til ENØK rapport.

Styrets innstilling

Styret vil følge opp forslaget i forbindelse med prioritering av tiltak som krever låneopptak. Det vil bli gjort i forbindelse med at nåværende lån innfris første kvartal 2027, og nytt låneopptak for å følge opp vedlikeholdet av bygningsmassen.

Forslag til vedtak

Forslaget er ivaretatt.

Sak 17

Forslag fra Ylja Lægreid om å sette i gang prøveprosjekt om å etablere innsektsvennlige områder.

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Ylja Lægreid foreslår at Generalforsamlingen ber styret: - sette i gang prøveprosjekt om å ikke klippe gress i skråningen foran Telemarksvingen 19 og 21 (Se områder markert med hel skravering i vedlegget). - sette opp et informasjonsskilt om insektsprosjektet. - vurdere innkjøp av frømiks til neste sesong. - Før våren 2027: vurdere å utvide prosjektet til flere av de små plenene mellom inngangspartiene (Se områder markert med halv skravering i vedlegget). - Våren 2028: evaluere prosjektet og vurdere om det burde gjøres permanent, eventuelt med tilpasninger. - kontakte besøksgården for avklaring om bruk av området som beite.

Begrunnelse for forslaget:

Vi som bor i Kampen Byggeselskap er velsignet med trær og grøntområder rett utenfor vinduet, men her, som i resten av byen, er det veldig lite insekter. Insektsdød er et globalt problem, men løsningene er lokale. Dette forslaget går ut på å bruke de minst utnyttede grønne flekkene på aksjelagets grunn til insektsvennlige områder. De minste gressplenene utenfor blokkene våre brukes lite per i dag. Disse plenene blir ikke brukt til soling, grilling, piknik eller barnelek, slik som større gressplener i nærområdet blir. Ved å gi disse et nytt formål som insektsvennlige flekker med større biologisk mangfold enn rent, kortklippet gress, kan vi skape nye goder. Vi ønsker oss at sønnen vår skal kunne kjenne gresstrå mellom tærne, oppleve humler på nært hold og plukke sin første løvetann rett utenfor døra, selv om han vokser opp i byen. Dessuten vil det skape nye hjem for saksedyr, markgresshopper, admiralsommerfugler og hoppedderkopper, som alle på sin måte er viktige i økosystemet. Vi synes også at en litt rufsete flekk med markblomster og strå er mer interessant for øyet enn en snauklipt plen. Forslaget vårt går ut på å la være å klippe gress på noen av grøntområdene rundt blokkene våre, og dermed la vekster som er en naturlig del av det norske økosystemet gro. Det betyr at det kan komme planter som mange anser som ugress, og noen vil kanskje reagere på at det ikke ser like velstelt ut. Ved å sette opp informasjonsskilt om aksjelagets insektsprosjekt tror vi dette inntrykket kan snus til noe positivt. Det kan også plantes frø med ulike blomster som både er insektsvennlig og vakkert. Slike blomstermikser er laget for å klare seg selv uten stell, og vil derfor kreve minimalt med oppfølging. Eventuell trygg planting for dyr bør også diskuteres med KØBB, som kan bruke området til beite. En rekke villbier, humler og andre nøkkelarter er utrydningstruede. Som en ganske stor aktør i byen vi bor i kan vi ta vår del av ansvaret for å snu utviklingen. Ved å la gresset gro, vil det finnes flere steder for disse insektene å leve. Gressplen er flott for parker, men det skaper ikke rike økosystem. La oss heller bidra til biologisk mangfold!

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Avlastning for vaktmester ettersom færre områder trenger å klippes. Små utgifter til skilt og eventuell frømiks.

Styrets innstilling

Styret har innhentet faglige råd om hva det innebærer å etablere innsektsvennlige områder. Etablering av innsektsvennlige områder er en omfattende oppgave, og løsninger som blomstereng er krevende å etablere og vedlikeholde. Grøntområdene til Kampens byggeselskap er begrenset, og skråningen mot Telemarksvingen 19 og 21 benyttes allerede av barnebondegården til gressing. Den beplantningen vi har bidrar til biologisk mangfold, som i skråningen mot Skedsmogata. I den grad det er mulig plantes det vekster som også kan høstes ved nyplanting, noe som også kommer beboerne til gode. Det samme gjør muligheten til å dyrke i våre plantekasser. Styret prioriterer gjennomføringen av oppgraderingen av uteområdene som er i gang, og det er

vårt inntrykk at beboerne setter pris på at grøntområdene våre klippes og holdes ved like som en omramming av inngangspartiene. Styret støtter derfor ikke dette forslaget.

Forslag til vedtak

Forslaget avvises.

Sak 18

Forslag fra Eirik Toressønn Myrvold om å avslutte avtalen for Styretavla

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Eirik Toressønn Myrvold foreslår at Generalforsamlingen ber styret: - Avslutte avtalen for Styretavla, slik at den ikke løper videre etter endt bindingstid - Fjerne skjermer fra oppgangene så raskt som det er praktisk gjennomførbart - Koble fra skjermene i mellomtiden - Henge opp korktavler i alle oppgangene

Begrunnelse for forslaget:

Dette forslaget handler om å fjerne skjermene i oppgangene. Styretavla, altså skjermene i oppgangene, ble innført for at styret skulle nå beboere mer effektivt med informasjon. Vi beboere ble ikke tatt med i prosessen med å beslutte dette, og ble heller ikke informert før det plutselig ble montert en skjerm i hver oppgang. Jeg synes at skjermene bidrar til et mindre hyggelig bomiljø. Lyset fra skjermene er sterkt og kaldt. Sønnen min på ett år blir også trollbundet av enhver skjerm, og det er frustrerende at vi ikke kan velge å unngå dette rett utenfor vår egen inngangsdør. Styretavla er også en del av et større samfunnsmønster der hele hverdagen vår blir digitalisert, og mer og mer foregår på en skjerm. TVene i oppgangene må sees i en større kontekst der det totale volumet av skjerm blir veldig stort. For min del skulle jeg gjerne unngått å få dette skjermjaget helt inn til terskelen for min egen leilighet. I tillegg til dette trekker Styretavla strøm 24 timer i døgnet, som verken er særlig økonomisk eller bærekraftig. Min opplevelse er også at Styretavla ikke er spesielt nyttig for oss. Mengden informasjon har i løpet av året vært svært liten, og alle viktige beskjeder som har stått på skjermen har jeg også fått i Vibbo og på tekstmelding. I tillegg kan man oftest ikke lese hele beskjeden på skjermen, man må uansett inn i Vibbo for å få med seg budskapet. Min vurdering er derfor at Vibbo alene fint dekker behovet for å nå beboere med informasjon. Samtidig kan man ikke som beboer legge inn f.eks. nabovarsel eller andre beskjeder til naboer, som er en nyttig funksjon ved korktavlene som ble fjernet i prosessen. Styretavla kostGeneralforsamlingen ber styret: - Avslutte avtalen for Styretavla, slik at den ikke løper videre etter endt bindingstid - Fjerne skjermer fra oppgangene så raskt som det er praktisk gjennomførbart - Koble fra skjermene i mellomtiden - Henge opp korktavler i alle oppgangeneGeneralforsamlingen ber styret: - Avslutte avtalen for Styretavla, slik at den ikke løper videre etter endt bindingstid - Fjerne skjermer fra oppgangene så raskt som det er praktisk gjennomførbart - Koble fra skjermene i mellomtiden - Henge opp korktavler i alle oppgangener også penger, så å si opp avtalen og fjerne skjermene vil bety besparelser for fellesskapet.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Dette forslaget vil kun innebære besparelser. De løpende utgiftene til Styretavla vil fortsette inntil bindingstiden er utløpt, men etter det vil altså disse bortfalle. Det vil oppstå umiddelbare kostnader knyttet til demontering av skjermene, men dette måtte uansett blitt gjort når levetiden på de hadde utløpt. Det betyr derfor ikke noen merkostnader, bare at vi får kostnaden nå og ikke senere. Utgifter til strømforbruket på skjermene vil også bortfalle.

Andre relevante opplysninger :

-

Styrets innstilling

Styret erkjenner at det kunne vært informert bedre om informasjonsskjermene, og oppsettingen kom brått på styret også. Tavlene ble dessuten montert på feil sted, noe som ble rettet. Det samme gjelder reklamen på skjermene. Vi viser imidlertid til Nyhetssak på Vibbo med lenke til informasjon om Styretavla 25 april i fjor før skjermene ble montert, hvor det fremkommer: "For å bedre informasjonsflyten mellom styret og beboerne i Kampens Byggselskap as installerer vi nå digitale oppslagstavler i alle oppganger, som vi håper alle kan se og vil ha nytte av. Styretavla er en kanal hvor vi enkelt kan legge ut, både viktig og dagsaktuelt innhold." Denne informasjonen ble lest av 209 av våre beboere, og vi har i tillegg svart på de henvendelser vi har fått om dette.

Beskrivelsen er fremdeles relevant, og dekkende for styrets behov for å nå ut med informasjon til flere beboere enn vi når på Vibbo. Over tid har vi registrert hvor mange som ser det vi legger ut, og til tross for at det også varsles på SMS når vi for få av våre beboere med informasjonen på Vibbo. Det er også gjentakende henvendelser fra våre beboere om forhold det allerede er informert om, inkludert informasjon på våre temasider som heller ikke er spesielt godt besøkt.

Svakheten med Vibbo er at en må bla tilbake i informasjonen, eller søke for å finne aktuell informasjon. De henvendelser syret mottar tyder ikke på at søk er mye brukt.

Styretavlene har den fordel at informasjonen blir liggende så lenge den er aktuell, og ved å ta i bruk qr-koder vil en komme direkte til informasjonen som er lagt ut på Vibbo. Det er også rom for ytterligere informasjon på tavlene, men styret har ønsket en trinnvis utvidelse av informasjonen.

På korktavlene hang det i hovedsak gammel utdatert informasjon, og med tre unntak var tavlene ikke brukt av beboere for å informere. Informasjonen fra beboerne var også utdatert. Det hang også reklame på tavlene som visittkort til håndverkere og direkte salgsreklame. Mange av korktavlene var modne for utskifting, men det var ikke tilsiktet at de som ikke hang i veien for styretavlene skulle fjernes. Vårt inntrykk er imidlertid at beboere i større grad benytter oppslag på Vibbo når de ønsker å informere om praktiske forhold, eller etterspørre nabohjelp og at dette dekker det behovet vi har kunnet registrere.

Styret vil imidlertid i forbindelse med at skader på veggene i inngangspartiet skal repareres gjøre en vurdering av behovet for egnede tavler, som beboere kan benytte.

Så har vi også registrert at det er ulike oppfatninger om styretavlene, som forslagsstillerens krav om fjerning av skjermene til henvendelser om å bruke skjermene mer aktivt. Også valgkomiteen nevner ønske fra beboerne om bedre kommunikasjon med styret. Noe styretavlene bidrar til.

Det er ikke den økonomiske siden som bør være avgjørende, men det er ikke riktig at dette ikke har en kostnadsside. Vi er bundet til en treårig leasingavtale, og deretter blir skjermene våre. Det er imidlertid det legitime behovet for styret på en hensiktsmessig måte å nå ut med informasjon som vil være mest skadelidende.

Styret støtter derfor ikke dette forslaget, og foreslår at saken avvises.

Forslag til vedtak

Forslaget avvises

Sak 19

Valg av valgkomite

Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Styret legger frem forslag om valgkomite på møtet

Forslag til vedtak

Styret legger frem forslag til valgkomite i møtet

Sak 20

Valg av tillitsvalgte

Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen har også i år gjort sitt beste for å finne et styre som tar godt vare på vårt felles ansvar for de 434 leilighetene i Kampens byggeselskap.

Vi har snakket med styret og varamedlemmer for å forstå hvordan styret jobber, og hva som er viktig å tenke på når vi finner nye kandidater. Nåværende medlemmer av styret forteller om et godt samarbeid og en handlekraftig styreleder. Styret trekker spesielt fram god framdrift i vedlikeholdsarbeidet.

Styret har lagt vekt på at det er ønskelig å finne kandidater som vil fortsette å bidra til det gode samarbeidet og arbeidet som er i dag. Styret har de siste årene opparbeidet gode rutiner og en god fremdrift for vedlikehold og drift av byggeselskapet.

Tilbakemeldingene vi har fått fra beboere er at byggeselskapet oppfattes som veldrevet. Det har blitt nevnt utfordringer med kommunikasjonen mellom styret og beboere, og at den tidvis oppleves som kort eller manglende. Beboere ønsker mer informasjon om styrets daglige arbeid.

Valgkomiteen har vektlagt alle tilbakemeldingene i arbeidet med å lete etter nye kandidater.

Dette er valgkomiteens innstilling til styre for Kampens byggeselskap til generalforsamlingen 20. april 2026:

1. Styreleder, velges for ett år: **Randi Røvik** (gjenvalg)

2. Styremedlemmer, velges for to år:

- Velges for et år: **Ingelina Viken Nyebak** (Ny)
- Velges for to år: **Runa Carlsen** (Ny)
- Velges for to år: **Tonje Hjelmerud Sørdal** (Ny)
- Ikke på valg: **Ingrid Cecilie Meidell Berge** (Ny)

3. Varamedlemmer for ett år:

- 1. vara: **Kaja Olsen Langebeck** (Ny)
- 2. vara: **Nils August Rud Grønning** (Ny)

Om kandidatene

Valg av styreleder:

Randi Røvik, 67 år, bor i Telemarksvingen 21 og har vært styreleder for Kampens byggeselskap i siden 2023. Randi har jobbet som rådgiver på politikk og samfunn i Fagforbundet. Røvik har erfaring som styreleder i andre styrer fra tidligere, og har også bakgrunn fra lokalpolitikk. Styreleder velges for ett år om gangen. Valgkomiteen innstiller Randi Røvik som styreleder også for det kommende året. Vårt inntrykk er at Røvik legger ned en stor innsats både i daglige saker og med å skape struktur og langsiktige planer for styrets arbeid. Vervet som styreleder er et krevende ansvar å ha ved siden av full jobb. Røvik har etter vårt inntrykk håndtert rollen godt og vært opptatt av å finne gode, langsiktige løsninger for fellesskapet.

Valg av styremedlem 1 år (for Ane Birkeland)

Ingelina Viken Nyebak, 37 år, bor i Trysilgata 7 og har bodd på Kampen i 11 år. Har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen og LLM i Corporate and commercial law fra Bond University i Australia. Jobber som advokat innenfor selskapsrett, transaksjoner og skatt. Har sittet som ansattrepresentant i styret hos tidligere arbeidsgiver EY.

Valg av styremedlem 2 år

Runa Carlsen, 61 år. Bor i Normannsgata 75 og har bodd på Kampen i 13 år. Hun har mastergrad i Visuell kunst fra Kunsthøgskolen i Oslo, og driver egen kunstnerisk praksis.

Hun har vært rådets leder ved Kunstnernes hus, i tillegg til flere andre verv i kunstfeltet. Hun er også frilanser ved Den Norske Opera & Ballett, og har vært involvert i mange ulike samarbeid i kunst og kulturfeltet.

Valg av styremedlem 2 år

Tonje Hjelmerud Sørdal, 32 år. Har bodd i Skedsmogata 18 siden 2022. Har erfaring som vara i byggeselskapet i 2024-2025, og som styreleder for et boligsameie med 17 enheter på Grünerløkka. Jobber som operativ leder i OrderX, et skybasert kassesystem for serveringsbransjen, og har tidligere jobbet med større arrangementer som selvstendig næringsdrivende eller i gründerbedrifter.

Valg av 1. varamedlem 1 år

Kaja Olsen Langebeck, 34 år. Bor i Telemarksvingen 4, med samboer og datter. Har bachelor i psykologi og tar for tiden en mastergrad i psykologi. Ønsker å bidra til kommunikasjon og formidling i styret. Bodd i byggelaget i 3 år, og på Kampen siden 2018.

Valg av 2. varamedlem 1 år

Nils August Rud Grønning, 32 år. Bor i Telemarksvingen 20, siden 2020. Barnehagelærer på Villa Utsikten, tidligere på Kampen. Kjenner en del folk som bor her. Ønsker å bidra til å ta vare på nærmiljøet i Kampen, og naboskapet i byggeselskapet. Tidligere styreleder i Asker AUF, og styremedlem i Akershus AUF.

Ikke på valg (valgt for to år til 2027):

Ingrid Cecilie Meidell Berge, 32 år, har bodd på Kampen i fire år, i Nittedalgata 14. Har mastergrad i eiendomsutvikling- og forvaltning fra NTNU. Jobber som eiendomsforvalter i Oslo kommune og har bred erfaring med drift og forvaltning av bygg, og er også prosjektleder. Meidell Berge ønsker å bidra til gode bomiljø og er vant til å jobbe i team og på kryss av fagfelt.

Innstilling

Valgkomiteens innstilling tas til følge

Roller og kandidater

Valg av 1 styreleder Velges for 1 år
Følgende stiller til valg som styreleder:

- Randi Røvik
  Gjenvalg

Valg av 3 styremedlem Velges for 2 år
Følgende stiller til valg som styremedlem:

- Ingelina Viken Nyebak
- Runa Carlsen
- Tonje Hjelmerud Sørdal

Valg av 2 varamedlem Velges for 1 år
Følgende stiller til valg som varamedlem:

- Kaja Olsen Langebeck
- Nils August Rud Grønning

Styrets oppgaver

Den årlige generalforsamlingen velger styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer. Kun myndige personer kan være styremedlemmer.

Styrets oppgaver er å:

- Representere selskapet utad og lede selskapet i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i generalforsamlingen
- Treffe vedtak i alle saker, med mindre beslutningsmyndigheten ved lov eller vedtekter er flyttet til generalforsamlingen
- Godkjenne fakturaer til betaling
- Vedta budsjett og sørge for forsvarlig drift
- Foreta nødvendige reguleringer av felleskostnader
- Treffe beslutninger om bruk av midler til vedlikehold, bomiljøtiltak og andre driftsoppgaver
- Forvalte og vedlikeholde selskapets fellesarealer og bygningsmasse
- Inngå driftsavtaler
- Godkjenne nye eiere og eventuelt behandle søknader om bruksoverlatning/utleie
- Påse at vedtekter og husordensregler overholdes
- Behandle klagesaker
- Ivareta henvendelser fra beboere
- Sørge for at styremøter avholdes så ofte som nødvendig, og at det føres protokoll fra styremøtene
- Ivareta selskapets HMS-ansvar og brannsikkerhet

ÅRSRAPPORT FOR 2025

Tillitsvalgte

Siden forrige ordinære generalforsamling har aksjeselskapets tillitsvalgte vært:

Styreleder Randi Røvik	Telemarksvingen 21
Styremedlem Ane Andersdatter Birkeland (fratrådt i perioden)	Telemarksvingen 21
Styremedlem Ingrid Cecilie Meidell Berge	Nittedalgata 14
Styremedlem Amanda Myhre Winje	Nittedalgata 17
Styremedlem Fridtjof Wesseltoft (fratrådt i perioden)	Normannsgata 73
Varamedlem Runa Carlsen	Normannsgata 75
Varamedlem Ingelina Viken Nyebak	Trysilgata 7

Valgkomiteen

Turid Sylte	Telemarksvingen 21
Erlend Harbitz	Sons gate 11
Øystein Opperud	Trysilgata 7

Kontaktinformasjon

Styret
Du kan komme i kontakt med styret på e-post kampen@styrerommet.no, via Vibbo.no eller på respektive telefonnummer.

Vibbo
Du kan finne informasjon om boligselskapet og ditt boforhold ved å logge deg inn på Vibbo.no. Her finner du oversikt over din bolig, felleskostnader og annen nyttig informasjon.

Generelle opplysninger om AS Kampens Byggeselskap
Aksjeselskapet består av 433 leiligheter knyttet til aksjer.
AS Kampens Byggeselskap er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 921104219, og ligger i bydel Gamle Oslo i Oslo kommune

Gårds- og bruksnummer:

231	300	301	302	303
367	368	370	372	373
375	376	377	379	380
381	382	383	384	385
415	416	417	427	428
429	430	431	434	435
436	437	438	439	470
471	472	473	474	475
476	477	478	479	480

481 482 484 485 486

487 91 92 94

AS Kampens Byggeselskap

Aksjeselskapets formål er å gi aksjonærene enerett til bruk av egen bolig eller annen bruksenhet i eiendommen.
AS Kampens Byggeselskap har ingen ansatte.

Forretningsførsel og revisjon

Forretningsførselen er utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS i henhold til kontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Miglena Todorova.

Aksjeselskapets revisor er Narvesen Revisjon AS.

Styrets arbeid

Styrets arbeid har i denne perioden vært preget av god fremdrift, gjennomføring og oppfølging av større prosjekter knyttet til utbygging av hovedsikringsskapene og utvendige arbeider med overvannshåndtering og vedlikehold.

Styret har arbeidet med oppfølging av vedtak fra forrige generalforsamling når det gjelder bygningsmessige endringer, og har vært opptatt av å sikre likebehandling og forutsigbarhet for beboerne.

Samarbeidet med Caroline Tyrén, som vår rådgiver i Obos, har vært godt.

Det har over tid vært jobbet med å sikre gode drifts- og vaktmesterjenester i selskapet, men oppfølgingen av avtalen om vaktmestertjenester med Oslo Bygårdsservice AS har ikke gitt ønsket resultat og avtalen er sagt opp. Den er erstattet av en ny avtale om drifts- og vaktmestertjenester med Tronslien AS fra 1 mai 2026.

Magnus Helleberg fra Bygårdsservice AS, som har ivaretatt vakmesteroppgavene har fratrådt.

Elvia har også i år gjennomført el-tilsyn på tilfeldig valgte adresse i byggeselskapets felles bygningsmasse.

Skifte av låssystem er i hovedsak ferdigstilt, og vi er sikret tilgang til alle våre lokaler med unntak av boder for utleie i kjellerne. Låssystemet virker med noen unntak bra. De problemer som er rettet er i hovedsak knyttet til dørene som har gamle låskasser og endestykker, og noe brukerproblematikk som har løst seg. I forbindelse med behov for utskifting av låskasser og endestykker er det også avdekket problematikk knyttet til rømningsveier, og utskifting av dørene inkl låskasser og endestykker er prioritert.

Nøkler som er meldt tapt blir avregistrert, og det har ikke vært innbrudd knyttet til åpne dører og nøkkeltilgang siden Iloq ble innstallert.

Det er fortsatt økning i forsikringssaker og forsikringsutbetalinger grunnet vannskade, og også forsikringspremien har økt. I forsikringssaker er vedtektene og forsikringsavtalen lagt til grunn med hensyn til hva som dekkes av husforsikringen, og egenandel/aldersfradrag som i hovedsak skal dekkes av eier.

Det kommer et stort antall henvendelser til styret om ulike forhold, som spørsmål av praktisk karakter, naboklager, parkering i gårdsrom og oppfølging av tidkrevende henvendelser. Styret tar tilbakemeldinger og innspill fra beboere med i arbeidet når det er relevant, og gjennomfører møter/samtaler med enkelte beboere ved behov.

Det er installert styretavler i alle oppganger for å bedre informasjonsflyten mellom styret og beboerne. Styretavla er en kanal hvor vi enkelt kan legge ut, både viktig og dagsaktuelt innhold. Monteringen av styretavlene var dessverre preget av feilplassering, uønsket reklame og kritikk for mangelfull informasjon. Styretavlene fungerer nå som forutsatt, og bidrar til av når flere med informasjon. Det har vært spesielt viktig under de pågående arbeidene med hovedsikringsskapene, og de som utfører arbeidene er fornøyd med vårt arbeid for at gjennomføringen skal gå som planlagt.

Også parkeringer i gårdsrommene er redusert etter at det er fast informasjon om parkeringsforbudet på styretavlene.

Det er inngått avtale med parkeringsselskap om kontroll av overholdelse av parkeringsforbudet, som vil starte når opparbeidelsen av gårdsrommene er klart.

Arbeidet med å skifte verandadører og tilstøtende vinduer fortsetter.

Det har ikke vært mulig å videreføre tiltaket nabolagspub på grunn av manglende frivillige til å ivareta arrangementene.

MØTEVIRKSOMHET

Det har vært avholdt 10 fysiske styremøter, to teams-møter, et heldags styreseminar i tillegg til avklaringer på styrets gruppe, e-post og meldinger. Det holdes jevnlige byggemøter for å følge opp arbeidene med hovedsikringsskapene og utearbeider. Det er avholdt eget budsjettmøte, og forberedelsesmøte til generalforsamlingen. Det er avholdt møter med Bygårdsservice om vaktmestertjenester og andre tjenester.

I tillegg er det gjennomført en rekke befaringer i forbindelse med vedlikeholdsoppgaver, prosjektering og innhenting av pristilbud med bistand fra Obos prosjekt.

Styret har også fulgt opp utbyggingen av NRK på Ensjø, og levert uttalelse til PBE i forbindelse med endret reguleringsforslag.

AKSJEOVERDRAGELSE/BRUKSOVERLATING

STYREVAKT

Styrekontoret har vært åpent mandager mellom kl. 18.00 - 19.00 med unntak av ferieavvikling, høgtider, kuldeperiode og ved uforutsette hendelser. I forbindelse med pågående arbeider brukes kontoret som pause- og arbeidsrom, og beboerne kan kontakte styret på telefon og avtale egne møter som alternativ.

VEDLIKEHOLD

Skifte av låssystem er gjennomført.

Arbeidene med overvannssikring og oppgradering av uteområdene er godt i gang, og det samme er utbyggingen av hovedsikringsskapene og nye stigeledninger.

Det er iverksatt et prosjekt med avfukter i kjelleren i Normannsgata 64.

Det er foretatt gjennomgang av HMS-planen.

Det er utført reparasjoner og vedlikehold på tak, rensing av mose på tak og tette takrenner, og det er montert vifter på alle pipeløp for ildsteder.

Ytterdører er ettersett, og vaktmester har justert dørautomatikken ved behov. Vaktmester følger også opp og ivaretar enkle vedlikeholdsoppdrag, og Bygårdsservice AS utfører oppgaver med ekstra vintervedlikehold inkl fjerning av snø og istapper på tak.

Det er inngått egen avtale om årlig service av dører, dørpumper og låser.

VEDLIKEHOLD FOR KOMMENDE PERIODE (1-3-5 ÅR)
Det arbeides med en vedlikeholdsplan basert på tidligere rapporter og prioriterte behov.

Utskifting av ytterdører er en prioritert oppgave, og det vil bli gjort en vurdering av tilstanden til leilighetenes inngangsdører.

Opparbeidelse av gårdsrom inkl lyssetting i kvartal C. Vedlikehold, utskifting og oppgradering av grøntarealer fortsetter.

Utskifting av hovedsikringsskap med automatsikringer, og skifte av stigeledninger fortsetter.

UTFØRTE VEDLIKEHOLDS- OG REHABILITERINGSJOBBER:
2025 Det er montert vifter på alle piper for ildsteder.

2025 Skifte av låssystem

2023 Utbedring av lekkasje på hovedvannledning i Skedsmogata.

2023: Utskifting av balkongdører med tilstøtende vindu etter behovsvurdering.

2022: Installasjon av LED belysning i kjeller - og loftsboder.

2022; Bygging av sykkelhus i C og D kvartalet.

2021;; Ombygging av søppelskur til sykkelparkeringhus i A-kvatalet.

2019 Ombygging av søppelskur til sykkelparkeringhus i B-kvartalet.

2018: Utskiftning og oppgradering til LED-belysning i oppgangene og fellesareal i kjellere.

2017/2018 oppussing av oppganger.

2015; oppgradering og utvidelse av parkering, etablering av 2 ladestasjoner.

2014 Oppussing/modernisering et fellesvaskeri.

2014 Oppgradering og utvidelse parkering. Det er lagt til rette for 10 nye parkeringsplasser.

2012 Nye pipeløp samt rehabilitering utvendig

2012 Nye vinduer kjøkken og soverom.

2009 Nytt callinganlegg. 2006 Oppussing av alle bad.

2005 Oppgradert elektrisk anlegg. Nye sikringsskap med automatsikringer i leiligheter hvor byggeselskapet sto for rehabiliteringen.

2005 Nye soilrør kjøkken og bad.

2000 Opparbeide utearealet. Beplantning, utbedring gressplener. Nytt søppelskur i kvartal A og B.

1997 Utvendige malerarbeider. Balkonger, terrassedør og stuevinduer

ÅRSREGNSKAPET

Styret mener at årsregnskapet gir et riktig bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning.

Vesentlig avvik
Driftskostnadene er høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak høyere kostnader til drift og vedlikehold av bygningsmassen enn budsjettert.

Resultat
Årets resultat vises i resultatregnskapet og foreslås ført mot egenkapital. Eventuelt avdrag på langsiktig gjeld (lån) er ikke tatt hensyn til.

Arbeidskapital
Selskapets arbeidskapital (omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld) viser selskapets likviditet. Arbeidskapitalen pr. 31.12 var kr 14 825 131.

Budsjett 2026
Det er budsjettert med kr 12 471 630 til drift og vedlikehold.

Budsjettet er basert på estimerte tall, det er tatt høyde for prisøkninger på drift og vedlikehold i den grad det foreligger estimater.

Felleskostnader
Budsjettet danner grunnlaget for fastsettelsen av felleskostnader.

Budsjettet er basert på 3 % økning av felleskostnadene fra 01.01.2026.

For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.

KAMPENS BYGGESELSKAP AS
ORG.NR. 921104219, KLIENTNR. 1266

RESULTATREGNSKAP

	Note	Regnskap 2025	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
DRIFTSINNTEKTER:					
Innkrevde felleskostnader	2	20 204 444	19 484 917	20 221 116	20 775 000
Vaskeri		10 558	0	10 000	10 000
Andre inntekter	3	32 614	72 104	70 000	70 000
SUM DRIFTSINNTEKTER		**20 247 616**	**19 557 021**	**20 301 116**	**20 855 000**
DRIFTSKOSTNADER:					
Personalkostnader	4	-54 990	-53 315	-53 000	-56 000
Styrehonorar	5	-390 000	-375 000	-390 000	-402 000
Avskrivninger	14	-653 978	-660 378	-660 000	-660 000
Revisjonshonorar	6	-40 234	-38 953	-42 000	-43 260
Forretningsførerhonorar		-599 213	-586 600	-614 000	-638 000
Konsulenthonorar		-508 037	-263 484	-100 000	-600 000
Drift og vedlikehold	7	-3 854 236	-1 903 427	-1 971 000	-12 471 630
Forsikringer		-1 291 505	-1 042 562	-1 250 000	-1 446 000
Kommunale avgifter	8	-4 512 190	-4 182 366	-4 671 000	-5 230 000
Energi/fyring	9	-273 603	-250 064	-300 000	-280 000
TV-anlegg/bredbånd		-1 127 241	-1 098 483	-1 134 000	-1 178 000
Andre driftskostnader	10	-2 858 394	-2 662 824	-2 565 500	-2 699 500
SUM DRIFTSKOSTNADER		**-16 163 621**	**-13 117 456**	**-13 750 500**	**-25 704 390**
DRIFTSRESULTAT		**4 083 995**	**6 439 565**	**6 550 616**	**-4 849 390**
FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER:					
Finansinntekter	11	371 031	375 483	40 000	40 000
Finanskostnader	12	-518 044	-780 257	-583 000	-261 000
RES. FINANSINNT./-KOSTNADER		**-147 013**	**-404 773**	**-543 000**	**-221 000**
ÅRSRESULTAT		**3 936 982**	**6 034 792**	**6 007 616**	**-5 070 390**
Overføringer:					
Til opptjent egenkapital:		3 936 982	6 034 792		

KAMPENS BYGGESELSKAP AS
ORG.NR. 921104219, KLIENTNR. 1266

BALANSE

	Note	2025	2024
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Bygninger	13	62 731 703	63 365 357
Andre varige driftsmidler	14	912 989	933 313
SUM ANLEGGSMIDLER		**63 644 693**	**64 298 670**
OMLØPSMIDLER			
Restanser felleskostnader/kundefordringer		89 575	96 085
Andre kortsiktige fordringer	15	8 385	0
Driftskonto OBOS-banken		4 359 853	7 377 083
Innestående i andre banker		1 450 243	68 004
Sparekonto OBOS-banken		9 610 765	9 286 845
Sparekonto OBOS-banken II		271 703	220 270
SUM OMLØPSMIDLER		**15 790 524**	**17 048 286**
SUM EIENDELER		**79 435 217**	**81 346 956**
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Aksjekapital	16	477 540	477 540
Opptjent egenkapital		66 424 041	62 487 059
SUM EGENKAPITAL		**66 901 581**	**62 964 599**
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Pante- og gjeldsbrevlån	17	6 584 232	11 508 219
Annen langsiktig gjeld	18	4 984 010	4 986 010
SUM LANGSIKTIG GJELD		**11 568 242**	**16 494 229**
KORTSIKTIG GJELD			
Forskuddsbetalte felleskostnader		361 498	306 056
Leverandørgjeld		529 702	1 454 232
Påløpte renter		74 193	127 839
SUM KORTSIKTIG GJELD		**965 393**	**1 888 127**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		**79 435 217**	**81 346 956**
Pantstillelse	19	50 000 000	50 052 665
Garantiansvar		0	0

Oslo, 27.02.2026
Styret i Kampens Byggeselskap As

Randi Irene Røvik /s/ Amanda Myhre Winje /s/ Ingrid C. Meidell Berge /s/

NOTE 1
REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak.

INNTEKTER
Inntektene inntektsføres etter opptjeningsprinsippet.

HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid.

FORDRINGER
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

SKATTETREKKSKONTO
Selskapet har egen separat skattetrekkskonto i OBOS-banken. Innskuddet tilhører myndighetene og kan ikke disponeres fritt.

NOTE 2
INNKREVDE FELLESKOSTNADER

Bod	42 000
Eiendomsskatt	1 636
Felleskostnader	18 715 348
Bredbånd	1 090 740
Parkering	354 720
SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER	**20 204 444**

NOTE 3
ANDRE INNTEKTER

Nayax-innbetaling (vaskeri)	32 614
SUM ANDRE INNTEKTER	**32 614**

NOTE 4
PERSONALKOSTNADER

Arbeidsgiveravgift	-54 990
SUM PERSONALKOSTNADER	**-54 990**

Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret.

NOTE 5
STYREHONORAR

Honorar til styret gjelder for perioden 2024/2025	-390 000
SUM STYREHONORAR	**-390 000**
I tillegg har styret fått dekket utlegg (inkludert under andre driftskostnader)	-2 000

NOTE 6
REVISJONSHONORAR

Revisjon	-40 234
SUM REVISJONSHONORAR	**-40 234**

NOTE 7
DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Tronslien as	-346 369
SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD	**-346 369**
Drift/vedlikehold bygninger	-3 305 906
Drift/vedlikehold VVS	-50 482
Drift/vedlikehold elektro	-41 304
Drift/vedlikehold vaskerianlegg	-85 755
Egenandel forsikring	-24 421
SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD	**-3 854 236**

NOTE 8
KOMMUNALE AVGIFTER

Eiendomsskatt	-1 636
Vann- og avløpsgebyr	-2 640 697
Feie- og tilsynsgebyr	-102 789
Renovasjonsgebyr	-1 767 068
SUM KOMMUNALE AVGIFTER	**-4 512 190**

NOTE 9
ENERGI/FYRING

Elektrisk energi	-273 603
SUM ENERGI / FYRING	**-273 603**

NOTE 10
ANDRE DRIFTSKOSTNADER

Lokalleie	-12 000
Container	-328 463
Skadedyrarbeid/soppkontroll	-38 629
Annen leiekostnad (gjelder leasingavtale av informasjonstavler)	-184 690
Annet driftsmateriale	-4 456
Vaktmestertjenester	-1 120 253
Renhold ved firmaer	-773 513
Snørydding	-93 700
Gressklipping	-245 500
Andre driftskostnader	-17 417
Trykksaker	-2 500
Møter, kurs, oppdateringer mv.	-7 430
Andre kostnader tillitsvalgte	-2 000
Andre kontorkostnader	-1 663
Kontingenter	-250
Gave, fradragsberettiget	-3 500
Bank- og kortgebyr	-8 514
Øreavrunding	-6
Velferdskostnader	-13 911
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER	**-2 858 394**

NOTE 11
FINANSINNTEKTER

Renter av driftskonto i OBOS-banken	21 769
Renter av sparekonto i OBOS-banken	332 382
Renter bank	12 736
Renter av for sent innbetalte felleskostnader	1 168
Andre renteinntekter	2 976
SUM FINANSINNTEKTER	**371 031**

NOTE 12
FINANSKOSTNADER

Pantegjeldsrenter	-512 864
Renter på leverandørgjeld	-5 180
SUM FINANSKOSTNADER	**-518 044**

NOTE 13
BYGNINGER

Kostpris/bokført verdi	64 005 411	
Avskrevet tidligere	-640 054	
Avskrevet i år	-633 654	
		62 731 703
SUM BYGNINGER		**62 731 703**

NOTE 14
VARIGE DRIFTSMIDLER

Tørketrommel		
Tilgang 2023	37 125	
Avskrevet tidligere	-14 850	
Avskrevet i år	-7 425	
		14 850
Vaskemaskin		
Tilgang 2023	64 494	
Avskrevet tidligere	-25 796	
Avskrevet i år	-12 899	
		25 799
Teknisk anlegg		
Tilgang 2005	3 768 635	
Avskrevet tidligere	-2 896 295	
		872 340
SUM VARIGE DRIFTSMIDLER		**912 989**
SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER		**-20 324**

NOTE 15
ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER

Felleskostnader innkrevd 2026	8 385
SUM ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER	**8 385**

NOTE 16
AKSJEKAPITAL

Aksjekapital	477 540
SUM AKSJEKAPITAL	**477 540**

Fordelt på 7959 aksjer x 60.
Styremedlemmer som også er aksjonærer, eier aksjer på lik linje med øvrige aksjonærer.

NOTE 17
PANTE- OG GJELDSBREVLÅN

Nordea Bank Abp, Filial I Norge		
Flytende rente. Rentesatsen pr. 31.12.25 var 5,47 %.		
Løpetiden er 20 år.		
Opprinnelig 2007	-50 000 000	
Nedbetalt tidligere	38 491 781	
Nedbetalt i år	4 923 987	
		-6 584 232
SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN		**-6 584 232**

NOTE 18
ANNEN LANGSIKTIG GJELD

Andre innskudd	-4 984 010
SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD	**-4 984 010**

NOTE 19
PANTSTILLELSE

Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant:

Pantelån	6 584 232
TOTALT	**6 584 232**

Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr. 31.12.2025 følgende bokførte verdi:

Bygninger	62 731 703
TOTALT	**62 731 703**

Electronic signature

Signed by

Huatorpet, Adam-Nicolai M

Date and time *(UTC+01:00) Central European Time (Berlin) (DD.MM.YYYY HH:MM:SS)*

06.03.2026 14:26:00

Date of birth

1992-07-20

Signature method

Norwegian BankID

This document is signed electronically.
The electronic signature is legally binding. This page is added to provide basic information about the electronic signature(s), and the signed document can be read on the following page(s). Attached is also a PDF with more detailed information about the electronic signature(s), and also an XML file with the contents of the signature(s). The attachments can be used to verify the electronic signature(s) if needed.

NARVESEN
REVISJON

Til generalforsamlingen i Kampens Byggeselskap AS

Narvesen Revisjon AS
Storgata 4, 2212 Kongsvinger
Org.nr.: 912 663 930 MVA
www.narvesenrevisjon.no

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Kampens Byggeselskap AS som består av balanse per 31. desember 2025, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2025 og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under "Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet". Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Styret (ledelsen) er ansvarlige for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

This document is signed with the PAdES-format (PDF Advanced Electronic Signatures) by Signicat. This protects the document and its attachments from changes after signature.
Verified by SIGNICAT 06.03.2026

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
https://revisorforeningen.no/om-revisjon/revisjonsberetning-revisors-oppgaver-og-plikter/

Narvesen Revisjon AS

(elektronisk signert)

Adam Huatorpet
statsautorisert revisor

This document is signed with the PAdES-format (PDF Advanced Electronic Signatures) by Signicat. This protects the document and its attachments from changes after signature.

Verified by SIGNICAT 06.03.2026

Deltagelse på årsmøte 2026

Årsmøtet avholdes 21.04.26
Selskapsnummer: 1266 **Selskapsnavn:** KAMPENS BYGGESELSKAP AS

BRUK BLOKKBOKSTAVER

Leilighetsnummer: _____ **Navn på eier(e):** _____

Signatur: _____

Fullmakt

Eier kan møte ved fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst.

Eier gir herved fullmakt til:

Fullmektigens navn: _____

OBOS
Eiendomsforvaltning

Standardveien 1
Postboks 393 Alnabru
0614 Oslo

Telefon: 22 86 55 00
E-post: oef@obos.no
www.obos.no

OBOS Follo
Haugenveien 13
1423 Ski

OBOS Østfold
Storgata 5
1607 Fredrikstad

OBOS Rogaland
Laberget 22
4022 Stavanger

OBOS Stor-Bergen
Inger Bang Lunds vei 4
5059 Bergen

OBOS Vestfold
Storgaten 20
3126 Tønsberg

OBOS Innlandet
Vangsvegen 143
2321 Hamar

OBOS Nordvest
Ystenesgata 6B
6003 Ålesund

OBOS Midt-Norge
Ranheimsvegen 9
7044 Trondheim

Protokoll til årsmøte 2026 for KAMPENS BYGGESELSKAP AS

Organisasjonsnummer: 921104219
Møtet ble avholdt 21. april kl. 18:00, Storsalen i Kampen Bydelshus.

Til stede: 66 aksjonærer, hvorav 11 representert ved fullmakt, totalt 1 280 stemmeberettigede.

Følgende saker ble behandlet på årsmøtet:

1. Valg av møteleder

Møtelederen sørger for at møtet blir avviklet etter lovens regler og er ansvarlig for at det føres protokoll. Hvis ikke årsmøtet velger en møteleder eller den foreslåtte møtelederen ikke blir valgt, er det styrets leder som etter loven er møteleder.

Forslag til vedtak:
Randi Irene Røvik er valgt.

✓ **Vedtatt.**

2. Godkjenning av de stemmeberettigede

Deltakere i møtet er registrert i en frammøteliste etter innleverte registreringsblanketter og fullmakter, og listen legges til grunn for opptelling av de stemmeberettigede.

Forslag til vedtak:
Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede.

✓ **Vedtatt.**

3. Valg av protokollvitne/r

Etter loven skal det også velges minst en eier til å signere protokollen sammen med møteleder.

Styrets innstilling
Grete Lyche og Erlend Solbakk Harbitz foreslås som protokollvitner.

Forslag til vedtak:
Grete Lyche og Erlend Solbakk Harbitz er valgt.

✓ **Vedtatt.**

4. Godkjenning av møteinnkallingen

Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet er innkalt på.

Forslag til vedtak:
Møteinnkallingen godkjennes

✓ **Vedtatt.**

5. Forretningsorden

For å sikre en forutsigbar gjennomføring av generalforsamlingen fremlegger styret forslag til forretningsorden for møtet.

Gjennomføring av generalforsamlingen

1. Generalforsamlingen ledes av den valgte møtelederen, og gjennomføres i samsvar med vedtektene for-Kampens Byggeselskap AS, og vedtatt forretningsorden.

2. De som ønsker ordet til debatt eller forretningsorden, melder seg på talerlisten skriftlig eller ved-håndsopprekning.

3. Taletiden er tre minutter for første innlegg, to minutter for andre innlegg og ett minutt for tredje innlegg.

4. Etter forslag fra møteleder eller deltaker kan møtet: • sette strek for innlegg • sette strek for nye forslag • øke antall innlegg • endre taletiden

5. Forslag /endringsforslag kan bare fremmes til saker som står på sakslisten, og leveres skriftlig.

6. Når sakslisten er godkjent kan ikke forslag trekkes uten at generalforsamlingen vedtar det.

7. Stemmegivning gjennomføres i samsvar med møteleders angivelse, og det skal opplyses hvilken sak/forslag-det stemmes over. Det er styrets innstilling som legges til grunn for avstemming.

8. Dersom det besluttes skriftlig avstemning skal stemmesedler benyttes.

9. Ved behov opprettes tellekorps.

10. Det føres protokoll fra møte

Styrets innstilling
Forretningsorden vedtas

> **Forslag til vedtak:**
> Forretningsorden vedtas
> ✓ **Vedtatt.**

6. Årsrapport og årsregnskap

a) Godkjenning av årsrapport og årsregnskap

b) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital.

> **Forslag til vedtak:**
> Årsrapport og årsregnskap godkjennes. Årets resultat overføres til egenkapital.
> ✓ **Vedtatt. Tillegg til styrets årsrapport: Markiseprosjektet ble igangsatt i 2025, men ble ikke ferdigstilt samme år som følge av feilleveranser fra leverandør. Prosjektet er per i dag ikke ferdigstilt.**

7. Fastsettelse av honorarer

Godtgjørelse for styret foreslås satt til kr 402 000

> **Forslag til vedtak:**

Styrets godtgjørelse settes til kr 402 000

✓ **Vedtatt.**

8. Vedtektsendring § 4 Vedlikehold 4-1 Aksjeierens vedlikeholdsplikt (8)

Generalforsamlingen i 2025 vedtok i sak 9:

I samarbeid med eksterne fagkyndige utarbeider styret nye retningslinjer for bygningsmessige endringer. Samt følgende tillegg av Marit Bache: Disse retningslinjene tas inn og legges fram som vedtektsendring under punkt 8, aksjeeiernes vedlikeholdsplikt.

Bakgrunnen for saken er søknader om bygningsmessige endringer styret avslår. Spesielt gjelder det søknader knyttet til flytting av kjøkken hvor blant annet rørføring ønskes i lukket system under gulv, i bjelkelag, gjennom etasjeskillet eller som påkobling på nedløpsrør bad.

I forbindelse med ombygging av hovedsikringsskapene er det avdekket flere forhold hvor eiere har fått utført arbeider som oppgradering av strømkapasitet, flytting av sikringsskap i leilighet og etablering av strømuttak i kjellerboder, som brukes til blant annet frysere og varmtvannstanker. Dette er søknadspliktige arbeider, og etablering av strømuttak i lukkede boder er også i strid med hensynet til brannsikkerhet. Disse forholdene må rettes.

Brudd på brannceller, som ved etablering av varmtvannstank i kjeller og loft, er søknadspliktig, men ved sjekk hos PBE er det ikke fremmet slike søknader.

På bakgrunn av problemer med pipeløp og innstallering av ildsteder foreslås det at etablering av ildsteder også tas inn som meldepliktige arbeider.

Styret har benyttet Obos prosjekt, som rådgiver for anbefalingene.

Styrets innstilling
Nytt punkt 8

(8) Bygningsmessige endringer skal meldes til styret for vurdering, behandling og registrering.

Alle endringer i boligen må være i henhold til regler, forskrifter og veiledninger gitt av offentlige myndigheter. Den enkelte eier kan ikke søke om meldepliktige arbeider etter plan- og bygningsloven uten styrets godkjenning.

Den enkelte eier kan ikke flytte leilighetens sikringsskap, eller gjøre inngrep i hovedsikringsskap og på stigeledninger uten godkjennelse fra styret.

Endringer som berører opprinnelige avløpsrør skal også beskrives for styret.

Aksjonæren må ikke uten skriftlig samtykke fra boligselskapet flytte/rive vegger eller gjøre andre større bygningsmessige endringer i boligen. Dokumentasjon om at endringene ikke svekker bærende konstruksjoner må legges ved søknad til styret om endringer.

Montering av elektriske vifter i på kjøkken og bad på eksisterende ventiler og avtrekkskanaler beregnet for naturlig oppdrift i rom beregnet for kjøkken og bad, må ikke forekomme. Flytter man inn i en bolig hvor elektriske vifter er montert, må disse fjernes. Kullfiltervifter er tillatt.

Det tillates ikke

- Forgreininger, dvs nye hull på eksisterende nedløpsrør. Verken på bad eller kjøkken.
- Pumpe og kvern i tilknytning til avløpet.
- Tildekking av hovedstoppekran.

- Gjennomføring av røropplegg til bad.
- Gjennomføring av røropplegg til kjeller eller loft
- Etablering av strømuttak i kjeller- og loftboder.

Det skal avholdes sluttbefaring av arbeider som krever godkjenning, som utføres av fagkyndig/e oppnevnt av styret, for eiers regning.

Forslag til vedtak:
Stryets innstilling godkjennes

✓ **Vedtatt. Overveldende flertall.**

9. Vedtektsendring § 7 Styret og dets vedtak 7-1 Styret (2)

I punkt 2 er funksjonstiden for styreleder satt til ett år, og for de andre styremedlemmene to år. Begrunnelsen for at funksjonstiden for styrets leder skal være kortere enn for styremedlemmer er ukjent, og uvanlig om en ser på sammenlignbare boligselskap. Det er i praksis verken ønskelig eller naturlig å skifte styreleder hvert år, så for å styrke styrets arbeid og forutsigbarhet for styrets leder foreslås det at også styrets leder velges for to år med virkning fra 2027.

Styrets innstilling
Punkt 2 første setning endres til

Funksjonstiden for styrets leder og medlemmer er to år.

Forslag til vedtak:
Styrets innstilling godkjennes.

✓ **Vedtatt. Overveldende flertall.**

10. Endring av antall vaskerier

Styret har innhentet ekstern vurdering av behov for oppgradering av vaskeriene og utskifting av maskinene. Vedlikeholdsbehovet omfatter blant annet nye gulv, utskifting av elektrisk anlegg og oppvarming, reparasjon og maling av vegger og tak, ventilasjon samt nye maskiner. Maskinene er i hovedsak mer enn ti år, og fremtidige servicekostnader og behov for nye maskiner vil øke. Ser en på bruken av vaskeriene er det heller ikke behov for å opprettholde syv vaskerier, og en reduksjon av antall vaskerier vil også frigjøre arealer til andre felles formål. Det foreslås derfor å redusere antall vaskerier til fire. Det vil si at vaskeriene i Normannsgata 54, Nittedalsgata 16, Telemarksvingen 6 og 16 opprettholdes. Vaskeriet i Telemarksvingen 19 opprettholdes inntil videre, som alternativ under oppgradering av gjenværende vaskerier.

Utvelgelse av vaskerier som avvikles:

Sons Gate 19 - Vaskeriet er stengt i påvente av generalforsamlingens behandling av saken, og vaskemaskinen er defekt og må eventuelt erstattes av en ny maskin. Det er begrenset anvendelse av dette vaskeriet, og stort behov for oppgradering av dette vaskeriet. Samtidig er det begrenset tilgang på felles kjellerrom til andre formål på denne adressen, og behov for arealer til å sette barnevogner, sykler og annet det er tillatt å sette på fellesarealene.

Trysilgata 1 - også her er det begrenset anvendelse av vaskeriet, og behov for oppgradering. Det er begrenset tilgang på kjellerrom til felles bruk også på denne adressen, så en omdisponering av lokalene vil komme beboerne til nytte.

Telemarksvingen 19 - dette vaskeriet er oppgradert tidligere, men vaskeriet er lite og har en ugunstig ventilasjonsløsning. Også her er det behov for arealer til annet bruk. Vaskeriet vil opprettholdes inntil videre, som alternativ under oppgradering av vaskerier som skal opprettholdes.

Styrets innstilling
Vaskeriene i Trysilgata 1, Sons Gate 19 og Telemarksvingen 19 nedlegges.

Forslag til vedtak:
Styrets innstilling vedtas.

✓ **Vedtatt. Overveldende flertall. Protokolltilførsel av styret: Telemarksvingen 19 opprettholdes inntil videre, som alternativ under oppgradering av vaskerier som skal opprettholdes.**

11. Nedleggelse av treningsrommet i Bøgata 31.

På bakgrunn av klager på støy, og behov for vurdering av lokalens egnethet, behov for service og oppdatering samt avklaring av forsikringsansvar har vi ikke tatt opp nye brukere til treningsrommet, eller iverksatt ny ordning med treningsavgift.

Treningsrommet er fordelt på flere kjellerrom i Bøgata 31 med naboer i etasjen over. Rommene er imidlertid ikke isolert, og det er ikke gjort andre støydempende tiltak enn teppegulv som kan dempe lyd. Det er heller ikke tilstrekkelig ventilasjon i lokalene, og vinduene blir ofte stående oppe selv på vinterstid. Dette er ikke tilfredsstillende, men verken takhøyde eller ventilasjonsbehov lar seg løse på en tilfredsstillende måte uten store kostnader. Det er gjort noen nyinvesteringer siden treningsrommet ble etablert, men dette har vært en fullt ut subsidiert ordning for de som bruker treningsrommet og innføring av treningsavgift er ikke tilstrekkelig til å dekke verken rengjøring, vedlikehold eller oppgradering av utstyr og lokaler.

Selv om hovedregelen er at en ikke har krav på erstatning for skader som oppstår som følge av påregnelig risiko, og at grunnvilkårene om ansvarsgrunnlag/uaktsomhet, økonomisk tap og årsakssammenheng mellom uaktsomhet og skaden må være til stede, vil det kunne oppstå erstatningsgrunnlag for skader forårsaket av defekt utstyr, manglende vedlikehold, ettersyn og rydding. Dette er et ansvar som ikke kan løses med ansvarsfraskrivelse, og vi har ikke en forsikring som dekker slike forhold.

Vurderingen er derfor at treningsrommet nedlegges i nåværende lokaler, og at generalforsamlingen gjør en ny vurdering av å reetablere tilbudet dersom det er andre lokaler som er mer egnet.

Styrets innstilling
Styret foreslås at treningsrommet nedlegges.

Forslag til vedtak:
Styrets innstilling vedtas.

✓ **Vedtatt.**

12. Avvikling av dagens ordning med utleie av boder

Kampens Byggeselskap AS har 27 boder fordelt på ulike adresser. Av disse er det ti stykker som er utleid til kr 300 - 350 pr md. Det er imidlertid grunn til å tro at fellesrom er tatt i bruk uten leieavtale, og det er behov for å revidere praksisen med utleie, leiekontrakter og oppfølging.

Det er stort behov for tilgjengelige arealer for de fleste beboerne, og det er etterspørsel etter lagerplass. Selv om det betales leie for ti av bodene, er dagens praksis er en form for privatisering av fellesarealer med manglende rullering og langvarig bruk av arealene. Med tanke på at det er behov for å oppgradere kjellerne

og at eksterne lager er lett tilgjengelig, er det et relevant spørsmål om det ikke er på tide å innføre en mer hensiktsmessig tilgang til arealene for flest mulig. I samsvar med leieavtalene, som angir fire år for leieavtalen, vil nåværende leieavtaler sies opp. Det foreslås å erstatte langtidsutleie med kortvarige leieavtaler i forbindelse med oppussing og flytting for fem av disse bodene, og i forbindelse med oppgradering av kjellerne vurdere løsninger som gir flere tilgang til arealene.

Styrets innstilling
Styret foreslår å erstatte dagens langtidsutleie av boder med kortiddsutleie for fem av bodene i forbindelse med oppussing og flytting. Resterende boder skal innrettes slik at flest mulig sikres tilgang til arealene.

> **Forslag til vedtak:**
> Styrets innstilling vedtas.
>
> ✓ **Vedtatt. Overveldende flertall. Feil i styrets innstilling ble rettet til «fem av bodene», i samsvar med forslagets ordlyd.**

13. Forslag fra Stine Marie Brænna Olstad om å gjennomgå og evaluere tiltak iverksatt av styre.

Stina Marie Brænna Olstad foreslår å benytte generalforsamlingen til å gjennomgå og evaluere tiltak som har blitt iverksatt av styret, som ikke ble behandlet på sist årsmøte. F.eks slik som endring av nøkler og informasjons-skjerm i trapperom. Disse to punktene er ikke i loggen fra referatet fra forrige årsmøte, når ble det besluttet at man skulle gjøre disse tiltakene?

Begrunnelse for forslaget:

Det har blitt gjort endringer i borettslaget det siste året som det nok hadde vært lurt å evaluere, være transparente om kostnad/effekt og kommunisert tydelig rundt- slik at alle i borettslaget har informasjon om hvorfor styret valgte å gjennomføre disse endringene og om hvilken positiv effekt dette eventuelt har hatt. Har disse endringene påvirket felleskostnadene? Har disse endringene vært bra for borettslaget? har de hatt ønsket effekt?

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Lite konsekvens, tiltakene er allerede gjennomført.

Andre relevante opplysninger :

Hensikten med dette punktet er informasjonsflyt og tydeliggjøring av styrets rett til å gjøre driftsendringer utenom generalforsamling/årsmøte.

Styrets innstilling
Forslaget er ivaretatt ved at oversikt over styrets ansvar og oppgaver er inntatt i innkallingen til generalforsamlingen, og styrets årsrapport. Styret viser også til informasjon på Styretavla og på Vibbo i form av nyhetssaker og egne temasider.

Når det gjelder nøkkelsystemet var det som tidligere redegjort for foranlediget av gammelt låssystem med nøkler på avveie, og innbrudd i kjellerne som med ett unntak skjedde ved at dører ikke var låst eller med nøkkel. Styret vurderte ulike løsninger, og vedtok Iloq som løsning. Dette ble det redegjort for i styrets rapport i 2024 og 2025 under Vedlikehold for kommende periode (1-3-5 år) I den forbindelse ble det også avholdt egne informasjonsmøter, og styret sto selv for utdeling av nøkler og var tilgjengelige for spørsmål.

Styretavla ble også vedtatt av styret for å dekke et informasjonsbehov som ikke løses ved Vibbo eller korktavler. Dette ble lagt ut som Nyhetssak på Vibbo med lenke, men her kunne vi informert bedre og installasjonen kom også brått på styret.

Når det gjelder kost/nytte gjør styret en vurdering av alle tiltak som gjennomføres, både med hensyn til nødvendighet, behov og prioritering. Det er vår oppfatning at tiltakene som er gjennomført dekker legitime behov, er nødvendige og fungerer som forutsatt selv om det for informasjonstavlenes del oppsto uforutsette problemer. Problemer som i hovedsak er løst.

Ingen av tiltakene har påvirket felleskostnadene ut over at de er dekket av det økonomiske handlingsrommet i driftsbudsjettet.

Alle opplysninger er tilgjengelig for generalforsamlingen, som godkjenner regnskapet.

Det foreslås at styrets redegjørelse tas til orientering.

> **Forslag til vedtak:**
> Styrets redegjørelse tas til orientering.
>
> ✓ **Vedtatt. Enstemmig.**

14. Forslag fra Kristin Elisabeth Notø om bruk av rom i kjellerne.

Kristin Elisabeth Notø foreslår bruk av rom i kjellerne

Begrunnelse for forslaget:

Leilighetene er små. Behov som ikke dekkes av bodene.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Økonomisk: opplegg el, skifte lås i dør, enkel tilrettelegging og markering av disponering av areal. Enkelt dekke i vater for plassering av fryser. Administrativt: noe

Andre relevante opplysninger :

Forslaget gjelder bare nødvendig lagring. Ikke for eks rom for skiprepping, utlån av verktøy, annet, som hvis ønsket må komme som egne forslag av andre.

Styrets innstilling
Styret er enig i at det er behov for å øke tilgjengeligheten til fellesarealene, og mener forslaget er ivaretatt i sak 12. Når det gjelder elektriske installasjoner i fellesarealene vil det bli gjort en egen vurdering i forbindelse med utarbeidelse av planer i forbindelse med oppgradering av kjellerne.

> **Forslag til vedtak:**
> Forslaget er ivaretatt
>
> ✓ **Vedtatt. Enstemmig.**

15. Forslag fra Runa Midre om å erstatte dagens inngangsdører til leilighetene.

Runa Midre foreslår at styret vurderer å erstatte dagens inngangsdører til leilighetene med moderne, lydisolerte og brannsikre dører.

Begrunnelse for forslaget:

Dagens dører er gamle, har begrenset lydisolasjon og gir ikke optimal brannsikring. Støy fra oppgangen - som trinnlyd, stemmer og dører som smeller - slipper lett inn i leilighetene og påvirker både trivsel og bokvalitet. Moderne lydisolerte dører med dokumentert lydreduksjon på 40 dB eller mer vil kunne redusere oppgangsstøy betydelig. I tillegg vil dører med høyere brannmotstand gi bedre beskyttelse mot røyk- og brannspredning, noe som øker tryggheten for alle beboere. Samlet vil dette tiltaket både forbedre livskvalitet, komfort, sikkerhet og standard i borettslaget, og bør vurderes som en del av borettslagets vedlikeholds- og oppgraderingsplan.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Tiltaket vil kreve en investering, men kan ses som en oppgradering av både sikkerhet og bokvalitet. Kostnader og gjennomføring må utredes av styret.

Styrets innstilling
Vi viser til styrets årsrapport, hvor det fremkommer at utskifting av ytterdørene er en prioritert oppgave og at tilstanden til leilighetenes dører også vil bli vurdert. Styret mener derfor forslaget er ivaretatt.

> **Forslag til vedtak:**
> Forslaget er ivaretatt.
>
> ✓ **Vedtatt. Enstemmig.**

16. Forslag fra Helge Prøsch om å følge opp ENØK rapport fra OBOS Prosjekt

Helge Prøsch foreslår å følge opp ENØK rapport laget for KB av OBOS Prosjekt.

Begrunnelse for forslaget:

Vi har en kald vinter bak oss, og spesielt leiligheter i første og i øverste (4. & 5. etg.) har slitt med dårlig isolering og stort varmetap. Vi burde se nærmere på 2 av forslagene i rapporten, nemlig å kombinere brannisolasjon av tretak på loftet med termisk isolasjon der (det finnes materialer i dag som dekker begge behov), og på forslaget om utvending isolering av kjellere ved å påføre sementbasert isolasjon på mur nederst.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Hvis man oppnår å få ENOVA støtte, noe som for sameier & borettslag var veldig dårlig ordninger for noen år siden, men som nå er i ferd med å forbedres, så kan en slik oppgradering bli lønnsom over år, selv om gevinsten ikke er likt fordelt.

Andre relevante opplysninger :

Viser til ENØK rapport.

Styrets innstilling
Styret vil følge opp forslaget i forbindelse med prioritering av tiltak som krever låneopptak. Det vil bli gjort i forbindelse med at nåværende lån innfris første kvartal 2027, og nytt låneopptak for å følge opp vedlikeholdet av bygningsmassen.

> **Forslag til vedtak:**
> Forslaget er ivaretatt.
>
> ✓ **Vedtatt. Overveldende flertall.**

17. Forslag fra Ylja Lægreid om å sette i gang prøveprosjekt om å etablere innsektsvennlige områder.

Ylja Lægreid foreslår at Generalforsamlingen ber styret: - sette i gang prøveprosjekt om å ikke klippe gress i skråningen foran Telemarksvingen 19 og 21 (Se områder markert med hel skravering i vedlegget). - sette opp et informasjonsskilt om insektsprosjektet. - vurdere innkjøp av frømiks til neste sesong. - Før våren 2027: vurdere å utvide prosjektet til flere av de små plenene mellom inngangspartiene (Se områder markert med halv skravering i vedlegget). - Våren 2028: evaluere prosjektet og vurdere om det burde gjøres permanent, eventuelt med tilpasninger. - kontakte besøksgården for avklaring om bruk av området som beite.

Begrunnelse for forslaget:

Vi som bor i Kampen Byggeselskap er velsignet med trær og grøntområder rett utenfor vinduet, men her, som i resten av byen, er det veldig lite insekter. Insektsdød er et globalt problem, men løsningene er lokale. Dette forslaget går ut på å bruke de minst utnyttede grønne flekkene på aksjelagets grunn til insektsvennlige områder. De minste gressplenene utenfor blokkene våre brukes lite per i dag. Disse plenene blir ikke brukt til soling, grilling, piknik eller barnelek, slik som større gressplener i nærområdet blir. Ved å gi disse et nytt formål som insektsvennlige flekker med større biologisk mangfold enn rent, kortklippet gress, kan vi skape nye goder. Vi ønsker oss at sønnen vår skal kunne kjenne gresstrå mellom tærne, oppleve humler på nært hold og plukke sin første løvetann rett utenfor døra, selv om han vokser opp i byen. Dessuten vil det skape nye hjem for saksedyr, markgresshopper, admiralsommerfugler og hoppedderkopper, som alle på sin måte er viktige i økosystemet. Vi synes også at en litt rufsete flekk med markblomster og strå er mer interessant for øyet enn en snauklipt plen. Forslaget vårt går ut på å la være å klippe gress på noen av grøntområdene rundt blokkene våre, og dermed la vekster som er en naturlig del av det norske økosystemet gro. Det betyr at det kan komme planter som mange anser som ugress, og noen vil kanskje reagere på at det ikke ser like velstelt ut. Ved å sette opp informasjonsskilt om aksjelagets insektsprosjekt tror vi dette inntrykket kan snus til noe positivt. Det kan også plantes frø med ulike blomster som både er insektsvennlig og vakkert. Slike blomstermikser er laget for å klare seg selv uten stell, og vil derfor kreve minimalt med oppfølging. Eventuell trygg planting for dyr bør også diskuteres med KØBB, som kan bruke området til beite. En rekke villbier, humler og andre nøkkelarter er utrydningstruede. Som en ganske stor aktør i byen vi bor i kan vi ta vår del av ansvaret for å snu utviklingen. Ved å la gresset gro, vil det finnes flere steder for disse insektene å leve. Gressplen er flott for parker, men det skaper ikke rike økosystem. La oss heller bidra til biologisk mangfold!

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Avlastning for vaktmester ettersom færre områder trenger å klippes. Små utgifter til skilt og eventuell frømiks.

Styrets innstilling
Styret har innhentet faglige råd om hva det innebærer å etablere innsektsvennlige områder. Etablering av innsektsvennlige områder er en omfattende oppgave, og løsninger som blomstereng er krevende å etablere og vedlikeholde. Grøntområdene til Kampens byggeselskap er begrenset, og skråningen mot Telemarksvingen 19 og 21 benyttes allerede av barnebondegården til gressing. Den beplantningen vi har bidrar til biologisk mangfold, som i skråningen mot Skedsmogata. I den grad det er mulig plantes det vekster som også kan høstes ved nyplanting, noe som også kommer beboerne til gode. Det samme gjør muligheten til å dyrke i våre plantekasser. Styret prioriterer gjennomføringen av oppgraderingen av uteområdene som er i gang, og det er vårt inntrykk at beboerne setter pris på at grøntområdene våre klippes og holdes ved like som en omramming av inngangspartiene. Styret støtter derfor ikke dette forslaget.

Forslag til vedtak:
Forslaget avvises.

✓ **Vedtatt.**

18. Forslag fra Eirik Toressønn Myrvold om å avslutte avtalen for Styretavla

Eirik Toressønn Myrvold foreslår at Generalforsamlingen ber styret: - Avslutte avtalen for Styretavla, slik at den ikke løper videre etter endt bindingstid - Fjerne skjermer fra oppgangene så raskt som det er praktisk gjennomførbart - Koble fra skjermene i mellomtiden - Henge opp korktavler i alle oppgangene

Begrunnelse for forslaget:

Dette forslaget handler om å fjerne skjermene i oppgangene. Styretavla, altså skjermene i oppgangene, ble innført for at styret skulle nå beboere mer effektivt med informasjon. Vi beboere ble ikke tatt med i prosessen med å beslutte dette, og ble heller ikke informert før det plutselig ble montert en skjerm i hver oppgang. Jeg synes at skjermene bidrar til et mindre hyggelig bomiljø. Lyset fra skjermene er sterkt og kaldt. Sønnen min på ett år blir også trollbundet av enhver skjerm, og det er frustrerende at vi ikke kan velge å unngå dette rett utenfor vår egen inngangsdør. Styretavla er også en del av et større samfunnsmønster der hele hverdagen vår blir digitalisert, og mer og mer foregår på en skjerm. TVene i oppgangene må sees i en større kontekst der det totale volumet av skjerm blir veldig stort. For min del skulle jeg gjerne unngått å få dette skjermjaget helt inn til terskelen for min egen leilighet. I tillegg til dette trekker Styretavla strøm 24 timer i døgnet, som verken er særlig økonomisk eller bærekraftig. Min opplevelse er også at Styretavla ikke er spesielt nyttig for oss. Mengden informasjon har i løpet av året vært svært liten, og alle viktige beskjeder som har stått på skjermen har jeg også fått i Vibbo og på tekstmelding. I tillegg kan man oftest ikke lese hele beskjeden på skjermen, man må uansett inn i Vibbo for å få med seg budskapet. Min vurdering er derfor at Vibbo alene fint dekker behovet for å nå beboere med informasjon. Samtidig kan man ikke som beboer legge inn f.eks. nabovarsel eller andre beskjeder til naboer, som er en nyttig funksjon ved korktavlene som ble fjernet i prosessen. Styretavla kostGeneralforsamlingen ber styret: - Avslutte avtalen for Styretavla, slik at den ikke løper videre etter endt bindingstid - Fjerne skjermer fra oppgangene så raskt som det er praktisk gjennomførbart - Koble fra skjermene i mellomtiden - Henge opp korktavler i alle oppgangeneGeneralforsamlingen ber styret: - Avslutte avtalen for Styretavla, slik at den ikke løper videre etter endt bindingstid - Fjerne skjermer fra oppgangene så raskt som det er praktisk gjennomførbart - Koble fra skjermene i mellomtiden - Henge opp korktavler i alle oppgangener også penger, så å si opp avtalen og fjerne skjermene vil bety besparelser for fellesskapet.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Dette forslaget vil kun innebære besparelser. De løpende utgiftene til Styretavla vil fortsette inntil bindingstiden er utløpt, men etter det vil altså disse bortfalle. Det vil oppstå umiddelbare kostnader knyttet til demontering av skjermene, men dette måtte uansett blitt gjort når levetiden på de hadde utløpt. Det betyr derfor ikke noen merkostnader, bare at vi får kostnaden nå og ikke senere. Utgifter til strømforbruket på skjermene vil også bortfalle.

Andre relevante opplysninger :

-

Styrets innstilling

Styret erkjenner at det kunne vært informert bedre om informasjonsskjermene, og oppsettingen kom brått på styret også. Tavlene ble dessuten montert på feil sted, noe som ble rettet. Det samme gjelder reklamen på skjermene. Vi viser imidlertid til Nyhetssak på Vibbo med lenke til informasjon om Styretavla 25 april i fjor før skjermene ble montert, hvor det fremkommer: "For å bedre informasjonsflyten mellom styret og beboerne i Kampens Byggselskap as installerer vi nå digitale oppslagstavler i alle oppganger, som vi håper alle kan se og vil ha nytte av. Styretavla er en kanal hvor vi enkelt kan legge ut, både viktig og dagsaktuelt innhold." Denne informasjonen ble lest av 209 av våre beboere, og vi har i tillegg svart på de henvendelser vi har fått om dette.

Beskrivelsen er fremdeles relevant, og dekkende for styrets behov for å nå ut med informasjon til flere beboere enn vi når på Vibbo. Over tid har vi registrert hvor mange som ser det vi legger ut, og til tross for at det også varsles på SMS når vi for få av våre beboere med informasjonen på Vibbo. Det er også

gjentakende henvendelser fra våre beboere om forhold det allerede er informert om, inkludert informasjon på våre temasider som heller ikke er spesielt godt besøkt.

Svakheten med Vibbo er at en må bla tilbake i informasjonen, eller søke for å finne aktuell informasjon. De henvendelser syret mottar tyder ikke på at søk er mye brukt.

Styretavlene har den fordel at informasjonen blir liggende så lenge den er aktuell, og ved å ta i bruk qr-koder vil en komme direkte til informasjonen som er lagt ut på Vibbo. Det er også rom for ytterligere informasjon på tavlene, men styret har ønsket en trinnvis utvidelse av informasjonen.

På korktavlene hang det i hovedsak gammel utdatert informasjon, og med tre unntak var tavlene ikke brukt av beboere for å informere. Informasjonen fra beboerne var også utdatert. Det hang også reklame på tavlene som visittkort til håndverkere og direkte salgsreklame. Mange av korktavlene var modne for utskifting, men det var ikke tilsiktet at de som ikke hang i veien for styretavlene skulle fjernes. Vårt inntrykk er imidlertid at beboere i større grad benytter oppslag på Vibbo når de ønsker å informere om praktiske forhold, eller etterspørre nabohjelp og at dette dekker det behovet vi har kunnet registrere.

Styret vil imidlertid i forbindelse med at skader på veggene i inngangspartiet skal repareres gjøre en vurdering av behovet for egnede tavler, som beboere kan benytte.

Så har vi også registrert at det er ulike oppfatninger om styretavlene, som forslagsstillerens krav om fjerning av skjermene til henvendelser om å bruke skjermene mer aktivt. Også valgkomiteen nevner ønske fra beboerne om bedre kommunikasjon med styret. Noe styretavlene bidrar til.

Det er ikke den økonomiske siden som bør være avgjørende, men det er ikke riktig at dette ikke har en kostnadsside. Vi er bundet til en treårig leasingavtale, og deretter blir skjermene våre. Det er imidlertid det legitime behovet for styret på en hensiktsmessig måte å nå ut med informasjon som vil være mest skadelidende.

Styret støtter derfor ikke dette forslaget, og foreslår at saken avvises.

> **Forslag til vedtak:**
> Forslaget avvises
>
> ✓ **Vedtatt.**

19. Valg av valgkomite

Styret legger frem forslag om valgkomite på møtet

> **Forslag til vedtak:**
> Amanda Myhre Winje og Brynjel Johannes Toft velges som valgkomité for 1 år.
>
> ✓ **Vedtatt.**

20. Valg av tillitsvalgte

Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen har også i år gjort sitt beste for å finne et styre som tar godt vare på vårt felles ansvar for de 434 leilighetene i Kampens byggeselskap.

Vi har snakket med styret og varamedlemmer for å forstå hvordan styret jobber, og hva som er viktig å tenke på når vi finner nye kandidater. Nåværende medlemmer av styret forteller om et godt samarbeid og en handlekraftig styreleder. Styret trekker spesielt fram god framdrift i vedlikeholdsarbeidet.

Styret har lagt vekt på at det er ønskelig å finne kandidater som vil fortsette å bidra til det gode samarbeidet og arbeidet som er i dag. Styret har de siste årene opparbeidet gode rutiner og en god fremdrift for vedlikehold og drift av byggeselskapet.

Tilbakemeldingene vi har fått fra beboere er at byggeselskapet oppfattes som veldrevet. Det har blitt nevnt utfordringer med kommunikasjonen mellom styret og beboere, og at den tidvis oppleves som kort eller manglende. Beboere ønsker mer informasjon om styrets daglige arbeid.

Valgkomiteen har vektlagt alle tilbakemeldingene i arbeidet med å lete etter nye kandidater.

Dette er valgkomiteens innstilling til styre for Kampens byggeselskap til generalforsamlingen 20. april 2026:

1. Styreleder, velges for ett år: **Randi Røvik** (gjenvalg)

2. Styremedlemmer, velges for to år:

- Velges for et år: **Ingelina Viken Nyebak** (Ny)
- Velges for to år: **Runa Carlsen** (Ny)
- Velges for to år: **Tonje Hjelmerud Sørdal** (Ny)
- Ikke på valg: **Ingrid Cecilie Meidell Berge** (Ny)

3. Varamedlemmer for ett år:

- 1. vara: **Kaja Olsen Langebeck** (Ny)
- 2. vara: **Nils August Rud Grønning** (Ny)

Om kandidatene

Valg av styreleder:

Randi Røvik, 67 år, bor i Telemarksvingen 21 og har vært styreleder for Kampens byggeselskap i siden 2023. Randi har jobbet som rådgiver på politikk og samfunn i Fagforbundet. Røvik har erfaring som styreleder i andre styrer fra tidligere, og har også bakgrunn fra lokalpolitikk. Styreleder velges for ett år om gangen. Valgkomiteen innstiller Randi Røvik som styreleder også for det kommende året. Vårt inntrykk er at Røvik legger ned en stor innsats både i daglige saker og med å skape struktur og langsiktige planer for styrets arbeid. Vervet som styreleder er et krevende ansvar å ha ved siden av full jobb. Røvik har etter vårt inntrykk håndtert rollen godt og vært opptatt av å finne gode, langsiktige løsninger for fellesskapet.

Valg av styremedlem 1 år (for Ane Birkeland)

Ingelina Viken Nyebak, 37 år, bor i Trysilgata 7 og har bodd på Kampen i 11 år. Har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen og LLM i Corporate and commercial law fra Bond University i Australia. Jobber som advokat innenfor selskapsrett, transaksjoner og skatt. Har sittet som ansattrepresentant i styret hos tidligere arbeidsgiver EY.

Valg av styremedlem 2 år

Runa Carlsen, 61 år. Bor i Normannsgata 75 og har bodd på Kampen i 13 år. Hun har mastergrad i Visuell kunst fra Kunsthøgskolen i Oslo, og driver egen kunstnerisk praksis.

Hun har vært rådets leder ved Kunstnernes hus, i tillegg til flere andre verv i kunstfeltet. Hun er også frilanser ved Den Norske Opera & Ballett, og har vært involvert i mange ulike samarbeid i kunst og kulturfeltet.

Valg av styremedlem 2 år

Dokument-ID 09222115557576205551 Signert MRIR, PGL, PESH

Tonje Hjelmerud Sørdal, 32 år. Har bodd i Skedsmogata 18 siden 2022. Har erfaring som vara i byggeselskapet i 2024-2025, og som styreleder for et boligsameie med 17 enheter på Grünerløkka. Jobber som operativ leder i OrderX, et skybasert kassesystem for serveringsbransjen, og har tidligere jobbet med større arrangementer som selvstendig næringsdrivende eller i gründerbedrifter.

Valg av 1. varamedlem 1 år

Kaja Olsen Langebeck, 34 år. Bor i Telemarksvingen 4, med samboer og datter. Har bachelor i psykologi og tar for tiden en mastergrad i psykologi. Ønsker å bidra til kommunikasjon og formidling i styret. Bodd i byggelaget i 3 år, og på Kampen siden 2018.

Valg av 2. varamedlem 1 år

Nils August Rud Grønning, 32 år. Bor i Telemarksvingen 20, siden 2020. Barnehagelærer på Villa Utsikten, tidligere på Kampen. Kjenner en del folk som bor her. Ønsker å bidra til å ta vare på nærmiljøet i Kampen, og naboskapet i byggeselskapet. Tidligere styreleder i Asker AUF, og styremedlem i Akershus AUF.

Ikke på valg (valgt for to år til 2027):

Ingrid Cecilie Meidell Berge, 32 år, har bodd på Kampen i fire år, i Nittedalgata 14. Har mastergrad i eiendomsutvikling- og forvaltning fra NTNU. Jobber som eiendomsforvalter i Oslo kommune og har bred erfaring med drift og forvaltning av bygg, og er også prosjektleder. Meidell Berge ønsker å bidra til gode bomiljø og er vant til å jobbe i team og på kryss av fagfelt.

Innstilling
Valgkomiteens innstilling tas til følge

Styreleder (1 år)

Følgende ble valgt:
Randi Røvik

Følgende stilte til valg:
Randi Røvik

Styremedlem (2 år)

Følgende ble valgt:
Runa Carlsen
Ingelina Viken Nyebak
Tonje Hjelmerud Sørdal

Følgende stilte til valg:
Runa Carlsen
Ingelina Viken Nyebak
Tonje Hjelmerud Sørdal

Varamedlem (1 år)

Følgende ble valgt:
Kaja Olsen Langebeck
Nils August Rud Grønning


Følgende stilte til valg:
Kaja Olsen Langebeck
Nils August Rud Grønning

enova

Energiattest



Adresse **Normannsgata 62, 0655 OSLO**	
Dato for energimerking **15.06.2026**	Merkenummer **Energiattest-2026-311923**
Bygningskategori **Boligblokker**	Bygningsnummer **80595840**
Gårdsnummer **231**	Bruksnummer **377**
Seksjonsnummer **—**	Bruksenhetsnummer **H0401**



Energikarakteren

Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen er, inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen. Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennomsnittlig klima. Det er boligens energimessige standard og ikke bruken som bestemmer energikarakteren. Boligdata i denne attesten er beregnet ut fra opplysninger som er gitt av boligeier. Der opplysninger ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen.

Boliginformasjon

Byggeår **1934**	Bygningstype **Leilighet**
Bruksareal **51,0 m²**	Oppvarmet bruksareal **51,0 m²**
Oppvarmet etasje **1**	Bygningsmateriale **MurTeglstein**
Oppvarming **Elektrisitet, Ved**	
Ventilasjon **Naturlig ventilasjon**	

Energi

Beregnet vektet levert energi i normert klima er et nøkkeltall for å vurdere en bygnings energieffektivitet, der ulike energibærere (strøm, fjernvarme, varmepumpe) vekter ulikt.

Beregnet vektet levert energi i normert klima

Pr. KVM pr. år **325,30 kWh/m²**

Beregnet levert energi i lokalt klima

Pr. KVM pr. år **325,30 kWh/m²**	Totalt levert pr. år **17 644 kWh**



Normannsgata 62, 0655 OSLO

Detaljering

Bygningsform **Nei**	Vegger **Nei**
Vindu **Nei**	Gulv **Nei**
Takkonstruksjon **Nei**	Ytterdører **Nei**
Energibruk **Nei**	Lekkasjetall **Nei**
Solceller **Nei**	

HUSORDENSREGLER
FOR
A/S KAMPENS BYGGESELSKAP

I. VASKERI, BALKONGER OG AVFALLSHÅNDTERING.

1. I vaskeriene vil det være oppslått reglement som klart viser hvordan vaskeriene skal anvendes. Det er styrets sak til enhver tid å bestemme vasketider og økter etc. Respekter andres vasketider.

2. Tørking av tøy kan foregå på tørkeloftet eller tørkeplass i gården.
   Tøy som henger på loftet må være drypptørt og må fjernes så snart det er tørt.
   Tøy må ikke henge ute søn- og helligdager.
   Tørking og lufting av tøy i vinduer er ikke tillat.

3. Banking av tepper etc. må kun foregå på tørkeplassene og kun dersom det ikke henger tøy på tørkestativet.

4. Teppebanking på balkongen må ikke forekomme. Det er ikke tillatt å henge tøy til tørk over gelenderet på balkongen. Tørking av tøy må skje uten at det er til sjenanse for naboene.

5. På balkongene er det kun tillatt å grille med gass- eller elektrisk grill.
   Det må ikke monteres radio og TV-antenner på balkongen, men feste for balkongflagg er tillatt.

6. Kun **vanlig husholdningsavfall og papir/papp** kan kastes i oppsatte avfallsbeholdere. Alt småelektrisk avfall og farlig avfall som malingsrester, olje, løsemidler, syreholdige væsker, lysstoffrør etc, må leveres på en miljøstasjon.

   Hensetting av avfall utenfor oppsatte beholdere er ikke tillatt. Det er den enkelte beboers ansvar å frakte bort alt annet avfall enn det som kan kastes i beholderne.

II. RO OG ORDEN.

1. Beboere må påse at ro og orden overholdes.
   Støyende musikk og bråk av alle slag som kan forstyrre naboene, er ikke tillatt. Høyttalere av alle slag skal dempes og bruk av vaskemaskin gjelder i tidsrommet 07.00 – 22.00
   Lek eller støy må ikke finne sted i trapper, portrom, kjeller eller loft.

2. Hold orden i fellesområdene både ute og inne. Private eiendeler – untatt sykler og barnevogner – skal ikke plasseres i fellesområdene, men fraktes bort. Vaktmester har fullmakt til å kaste hensatte ting fra fellesområder uten varsel.

3. Barnevogner og sykler må ikke plasseres i oppganger eller kjellerhalser.

4. Biler tillates ikke parkert inne i gårdsrommene.
   Etter søknad og trekning kan det tildelse fast parkeringsplass langs Gjøvikbanen for 2 år av gangen, ellers er det gateparkering som gjelder.

Motorsykler kan parkeres i gårdsrommene, men ikke slik at de er til hinder for generell fremkommelighet.

5. Skilt, flaggstenger, blomsterkasser, markiser o.l. må ikke settes opp uten styrets evt. samtykke.

6. Av hensyn till smittefare og tiltrekking av skadedyr må det ikke på noen del av selskapets eiendom legges mat eller matrester, heller ikke i den hensikt å mate småfugl. Alt fuglefor skal evt. henges i busker/trær eller legges på oppsatt fuglebrett.

7. Loftsdører, kjellerdører og bakdører må alltid holdes låst.

    - Loftsluke må holdes lukket om vinteren.
    - Slukk alltid lyset når du forlater kjeller og loft.

8. Dyrehold er som en hovedregel tillatt i selskapet, men Styret kan be om at dette opphører dersom gjentatte klager på dyrehold ikke fører frem.

9. Utvis forsiktighet og omtanke med hensyn til gårdens og leilighetens benyttelse.

    - Opptre hensynsfullt mot hverandre.
    - Respekteres pålegg fra Styret og vaktmester.

Viktig informasjon ved salg/ utflytting av leilighet
Gjelder både for aksjeeier og leietakere.

Aksjeeiere

Hver leilighet disponerer en loftsbod og en kjellerbod.
Det er selgers ansvar å vise ny eier tilhørende boder.
Bodene skal være tømt ved utflytting!
Det skal ikke settes igjen noe av innbo, inventar o.a i fellesarealene på loft og kjeller eller i oppgangen.

NB! Aksjeeier og leietakere vil bli fakturert for evt bortkjøring i etterkant av utflytting.

AS Kampens Byggeselskap

NYTTIGE OPPLYSNINGER

Styret, adresse, Normannsgt. 52, 0655 Oslo . E-post; a-bygge@online.no
Styrekontoret holder åpnet mandag kl.18.00 -19.00 . Telef; 22191784
Forretningsfører; OBOS Eiendomsforvaltning AS
POB 6668 St. Olavs pl.
0129 Oslo
Vaktmester; Åpent kontor mandag - fredag; Normannsgt. 61 , kl. 0700-0730 og 11.30 - 12.00 .
Arbeidstid; 0700-15.00 . Telefon; 22198733 , mobil 41558182
Hos vaktmester kan du kjøpe vaskepolletter (kr. 5 pr. stk) og vaskerilås med inngravert nummer, samt få rekvisisjon til oppgangsnøkler. Disse er «sperret» og kan ikke kopieres uten rekvisisjon. Kontakt vaktmester for bestilling av navneskilt til dør og postkasse. Vaktmester har egen postkasse v Normannsgt. 61. Mangler det en lyspære – legg lapp i postkassen.

Viktig informasjon ved inn og utflytting av leilighet
Gjelder både for aksjeeier og leietakere.
Aksjeeiere
Hver leilighet disponerer en loftsbod og en kjellerbod.
Det er selgers ansvar å vise ny eier tilhørende boder.
Bodene skal være tømt ved utflytting!
Det skal ikke settes igjen noe av innbo, inventar o.a i fellesarealene på loft og kjeller eller i oppgangen.

NB! Aksjeeier og leietakere vil bli fakturert for evt bortkjøring i etterkant av utflytting.
Nye beboere
Ved innflytting skal det ikke settes igjen noe av innbo, inventar o.a i fellesarealene på loft og kjeller eller i oppgangen.
Ved evt oppussing av leilighet gjelder tilsvarende regler.
Vi vil presisere at materialer i forbindelse med dette heller ikke kan bli stående på balkonger eller utearealer.
Ved oppussing skal naboene varsles med et skriv på oppslagstavlen; her skal det fremkomme grad av oppussing og varighet.
Fellesvaskerier; Din oppgangsnøkkel går også til kjellerinngangene der det finnes vaskerier; Telemarksvingen 6,16,19. Sonsgt. 11,19. Normannsgt, 54,58. Nittedalsgt. 16. Trysilgt. 1.
Kun låser som er kjøpt hos vaktmester er godkjent til vaskeritavlene. Husk å fjerne lås etter vasking. Ikke godkjente låser blir fjernet. Polletter kjøpes hos vaktmester i kontortiden eller på styrekontoret mandag 18.00 -19.00.
Parkeringsplasser; Parkeringsplasser trekkes ved loddtrekning annet hvert år. Mellom trekningene fordeles plassene fortløpende fra ventelisten.
Det koster kr. 400.- pr. mnd å leie parkeringsplass , for EL- biler kr. 600.- pr. mnd.
Kontakt styret pr. e-post eller brev dersom du ønsker å stå på ventelisten.
Trappevask; Trappene blir vasket en gang pr. uke. Ta inn dørmatten om morgen det dagen det vaskes i din oppgang. For øvrig henviser vi til husordensreglene for å få et godt bomiljø.
Innbruddssikring; Det er viktig at alle beboer tar et ansvar for at dører til oppganger, kjeller og loft holdes lukket og låst. Ser du at dører står åpne, lukk dem. Ikke slipp folk inn i oppgangene uten å ha hørt hvem som ringer på. Våre tavler er for intern bruk. Det er ingen grunn til å åpne for reklame på tavlene.
Vedtekter; Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtektene som gjelder for selskapet. Da ser du hva ditt vedlikeholdsansvar omfatter og hva du kan forvente deg av selskapet.
Hjemmeside; http://herborvikampen.no

VEDTEKTER

for **AS Kampens Byggeselskap** org nr 921104219
Sist endret 21. april 2026.

1. Innledende bestemmelser

1-1 Formål
AS Kampens Byggeselskap er et boligaksjeselskap som har til formål å opprettholde og vedlikeholde aksjeeiernes bruksrett (borett) til egen bolig i selskapet. Selskapets eiendom omfatter:

Bøgt. 27-29-31,
Nittedalsgt. 14-16-17-19,
Normannsgt. 52-54-56-58-60-62-64-66-68, 59-61-69-71-73-75,
Skedsmogt. 16-18-20,
Sonsgt. 11-13-15-17-19-21-23-25-27-29,
Telemarksvingen 2-4-6-8-10-12-14-16-18-19-20-21-22.
Trysilgt. 1-3-5-7.

1-2 Forretningsførsel og forretningskontor,

Selskapet ligger i Oslo kommune og skal ha sitt forretningskontor der.

2. Aksjekapital og aksjeeiere

2-1 Aksjer og aksjeeiere
(1) Selskapets aksjekapital er på kr 477.540,- fordelt på 7.959 aksjer à kr. 60,-.

(2) Oppskriving av aksjer kan ikke finne sted.

(3) Aksjonær som innehar 27 eller 28 aksjer skal ha rett til leie av en leilighet på 3 værelser, kjøkken m.v.
Aksjonær som innehar 18 eller 20 aksjer skal ha rett til leie av en leilighet på 2 værelser, kjøkken m.v.
Aksjonær som innehar 12 aksjer skal ha rett til leie av leilighet på 1 værelse, kjøkken m.v.

(4) Bare fysiske personer (enkeltpersoner) kan være aksjeeiere i selskapet. Ingen kan eie flere aksjer enn de som gir borett til én bestemt bolig.

(5) Staten, en fylkeskommune eller en kommune kan likevel til sammen eie inntil ti prosent av boligene i selskapet i samsvar med borettslagslovens § 4-2 (1).

(6) Aksjeeierne skal få utlevert et eksemplar av selskapets vedtekter.

2-2 Sameie i aksjer
(1) Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan eie aksjer sammen.

(2) Dersom flere eier aksje(r) sammen, skal det regnes som bruksoverlating (framleie) hvis en eller flere av sameierne ikke bor i boligen.

2-3 Overføring av aksjer og godkjenning av ny aksjeeier
(1) Omsetting av aksjer skal godkjennes av styret.

(2) Selskapet kan nekte godkjenning når det er saklig grunn til det og skal nekte godkjenning dersom overdragelsen er i strid med kapittel 2 i vedtektene.

3. Borett og bruksoverlating

3-1 Boretten
(1) Hver aksjeeier gis enerett til å bruke en bolig i selskapet og rett til å nytte fellesarealene til det de er beregnet for eller vanlig brukt til.

(2) Leiligheten skal/kan bare benyttes som bolig.

(3) Aksjeeieren skal behandle boligen, andre rom og annet areal med tilbørlig aktsomhet. Bruken av boligen og fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre aksjeeiere.

(4) En aksjeeier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på eiendommen som er nødvendige på grunn av funksjonshemming hos en bruker av boligen. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn.

(5) Styret kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. Selv om det er vedtatt forbud mot dyrehold, kan styret samtykke i at brukeren av boligen holder dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen.

3-2 Bruksoverlating (framleie)
(1) Aksjeeieren kan ikke uten skriftlig samtykke fra styret overlate bruken av boligen til andre.

(2) Med styrets skriftlige godkjenning kan aksjeeierne overlate bruken av hele boligen dersom:
- aksjeeieren selv eller aksjeeierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av aksjeeieren eller ektefellen, har bodd i boligen i minst ett av de siste to årene. Aksjeeieren kan i slike tilfeller overlate bruken av hele boligen for inntil tre år
- aksjeeieren er en juridisk person med lovfestet krav på å eie leiligheter, jfr. pkt. 2-1 (5).
- aksjeeieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner

- et medlem av brukerhusstanden er aksjeeierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av aksjeeieren eller ektefellen
- det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapslovens § 68 eller husstandsfellesskapslovens § 3 andre ledd.

Godkjenning kan bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det. Godkjenning kan nektes dersom brukeren ikke kunne blitt aksjeeier.

(3) En andelseier som selv bor i husstanden, kan overlate bruken av deler av husstanden til andre. I tillegg kan andelseieren overlate bruken av hele husstanden til andre i opp til 30 døgn i året.

(4) Overlating av bruken endrer ikke aksjeeierens plikter overfor selskapet.

4. Vedlikehold

4-1 Aksjeeierens vedlikeholdsplikt

(1) Den enkelte aksjeeier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som vinduer, rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, elektriske ledninger med tilbehør, panelovner, varmekabler, inventar, utstyr, inklusive vannklosett, varmtvannsbereder og vask, apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås.

(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner eller utskifting av slikt som rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, panelovner, varmekabler, inventar, utstyr, inklusive slik som vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg-, gulv- og himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med karmer, samt låser og nøkler.

(3) Aksjeeieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendig kloakkledning både til og fra egen vannlås/sluk og fram til selskapets felles-/hovedledning.

(4) Aksjeeieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr. Varsel om at tiltak er iverksatt bør sendes styret.

(5) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade påført ved innbrudd og uvær.

(6) Oppdager aksjeeieren skade i boligen som selskapet er ansvarlig for å utbedre, plikter aksjeeieren straks å sende melding til selskapet.

(7) Alt arbeid som aksjonæren plikter å utføre skal han foreta uten ugrunnet opphold og på en måte som er håndverksmessig forsvarlig.

(8) Bygningsmessige endringer skal meldes til styret for vurdering, behandling og registrering.

Alle endringer i boligen må være i henhold til regler, forskrifter og veiledninger gitt av offentlige myndigheter. Den enkelte eier kan ikke søke om meldepliktige arbeider etter plan- og bygningsloven uten styrets godkjenning.

Den enkelte eier kan ikke flytte leilighetens sikringsskap, eller gjøre inngrep i hovedsikringsskap og på stigeledninger uten godkjennelse fra styret.

Endringer som berører opprinnelige avløpsrør skal også beskrives for styret.

Aksjonæren må ikke uten skriftlig samtykke fra boligselskapet flytte/rive vegger eller gjøre andre større bygningsmessige endringer i boligen. Dokumentasjon om at endringene ikke svekker bærende konstruksjoner må legges ved søknad til styret om endringer.

Montering av elektriske vifter i på kjøkken og bad på eksisterende ventiler og avtrekkskanaler beregnet for naturlig oppdrift i rom beregnet for kjøkken og bad, må ikke forekomme. Flytter man inn i en bolig hvor elektriske vifter er montert, må disse fjernes. Kullfiltervifter er tillatt.

Det tillates ikke

- Forgreininger, dvs nye hull på eksisterende nedløpsrør. Verken på bad eller kjøkken.
- Pumpe og kvern i tilknytning til avløpet.
- Tildekking av hovedstoppekran.
- Gjennomføring av røropplegg til bad.
- Gjennomføring av røropplegg til kjeller eller loft
- Etablering av strømuttak i kjeller- og loftboder.

Det skal avholdes sluttbefaring av arbeider som krever godkjenning, som utføres av fagkyndig/e oppnevnt av styret, for eiers regning.

(9) Oppfyller aksjonæren ikke sin vedlikeholdsplikt, reparerer han ikke skader han plikter å utbedre, kan boligselskapet la arbeidet utføres for hans kostnad. Boligselskapet har rett til å foreta den inspeksjon som trengs til kontroll med at aksjonæren oppfyller sin vedlikeholdsplikt.

(10) Selskapet og andre aksjeeiere kan kreve erstatning for tap som følger av at aksjeeieren ikke oppfyller pliktene sine, jf borettslagslovens §§ 5-13 og 5-15.

(11) Ved bruk av Kampens Byggeselskaps gårdsforsikring skal egenandelen ved skade på bolig/gjenstander dekkes av aksjeeieren selv dersom skaden

gjelder forhold som omfattes av aksjonærens vedlikeholdsplikt etter brl.lovens § 5-12, jfr. vedtektens § 4, 1. ledd- Der Byggeselskapet har vedlikeholdsplikt svarer selskapet også for egenandelen.

4-2 Selskapets vedlikeholdsplikt
(1) Selskapet skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand så langt plikten ikke ligger på aksjeeierne. Skade på bolig eller inventar som tilhører selskapet, skal selskapet utbedre dersom skaden følger av mislighold fra en annen aksjeeier.

(2) Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom boligen, skal selskapet holde ved like. Selskapet har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom boligen.

(3) Selskapets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, og ytterdører til boligen, samt utvendig vedlikehold av disse. Reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk, samt rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler, er også selskapets ansvar. I boliger hvor aksjonær eller tidligere aksjonærer har foretatt flytting/riving av vegger, eller endret andre ting som selskapet normalt har ansvar for, kan aksjonæren selv holdes ansvarlig for reparasjoner og vedlikehold dersom det ikke foreligger godkjennelse fra styret, dersom reparasjonene ikke er gjort i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser eller dersom reparasjonene ikke er håndverksmessig forsvarlig utført.

(4) Aksjeeieren skal gi adgang til boligen slik at selskapet kan utføre sin vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til unødig ulempe for aksjeeieren eller annen bruker av boligen.

(5) Aksjeeieren kan kreve erstatning for tap som følge av at selskapet ikke oppfyller pliktene sine, jf borettslagslovens § 5-18.

5. Pålegg om salg og fravikelse

5-1 Mislighold
Aksjeeierens brudd på sine forpliktelser overfor selskapet utgjør mislighold. Som mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk eller overlating av bruk og brudd på husordensregler.

5-2 Pålegg om salg
(1) Hvis en aksjeeier til tross for advarsel, vesentlig misligholder sine plikter, kan selskapet pålegge vedkommende å selge aksjen(e), jf borettslagslovens § 5-22 første ledd. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir selskapet rett til å kreve aksjen(e) solgt.

5 - 3 Fravikelse
Medfører aksjeeierens eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller er aksjeeierens eller brukerens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommenes øvrige aksjeeiere eller brukere, kan styret kreve fravikelse fra boligen etter tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13.

6. Felleskostnader og pantesikkerhet

6 - 1 Felleskostnader
(1) Felleskostnadene betales hver måned.

(2) For felleskostnader som ikke blir betalt ved forfall, svarer aksjeeieren den til en hver tid gjeldende forsinkelsesrente etter lov av 17. desember 1976 nr 100.

6 - 2 Selskapets pantesikkerhet
For krav på dekning av felleskostnader og andre krav fra selskapsforholdet har selskapet panterett i aksjen(e) foran alle andre heftelser. Pantekravet er begrenset til en sum som svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på tidspunktet da tvangsdekning besluttes gjennomført.

7. Styret og dets vedtak

7 - 1 Styret
(1) Selskapets forretninger ledes av et styre som skal bestå av en styreleder og 4 andre medlemmer med 2 varamedlemmer.

(2) Funksjonstiden for styrets leder og medlemmer er to år. Av styrets medlemmer uttrer vekselvis to og to annet hvert år. Varamedlemmer velges hvert år og i nummmerisk rekkefølge.

Gjenvalg til styret er tillatt.

(3) Styret skal velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger styreleder ved særskilt valg. Styret velger nestleder blant sine medlemmer.

7 - 2 Styrets oppgaver
(1) Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.

(2) Styret skal føre protokoll over styresakene. Protokollen skal underskrives av de frammøtte styremedlemmene.

7 - 3 Styrets vedtak
Styret er bare vedtaksdyktig når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede eller deltar i styrebehandlingen. Vedtak kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for et vedtak som innebærer en endring, må likevel utgjøre minst en tredjedel av alle styremedlemmene.

7 - 4 Representasjon og fullmakt
Styrets leder sammen med et styremedlem representerer selskapet utad og tegner dets navn.

8. Generalforsamlingen

8 - 1 Myndighet
Gjennom generalforsamlingen utøver aksjeeierne den øverste myndigheten i selskapet.

8 - 2 Tidspunkt for generalforsamling
(1) Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av april måned.

(2) Styret kan bestemme at det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling. Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når revisor eller aksjeeiere som representerer minst en tidel av aksjekapitalen, skriftlig krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne. Styret skal sørge for at generalforsamlingen holdes innen en måned etter at kravet er fremsatt.

8 - 3 Innkalling til generalforsamling
(1) Generalforsamlingen innkalles ved skriftlig henvendelse til alle aksjeeiere med kjent adresse. Innkallingen skal være sendt senest 8 dager før møtet skal holdes.

(2) Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles på generalforsamlingen. Forslag om å endre vedtektene skal gjengis i innkallingen.

(3) En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som han eller hun melder skriftlig til styret innen 1. mars.

8 - 4 Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling
- Godkjenning av årsberetning fra styret
- Godkjenning av årsregnskap
- Behandling av styres forslag til budsjett
- Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
- Fastsetting av godtgjørelse til styret
- Andre saker som er nevnt i innkallingen

8-5 Møteledelse og protokoll
Generalforsamlingen skal ledes av styrelederen med mindre generalforsamlingen velger en annen møteleder. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra generalforsamlingen.

8-6 Stemmerett og fullmakt
Hver aksje har én stemme på generalforsamlingen. Aksjeeier har rett til å møte ved fullmektig. For aksjer med flere eiere kan det bare avgis en stemme.

8-7 Vedtak på generalforsamlingen
(1) Foruten saker som nevnt i punkt 8-4 i vedtektene kan ikke generalforsamlingen fatte vedtak i andre saker enn de som er bestemt angitt i innkallingen.

(2) Med de unntak som følger av aksjeloven eller vedtektene fattes alle beslutninger av generalforsamlingen med mer enn halvparten av de avgitte stemmer (absolutt flertall). Ved valg anses den eller de valgt som får flest stemmer.

(4) En beslutning av generalforsamlingen krever flertall av de avgitte stemmer om ikke noe annet er bestemt i loven. Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til, også når denne ikke har stemmerett, aksjel. § 5-17. Står stemmetallet likt ved valg avgjøres dette ved loddtrekning.

9. Inhabilitet og mindretallsvern

9-1 Inhabilitet
(1) Et styremedlem må ikke delta i styrebehandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at medlemmet må anses for å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.

(2) Styret kan ikke ansette noen av sine medlemmer i betalte stillinger i selskapet. Kun generalforsamlingen kan eventuelt ansette noen av styrets medlemmer for en periode i forbindelse med spesielt store vedlikeholdsprosjekter. Styrets godtgjørelse bestemmes av generalforsamlingen.

(3) Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i en avstemning på generalforsamlingen om søksmål mot seg selv eller om eget ansvar overfor selskapet, og heller ikke om søksmål mot andre eller om andres ansvar dersom han eller hun har en vesentlig interesse i saken som kan være stridende mot selskapets.

9-2 Mindretallsvern
Generalforsamlingen, styret eller andre som etter aksjelovens §§ 6-30 til 6-32 representerer selskapet kan ikke treffe beslutning eller foreta noe som er

egnet til å gi visse aksjeeiere eller andre en urimelig fordel på andre aksjeeieres eller selskapets bekostning.

10. Vedtektsendringer, forholdet til aksjeloven og borettslagsloven og oppløsning

10-1 Vedtektsendringer


Endringer i selskapets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen. Beslutningen krever tilslutning fra minst to tredjedeler av så vel de avgitte stemmer som av den aksjekapitalen som er representert på generalforsamlingen

10-2 Forholdet til aksjeloven og borettslagsloven

For så vidt ikke annet følger av vedtektene gjelder reglene i lov om aksjeselskaper av 13.06.1997 nr 34 og lov om borettslag av 06.06.2003 nr 39 §§ 1-5, 4-2, kapittel 5 og omdanningsreglene i § 13-5.

10-3 Oppløsning

Ved en eventuell oppløsning av selskapet skal overskudd fordeles i samsvar med de underliggende verdiene til boligene.



*regulert kotehøyde med Oslo lokal som høydereferanse. Ved prosjektering legges 37 cm til denne kotehøyden.

© Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

Oslo

Dato: 03.03.2026
Bruker: FME
Målestokk 1:1000
Ekvidistanse 1m
Koord.system: EUREF89 - UTM sone 32
Høydereferanser
- Reguleringsplan: Se reg.best.
- Bakgrunnskart: NN2000
Originalformat: A3

Reguleringskart

– Kartutsnittet gjelder vertikalnivå 1 (dvs. under bakken). I tillegg finnes det regulering i vertikalnivå 2
– Gjeldende kommunedelplaner: KDP-17
– Naturmangfold innenfor kartutsnittet. Se eget kart.
– Kartet er sammenstilt for: . Kan ikke brukes til byggesak.

PlottID/Best.nr: 153911/ 86527800

Deres ref.:


Adresse: Normannsgata 71

Kommentar:

Gnr/Bnr: 231/383

Opprinnelig reguleringsplan gir rammer for høyder på planlagt bebyggelse ut fra terrenghøydene slik de var da reguleringsplanen ble vedtatt. Det nye sammenstilte reguleringsplankartet viser dagens terreng- og tomtesituasjon. Planens originale vedtakskart er tilgjengelig i Saksinnsyn.

Se tegnforklaring på eget ark



*regulert kotehøyde med Oslo lokal som høydereferanse. Ved prosjektering legges 37 cm til denne kotehøyden.

© Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

Oslo

Dato: 03.03.2026
Bruker: FME
Målestokk 1:1000
Ekvidistanse 1m
Koord.system: EUREF89 - UTM sone 32
Høydereferanser
- Reguleringsplan: Se reg.best.
- Bakgrunnskart: NN2000
Originalformat: A3

Reguleringskart

– Kartutsnittet gjelder vertikalnivå 2 (dvs. på bakkenivå). I tillegg finnes det regulering i vertikalnivå 1
– Gjeldende kommunedelplaner: KDP-17
– Naturmangfold innenfor kartutsnittet. Se eget kart.
– Kartet er sammenstilt for: . Kan ikke brukes til byggesak.

PlottID/Best.nr: 153911/ 86527800

Adresse: Normannsgata 71

Gnr/Bnr: 231/383


Deres ref.:


Kommentar:

Opprinnelig reguleringsplan gir rammer for høyder på planlagt bebyggelse ut fra terrenghøydene slik de var da reguleringsplanen ble vedtatt. Det nye sammenstilte reguleringsplankartet viser dagens terreng- og tomtesituasjon. Planens originale vedtakskart er tilgjengelig i Saksinnsyn.

Se tegnforklaring på eget ark

TEGNFORKLARING - REGULERING (for gjeldende kartutsnitt)





© Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

Oslo

Dato: 03.03.2026
Målestokk 1:3000
Koordinatsystem: EUREF89 - UTM sone 32
PlottID/Best.nr: 153911/86527800
Deres ref.:

Kommuneplanen 2015–2030

Vedtatt av bystyret 23.09.2015, sak 262

Kartet viser utsnitt av «Plankart 1-2 Arealbruk» og «Plankart 2-2 Hensynssoner». For øvrige juridisk bindende kart, se Planinnsyn - https://od2.pbe.oslo.kommune.no/kart/?mode=kommuneplan

Blå ramme viser utsnittet for de øvrige plottene.

Reguleringsplaner vedtatt etter 17.09.2014 og til 23.09.2015 vil gjelde foran kommuneplanen ved motstrid. Reguleringsplaner vedtatt etter kommuneplanen vil gjelde foran kommuneplanen ved motstrid.

Se tegnforklaring på eget ark.

Tegnforklaring - kommuneplan



Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

Fakturabruker
NORMANNSGATA 71

Dato: 03.03.2026

Deres ref:
Bestillingsnr.: 86527800
9029194

Vår ref (Saksnr):

Saksbehandler: Automatisert produksjon

AREALBEKREFTELSE FOR GNR.231 BNR. 383

Vi viser til bestilling av 20260303 for NORMANNSGATA 71.

GNR. 231 BNR. 383

er, ifølge eiendomsregisteret i Oslo, opprettet den 19.06.1934.

Arealet for eiendommen, med til- og framålinger ført i eiendomsregisteret i Oslo, er

186 m²

Eiendommen, i samsvar med oppgitt areal, er vist med gul farge på vedlagte kartutsnitt.

Målestokk= 1: 500.

Eiendommen består av 1 teig.

Plan- og bygningsetaten

Avdeling tilsyn og geodata
Seksjon matrikkel

Kristin Tveit
Seksjonsleder


Plan- og bygningsetaten
Boks 364 Sentrum
0102 Oslo

Besøksadresse:
Vahls gate 1, 0187 Oslo

www.pbe.oslo.kommune.no

Sentralbord: 02 180
Kundesenteret: 23 49 10 00
Telefaks: 23 49 10 01
E-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no

Bankgiro: 6003.05.58920
Org.nr.: 971 040 823 MVA


599650
599750
6643250
6643200
231/423
231/428
231/89
231/427
231/429
231/430
231/431
231/432
231/433
231/434
231/435
231/436
231/437
231/438
231/439
231/382
231/383
999/532
999/192
/377
/378
/379
/380
/381
/384
/385
/470
/471
/472
/473
11
13
15
16
17
19
23
25
27
29
60
62
64
66
68
69
71
73
75
2
4
6
8
Sons gate
Telemarksvingen
Normannsgate
599700
Plan- og bygningsetaten
Produsert: 03.03.2026 Målestokk 1: 500

Oslo

S-2255

Reguleringsbestemmelser i tilknytning til endret reguleringsplan for Oslo sentrum og indre sone i Oslo kommune.

Planen er helt eller delvis opphevet som følge av bystyrets vedtak 23.09.2015, sak 262(Kommuneplan 2015 - Oslo mot 2030 - Smart, trygg og grønn).

Vedtaksdato: 28.07.1977

Vedtatt av: Miljøverndepartementet

Vedtaksdokumenter: 197701394

Lovverk: BL 1965

Høydereferanse: OSLO LOKAL

Merknader: Planen er helt eller delvis opphevet som følge av bystyrets vedtak 23.9.15, Kommuneplan 2015. Se også S-2937,1.10.87 endr.reg.best.

Knytning(er) mot andre planer: V300589, V290689, V300187, V080384, 26394, 20483, 16578, 37684, 21884, V131284, V100495, 5984, 23383, 39183, 6382, 41871, 2390, V160184, V280186, V190482N2, 43392, 1491, V240993, 2490, 20090, 17490, 9993, V190482, 3483, V310184, 15081, 16386, V201089, V311090, 28490, V170887, 5290, V070492, 20483, 6182, 2901, V110396, V290894, 3338, V280885, 15189, 8886, V301288, V220380, V130679, 36982, 8786, 33390, V030993, V190192, V080285, 24385, V160895, V270398, V030806N2, V181209N2, V190902, V120105, V121010, V311002, V221096, V231095, V231296, V011002, V151100, V120297, V200905N2, 2306, V150796, V161001, V060597, V150596, 19106, V301006N3, V080610

Dokumentet består av 2 side(r) inkludert denne.

Plan- og bygningsetaten
Oslo kommune

oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom

Besøksadresse:
Vahls gate 1, 0187 Oslo
Postadresse:
Boks 364 Sentrum,
0102 Oslo

Sentralbord: +47 21 80 21 80
Kundesenteret: +47 23 49 10 00
postmottak@pbe.oslo.kommune.no
Org.Nr.: NO 971 040 823 MVA

S-2255, 28.7.77 (SE ENDR.§7, S-2937)

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR OSLO SENTRUM OG INDRE SONE I OSLO KOMMUNE.

Miljøverndepartementet har i brev av 28. juli 1977 og 19. Oktober 1977 i medhold av par 28,1, jfr. par 27 i bygningslov av 18. juni 1965 stadfestet Oslo kommunestyres vedtak av 29. april 1976 om bestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for Oslo sentrum og indre sone, med noen endringer foretatt av departementet.

Ny paragraf ble vedtatt av Oslo bystyre 1.10.1987, S-2937.

§ 1. Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense. Innenfor denne begrensningslinjen skal arealene nyttes som vist på planen.

§ 2. Tidligere stadfestede reguleringsplaner for trafikkområde opprettholdes i den utstrekning de er vist på planen. Videre opprettholdes tidligere stadfestede reguleringer for felles areal for flere eiendommer.

§ 3. Før byggetillatelse kan gis, skal det foreligge detaljert bebyggelsesplan for vedkommende eiendom. Etter bygningsrådets bestemmelse i det enkelte tilfelle kan bebyggelsen tillates oppført i inntil 5 etasjer.

§ 4. I områder regulert til blanding av bolig/kontor/forretning skal det ved nybygging innpasses flest mulig boliger, minimum det antall boliger som fantes pr. 1.1.73. Bruksendring av eksisterende bolig tillates ikke.

Hvor det er regulert til blanding av forretning/kontor eller bolig/forretning/kontor, skal det søkes innpasset forretninger i 1.etasje mot gate. Bruksendring av eksisterende forretning i 1.etasje mot gate kan kun tillates i særlige tilfelle.

§ 5. I denne planen betyr utnyttelsesgrad (U) det samlede brutto gulvareal for et avgrenset område (inkludert garasjeanlegg over terreng) dividert med brutto grunnareal for byggeområdene innenfor området. Brutto grunnareal kan regnes inntil midten av tilgrensende trafikkområde/friområde og maksimum 10 meter. Hvor det er større brutto etasjehøyde enn 3 meter regnes utnyttelsesgraden etter en teoretisk etasjehøyde på 3 meter.

§ 6. Reguleringsplaner innenfor planområdet som er stadfestet i tidsrommet mellom 4.9.1974 og stadfestelse av nærværende plan, skal gjelde foran denne plan.

S-2937, 01.10.87 (se tidl. S-2255)

FORSLAG TIL ENDREDE REGULSERINGSBESTEMMELSER (NY PARAGRAF 7) FOR SENTRUM OG INDRE SONE (SONEPLANEN).

Miljøverndepartementet har i brev av 28. juli 1977 og 19. oktober 1977 i medhold av paragraf 28,1,jfr. paragraf 27 i bygningslov av 18. juni 1965 stadfestet Oslo kommunestyres vedtak av 29. april 1976 om bestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for Oslo sentrum og indre sone, med noen endringer foretatt av departementet, S-2255.

Pgf. 7. I denne reguleringsplan er det ikke tatt stilling til bevaringsspørsmålet.

Før prosjektering tar til, anbefales byggherrer og forslagsstillere å kontakte berørte kommunale myndigheter for å bringe klarhet i eventuelle bevaringsinteresser.

Når behandling av bebyggelsesplan eller søknad om rive- eller byggetillatelse tar til, og eksisterende bebyggelse forutsettes revet, skal bevaringsspørsmålet alltid vurderes.

Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten
Avdeling for byggeprosjekter

Hjellnes Cowi AS
Postboks 91 Manglerud
0612 OSLO

Dato: 15 APR. 2003

Deres ref:	Vår ref (saksnr): 200302383-3 **Oppgis alltid ved henvendelse**	Saksbeh: Jorunn Dyrset Røe	Arkivkode: 531

Byggeplass:	NORMANNSGATA 60 - 68 M.F.	Eiendom:	231/375/0/0
Tiltakshaver:	Kampen Byggeselskap AS	Adresse:	Normannsgata 52, 0655 OSLO
Søker:	Hjellnes Cowi AS	Adresse:	Postboks 91 Manglerud, 0612 OSLO
Tiltakstype:	Blokk/bygård/terrassehus	Tiltaksart:	Endring/reprasjon av bygningstekniske installasjoner

TILLATELSE

Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens § 93.

Søknaden omfatter utskifting av sluk, vann- og avløpsledninger samt ny membran på gulv.

I medhold av plan- og bygningslovens § 93 litra e og 95 godkjennes søknaden, vedlagt tegning nr. 1, kontrollplaner for prosjektering og utførelse, og for øvrig på de vilkår som nevnt under.

Det foreligger ikke protester til søknaden.

Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak, etter at vedlagte faktura er betalt.

Plan- og bygningsetaten behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i bystyrevedtak av 06.05.97, sak 220, jfr. byrådsvedtak av 27.06.97, sak 1425; samt etter myndighet tildelt etaten i Oslo kommunes forskrift om behandling av produksjonsavfall, vedtatt i Oslo bystyre 15.11.95.

Tillatelsen har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato. Etter denne tid faller tillatelsen bort, dersom den ikke er søkt fornyet innen 3-årsfristen er utløpt. Ønskes tiltaket endret i forhold til dette vedtak, må endringene omsøkes særskilt som endring av tillatelse og endringen være godkjent før den gjennomføres.

Søknaden:
Søknaden omfatter utskifting av vann- og avløplsedninger med tilhørende bygningsmessige arbeider, og branntetting i gjennomføringer på kjøkken og bad. I bad skiftes i tillegg sluk og det legges ny membran på gulv.

Plan- og bygningsetaten
Avdeling for byggeprosjekter
Bolig tett by, Nybygg
Internett:
www.pbe.oslo.kommune.no

Besøksadresse:
Vahls gate 1, 0187 Oslo
Postadresse:
Boks 364 Sentrum,
0102 Oslo

Telefon: 23 49 10 00
Telefaks: 23 49 10 01
E-post: postmottak@
pbe.oslo.kommune.no

Bankgiro:
6003.05.58920
Organisasjonsnummer:
971 040 823 MVA

Spesielle forhold
Saksbehandler har etter avtale med ansvarlig søker gjort mindre endringer på søknader om ansvarsretter, kontrollerklæring, og på kontrollplan for prosjektering.

Gjeldende plangrunnlag:
Eiendommen er regulert til byggeområde for boliger jfr. S-2255 vedtatt 28.07.1977.

Kontrollplan for prosjektering:
Innsendt kontrollplan for prosjektering er godkjent.

Kontrollplan for utførelse:
Innsendt kontrollplan for utførelse er godkjent.

Avfallsplan:
Forenklet avfallsplan er godkjent den 06.03.2003.

Varsel om tvangsmulkt:
Dersom avfall fra byggetiltaket behandles i strid med godkjent plan for avfallshåndtering, kan Plan- og bygningsetaten ilegge tvangsmulkt med hjemmel i forurensningslovens § 73. Et slikt gebyr vil minst være av en slik størrelse at det oppveier den fortjeneste som er oppnådd med avfallshåndtering i strid med bestemmelsene.

Igangsetting

Ansvar
Ansvarlige foretak er godkjent i samsvar med søknader om ansvarsrett.

Kontroll
Ansvarlige kontrollforetak er ansvarlig for at kontrollen blir gjennomført og dokumentert slik som fastsatt i kontrollplanene og tildelt ansvarsrett. Avvik skal registreres, begrunnes og om nødvendig skal det gjennomføres omprosjektering.

Ferdigstillelse
Når tiltaket er ferdig skal samordner skriftlig anmode om brukstillatelse eller ferdigattest på eget skjema (NBR blankett nr 5167). Dokumentasjon i samsvar med vedlagt håndblad 88-4010 skal vedlegges.
Er tiltaket endret i forhold til godkjent tillatelse må reviderte tegninger innsendes og søkes godkjent som endring av tillatelse. Slike endringer skal godkjennes av Plan- og bygningsetaten før de gjennomføres. Endringer som ikke går ut over godkjent tillatelse må dokumenteres med "som bygget tegninger". Tegningene vil da ikke bli behandlet.
Denne tillatelse sammen med godkjente tegninger og kontrollplaner, ansvarsrettskjemaer skal alltid være tilstede på byggeplassen.

Klageadgang:
Dette vedtaket kan påklages. Frist for å klage er satt til tre uker etter mottakelse av dette brevet. Se vedlagte orientering.

PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Avdeling for byggeprosjekter
Bolig tett by, Nybygg

Karen Marie Glad Vishes
Seksjonsleder

Jorunn Dyrset Røe
saksbehandler

Vedlegg:
Godkjente kontrollplaner
Godkjente søknader om ansvarsrett
Godkjente tegninger
Skjema for anmodning om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse
Håndblad 88-4010
Orientering om klageadgang

Kopi til:
Tiltakshaver (med faktura uten vedlegg)

Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten
Avdeling for byggeprosjekter

Hjellnes Cowi AS
Postboks 91 Manglerud
0612 OSLO

KOPI

Dato: 20 JUL 2004

Deres ref: | Vår ref (saksnr): 200302383-5 **Oppgis alltid ved henvendelse** | Saksbeh: Jorunn Dyrset Røe | Arkivkode: 531

Byggeplass:	NORMANNSGATA 60 - 68 M.F. 0	Eiendom:	231/375/0/0
Tiltakshaver:	Kampen Byggeselskap AS	Adresse:	Normannsgata 52, 0655 OSLO
Søker:	Hjellnes Cowi AS	Adresse:	Postboks 91 Manglerud, 0612 OSLO
Tiltakstype:	Blokk/bygård/terrassehus	Tiltaksart:	Endring/reparasjon av bygningstekniske installasjoner

BRUKSTILLATELSE - NORMANNSGATA 60 - 68 M.F. 0

Tillatelse til å ta et tiltak som krever godkjenning etter plan- og bygningslovens § 93 i bruk

Brukstillatelsen gis etter anmodning og på grunnlag av fremlagt dokumentasjon; jfr. Plan- og bygningsloven (pbl.) § 99 og Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK), § 33.

Brukstillatelsen gjelder for:

☐ hele tiltaket.
☒ følgende deler av tiltaket:

Utskifting av vann- og avløpsledninger med tilhørende bygningsmessige arbeider, og branntetting for gjennomføringer på kjøkken og bad. På bad omfatter arbeidene også skifte av sluk og legging av ny membran på gulv.
For kjøkken gjelder brukstillatelsen følgende adresser; Bøgata 29, Sonsgate 15, Normannsgate 62 og 68.
For bad gjelder brukstillatelsen for Nittedalsgata 16 og Bøgata 31.
Det vises for øvrig til innsendte oversikt over utførte arbeider og mottatt kontrollerklæring fra C. M. Mathiesen & Co. A/S.

De gjenstående arbeider skal utføres av Moderne Byggfornyelse AS, det vises til tillatelse til skifte av ansvarlig foretak av dags dato.

Plan- og bygningsetaten
Avdeling for byggeprosjekter
Bolig tett by, Nybygg
Internett:
www.pbe.oslo.kommune.no

Besøksadresse:
Vahls gate 1, 0187 Oslo
Postadresse:
Boks 364 Sentrum,
0102 Oslo

Telefon: 23 49 10 00
Telefaks: 23 49 10 01
E-post: postmottak@
pbe.oslo.kommune.no

Bankgiro:
6003.05.58920
Organisasjonsnummer:
971 040 823 MVA

Dette vedtaket kan påklages. Frist for innsending av klage er 3 uker etter mottakelsen av dette brevet. Se vedlagte orientering om klageadgang.

PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Avdeling for byggeprosjekter
Bolig tett by, Nybygg

Pål Ravnsborg-Gjertsen
Avdelingsleder

Jorunn Dyrset Røe
saksbehandler

Kopi til:
Kampen Byggeselskap AS, Normannsgata 52, 0655, OSLO

Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten
Avdeling for byggeprosjekter

Hjellnes Cowi AS
Postboks 91 Manglerud
0612 OSLO

KOPI

Dato: 20 JUL 2004

Deres ref: | Vår ref (saksnr): 200302383-7 **Oppgis alltid ved henvendelse** | Saksbeh: Jorunn Dyrset Røe | Arkivkode: 531

Byggeplass:	NORMANNSGATA 60 - 68 M.F. 0	Eiendom:	231/375/0/0
Tiltakshaver:	Kampen Byggeselskap AS	Adresse:	Normannsgata 52, 0655 OSLO
Søker:	Hjellnes Cowi AS	Adresse:	Postboks 91 Manglerud, 0612 OSLO
Tiltakstype:	Blokk/bygård/terrassehus	Tiltaksart:	Endring/reparasjon av bygningstekniske installasjoner

ENDRET TILLATELSE - NORMANNSGATA 60 - 68 M.F. 0

Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven

Til tidligere gitt tillatelse av 15.04.2003 foreligger det søknad om skifte av ansvarlig foretak av 08.07.2004.

Søknaden omfatter skifte av ansvarlig foretak for fagområde utførelse av bygningstiltak med tilhørende kontroll.

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 97 og 93 b nr. 2 og 98 godkjennes søknad om endring vedlagt godkjent søknad om ansvarsrett, kontrollplan for utførelse med Plan- og bygningsetatens påtegning av 16.07.2004, og for øvrig på de vilkår som nevnt under.

Tidligere godkjent søknad om ansvarsrett for UTF/KUT 260.1 utførelse av våtromsarbeider med tilhørende kontroll, UTF/KUT 311.3 utførelse av sanitæranlegg med tilhørende kontroll, og SAM 060.3 samordnerfunksjon for tekniske installasjoner i eksisterende byggverk godkjent 08.04.2003 utgår.

Plan- og bygningsetaten behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i bystyrevedtak av 06.05.97, sak 220, jfr. byrådsvedtak av 27.06.97, sak 1425; samt etter myndighet tildelt etaten i Oslo kommunes forskrift om behandling av produksjonsavfall, vedtatt i Oslo bystyre 15.11.95.

Plan- og bygningsetaten
Avdeling for byggeprosjekter
Bolig tett by, Nybygg
Internett:
www.pbe.oslo.kommune.no

Besøksadresse:
Vahls gate 1, 0187 Oslo
Postadresse:
Boks 364 Sentrum,
0102 Oslo

Telefon: 23 49 10 00
Telefaks: 23 49 10 01
E-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no

Bankgiro:
6003.05.58920
Organisasjonsnummer:
971 040 823 MVA

Spesielle forhold:
Ansvarsretten til tidligere godkjent foretak C.M. Mathiesen & Co. A/S gjelder for utførte arbeider som det i dag er gitt midlertidig brukstillatelse for. Det vises for øvrig til innsendte oversikt over utførte arbeider. Ansvarsretten til Moderne Byggfornyelse AS gjelder for de gjenstående arbeidene.

Ansvar:
Moderne Byggfornyelse AS har fått godkjent ansvarsrett for følgende funksjoner og fagområde:
UTF/KUT 040.3 utførelse av bygningstiltak med tilhørende kontroll, tiltaksklasse 3.

Kontrollplaner:
Innsendte kontrollplan datert 11.06.2004 er godkjent.

Plan- og bygningsetatens samlede vurdering:
Søknaden om endring av ansvarlig foretak godkjennes da dette er gjennomførbart etter plan- og bygningslovens bestemmelser.

Klageadgang:
Dette vedtaket kan påklages. Frist for å klage er satt til tre uker etter mottakelse av dette brevet. Se vedlagte orientering.

PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Avdeling for byggeprosjekter
Bolig tett by, Nybygg

Pål Ravnsborg-Gjertsen
avdelingsleder

Jorunn Dyrset Røe
saksbehandler

Vedlegg: Godkjent ansvarsrett
Godkjent kontrollplan for utførelse
Orientering om klageadgang.

Kopi til: Kampen Byggeselskap AS, Normannsgata 52, 0655, OSLO

Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten
Avdeling for byggeprosjekter

KOPI

Hjellnes Cowi AS
Postboks 91 Manglerud
0612 OSLO

Dato: 23 OCT 2006

Deres ref: | Vår ref (saksnr): 200302383-9 **Oppgis alltid ved henvendelse** | Saksbeh: Eva Irene Lyseng | Arkivkode: 531

Byggeplass:	NORMANNSGATA 60-68 M.FL	Eiendom:	231/375/0/0
Tiltakshaver:	Kampen Byggeselskap AS	Adresse:	Normannsgata 52, 0655 OSLO
Søker:	Hjellnes Cowi AS	Adresse:	Postboks 91 Manglerud, 0612 OSLO
Tiltakstype:	Blokk/bygård/terrassehus	Tiltaksart:	Endring/reparasjon av bygningstekniske installasjoner

FERDIGATTEST - NORMANNSGATA 60 - 68 M.FL.

Jfr. plan- og bygningsloven § 99

Ferdigattesten gis etter anmodning og på grunnlag av fremlagt dokumentasjon; jfr. Plan- og bygningsloven (pbl.) § 99 og Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker, SAK § 34.

Det forutsettes at produkter som er benyttet i byggverket innehar nødvendig produktgodkjenning, at produktet tilfredsstiller gjeldende norske forskriftskrav og at produktsertifikatet samsvarer med de produktene som faktisk har blitt montert.

Den fremlagte dokumentasjon bekrefter at alle krav og betingelser som er stilt i tillatelsen, og som ellers følger av gjeldende bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, er dokumentert oppfylt. Ferdigattesten er betinget i disse forhold.

Ferdigattesten gjelder for tiltaket slik det er beskrevet i tillatelsen med senere tillegg.

Dette vedtaket kan påklages. Frist for innsending av klage er 3 uker etter mottakelsen av dette brevet. Se vedlagte orientering om klageadgang.

PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Avdeling for byggeprosjekter
Bolig tett by, Nybygg

Nils Hjermann
for avdelingsenhetsleder

Eva Irene Lyseng
saksbehandler

Kopi til: Kampen Byggeselskap As, Normannsgata 52, 0655, OSLO


Plan- og bygningsetaten
Avdeling for byggeprosjekter
Bolig tett by, Nybygg
Internett:
www.pbe.oslo.kommune.no

Besøksadresse:
Vahls gate 1, 0187 Oslo
Postadresse:
Boks 364 Sentrum,
0102 Oslo

Sentralbord: 02 180
Kundesenter: 23 49 10 00
Telefaks: 23 49 10 01
E-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no

Bankgiro:
6003.05.58920

Organisasjonsnummer:
971 040 823 MVA



Ekspedisjons-Dokument

angående Våningshus

på matr.-nr. 9 Vestbyggaten Kvartal A–B

Innlevert 7 desember 1933. Attestert

Duplikat sendt brannsjefen.

Oversendes hr. opmålingssjefen til erklæring angående grunnens matr.-nr. grenser og naboforhold, hr. reguleringssjefen til erklæring angående reguleringsbestemmelser, påhvilende servitutter m. v. samt avgivelse av de i § 20 omhandlede bestemmelser, kfr. § 14, samt vann- og kloakvesenet, til avgivelse av de i § 39 omhandlede bestemmelser.

Oslo den 7 desember 1933

A. Lilleland

Bygningen ligger nr. Vestbygt. 9.

mottatt 12. DEC. 1933

Oslo kontor nr. 428

Innlevert 9 DEC 1933

Endre hr. reguleringssjefen
Den omsøkte bebyggelse ligger på 9 Vestbygt.
mellom 25 og 27 Bygaten. Særskilt oppmåling
og matrikulering av arealet er ikke foretatt

Oslo opmålingsvesen 12/12 1933

Eklund.

Nilsen

2

M/S

Vestbygaten 9 (kvartal A-B)
Opm.chefens el.sp. av 12/12 33.

Oversendes herr vannverkschefen.

Reguleringa- og byggelinjer er inntegnet på
planen kl. 1 med rødt.

Nittedalsgatens forlengelse er regulert 10 m. bred med 4 m. tilbaketrukne byggelinjer på hver side. Normannsgatens forlengelse er regulert 10 m. bred med 4,32 m. tilbaketrukne byggelinjer på hver side.

Vestbygaten er regulert 7,5 m. bred med åpen park på nordsiden. Bøgaten er regulert 12,5 m. bred.

Den regulerte høide for Nittedalsgaten i skjæringspunktet med Bøgatens midtlinje er kote 63,63. Herfra stiger gaten med 1:35 efter midtlinjen til kote 64,58 i skjæringspunktet med Normannsgatens midtlinje. Fra sistnevnte punkt går den regulerte høide for Normannsgatens forlengelse med 1:245 efter midtlinjen til kote 64,9o på Vestbygatens sydside.


Den regulerte reviderte høide for Vestbygaten på vestsiden av Normannsgatens forlengelse er kote 61,8o. Herfra stiger gaten med 1:41,7 efter midtlinjen til kote 65,5o og videre med 1:26 til kote 66,7 på Bøgatens østside.

Den regulerte reviderte høide for Bøgaten på Vestbygatens sydside er kote 66,8o. Herfra fellar gater med 1:25,6 efter midtlinjen til kote 62,63 i skjæringspunktet med Nittedalsgatens midtlinje. Da denne sistnevnte gate er oparbeidet må hensyn tas til den bestående kantstenshøide.

Fortågsstigningen i Nittedalsgaten og Normannsgatens forlengelse er 6 cm., i Vestbygaten (under forutsetning av et 2,5 m. bredt fortåg) 8 cm. og i Bøgaten 3 cm.

For strøket gjelder byggevedtekt 75, stadfestet av arbeidsdepartementet 13/1 1932 og 3/5 1933.

Reguleringen av Nittedalsgatens forlengelse og Normanns gatens forlengelse er vedtatt av reguleringsrådet ved første gangs behandling i møte 19/2 1933 "under forutsetning av at Kampens byggeselskap


NEDFOTOGRAFERT- 26 X
TOMTEN ADGJORDA TILHØRER BRØDRENE JOHNSEN MURMESTRE
Bl 37
ARKITEKT O. E. SLAATTO
A-B KAMPEN BYGGESELSKAP
ALM. ETASJEPLAN

Normannsgata 62

Nabolaget Kampen - vurdert av 306 lokalkjente

Nabolaget spesielt anbefalt for

- Familier med barn
- Enslige
- Etablerere

Skoler

Kampen skole (1-7 kl.)	495 elever, 21 klasser	2 min 0.1 km
Tøyen skole (1-7 kl.)	351 elever, 17 klasser	9 min 0.7 km
Vålerenga skole (1-7 kl.)	499 elever, 26 klasser	14 min 1.1 km
Jordal skole (8-10 kl.)	616 elever, 46 klasser	10 min 0.8 km
Fyrstikkalleen skole (8-10 kl....	386 elever, 27 klasser	15 min 1.2 km
Etterstad videregående skole	588 elever, 41 klasser	15 min 1.2 km
Hartvig Nissens skole	630 elever	17 min 1.3 km


Offentlig transport

Kampen park	Linje 60	2 min 0.1 km
Ensjø	Linje 1, 2, 3, 4, 5	6 min 0.5 km
Tøyen stasjon	Linje RE30, R31	11 min 0.9 km
Lakkegata skole	Linje 17	18 min 1.5 km
Oslo S	Totalt 24 ulike linjer	8 min 2.6 km

Barnehager

Kampen kunstbarnehage Avd Sons...	26 barn	3 min 0.2 km
Kampen barnehage (1-5 år)	80 barn	4 min 0.3 km
Kardemomme barnehage (0-5 år)	50 barn	5 min 0.4 km

Aldersfordeling



Område	Personer	Husholdninger
Kampen	3 197	1 809
Oslo og omegn	999 185	490 708
Norge	5 425 412	2 654 586

Opplevd trygghet

Veldig trygt 85/100

Kvalitet på skolene

Veldig bra 78/100

Naboskapet

Godt vennskap 75/100

Primære transportmidler

- Tog/t-bane
- Buss
- Egen bil

Sport

Kampen park	2 min
Kampen skole	4 min
Fresh Fitness Ensjø	6 min
SATS Kampen	8 min

Kollektivtilbud
Veldig bra 92/100

Støynivået
Lite støynivå 90/100

Kvalitet på barnehagene
Veldig bra 86/100




Innholdet i nabolagsprofilen er hentet fra ulike datakilder, og feil eller mangler kan forekomme. Vurderinger og sitater er innhentet på web og gir uttrykk for hvordan naboene vurderer nabolaget. FINN.no AS kan ikke holdes ansvarlig for feil/mangler i profilen.
Copyright © Finn.no AS 2025

Velkommen til

Nordvik Torshov

Nordvik er eiendomsmegleren for deg som er mer opptatt av bolig enn andre, og som setter kunnskap, tillit og trygghet høyt når du skal selge eller kjøpe. Vi kjenner Torshov, Sandaker, Sagene, Bjølsen og Gamle Oslo, og vet hva boligkjøperne i disse områdene er opptatt av i valget av sitt nye hjem. Gjennom våre digitale løsninger skaper vi interessen du trenger for din bolig på helt nye måter, tilpasset de digitale mediene folk bruker i boligjakten.

Ta gjerne kontakt for en boligprat, be om en verdivurdering eller ta en titt på boligene vi har for salg.



Vogts gate 47, 0477 OSLO
torshov@nordvikbolig.no
23 24 00 00

NORDVIK

Boligkjøperpakke -
Leilighet og fritidsleilighet

Er du klar for å realisere boligdrømmen? Med vår unike Boligkjøperpakke får du den tryggheten du trenger når du kjøper ny bolig. I samarbeid med Storebrand og Help har vi skreddersydd forsikringspakker som dekker alle dine behov, slik at du kan nyte din nye bolig uten bekymring for uforutsette hendelser.



Eksklusivt for **Nordviks** kunder

Boligkjøperpakke Leilighet
For eiendommer med felles bygningsforsikring

Boligkjøperforsikring fra **Help** med 5 års varighet

Skadeforsikringer fra **Storebrand**

- Flytteforsikring med 1 års varighet
- Innboforsikring Super med 3 måneders varighet

Pris andelsleilighet: **9 500,-**
Pris selveierleilighet: **13 000,-**

Boligkjøperpakke Leilighet +
For eiendommer med felles bygningsforsikring.
Denne pakken kan ikke kjøpes for fritidsleiligheter

Boligkjøperforsikring fra **Help** med 5 års varighet

Skadeforsikringer fra **Storebrand**

- Flytteforsikring med 1 års varighet
- Innboforsikring Super med 3 måneders varighet
- **Renteforsikring med 9 måneders varighet (3 måneders karenstid)**

Pris andelsleilighet: **12 500,-**
Pris selveierleilighet: **17 000,-**

Boligkjøperforsikring fra Help kan også kjøpes separat og kommer da sammen med kostnadsfri flytteforsikring fra Storebrand. Andelsleilighet/aksjeleilighet: **8 600,-** Selveierleilighet: **12 100,-**

Storebrand

Scann QR-koden og les mer om forsikringene fra Storebrand.

HELP

Scann QR-koden og les mer om boligkjøperforsikringen fra HELP.

35 % rabatt på hus- og innboforsikring ved inngåelse av ny forsikringsavtale etter at den inkluderte 3-måneders perioden er utløpt. Gunstige priser for øvrige skadeforsikringer i Storebrand.

Mer informasjon om forsikringen, hvem som formidler den og klageorganer

Vilkår for Storebrand Forsikring - Storebrand:
https://www.storebrand.no/privat/forsikring/forsikringsvilkar

IPID – Insurance product information document - Storebrand:
https://www.storebrand.no/privat/forsikring/ipid

Klageorgan
Dersom du ikke er fornøyd med avgjørelsen i din sak eller ønsker å rette en klage som omfatter forsikringsavtalen din, finner du det du trenger å vite om klagemuligheter her:

Boligkjøperforsikring levert av HELP:
https://help.no/selskapet/klageadgang

Forsikringer levert av Storebrand:
https://www.storebrand.no/infosider/kontakt-oss/privat/klage-eller-reklamasjon

Forsikringene i pakken kan kjøpers særskilt
Dersom du ikke ønsker vår pakkeløsning, kan Boligkjøperforsikring og renteforsikring kjøpes alene via eiendomsmegleren i Nordvik. Gi i så fall beskjed til din eiendomsmegler om at du ønsker å kjøpe forsikringen for seg. Dette gjelder også de øvrige produktene i pakken, men da må du kontakte Storebrand direkte.

Garantiordning for skadeforsikring
Storebrand er medlem av garantiordningen for skadeforsikring, se lov av 10 april 2015 nr. 17 kap. 20A om finansforetak og finanskonsern.

Ordningen skal være en trygghet for sikrede dersom Storebrand ikke kan betale det de plikter i henhold til inngåtte skadeforsikringsavtaler.

Garantiordningen dekker opptil 90 % av hvert enkelt krav. Krav etter forsikringer som gjelder bolig og tvungen ansvarsforsikring skal likevel dekkes med 100%. Garantiordningen dekker ikke forsikringskrav utover 20 millioner kroner for hvert krav for hver sikret for hvert skadetilfelle. For nærmere detaljer henvises det til finansforetaksloven.

HELP er medlem i garantiordningen for skadeforsikring i Norge. For nærmere informasjon om garantiordningen se forskrift om finansforetak og finanskonsern av 09.12.2016 (FOR-2016-12-09-1502).

Pris
Prisen for forsikringene legges til kjøpesummen for boligen, så du får ingen egen regning for pakken. Pris for pakken gjelder for perioden oppgitt i pakkeinformasjonen over.

Forsikringene blir ikke fornyet.

Du kan kjøpe hus, hytte og innboforsikringen separat etter at 3 måneders perioden er utgått. Du vil motta informasjon om dette før utløpet av forsikringsperioden.

Storebrand

Storebrand Forsikring AS
Besøksadresse: **Professor Kohts vei 9, Lysaker**
Postadresse: **Postboks 500, 1327 Lysaker**
Telefon: **915 08 880**
Organisasjonsnummer: **NO 916 300 484**

HELP

HELP Forsikring AS
Besøksadresse: **Essendropsgate 3, 0368 Oslo**
Postadresse: **Postboks 1870 Vika, 0124 Oslo**
Telefon: **22 99 99 99**
Organisasjonsnummer: **NO 981 877 888**

Oversikt over løsøre og tilbehør til eiendommen

Oversikten er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, og er gjeldende fra 1. januar 2020.

Generelt

Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova/avhl.) av 3. juli 1992 regulerer kjøper og selgers rettigheter og plikter ved overdragelse av fast eiendom og andeler i borettslag.

I henhold til avhl. § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras med innredninger og utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig innredning og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf. avhl. § 3-5. Loven inneholder ingen detaljert oversikt over hva som omfattes av «innredning og utstyr», og over hva som skal regnes som «fastmontert eller særskilt tilpasset».

Partene kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Bransjens liste over løsøre og tilbehør som skal følge med eiendommen, er en del av avtalen mellom kjøper og selger dersom ikke annet er opplyst i salgsoppgaven, kjøper har tatt forbehold i bud eller avtale på annen måte er inngått. Der intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør medfølge slik dette fremkommer av avhl. § 3-4 og § 3-5 og denne oversikt.

Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for garantier, utover eventuell gjenværende leverandørgaranti.

Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på eiendommen, vil det heller ikke medfølge.

1. Hvitevarer medfølger der dette er spesielt angitt i salgsoppgaven.

2. Heldekkende tepper følger med uansett festemåte.

3. Varmekilder, slik som ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, følger med uansett festemåte. Frittstående biopeiser/varmeovner og terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke med varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder på visning.

4. TV, radio og musikkanlegg
TV-antenner og fellesanlegg for TV, herunder parabolantenne, og tuneren/dekoder/tv-boks medfølger der dette eies av selger. Veggmontert TV/flatskjerm med tilhørende festeordning samt musikkanlegg følger ikke med (se også punkt 12).

5. Baderomsinnredning/Utstyr
Badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle fastmonterte speil og hyller, fastmonterte glass- og håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt baderomsinnredning, medfølger.

6. Garderobeskap
medfølger, selv om disse er løse. Fastmonterte garderobehyller og knagger medfølger. Innredning i garderobeskap, for eksempel løse eller fastmonterte trådkurver, hyller, stenger og lignende, medfølger.

7. Kjøkkeninnredning medfølger, herunder også åpne, fastmonterte hyller og løs eller fastmontert kjøkkenøy.

8. Markiser, persienner og annen type innvendig og utvendig solskjerming, gardinoppheng, lamellgardiner og liftgardiner medfølger.

9. Avtrekksvifter av alle slag, samt fastmonterte aircondition/ventilasjonsanlegg, medfølger.

10. Sentralstøvsuger medfølger med komplett anlegg, herunder slange, munnstykke mm.

11. Lyskilder
Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte "spotlights", oppheng og skinner med spotlights samt utelys og hagebelysning medfølger. Vegglamper, krokhengte lamper, lysekroner, prismelamper og lignende som er koblet til sukkerbit eller stikkontakt følger likevel ikke.

12. Installerte smarthusløsninger
med sentral som styrer lys, varme, lyd o.l., samt tilhørende trådløse enheter som brytere, sensorer, kameraer, integrerte høyttalere el. medfølger. Enkle lysstyringssystem f.eks. med en sentral som kun styrer lyspærer eller smartpærer montert i sokkel medfølger likevel ikke.

13. Utvendige søppelkasser og eventuelt holder/hus til disse medfølger.

14. Postkasse medfølger.

15. Utendørs innretninger slik som flaggstang, fastmontert tørkestativ, samt andre faste utearrangementer som f.eks. badestamp, boblekar/jacuzzi og liknende utendørs kar, lekestue, lekestativ, utepeis, fastmontert trommel til vannslange, medfølger. Guidekabel/avgrensingskabel til robotgressklipper medfølger, men robotgressklipper og ladestasjon for denne medfølger ikke.

16. Fastmontertvegglader/ladestasjon til el-bil medfølger uavhengig av hvor laderen er montert.

17. Solcelleanlegg med tilhørende teknisk infrastruktur medfølger.

18. Gassbeholder til gasskomfyr og gasspeis medfølger.

19. Brannstige, branntau, feiestige og lignende medfølger der dette er påbudt. Løse stiger medfølger ikke.

20. Brannslukninsapparat, brannslange og røykvarsler medfølger der dette er påbudt. Det er eier og brukers plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette derfor alltid følge med ved salg av eiendom.

21. Samtlige nøkler til eiendommen som selger er i besittelse av skal overleveres kjøper på overtakelsen, herunder nøkler til eventuelle boder, uthus, garasjeportåpner e.l. Låses boder, uthus e.l. med hengelås, skal lås og nøkler til disse medfølge.

22. Garasjehyller, bodhyller, lagringshyller og oppheng til bildekk medfølger såfremt de er fastmontert.

Planter, busker og trær som er plantet på tomten, eller fastmonterte kasser og lignende er en del av eiendommen og medfølger i handelen.

Storebrand

Bolighandel med Nordvik

Finansier boligdrømmen med Storebrand Bank

Når du har funnet drømmeboligen, skal du slippe å vente på finansieringen. Som kunde hos Nordvik kan du søke boliglån eller finansieringsbevis hos vår samarbeidspartner Storebrand Bank, og få svar allerede samme dag.

I Storebrand Bank møter du rådgivere som tar deg og boligdrømmen din på alvor. Du får hjelp gjennom hele prosessen – raskt, enkelt og med konkurransedyktige betingelser.

Derfor velger mange Storebrand Bank:

1. Mindre stress
Med rask saksbehandling og svar på dagen, kan du gå inn i budrunden med ro i magen.

2. Du blir prioritert
Du får en personlig rådgiver som skaper trygghet i en viktig beslutning. Sammen finner dere den beste løsningen for deg og din boligdrøm.

3. Enkel søknad
Det tar bare noen få minutter å søke – enten på nett eller over telefon.

Vær klar når det gjelder
Spør din megler i Nordvik for mer informasjon, eller les mer og søk på storebrand.no/nordvik

Forbrukerinformasjon om budgivning



Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2025, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsloven.

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerrådet, Advokatforeningen ved Lovutvalget for eiendomsmegling, Eiendom Norge og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av bl.a. eiendomsmeglingsloven § 6-8.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som anbefales ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder salgsoppgave og tilstandsrapport.

GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:

1. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til selger. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser, og motbud (bud fra selger), aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til selger skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur som f.eks. BankID eller MinID.

2. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud inngis.

3. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der selger er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere selger, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer selger og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.

4. Megler skal ikke formidle bud med forbehold om at budet eller forbehold i budet skal holdes skjult (hemmelig) for andre budgivere og interessenter.

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor selger, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 3.

6. Megleren skal, så langt det er nødvendig og mulig, holde budgiverne skriftlig orientert om mottatte bud, herunder budets størrelse, forbehold og akseptfrist. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt. For øvrig vil megler, på forespørsel fra andre, opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder relevante forbehold.

7. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet formidles gjennom fullmektig.

8. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:

1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.

2. Når et bud er inngitt til megler og innholdet i budet er formidlet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen. Man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom.

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.

5. Husk at et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte «motbud»), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

FORBRUKERRÅDET · Norges Eiendomsmeglerforbund · EIENDOM NORGE · Advokatforeningen

Oppdragsnr: 29-0194/26

Budskjema

Bud mottat: ____ /____ - ____ kl. ____

Adresse: Normannsgata 62 0655 OSLO
Matrikkel: Gnr 231, bnr 377 i Oslo kommune

Undertegnede gir herved bud på kr. _____ Skriver _____

+ offentlige avgifter og gebyrer, eventuell fellesgjeld, samt øvrige omkostninger i henhold til salgsoppgave

Budet er bindende til dato _____ kl. _____ Ønsket overtakelse: _____

Eiendommen selges som den er, det vil si i den stand den forelå ved besiktigelse,
jf. lov av 3. juli 1992 nr 93 om avhending av fast eiendom, § 3-9

Budet gis med følgende forutsetning:

☐ Uten forbehold ☐ Annet: _____

Finansieringsplan – Megler gis fullmakt til å kontrollere finansieringen

	Sum:	Sign:
Egenkapital:		
Bank: (oppgi bankkontakt med kontaktinformasjon)		
Til sammen:		

☐ Egenkapital ved salg av egen bolig. ☐ Bankinnskudd ☐ Annet _____

«Budgiver er kjent med «Forbrukerinformasjonen om budgivning» som er en del av salgsoppgaven og de forpliktelser jeg/vi påtar meg/oss. Budet er bindende for budgiver når det er kommet til selgers kunnskap eller til megler som selgers adressat. Budet er bindende for begge parter når selger har akseptert muntlig eller skriftlig. Jeg/vi er kjent med at megler og selger forutsetter at jeg/vi har mottatt salgsoppgave med vedlegg før budgivningen og at jeg/vi har besiktiget eiendommen. Dersom salgsoppgaven ikke er mottatt, plikter jeg/vi å opplyse dette til megler senest ved oversendelse av bud.»

Budgiver

Navn 1: _____ Personnr: _____

Navn 2: _____ Personnr: _____

Adresse: _____ Postnr/poststed: _____

Mobil: _____ Mobil 2: _____ Tlf jobb: _____ Fax: _____

Sted: _____ Dato: _____ Kl: _____ Underskrift: _____

Husk å legge ved gyldig legitimasjon på alle budgivere. Bud som inngis uten gyldig legitimasjon har megler rett til å unnlate å formidle budet etter eiendomsmeglerforskriften § 6-3

Bruk gjerne dette feltet

Bruk gjerne dette feltet

NORDVIK

Hvorfor kjøpe av og selge med Nordvik?

Vi i Nordvik åpner dører til nye hjem, muligheter og opplevelser. Hver dag. Det er vår lidenskap.

For det å kjenne boligmarkedet, det å virkelig forstå verdien, handler om å vite hva et fjordgløtt er verdt, en åpen himling, et nordvendt vindu, en vestvendt balkong.

Det handler om små detaljer og grundige analyser, om menneskekunnskap, fagkompetanse, treffsikkerhet og teft. Det handler om å ha en megler du kan stole på.

Tilgjengelig og parat, fra første møte til siste håndtrykk.

Vi vet hva det er verdt!

4,84

(Basert på over 15.500 kundevurderinger)

Vil du se den digitale salgsoppgaven?
Skann QR-koden under:



Denne boligen er presentert av:

Ingvild Skaranger

Eiendomsmegler / Partner
Nordvik Torshov
i.skaranger@nordvikbolig.no
906 55 040