

Brageveien 5A



Velkommen til

Brageveien 5A



Salgsoppgaven produsert 22. mai 2025

Adamstuen, rett ved Stensparken

Lekker og klassisk 3-roms selveier med fantastisk beliggenhet!
Sydvestvendt balkong med suverene solforhold. Garasje.

Prisantydning	8 950 000,-
Fellesgjeld	53 080,-
Omkostninger	226 420,-
Totalpris	9 229 500,-
Fellesutgifter pr. mnd	4 231,-
BRA-i	74 kvm
Totalt BRA	94 kvm
Soverom	2

Etasje	5
Boligtype	Selveierleilighet
Eieform	Eierseksjon
Byggeår	1907

Megler	Frederick Horntvedt
Telefon	934 28 550
E-post	f.horntvedt@nordvikbolig.no

Megler 2	Aleksander J. Brataas
Telefon	468 35 570
E-post	a.brataas@nordvikbolig.no




PICASSO THE LINE



Kort fortalt

Nordvik avd. Frogner har gleden av å presentere Brageveien 5 - En lekker og klassisk 3-roms selveierleilighet beliggende på Adamstuen, midt mellom Ullevål, St. Hanshaugen og Bislett. Her har du gangavstand til alt du trenger – fra parker og bakerier til byliv og kollektivtransport.

- Stukkatur og rosetter
- IN-ordning på andel fellesgjeld
- 1-stavs eikeparkett og takhøyde på 2,84 m
- LED-belysning, automatsikringer, jordfeilbryter
- 2 romslige soverom vendt inn mot rolig bakgård
- Sydvestvendt balkong med suverene solforhold
- HTH-kjøkken fra 2019 med integrerte hvitevarer (Miele/Siemens)
- Lekkert bad og svært praktisk bod med opplegg til vaskemaskin og tørketrommel
- 1 kjellerbod og 1 loftsbod på til sammen 5 kvm samt en bod i baktrapp som deles med nabo

Arealer og innhold

BRA-i:	74 kvm
BRA-e:	20 kvm
Totalt BRA:	94 kvm
TBA:	4 kvm


Beskrivelse

5. etasje:
BRA-i: 74 kvm. Entré/gang, bod, bad/wc, kjøkken, stue og 2 soverom.
Total BRA: 74 kvm.
TBA: 4 kvm. Balkong.

Kjeller:
BRA-e: 2 kvm. Kjellerbod.
Total BRA: 2 kvm.

1. etasje:
BRA-e: 15 kvm. Garasje.
Total BRA: 15 kvm.

6. etasje:
BRA-e: 3 kvm. Loftsbod.
Total BRA: 3 kvm.


PLAN BRAGEVEIEN 5 A
2,21 m
2,78 m
brannbalkong
soverom
soverom
gard
gard
gard
gard
4,8 m
1,49 m
entre /
gang
bad/
wc
1,6 m
bod
1,13 m
5,12 m
stue
kjøkken
3,87 m
balkong
N
7,22 m
PLANTEGNING UTFØRT AV TAKSTMANN / INGENIØR JAN GRAVDEHAUG, MOB. 905 16 615
Vær oppmerksom på at dette er en illustrasjon av leilighetens planløsning med omtrentlige mål.
Faktiske målinger på stedet kan avvike

































CHANEL































Informasjon

Brageveien 5A

Nøkkelinformasjon

Oppdragsnummer
14-0141/25

Boligtype
Selveierleilighet

Adresse og betegnelse
Brageveien 5A, 0358 OSLO
Gnr 216, bnr 3, snr 19 (ideell andel 1/1) / Gnr 216, bnr 3, snr 20 (ideell andel 1/5) i Oslo kommune

Selgere
Jonas Fellkjær
Idunn Marie Sandstrøm Svendsen

Kjøpesum og omkostninger
8 950 000,- (Prisantydning)
53 080,- (Andel av fellesgjeld)
---
9 003 080,- (Pris inkl. fellesgjeld)

Omkostninger:
225 070,- (Dokumentavgift)
260,- (Pantattest kjøper)
545,- (Tinglyst pantedokument)
545,- (Tinglyst skjøte)
12 700,- (Boligkjøperpakke* (valgfritt))
226 420,- (Omkostninger totalt (uten Boligkjøperpakke))
239 120,- (Omkostninger totalt (med Boligkjøperpakke))
---
9 229 500,- (Totalpris inkl. omkostninger (uten Boligkjøperpakke))
9 242 200,- (Totalpris inkl. omkostninger (med Boligkjøperpakke))

Andel fellesgjeld / Andel formue overtas av kjøper.

Om boligen

Byggeår
1907

Etasje
5

Antall soverom
2

Arealer
BRA-i: 74 kvm
BRA-e: 20 kvm
Totalt BRA: 94 kvm
TBA: 4 kvm

Beskrivelse:
5. etasje:
BRA-i: 74 kvm. Entré/gang, bod, bad/wc, kjøkken, stue og 2 soverom.
Total BRA: 74 kvm.
TBA: 4 kvm. Balkong.

Kjeller:
BRA-e: 2 kvm. Kjellerbod.
Total BRA: 2 kvm.

1. etasje:
BRA-e: 15 kvm. Garasje.
Total BRA: 15 kvm.

6. etasje:
BRA-e: 3 kvm. Loftsbod.
Total BRA: 3 kvm.

Innhold

Entré/gang, bod, bad/wc, kjøkken, stue og 2 soverom. Balkong på ca. 3,6 m^2 med utgang fra stue. Brannbalkong ved gjestesoverom.

Boder:
Leiligheten disp. 1 kjellerbod på ca. 2,1 m^2, 1 loftsbod på ca. 2,8 m^2 gulvflate med skråtak og 1 bod i trappegang (deles med nabo).

Det gjøres særskilt oppmerksom på at bod som er medtatt som BRA-e og i totalt BRA ligger på fellesareal, men disponeres av denne leiligheten.

Kjøkken:
Velutstyrt og tidsmessig HTH kjøkken fra 2019. Svarte eikefronter. Kompositt benkeplate med underlimt vaskekum og nedfelt Siemens induksjon platetopp. Integrert stekeovn, Stekeovn/micro, oppvaskmaskin og kjøl/frys. Komfyrvakt. Waterguard med sensor. Miele oppvaskmaskin og kjøl/frys. Siemens stekeovner. Miele kullfilter ventilatorvifte.

Varmtvannstank:
V. bereder 198 l fra 2003. Plassert på loft.
Berederen er plassert i et "basseng".

Bad/wc:
Bad med dusjhjørne med dører i herdet glass. Helservant med underskuffer. Speil over servant.
Vegghengt toalett. El. vifte i himling. Flislagt gulv med varmekabler. Fliser på vegg.
Himlingsplater med innfeldt downlights.
Nye silikonfuger i dusjsone 2025.
Ny stikkontakt montert 2020.
Nye dusjdører montert på bad 2020.
Ny servantinnredning montert 2019.

Hulltakning ble tatt fra naborom til bad. Det er tørt og fint, og ingen tegn til fuktproblemer der hullet ble tatt.

Bod:
Bod med opplegg for vaskemaskin / tørketrommel.
Waterguard med sensor.

Garderober:
Garderobe i gjestesoverom og hovedsoverom.

Overflater:
Gulv: 1 stavs eikeparkett. Fliser i bod.
Gulvflater fra 2019. Det må påregnes nyanseforskjeller på gulv i stue, som følge av at det har ligget teppe på gulvet.
Veggflate: Malte flater.

Dels nye gipsplater, veggflater malt 2019.
Himlinger: Malte flater, nedsenket malte plater. Stukkatur i himling på kjøkken og stue. Rosett i stue. Stukkatur og rosett i himlingen på hovedsoverom. Takhøyde i stue = 2,84 m. Stukkatur fra 2019. Himlinger malt i 2019. Innfelt LED belysning i himling i entre/gang, bod og gjestesoverom.

Innvendige dører:
Malte trefyllingsdører.

Dører:
Entredør B30 (brannkvalifisert). Årstall: 1990.
Malt tofløyet balkongdører i tre med 2 lags isolerglassfelt fra 1990.

Vinduer:
Malte trevinduer med 2 lags isolerglass fra 1990.
Trådglass i isolerglass på gjestesoverom.

Elektrisk anlegg:
Automatsikringer. Jordfeilbryter. Skap plassert i entre/gang.

Standard

Boligen har fått følgende tilstandsgrader i tilstandsrapporten utarbeidet i forbindelse med salget:
TG3 (Store eller alvorlige avvik) - 0 stykk.
TG2 (Avvik som kan kreve tiltak) - 10 stykk.
TG2 (Avvik som ikke krever tiltak) - 0 stykk.
TG1 (Mindre eller moderate avvik) - 14 stykk.
TG0 - 3 stykk.

1) Varmtvannstank har fått TG2 (Avviks om kan kreve tiltak):
V. bereder 198 l fra 2003. Plassert på loft.
Berederen er plassert i et "basseng".

Vurdering av avvik:
• Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år.

Konsekvens/tiltak:
• Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker.

2) Avløpsrør har fått TG2 (Avviks om kan kreve tiltak):
Avløpsrør av støpejern.

Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger.

Konsekvens/tiltak:
• Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

3) Avtrekk på kjøkken har fått TG2 (Avviks om kan kreve tiltak):
Miele kullfilter ventilatorvifte.

Vurdering av avvik:
• Kjøkkenet har ventilator med omluft (kullfilter).

Konsekvens/tiltak:

• Om mulig bør det etableres ventilasjons kanal ut i det fri fra ventilator.
Det kan være at borettslag/sameie har egne vedtekter som hindrer montering av mekanisk avtrekk fra rommet, anbefalt tiltak må derfor avklares nærmere med styret i borettslag/sameie før det eventuelt kan gjennomføres.

4) Ventilasjon på bad har fått TG2 (Avviks om kan kreve tiltak):
El. vifte i himling.

Vurdering av avvik:
• Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.

Konsekvens/tiltak:
• Andre tiltak:
Tilluft til bad bør opprettes med f.eks. spalte nederst på dør. Enkelt tiltak å utbedre.

5) Sluk, membran og tettesjikt på bad har fått TG2 (Avviks om kan kreve tiltak):
Sluk og klemring av plast under innredning. Hjelpesluk i plast i dusjhjørne.

Vurdering av avvik:
• Tilstandsgraden er satt på bakgrunn av mangel på dokumentasjon på oppbyggingen rundt sluk/membran.

Konsekvens/tiltak:
• Tiltak:
Innhente dokumentasjon, om mulig.
Sluk bør renses regelmessig hver 2 måned.

6) Overflater gulv på bad har fått TG2 (Avviks om kan kreve tiltak):
Flislagt gulv med varmekabler.

Vurdering av avvik:
• Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
• Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
Fall mot sluk er målt til 8 mm fra topp flis ved dør til topp sluk.

Konsekvens/tiltak
• Våtrommet fungerer med dette avviket.

7) Sluk, membran og tettesjikt på bad har fått TG2 (Avviks om kan kreve tiltak):
Sluk og klemring av plast under innredning. Hjelpesluk i plast i dusjhjørne.

Vurdering av avvik:
• Det er avvik:
Tilstandsgraden er satt på bakgrunn av mangel på dokumentasjon på oppbyggingen rundt sluk/membran.

Konsekvens/tiltak:
• Innhente dokumentasjon, om mulig.
Sluk bør renses regelmessig hver 2 måned.

8) Balkong har fått TG2 (Avviks om kan kreve tiltak):
Balkong med betongdekke. Smijernsrekkverk med overligger av tre.
Markise. Gulv belagt med trelemmer i ruter. Overligger fra 2020.

Vurdering av avvik:
• Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
Rekkverket er 90 cm. I.h.t NS.3600. som denne rapporten er basert på skal dagens forskriftsmessige krav gjøres gjeldende for høyde på rekkverk.
Dagens krav til rekkverkhøyde på balkong er minimum 1 m når avstanden til terreng er under 10 m.
Der nivåforskjellen er mer enn 10,0 m, skal rekkverk ha en høyde på minimum 1,2 m.

Konsekvens/tiltak:
• Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav.

9) Balkongdører har fått TG2 (Avviks om kan kreve tiltak):
Malt tofløyet balkongdører i tre med 2 lags isolerglassfelt fra 1990.

Vurdering av avvik:
• Det er avvik:
Ingen spesielle defekter oppdaget foruten vanlig slitasje og elde.

Konsekvens/tiltak:
• Ingen umiddelbare tiltak er påkrevet.

10) Vinduer har fått TG2 (Avviks om kan kreve tiltak):
Malte trevinduer med 2 lags isolerglass fra 1990.
Trådglass i isolerglass på gjestesoverom.

Vurdering av avvik:
• Vinduer synes å oppfylle tiltenkt funksjon, men TG er gitt utfra alder og gjenværende brukstid.

Konsekvens/tiltak:
• Tiltak:
Utskifting av vinduer på sikt må påregnes.

Parkering

Det medfølger en garasjeplass i bakgård. Eierskap til garasjen er en ideell andel av en seksjon. Garasjen består av 5 garasjeplasser. Garasjeplassen kan fritt omsettes.

Bygningssakkyndig

Jan Gravdehaug

Byggemåte

Boliggård oppført 1907.
Gulv mot grunn av betong. Grunnmur og bærende konstruksjoner i murkonstruksjoner.
Etasjeskiller av trekonstruksjoner.
Yttervegger i murverkskonstruksjon, pusset og malt.
Saltak i trekonstruksjoner, utvendig trolig tekket med takplater. Tak besiktiget fra bakkenivå.
Malte trevinduer med 2 lags isolerglass fra 1990.
Trådglass i isolerglass på gjestesoverom.

Tilbygg/modernisering:
2021 Modernisering Nytt callinganlegg med video og app på telefonen.
2019 Modernisering Nytt utvendige beslag mellom piper og tak, piper ble heldekket i blikk og pipehatter montert på hver pipe.
2019 Modernisering Installasjon av sentralt brannalarmanlegg.
2019 Modernisering Oppussing av oppgangene.

2013 Modernisering Oppussing av kjeller/bodareal.

Innbo og løsøre

Integrerte hvitevarer medfølger.

Følgende løsøre og tilbehør følger ikke med:
-Taklamper.

For øvrig gjelder NEF sin standardliste "Oversikt over løsøre og tilbehør" med mindre annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er vedlagt.

Dersom det er noe i overnevnte liste som ikke finnes på eiendommen, vil det heller ikke medfølge. Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for garantier, utover eventuell gjenværende leverandørgaranti. Hull og merker etter feste av innredning og utstyr som ikke følger med, aksepteres av kjøper.

Adgang til utleie

All utleie skal meldes til forretningsfører på epost med kontaktinformasjon på leietakere.

Energi og oppvarming

Energimerking

G - rød
Alle eiendommer som selges/leies ut skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m^2. Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktig.

Dersom eier ikke har lagt frem energiattest, og eier etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning, innen ett år etter at avtale om salg er inngått. Dette følger av forskrift om energimerking av bygninger og tekniske anlegg § 5 (3).

Energiattest er basert på nåværende eiers/ husstands senere års forbruk og utgifter. Dette vil kunne variere avhengig av antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, egne fordelsavtale mv. Megler har intet ansvar for informasjon som fremgår av energiattesten.

Oppvarming

Elektrisk. Panelovner. El. varmefolie/matter i gang. Varmekabler på bad.

Informasjon om strømforbruk

Strømforbruk i 2024 var totalt 13817 kWh ifl. opplysninger fra eier.

Økonomi

Felleskostnader

Kr 4 231,- pr. mnd.
Inkluderer: Kollektiv avtale TV/bredbånd, trappevask, kommunale avgifter, forretningsførsel, felles forsikring for bygget, renter og avdrag andel fellesgjeld og mer.

Akonto avdrag lån 1 kr 304,-
Akonto renter lån 1 kr 337,-
Andel felleskostnader etter eierbrøk kr 3 590,-

Ved innfrielse av andel fellesgjeld vil felleskostnadene utgjøre kr. 3 590,- pr. mnd.

I tillegg til leilighetens felleskostnader kommer kr. 2.500,- i året som en innbetaling til vedlikeholdsfond for garasjen.

Eiendomsskatt

Kr 769,- pr. 01.01.2025
Informasjon om eiendomsskatt er innhentet fra eiendomsskattelistene til Oslo kommune.
I Oslo kommune er det eiendomsskatt på boliger og fast eiendom som overstiger en fastsatt verdi. Informasjonen over er hentet fra eiendomsskattelistene.

For mer informasjon rundt beregningsgrunnlaget for eiendommen, se http://www.oslo.kommune.no/skatt-og-naring/skatt-og-avgift/eiendomsskatt/eiendomsskatt

Formuesverdi

Primærbolig: Kr 1 795 505,- pr. 2023
Sekundærbolig: Kr 7 182 019,- pr. 2023
Skatteetaten beregner en boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til din boligs beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Formuesverdien er en prosentandeldel av denne boligverdien.

For mer informasjon om formuesverdi, se Skatteetatens nettsider.

Sameiet

Navn og orgnr.

Sameiet Brageveien 5 A/B, orgnr. 979575165

Om sameiet

Sameiets navn er Sameiet Brageveien 5. Sameiet er opprettet ved seksjoneringsbegjæring tinglyst 13. november 1991.
Sameiet består av 20 boligseksjoner og 1 garasjeseksjon.

Hva skjer i gården, ref. styrelder:
- Ila høsten 2025 må vi oppgradere boddører i trappoppgangen. Vi henter for øyeblikket inn tilbud på dette arbeidet og vil ta dette opp på årsmøte.
Foreløpig ser det ut som det vil ble en egenandel på mellom 20 000 - 30 000 kr.
Det er ikke planlagt noe økning i fellesutgifter eller felles lån, men dette (spesifikt fellesutgifter) vil bli sett nærmere på når årsmøte nærmer seg.

Det har etter utsendelse av innkalling til årets årsmøte blitt mottatt tilbud på utskifting av branndører som er betydelig lavere enn først antatt. Tilbudet er på ca 1/3 av opprinnelig tilbud. Dersom dette tilbudet blir godtatt vil kostnaden pr. seksjon bli lavere enn først antatt.

STYRETS ARBEID I 2023:
Skiftet tak på garasjeseksjon og carport i bakgården.
Låsehuset byttet sylindere på felles utgangsdører ut til Brageveien.
Låsehuset har gjennomført service og justering av alle felles dører.
Spylevakta har gjennomført inspeksjon av felles rør.
Det er bestilt årskontroll av brannsentral hos Fagerborg Installasjon AS.
Kontrollen vil bli gjennomført i mai 2024.

Dugnad har blitt avholdt i perioden.
Videre har styrets arbeid bestått av å løpende foreta mindre reparasjoner og vedlikehold av gården, eks:
- Skifte lyspærer
- Snømåking
- Julegave til beboere
- Smøring av dører
- Oppfølging av nye beboere

Større vedlikeholdsarbeider:
Nytt tak på garasjeseksjon og carport i bakgården.

Forretningsfører
Enqvist Boligforvaltning AS

Styregodkjennelse
Overdragelsen krever ikke styregodkjennelse.

Informasjon om fellesgjeld
Kr 53 080,- pr. 31.12.2024

Annuitetslån nr. 8398.71.81802 i Handelsbanken med nominell rente 7,700 % p.a., effektiv rente 8,210 % p.a.
Restsaldo pr. 28.02.25 er kr 715 639,-.
Lånet innfris 01.02.2034.

Lånet er omfattet av en administrativ IN-ordning, hvor den enkelte gis mulighet til å innfri sin andel av lånet etter gitte regler. Konferer forretningsfører for mer informasjon.

Fellesformue
Kr 40 563,- pr. 31.12.2024

Regnskap/Budsjett/Kostnadsøkninger
Årsresultatet for år 2023 viste et overskudd på kr. 30 600,-.

Vedtekter og husordensregler
Sameiets vedtekter og husordensregler er vedlagt.

Beboernes forpliktelser og dugnader
Dugnad må påregnes.

Dyrehold
Dyrehold er tillatt, men krever styrets godkjennelse.

Sameiets forsikring
Landkreditt Forsikring AS
Polisenr. 35322485

Tomt

Beskrivelse av tomt
Tomtestørrelse: 704 kvm (Eiertomt)
Asfaltdekke i indre gårdsrom. Garasje i rekke og carport.
Tomten er fellesareal. At tomten er fellesareal innebærer at sameiet eier og disponerer over de aktuelle områdene i fellesskap. Dette gir ikke hver enkelt seksjon en eksklusiv rett til bruk eller å disponere arealene, med mindre annet er uttrykkelig avtalt i avtale eller at det følger av vedtektene.

Radonmåling

Boligen ligger minimum 3 etasjer over bakkenivå og radonmålinger er ikke relevant.

Områdebeskrivelse

Beskrivelse av nærområdet

Beliggende på Adamstuen mellom Ullevål, St. Hanshaugen og Bislett. Kort vei til Bogstadveien - kanskje byens best kjente handlegata.

Kort vei unna finner du matbutikker som Joker, Bunnpris og KIWI, Baker Hansen og Åpent bakeri med fokus på økologisk og kortreist mat, samt et av Vinmonopolets utsalg. I tillegg byr restauranten St. Lars på byens beste cote de boeuf, og litt lenger ned ved rundkjøringen av Bislett ligger Café Laundromat med sin særegne stil og innredning, samt Kaffebrenneriet hvor du kan innta kaffen utendørs på fortauet sommerstid. Kort vei unna finner du også Oslo Raw, Baker Hansen og Åpent bakeri samt PicaPica/Havens kolonial ved Jessenløkken.

Både Majorstuen med Bogstadveien, St. Hanshaugen og selve sentrumskjernen er innenfor en liten tur til fots eller med sykkelen. Bysykler er for øvrig lett tilgjengelig like ved.

Leiligheten ligger ca. 250m unna den idylliske Stensparken som egner seg ypperlig for grilling og late dager i solen. I Stensparken er det kafé med uteservering i sesong, og kombiner gjerne parken med en sveip innom St. Hanshaugen på de hverdagslige løpeturene. Alternativene er mange i området og gressplenen i Idioten park (100 meter unna) er et yndet sted å nyte ettermiddagssol. Besøk også Bislett Stadion for innendørs løping i proffe omgivelser, og for annen innendørs trening er både SATS Bislett, ELIXIA Ullevål og Fresh Fitness alle gode alternativer.

Med kollektive transportmidler tar du deg enkelt til og fra leiligheten med 17- og 18-trikken fra Adamstuen holdeplass rett ved, her stopper også bussrute n18 til Jernbanetorget. Fra Josefines gate tar rute 21 deg effektivt ned til Aker Brygge, og på holdeplassen "Vestre Aker Kirke" finner du ruten til 20-bussen. Flybussen til Oslo Lufthavn Gardermoen stopper også like ved leiligheten.

Offentlige forhold

Ferdigattest/brukstillatelse

Det foreligger ekspedisjonsdokument datert 1907 for oppføring av bygården. Det foreligger også ekspedisjonsdokument for oppføring av garasje datert 1928. Ekspedisjonsdokument er forgjengeren til ferdigattest. Ekspedisjonsdokumentet er ferdig attestert, og dokumenterer at bygget er registrert lovlig oppført. At ekspedisjonsdokument eksisterer, gir ingen garanti for at bygget er oppført i henhold til tillatelsen og gjeldende regelverk eller at det senere er utført arbeid på bygget som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det er avvik fra byggemeldte tegninger:
- Kjøkken er flyttet ut i stue.
- Etablert bod/"vaskerom" mellom kjøkken og bad.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via offentlig veg eller gate.
Eiendommen er tilknyttet offentlig vannforsyning via private stikkledninger.
Eiendommen er tilknyttet offentlig avløpsnett via private stikkledninger.

Regulerings- og arealplaner

Reguleringsplanen som følger eiendommen er helt eller delvis opphevet som følge

av bystyrets vedtak 23.09.2015, sak 262 Kommuneplan 2015 - Oslo mot 2030 - Smart, trygg og grønn. Se kommunens hjemmeside for ytterligere informasjon.Eiendommen er regulert til bolig med tilh. anlegg. For mer informasjon om reguleringsforhold kontakt megler eller søk på saksnummer/adresse/gnr. bnr på plan- og bygningsetatens hjemmeside.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

301/216/3/19:
01.03.1930 - Dokumentnr: 902436 - Best om garasje/parkering
Overført fra: Knr:0301 Gnr:216 Bnr:3
Gjelder denne registerenheten med flere

13.11.1991 - Dokumentnr: 60717 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 19
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 88/1639
EIENDOMMEN ER OPPDELT I 20 SEKSJONER

Legalpant

Kommunen har legalpant som sikkerhet for riktig betaling av kommunale avgifter og eventuell eiendomsskatt. De øvrige seksjonseierne i sameiet har legalpant på inntil 2G som sikkerhet for krav som følger av sameieforholdet, typisk vil dette gjelde felleskostnader.

Legalpant er pant som ikke kommer frem av grunnboksutskriften, og har bedre prioritet enn for eksempel lån til bank som er tinglyst på seksjonen. Legalpant til kommunen har prioritet foran legalpant til sameiet.

Verneklasse/SEFRAK

Eiendommen er registert i byantikvarens gule liste. Dette innebærer at eiendommen er helt eller delvis bevaringsverdig, og kan ha betydning for fremtidig ombygging/restaurering mv. Byantikvaren skal gi en rådgivende uttalelse i byggesaker som berører eiendommen.

For en fullstendig oversikt over eiendommens status, se:
http://riksantikvaren.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=545b8e996b6e4e1fbcb65f69299a7167

Øvrige kjøpsforhold

Diverse

Det opplyses om at ingen kan eie mer enn to boligseksjoner i sameiet, jf. eierseksjonsloven § 23. Seksjoner som eies av nærstående eller via firma teller med.

Etter lov om eierseksjoner § 31, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlige etter sin sameiebrøk. Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet legalpanterett i den enkelte eierseksjon på inntil 2 ganger folketrygdens grunnbeløp.
Kjøper og selger er forpliktet til å undertegne standard kjøpekontrakt utarbeidet av Nordvik i forbindelse med eiendomstransaksjonen. Kjøpekontrakt kan besiktiges hos eiendomsmegler før bud inngis. Kontakt eiendomsmegler for spørsmål.

Selger leverer eiendommen i ryddig og rengjort stand.

Overtagelse

Overtakelse skjer etter avtale med selger.

Før boligen overleveres kjøper, skal fullt oppgjør og omkostninger være mottatt på meglers klientkonto.

Sentrale lover

Generelle bestemmelser
Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport/boligsalgsrapport. Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til megler, den bygningssakkyndiges tilstandsrapport, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene, og slike forhold kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene.

Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelser sammenlignet med det som er byggemeldt/godkjent. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at interessenter rådfører seg med eiendomsmegler eller egne rådgivere før det legges inn bud.

En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Kjøper og selgers rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom partene, samt informasjonen som har vært tilgjengelig for kjøperen i forbindelse med handelen. Avtalen utfylles av avhendingsloven, og det gjelder ulike avtalevilkår avhengig av om kjøper er forbrukerkjøper eller ikke. Dette er nærmere beskrevet nedenfor.

På grunn av ulike avtalevilkår kan selger vurdere bud fra en som ikke er forbruker, ulikt fra en forbrukers bud. Dersom kjøper ikke er forbruker, er selger sitt mulige mangelsansvar begrenset fordi eiendommen selges "som den er". Selger kan ikke ta «som den er» forbehold ovenfor en forbrukerkjøper. Selv et lavere bud fra en som ikke er forbruker kan foretrekkes fordi begrensningen i mulig mangelsansvar kan ha egenverdi for selger. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

Budgiver skal i budskjema avgi egenerklæring om budgiver er forbruker eller næringsdrivende/ person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Budgivere får informasjon dersom andre bud er inngitt av en som ikke er forbruker.

Forbrukerkjøp - definisjon
Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen, eller det foreligger brudd på bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil uriktige opplysninger ikke blir rettet i tide på en tydelig måte.

Boligen kan ha en mangel etter avhendingsloven § 3-3 dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk innvendig areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Ikke-forbruker (næringsdrivende) – definisjon
Hvis kjøper er en juridisk person, eller en fysisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, vil kjøpet ikke anses som et forbrukerkjøp.

Ikke-forbruker – avtalevilkår
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen. Eiendommen selges «som den er», og selgers ansvar utover det konkret avtalte er da begrenset etter avhendingsloven § 3-9, første ledd andre setning.

Avhendingsloven § 3-3 andre ledd fravikes, og hvorvidt boligens arealsvikt utgjør en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8.

Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Se selgers egenerklæringsskjema vedlagt salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring

I samarbeid med Storebrand og HELP tilbyr Nordvik Boligkjøperpakke til våre boligkjøpere. Boligkjøperpakken er et gunstig forsikringskonsept som inneholder alle de forsikringene du trenger til den nye boligen din.

Boligkjøperpakke Leilighet inneholder: Boligkjøperforsikring fra HELP, flytteforsikring og innboforsikring Super.

Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen. Forsikringen gjelder i 5 år fra overtakelsen.

Flytteforsikring dekker skade på eiendeler under flytting ved plutselig og uforutsett hendelse som oppstår under transport eller i forbindelse med bæring mellom bolig, bil eller lagringssted. Forsikringen varer i 1 år fra overtakelsen.

Innboforsikring Super dekker tingene dine ved blant annet tyveri, brann eller vannskader. Vår beste innboforsikring Super inkluderer blant annet uflaksforsikring, bistand ved ID-tyveri og psykologhjelp ved alvorlige hendelser hjemme. Forsikringen gjelder i 3 måneder fra overtakelsesdatoen av ny bolig.

Velger du Boligkjøperpakke Leilighet+ får du i tillegg renteforsikring: Renteforsikringen kan hjelpe deg med rentekostnaden og forsikringspremien på din primærbolig som skal selges, hvis salgsprosessen fører til at du må betale rentekostnader på to lån. Forsikringen gjelder i 9 måneder (3 måneder karenstid) og dekker inntil 15 000 kroner i måneden.

Boligkjøperforsikring fra HELP kan også kjøpes separat og inkluderer da flytteforsikring fra Storebrand.

Boligkjøperpakke/Boligkjøperforsikring må tegnes senest ved kontraktsignering og gjelder fra overtakelsen. Kjøper blir kontaktet av Storebrand med et tilbud på videre forsikring av innbo.
Se pris og mer informasjon om forsikringene i produktarket vedlagt salgsoppgaven, eller ta kontakt med megler.

Betalingsbetingelser

Oppgjør skal betales i en samlet innbetaling fra norsk bank. Betaling fra utlandet tillates kun i unntakstilfeller og dersom det er avklart med megler i anledning avtaleinngåelse (budaksept).

Viktig informasjon om budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til selger. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger.

Bud kan legges inn på eiendommens finn-annonse ved å trykke på knappen «gi bud» eller via vår hjemmeside. Ved elektronisk budgivning legges bud inn ved å benytte BankID. Bud kan også inngis på budskjema vedlagt i salgsoppgaven.

Før megler formidler bud til selger, skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til megler.

Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.

Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der selger er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Senere bud må ha en tilstrekkelig lang akseptfrist til at megler, så langt det er nødvendig og mulig, kan videreformidle budet og eventuelle forbehold til alle involverte parter og legge til rette for at disse får tid til å områ seg, jf. forskrift om eiendomsmegling § 6-3. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser bør skje senest 10 minutter før fristens utløp. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor selgeren, når budet er gitt innenfor akseptfristene ovenfor.

Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt.
Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.

Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.

For mer informasjon om budgivningsprosessen, se «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven, eller ta kontakt med megler.

Tilbud på finansiering

Du kan søke om boliglån hos vår samarbeidspartner Storebrand, og få svar på dagen.

Med boliglån i Storebrand kan du være trygg på at du til enhver tid har blant markedets mest konkurransedyktige renter. Du vil bli tatt godt vare på av et av Norges beste servicemiljøer innen bank.

Som kunde i Storebrand Bank får du en fast kontaktperson å forholde deg til, som vil gi deg gode råd og god hjelp med kort svartid. Søk om boliglån i Storebrand og få

- Enkel søknad - og etableringsprosess
- Svar på dagen
- Fast kontaktperson å forholde deg til
- Trygghet for at du alltid har konkurransedyktige betingelser

Ta kontakt på telefon 22 31 22 21 eller nordvik@storebrand.no. Les mer på storebrand.no/nordvik.

Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

Hvitvasking

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundekontroll og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

Hvis kundekontroll ikke lar seg gjennomføre, vil Nordvik Eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Personopplysningsloven

Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

Om oppdraget

Meglers vederlag

Vederlag:
Provisjon: 0,90% av salgssum.

Vedlegg til salgsoppgaven

Vedleggene er en del av den komplette salgsoppgaven. Det er viktig at interessenter setter seg godt inn i vedleggene og kontakter megler med eventuelle spørsmål før bud inngis.

Status salgsoppgave

Salgsoppgaven er sist endret 23. mai 2025

Megler

Frederick Horntvedt, Eiendomsmegler MNEF / Partner

Tlf. 93428550

Megler 2

Aleksander J. Brataas, Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

Tlf. 46835570

Meglerforetaket

Nordvik Frogner

Parkveien 33b

0258 Oslo

Juridisk navn: P33 Eiendomsmegling AS

Org. nr.: 915491065

Vedlegg

Brageveien 5A

Brageveien 5A

Nabolaget Adamstuen - vurdert av 222 lokalkjente

Nabolaget spesielt anbefalt for

- Enslige
- Etablerere
- Studenter

Skoler

Bolteløkka skole (1-7 kl.)	358 elever, 21 klasser	8 min 0.6 km
Marienlyst skole (1-10 kl.)	1013 elever, 76 klasser	14 min 1 km
IIa skole (1-7 kl.)	551 elever, 26 klasser	19 min 1.3 km
Fagerborg skole (8-10 kl.)	415 elever, 25 klasser	5 min 0.4 km
Kristelig gymnasium (8-10 kl.)	409 elever, 30 klasser	12 min 0.9 km
Heltberg Bislett		11 min
Kristelig gymnasium	450 elever, 15 klasser	12 min 0.9 km


Offentlig transport

Adamstuen	Linje 19N	3 min 0.2 km
Adamstuen	Linje 17, 18	3 min 0.2 km
Majorstuen	Linje 1, 2, 3, 4, 5	20 min 1.4 km
Nationaltheatret stasjon	Totalt 10 ulike linjer	7 min 2.2 km
Oslo S	Totalt 24 ulike linjer	8 min 3.1 km

Barnehager

Fagerborg Menighets barnehage ...	63 barn	7 min 0.5 km
Amigos Vestre Aker barnehage (...	12 barn	7 min 0.5 km
Nvh-Barnehagen (1-5 år)	38 barn	7 min 0.5 km

Aldersfordeling



Område	Personer	Husholdninger
Adamstuen	2 130	1 279
Oslo og omegn	999 185	490 708
Norge	5 425 412	2 654 586

Kvalitet på skolene
Veldig bra 89/100

Opplevd trygghet
Veldig trygt 86/100

Naboskapet
Høflige 63/100

Primære transportmidler

- Trikk
- Gående

Sport

Idioten balløkke	4 min
Ullevålsvn. spesialskole	4 min
The Work Out	5 min
Fitness.xpress Bislet	8 min


«Det er velholdt og sentralt, med gåavstand til det meste uten støyen det vanligvis bringer»

— Sitat fra en lokalkjent

Kollektivtilbud
Veldig bra 93/100

Shoppingutvalg
Meget bra 87/100

Serveringstilbud
Meget bra 86/100



Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på korteste kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Finn.no AS eller Nordvik Frogner kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Kilder: Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Finn.no AS 2023

Tilstandsrapport

Brageveien 5, 0358 OSLO
OSLO kommune
gnr. 216, bnr. 3, snr. 19

Sum areal alle bygg: BRA: 94 m² BRA-i: 74 m²



Befaringsdato: 11.03.2025 **Rapportdato:** 30.03.2025 **Oppdragsnr.:** 15408-1795 **Referansenummer:** OO3346

Autorisert foretak: Takstpartner Oslo AS **Vår ref:**

Rapporten kan brukes i inntil ett år etter rapportdato, og kan ikke gjenbrukes ved flere boligsalg i denne perioden.
For eiendomsoverdragelser fra 1.1.2024, må selger sørge for at areal i rapporten er oppdatert og følger ny bransjestandard for areal.
Skjer det endringer, oppstår skader også videre på boligen, bør du som selger be om oppdatert rapport.

Norsk takst

Norsk takst er bransjeorganisasjonen for landets bygningssakkyndige og takstforetak, med om lag 1400 sertifiserte medlemmer fordelt på omtrent 1000 bedrifter. I boligomsetningen regnes takstrapportene som et helt avgjørende element i den informasjonen som gjøres tilgjengelig for kjøper. Årlig leverer medlemmene rundt 120.000 slike takster. Det gir unik oversikt over norske boliger, og bidrar til at alle oppdrag kan utføres med utgangspunkt i erfaringsbasert kvalitet.

Det stilles høye krav til utdanning, sertifisering og yrkesetikk. Norsk takst er opptatt av at boligomsetningen skal være trygg, og legger vekt på å opptre uavhengig av andre bransjeaktører. Bygningssakkyndige fakturerer sine tjenester uten hensyn til hvilken pris som oppnås, og skal heller ikke på annen måte ha noen egeninteresse knyttet til handelen.

Uavhengighet og god fagkunnskap har over tid bygget troverdighet og tillit. Både selger og kjøper skal kunne stole på bygningssakkyndiges vurderinger. For tilfeller der det likevel skulle oppstå misnøye med utført arbeid, har vi sammen med Forbrukerrådet etablert en klagenemnd.

Norsk takst har en sentral rolle i utviklingen av norske standarder, regler og profesjonsprinsipper, og representerer bransjen i alle relevante internasjonale fora. Dette sikrer at norske bygningssakkyndige tidlig kan tilpasse seg krav og bransjetrender fra utlandet, samtidig som takseringsfaget får en norsk stemme på verdensbasis. Organisasjonen bidrar i næringspolitisk sammenheng, og har vært en pådriver for å sikre at lover og regler gir trygghet for forbrukerne i boligomsetningen.

Rapportansvarlig

Jan Gravdehaug
Uavhengig Takstingeniør
jangravd@online.no
905 16 615

Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten



Hva er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport beskriver synlige skader/avvik eller tegn på skader/avvik på boligen. Rapporten fremhever vanligvis ikke positive egenskaper ved boligen.



Hva vurderer en bygningssakkyndig?

Den bygningssakkyndige vurderer boligen ut fra hva man kan forvente av en bygning av samme alder og type. Vurderingen gjøres som regel mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da boligen ble oppført (søknadstidspunktet). Forhold som er vanlige for bygningens alder, slik som slitasje etter normal bruk regnes ikke som avvik.



Hva inneholder tilstandsrapporten?

Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhendingsloven. Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

Når du kjøper en brukt bolig

Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg. Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler under er forbedret.

Vurdering mot byggeregler

Den bygningssakkyndige vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt på søknadstidspunktet. Den bygningssakkyndige ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av forskrift til avhendingslova.

Noen bygningsdeler og forhold vil den bygningssakyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens regelverk vil disse kunne få TG2 eller TG3 uten at det nødvendigvis er krav om at avviket må utbedres. Dette kan gjelde sluk, tettesjikt og fall på bad og vaskerom, forhold som gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk, trapper, osv.

Tilstandsrapporten beskriver ikke hele boligen

BYGNINGSSAKKYNDIGE SER FOR EKSEMPEL IKKE PÅ

• vanlig slitasje og normal vedlikeholdstilstand • bagatellmessige forhold som ikke påvirker bygningens bruk eller verdi vesentlig • etasjeskillere • tilleggsbygg slik som garasje, bod, anneks, naust også videre • utvendige trapper • støttemurer • skjulte installasjoner • installasjoner utenfor bygningen • full funksjonstesting av el- og VVS-installasjoner • geologiske forhold og bygningens plassering på grunnen • bygningens planløsning • bygningens innredning • løsøre slik som hvitevarer • utendørs svømmebasseng og pumpeanlegg • bygningens estetikk og arkitektur • bygningens lovlighet (bortsett fra bruksendringer, brannceller og forhold som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet) • fellesarealer (med mindre boligeier har vedlikeholdsplikt for fellesarealer og dette er kjent for bygningssakkyndig, eller fellesarealet har en særlig tilknytning til boligen).

© iVerdi 2023 © Norsk takst 2023

Malen til denne rapporten, inkludert standardtekstene fra Norsk takst, er vernet etter åndsverkloven og kan kun benyttes av medlemsforetakene i Norsk takst og av takstingeniører som er sertifisert i slikt foretak, samt av kunder hos iVerdi og studenter hos NEAK. For andre aktører er eksemplarfremstilling av malen og standardtekster, som utskrift og annen kopiering til bruk som grunnlag for tilsvarende rapporter, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Norsk Takst (Forside) eller iVerdi (Hjem-iVerdi).

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.

Brageveien 5, 0358 OSLO
Gnr 216 - Bnr 3
0301 OSLO

Takstpartner Oslo AS
Harbitzalléen 14 K
0275 OSLO
Norsk takst

Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten

Tilstanden vurderes med ulike tilstandsgrader

Tilstanden gir uttrykk for en gitt forventet tilstand, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk. Ved Tilstandsgrad 0 (TG0) og Tilstandsgrad 1 (TG1) gir den bygningssakkyndige normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad. Grunnen er at bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. Ved skjulte konstruksjoner kan alder alene avgjøre tilstandsgrad. Når bygningssakkyndige anbefaler tiltak, for eksempel utbedringer, må brukeren av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme.
Når den bygningssakkyndige velger tilstandsgrad, baseres vurderingen på faste kriterier som følger av gjeldende bransjestandard for Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig og Forskrift til avhendingslova.

TG 0

TILSTANDSGRAD 0, TG0: INGEN AVVIK

Bygningsdelen skal være tilnærmet ny, ikke vise tegn på slitasje og det skal være lagt frem dokumentasjon på faglig god utførelse. Det er ingen merknader til delen.

TG 1

TILSTANDSGRAD 1, TG1: MINDRE AVVIK

Bygningsdelen skal bare ha normal slitasje, og strakstiltak skal ikke anses som nødvendig. Graden kan også brukes når delen er ny, men der dokumentasjon på faglig god utførelse mangler.

TG 2

TILSTANDSGRAD 2, TG2: VESENTLIGE AVVIK OG MINDRE AVVIK SOM ETTER NS 3600 GIR TG 2

Bygningsdelen skal enten ha feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Graden gis når bygningsdelen trenger vedlikehold eller tiltak i nær fremtid. Graden skal også brukes når delen er gammel og det er grunn til å varsle om faren for skader på grunn av alderen, eller når det er grunn til å overvåke delen spesielt på grunn av fare for større skader eller følgeskader.

Ved avvik som ikke krever umiddelbare tiltak (ingen umiddelbar kostnad) så blir TG2 markert med en lysere farge.

TG 3

TILSTANDSGRAD 3, TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Denne tilstandsgraden brukes ved kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Det er påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd.

TG IU

IKKE UNDERSØKT/IKKE TILGJENGELIG FOR UNDERSØKELSE

Det kan være avvik/skader som ikke er avdekket.

Hva er et anslag på utbedringskostnad?

Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler, er et forsiktig anslag basert på nåværende kvalitet, registrert avvik og angitte tiltak i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og må ikke forveksles med et pristilbud fra en håndverker. Det kan foreligge avvik og tiltak som ikke kommer frem av rapporten. Utbedringskostnad avhenger blant annet av personlige valg av og markedspris på materialer og tjenesteyter.

I rapporten skal det settes anslag for utbedringskostnad for TG3, og slikt anslag kan også gis ved TG2.

- Ingen umiddelbare kostnader
- Tiltak under kr 10 000
- Tiltak mellom kr 10 000 - 50 000
- Tiltak mellom kr 50 000 - 100 000
- Tiltak mellom kr 100 000 - 300 000
- Tiltak over kr 300 000

Beskrivelse av eiendommen

Meget pen og påkostet gjennomgående leilighet beliggende i bygget 5. etasje / toppetasje.
Balkong ut fra stue.
Brannbalkong mot indre gårdsrom.
Leiligheten pusset opp 2018/19 med et svært godt resultat.

Leiligheten fremstår som velholdt og pen med normal bruksslitasje.
Se forøvrig bemerkninger omtalt i rapporten under de forskjellige bygningsdeler.

1 biloppstillingsplass i garasje i rekke. Beliggende i indre bakgård.

Leilighet - Byggeår: 1907

UTVENDIG Gå til side

Boliggård oppført 1907.
Gulv mot grunn av betong. Grunnmur og bærende konstruksjoner i murkonstruksjoner. Etasjeskiller av trekonstruksjoner.
Yttervegger i murverkskonstruksjon, pusset og malt.
Saltak i trekonstruksjoner, utvendig trolig tekket med takplater. Tak besiktiget fra bakkenivå.
Tilstand er ikke vurdert for felles bygningsdeler i denne rapporten. TG er derfor ikke angitt.

Malte trevinduer med 2 lags isolerglass fra 1990.
Trådglass i isolerglass på gjestesoverom.

Entredør B30 (brannkvalifisert).
Malt tofløyet balkongdører i tre med 2 lags isolerglassfelt fra 1990.

Balkong med betongdekke. Smijernsrekkverk med overligger av tre.
Markise. Gulv belagt med trelemmer i ruter.
Overligger fra 2020.

INNVENDIG Gå til side

Gulvflater består av:
1 stavs eikeparkett. Fliser i bod.
Gulvflater fra 2019.

Veggflate:
Malte flater.
Dels nye gipsplater, veggflater malt 2019.

Himlinger består av:
Malte flater, nedsenket malte plater. Stukkatur i himling på hovedsoverom, kjøkken og stue.
Rosett i stue.
Takhøyde i stue = 2,84 m.
Stukkatur fra 2019.
Himlinger malt 2019.

Boligen ligger minimum 3 etasjer over bakkenivå og radonmålinger er ikke relevant.

Etasjeskillere i trebjelkelag.
Gulv i rom avrettet med duk, armering og avrettingsmasse i forbindelse med renovering av leiligheten i 2018/2019.

Original teglsteinspipe i stue.
Det er ikke montert ildsted i leiligheten.
Funksjonaliteten på pipen er ikke undersøkt. Den tekniske tilstanden av piper er ikke vurdert da dette må utføres av det stedlige feievesen.

Malte trefyllingsdører.

Garderobe i gjestesoverom og hovedsoverom.

Bod med opplegg for vaskemaskin / tørketrommel.
Waterguard med sensor.

VÅTROM Gå til side

Bad / wc
Baderommet pusset opp 2008. Eier har ikke fremskaffet dokumentasjon på hva som ble utført den gang.
Oppusssing var foretatt av tidligere eier.
Fliser på vegg. Himlingsplater med innfeldt downlights.
Flislagt gulv med varmekabler.
Sluk og klemring av plast under innredning.
Hjelpesluk i plast i dusjhjørne.
Bad med dusjhjørne med dører i herdet glass. Helservant med underskuffer. Speil over servant.
Vegghengt toalett.

Nye silikonfuger i dusjsone 2025.
Ny stikkontakt montert 2020.
Nye dusjdører montert på bad 2020.
Ny servantinnredning montert 2019.
El. vifte i himling.
Hulltakning ble tatt fra naborom til bad. Det er tørt og fint, og ingen tegn til fuktproblemer der hullet ble tatt.

KJØKKEN Gå til side

Velutstyrt og tidsmessig kjøkken. Svarte eikefronter.
Kompositt benkeplate med underlimt vaskekum og nedfelt Siemens induksjon platetopp.
Integrert stekeovn, Stekeovn/micro, oppvaskmaskin og kjøl/frys.
Komfyrvakt.
Waterguard med sensor.

HTH kjøkken fra 2019.
Miele oppvaskmaskin og kjøl/frys.
Siemens stekeovner.
Miele kullfilter ventilatorvifte.

TEKNISKE INSTALLASJONER Gå til side

Kobberrør. Synlige utenpåliggende forniklet kobberrør.
Vannrør av plast i kjøkkenbenk.
Hovedstoppekranen er bak inspeksjonsluken på badet og

Brageveien 5, 0358 OSLO
Gnr 216 - Bnr 3
0301 OSLO

Takstpartner Oslo AS
Harbitzalléen 14 K
0275 OSLO
Norsk takst

Beskrivelse av eiendommen

stoppekraner bak inspeksjonsluken i bod.

Avløpsrør av støpejern.

Naturlig oppdriftsventilasjon. Vinduer med spalteventil.
Ved salg av eiendommen er det viktig at kjøper er klar over at eldre bygninger er oppført i en periode med annen byggeskikk og andre forskrifter/regler en de som gjelder i dag, de krav som gjelder i dag er normalt strengere

Elektrisk. Panelovner. El. varmefolie / matter i gang. Varmekabler på bad.

V. bereder 198 l fra 2003. Plassert på loft.
Beredereren er plassert i et "basseng".

Innfelt LED belysning i himling i entre / gang, bod og gjestesoverom.

Automatsikringer. Jordfeilbryter. Skap plassert i entre/gang.

Felles brannvarsling.
2 stk. røykvarslere med batteri.
Brannslukningsapparat i leiligheten.

Arealer Gå til side

Forutsetninger og vedlegg Gå til side

Lovlighet Gå til side

Leilighet

• Det foreligger ikke tegninger

Det er ikke mottatt tegninger fra megler. Konferer med megler for ytterligere informasjon om tegninger.
Nærmere undersøkelser anbefales.

Garasje


• Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk

Brageveien 5, 0358 OSLO
Gnr 216 - Bnr 3
0301 OSLO

Takstpartner Oslo AS
Harbitzalléen 14 K
0275 OSLO

Sammendrag av boligens tilstand

Fordeling av tilstandsgrader



- TG0: Ingen avvik
- TG1: Mindre eller moderate avvik
- TG2: Avvik som ikke krever tiltak
- TG2: Avvik som kan kreve tiltak
- TG3: Store eller alvorlige avvik
- TG IU: Konstruksjoner som ikke er undersøkt

Vil du vite mer om tilstandsgrader? Se side 4.

TG 2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

Utvendig > Vinduer	Gå til side
Utvendig > Dører - 2	Gå til side
Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger	Gå til side
Tekniske installasjoner > Avløpsrør	Gå til side
Tekniske installasjoner > Varmtvannstank	Gå til side
Våtrom > 5. etasje > Bad / wc > Overflater Gulv	Gå til side
Våtrom > 5. etasje > Bad / wc > Sluk, membran og tettesjikt	Gå til side
Våtrom > 5. etasje > Bad / wc > Ventilasjon	Gå til side
Kjøkken > 5. etasje > Kjøkken > Avtrekk	Gå til side

Spesielt for dette oppdraget/rapporten

Møbler og inventar er ikke flyttet på under befaringen.

Skader, feil og mangler er avhengig av forskrifter og byggeskikk som var gjeldene da bygget ble oppført. Normalt slit og elde beskrives ikke. Forholdene er hensyntatt. Der svikt ikke er registrert er tilstandsgrad satt ut fra bygningsdelens alder, dvs. antatt gjenværende levetid:
TG 1: Mer enn 1/3 av bygningsdelens normale levetid er oversteget.
TG 2 Mer enn 2/3 av bygningsdelens normale levetid er oversteget.
TG 3 Mer enn bygningsdelens normale levetid er overstege. Det presiseres at det i tilstandsanalysen er lagt til grunn at den er utført på brukt bolig. Slitasje, utidsmessighet og feil som følge av normal bruksslitasje ikke er bemerket. Ingen synlige feil eller mangler ved bygningens bærende konstruksjoner.
En tilstandsbeskrivelse har til hensikt å oppfordre bruker til å foreta en kritisk gjennomgang av de anmerkede punktene.

Oppsummering av avvik

Vil du vite mer? Se på rommet eller bygningsdelen senere i rapporten.

Leilighet

Brageveien 5, 0358 OSLO
Gnr 216 - Bnr 3
0301 OSLO

Takstpartner Oslo AS
Harbitzalléen 14 K
0275 OSLO

Tilstandsrapport

LEILIGHET



Byggeår
1907

Kommentar
Tatt i bruk i følge Norges Eiendommer, Ambita

Anvendelse
Benyttes av eier

Standard
Normal standard på bygget ut ifra alder/konstruksjon.

Vedlikehold
Bygget er jevnlig vedlikeholdt.

Tilbygg / modernisering

2021	Modernisering	Nytt callinganlegg med video og app på telefonen
2019	Modernisering	Nytt utvendige beslag mellom piper og tak, piper ble heldekket i blikk og pipehatter montert på hver pipe.
2019	Modernisering	Installasjon av sentralt brannalarmanlegg
2019	Modernisering	Oppussing av oppgangene
2013	Modernisering	Oppussing av kjeller/bodareal

UTVENDIG

Bygning generelt

Boliggård oppført 1907.
Gulv mot grunn av betong. Grunnmur og bærende konstruksjoner i murkonstruksjoner. Etasjeskiller av trekonstruksjoner.
Yttervegger i murverkskonstruksjon, pusset og malt.
Saltak i trekonstruksjoner, utvendig trolig tekket med takplater. Tak besiktiget fra bakkenivå.
Tilstand er ikke vurdert for felles bygningsdeler i denne rapporten. TG er derfor ikke angitt.

TG 2 Vinduer

Malte trevinduer med 2 lags isolerglass fra 1990.
Trådglass i isolerglass på gjestesoverom.

Årstall: 1990 **Kilde:** Produksjonsår på produkt

Vurdering av avvik:
• Det er avvik:

Vinduer synes å oppfylle tiltenkt funksjon, men TG er gitt utfra alder og gjenværende brukstid.

Konsekvens/tiltak
• Tiltak:

Utskifting av vinduer på sikt må påregnes.

TG 1 Dører

Entredør B30 (brannkvalifisert).

Årstall: 1990 **Kilde:** Produksjonsår på produkt

TG 2 Dører - 2

Malt tofløyet balkongdører i tre med 2 lags isolerglassfelt fra 1990.

Årstall: 1990 **Kilde:** Produksjonsår på produkt

Vurdering av avvik:
• Det er avvik:

Ingen spesielle defekter oppdaget foruten vanlig slitasje og elde.

Konsekvens/tiltak
• Tiltak:

Ingen umiddelbare tiltak er påkrevet.

TG 2 Balkonger, terrasser og rom under balkonger

Balkong med betongdekke. Smijernsrekkverk med overligger av tre.
Markise. Gulv belagt med trelemmer i ruter.
Overligger fra 2020.

Vurdering av avvik:
• Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.

Rekkverket er 90 cm. I.h.t NS.3600. som denne rapporten er basert på skal dagens forskriftsmessige krav gjøres gjeldende for høyde på rekkverk.
Dagens krav til rekkverkhøyde på balkong er minimum 1 m når avstanden til terreng er under 10 m.
Der nivåforskjellen er mer enn 10,0 m, skal rekkverk ha en høyde på minimum 1,2 m.

Konsekvens/tiltak
• Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav.

INNVENDIG

TG 1 Overflater

Tilstandsrapport

Gulvflater består av:
1 stavs eikeparkett. Fliser i bod.
Gulvflater fra 2019.

Veggflate:
Malte flater.
Dels nye gipsplater, veggflater malt 2019.

Himlinger består av:
Malte flater, nedsenket malte plater. Stukkatur i himling på hovedsoverom, kjøkken og stue.
Rosett i stue.
Takhøyde i stue = 2,84 m.
Stukkatur fra 2019.
Himlinger malt 2019.

TG 1 Etasjeskille/gulv mot grunn

Etasjeskillere i trebjelkelag.
Gulv i rom avrettet med duk, armering og avrettingsmasse i forbindelse med renovering av leiligheten i 2018/2019.



Foto viser nivellering med krysslaser på kjøkken

TG 0 Radon

Boligen ligger minimum 3 etasjer over bakkenivå og radonmålinger er ikke relevant.

Pipe og ildsted

Original teglsteinspipe i stue.
Det er ikke montert ildsted i leiligheten.
Funksjonaliteten på pipen er ikke undersøkt. Den tekniske tilstanden av piper er ikke vurdert da dette må utføres av det stedlige feievesen.

TG 1 Innvendige dører

Malte trefyllingsdører.

TG 1 Andre innvendige forhold

Garderobe i gjestesoverom og hovedsoverom.

Årstall: 2019 **Kilde:** Eier

TG 1 Andre innvendige forhold - 2

Bod med opplegg for vaskemaskin / tørketrommel.
Waterguard med sensor.

VÅTROM

5. ETASJE > BAD / WC

Generell

Baderommet pusset opp 2008. Eier har ikke fremskaffet dokumentasjon på hva som ble utført den gang.
Oppusssing var foretatt av tidligere eier.

Årstall: 2019 **Kilde:** Faktura e.l

5. ETASJE > BAD / WC

TG 1 Overflater vegger og himling

Fliser på vegg. Himlingsplater med innfeldt downlights.

5. ETASJE > BAD / WC

TG 2 Overflater Gulv

Flislagt gulv med varmekabler.

Vurdering av avvik:
• Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
• Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.

Fall mot sluk er målt til 8 mm fra topp flis ved dør til topp sluk.

Konsekvens/tiltak
• Våtrommet fungerer med dette avviket.

Brageveien 5, 0358 OSLO
Gnr 216 - Bnr 3
0301 OSLO

Takstpartner Oslo AS
Harbitzalléen 14 K
0275 OSLO
Norsk takst

Tilstandsrapport



Kontroll med krysslaser av høydeforhold

5. ETASJE > BAD / WC

TG 2 Sluk, membran og tettesjikt

Sluk og klemring av plast under innredning.
Hjelpesluk i plast i dusjhjørne.

Årstall: 2019 **Kilde:** Faktura e.l

Vurdering av avvik:
• Det er avvik:

Tilstandsgraden er satt på bakgrunn av mangel på dokumentasjon på oppbyggingen rundt sluk/membran.

Konsekvens/tiltak
• Tiltak:

Innhente dokumentasjon, om mulig.
Sluk bør renses regelmessig hver 2 måned.



Kontroll av hovedsluk på bad.



Kontroll av hjelpesluk på bad.

5. ETASJE > BAD / WC

TG 1 Sanitærutstyr og innredning

Bad med dusjhjørne med dører i herdet glass. Helservant med underskuffer. Speil over servant.
Vegghengt toalett.

Nye silikonfuger i dusjsone 2025.
Ny stikkontakt montert 2020.
Nye dusjdører montert på bad 2020.
Ny servantinnredning montert 2019.

Årstall: 2008 **Kilde:** Eier

5. ETASJE > BAD / WC

TG 2 Ventilasjon

El. vifte i himling.

Vurdering av avvik:
• Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.

Konsekvens/tiltak
• Andre tiltak:

Tilluft til bad bør opprettes med f.eks. spalte nederst på dør. Enkelt tiltak å utbedre.

5. ETASJE > BAD / WC

TG 0 Fukt i tilliggende konstruksjoner

Hulltakning ble tatt fra naborom til bad. Det er tørt og fint, og ingen tegn til fuktproblemer der hullet ble tatt.



Boret hull i soverom mot bad.

KJØKKEN

5. ETASJE > KJØKKEN

TG 1 Overflater og innredning

Tilstandsrapport

Velutstyrt og tidsmessig kjøkken. Svarte eikefronter.
Kompositt benkeplate med underlimt vaskekum og nedfelt Siemens induksjon platetopp.
Integrert stekeovn, Stekeovn/micro, oppvaskmaskin og kjøl/frys.
Komfyrvakt.
Waterguard med sensor.

HTH kjøkken fra 2019.
Miele oppvaskmaskin og kjøl/frys.
Siemens stekeovner.

Årstall: 2019 **Kilde:** Eier



Vannlås under kjøkkenbenk.

5. ETASJE > KJØKKEN

TG 2 Avtrekk

Miele kullfilter ventilatorvifte.

Vurdering av avvik:
• Kjøkkenet har ventilator med omluft (kullfilter).

Konsekvens/tiltak
• Om mulig bør det etableres ventilasjons kanal ut i det fri fra ventilator.

Det kan være at borettslag/sameie har egne vedtekter som hindrer montering av mekanisk avtrekk fra rommet, anbefalt tiltak må derfor avklares nærmere med styret i borettslag/sameie før det eventuelt kan gjennomføres.

TEKNISKE INSTALLASJONER

TG 1 Vannledninger

Kobberrør. Synlige utenpåliggende forniklet kobberrør.
Vannrør av plast i kjøkkenbenk.
Hovedstoppekranen er bak inspeksjonsluken på badet og stoppekraner bak inspeksjonsluken i bod.

Årstall: 2019 **Kilde:** Faktura e.l

TG 2 Avløpsrør

Avløpsrør av støpejern.

Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger.

Konsekvens/tiltak
• Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

TG 1 Ventilasjon

Naturlig oppdriftsventilasjon. Vinduer med spalteventil.
Ved salg av eiendommen er det viktig at kjøper er klar over at eldre bygninger er oppført i en periode med annen byggeskikk og andre forskrifter/regler en de som gjelder i dag, de krav som gjelder i dag er normalt strengere

TG 1 Varmesentral

Elektrisk. Panelovner. El. varmefolie / matter i gang. Varmekabler på bad.

Årstall: 2019 **Kilde:** Eier

TG 2 Varmtvannstank

V. bereder 198 l fra 2003. Plassert på loft.
Berederen er plassert i et "basseng".

Årstall: 2003 **Kilde:** Produksjonsår på produkt

Vurdering av avvik:
• Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år

Konsekvens/tiltak
• Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker.



Berederen er plassert i et "basseng" med avrenning.

TG 1 Andre installasjoner

Innfelt LED belysning i himling i entre / gang, bod og gjestesoverom.

TG 1 Elektrisk anlegg

Brageveien 5, 0358 OSLO
Gnr 216 - Bnr 3
0301 OSLO

Takstpartner Oslo AS
Harbitzalléen 14 K
0275 OSLO
Norsk takst

Tilstandsrapport

Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll.

Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet.

Automatsikringer. Jordfeilbryter. Skap plassert i entre/gang.

1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)?
   Ja

Spørsmål til eier

2. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999?
   Ja

   Eksisterer det samsvarserklæring?
   Ja

   Elektriske anlegget ble byttet og skjult i forbindelse med renovering av leiligheten i 2018/2019. Helt nytt el-anlegg i gang, to soverom, bod kjøkken og stue. Skjulte ledninger, innfelte spotter og stikkontakter, varmefolie i gang, smart termoastat i gang og bad, nye sikringer. Arbeidet ble utført av Atom Elektro AS.

   Rapport fra risikovurdering og sluttkontroll fra ATOM elektro AS. Dato 31.07.2019.

Inntak og sikringsskap

3. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll?
   Nei

Generell kommentar

I følge gjeldende fagstandard (NS 3600) skal det gis opplysninger om inspektørens elektrokompetanse. Undertegnede er ikke utdannet innen elektrofaget.



Sikringskap



Kursfortegnelse

TG 0 Branntekniske forhold

Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål som fremkommer under. Tilstandsgraden er basert på retningslinjer til disse spørsmålene i bransjestandarden NS3600. Dette kan ikke sammenlignes med en fullstendig kontroll av branntekniske forhold av offentlig myndighet, eller en vurdering av boligens branntekniske forhold eller prosjektering fra en rådgiver med spesialkompetanse. En bygningssakkyndig har verken kompetanse til å gi slik veiledning eller lov til å foreta en slik kontroll.

Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen. Det kan være feil og mangler om branntekniske forhold som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller rådgivning.

Felles brannvarsling.
2 stk. røykvarslere med batteri.
Brannslukningsapparat i leiligheten.

1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985?
   Nei

2. Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år?
   Nei

3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985?
   Nei

4. Er det skader på røykvarslere?
   Nei

Bygninger på eiendommen

Garasje



Anvendelse
Benyttes av eier

Byggeår
1932

Kommentar
Tatt i bruk i følge Norges Eiendommer, Ambita

Standard

Vedlikehold

Beskrivelse
Bygningsstruktur
Garasje i rekke som er oppført i en etasje.

Utvendige forhold
Støpt gulv på grunn som fundament.
Yttervegger i betongkonstruksjon.
Valmet tak i trekonstruksjoner som er tekket med korrugerte plater i metall.
Vippeport i fronten i malt treverk.

Innvendige forhold
Støpt gulv innvendig i garasjen med noe sprekket, normalt for konstruksjonen.
Skillevegger oppført i trekonstruksjoner.

Bygget er ikke tilstandsvurdert ihht Forskrift til avhendingslova og NS3600. Dette er kun en enkel beskrivelse.

Tilbygg / modernisering

2023	Modernisering	Yttertak lagt om

Brageveien 5, 0358 OSLO
Gnr 216 - Bnr 3
0301 OSLO

Takstpartner Oslo AS
Harbitzalléen 14 K
0275 OSLO
Norsk takst

Arealer, byggetegninger og brannceller

Standard gjeldende fra 01.01.2024


Arealmålinger og arealoppsett er basert på Norsk standard 3940:2023 Areal- og volum-beregninger av bygninger. Arealet gjelder for tidspunktet da boligen ble målt

Hva er måleverdig areal?

Arealet i rommet må ha minst 1,90 m fri høyde over gulvet og minst bredde på 0,60 m. Et loft med skråtak vil for eksempel bare få registrert målbart areal der høyden er minst 1,90 m og bredden minst 0,60 m.Rommet må ha dør eller luke, og gangbart gulv.

Hva er bruksareal?

BRA = BRA-i + BRA-e + BRA-b
Bruksarealet for bygningen er bruttoarealet minus arealet som opptas av yttervegger.



Internt bruksareal **(BRA-i)**	Arealet innenfor boenheten(e)
Eksternt bruksareal **(BRA-e)**	Arealet av alle rom utenfor boenheten(e) og som tilhører denne, slik som for eksempel boder
Innglasset balkong mv **(BRA-b)**	Arealet av innglasset balkong, veranda eller altan når denne er tilknyttet boenheten(e)
Terrasse- og balkongareal **(TBA)**	Arealet av terrasser, åpne balkonger og åpen altan tilknyttet boenheten(e)
Gulvareal **(GUA)**	Er sum av BRA (bruksareal) og ALH (areal med lav takhøyde). Areal med lav takhøyde (ALH) er ikke måleverdig areal, som skyldes skråtak og lav himlingshøyde. GUA kan opplyses i markedsføring der det er aktuelt for den konkrete boligen og kun sammen med BRA-i, for eksempel der gulvflaten har en verdi og har funksjon ved møblering og bruk av rommene. Ikke innredet areal som kaldloft, måles og oppgis normalt ikke.

Arealet kan ikke alltid fastsettes nøyaktig

Areal kan være komplisert eller umulig å måle opp nøyaktig fordi det er vanskelig å fastslå tykkelsen på innervegger, skjevheter i og utforming av bygningskonstruksjoner som karnapp, buer og vinkler som ikke er rette, åpne rom over flere etasjer og så videre.

Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en matematisk beregning basert på antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for å beregne eiendommens verdi.

Den bygningssakkyndige kan avdekke eventuelle bruksendringer og avvik i branncelleinndeling

Den bygningssakkyndige ser på byggetegninger hvis de er tilgjengelige og dette er en del av oppdraget,og vurderer bruken av boligen opp mot tegningene. Hvis den bygningssakkyndig avdekker at en bolig ikke ser ser ut til å være delt opp i brannceller etter kravene i byggteknisk forskrift på befaringstidspunktet, skal det opplyses om dette.

Reglene om bruksendring og brannceller kan være kompliserte. Søk videre faglige råd om rapporten ikke gir deg svar. Den bygningssakkyndige kan ikke vurdere og svare på alle spørsmål, og kan heller ikke vite om kommunen kan gi unntak for kravene som gjelder. Vil du vite mer?

Om brannceller

En branncelle er hele eller avgrensede deler av en bygning hvor en brann fritt kan utvikle seg uten at den kan spre seg til andre bygninger eller andre deler av bygningen i løpet av en fastsatt tid.

Om bruksendring

Bruksendring er å endre bruken av et rom fra en tillatt bruk til en annen. Dette kan kreve søknad og tillatelse, for eksempel hvis du endrer et rom fra bod til soverom eller arbeidsrom,eller hvis du endrer en bolig til to separate boliger.

Rom for varig opphold har krav til takhøyde, romstørrelse,rømningsvei og lysforhold som må være oppfylt. Du kan søke kommunen om unntak for kravene, men kan ikke regne med å få unntak for krav som går på helse og sikkerhet, for eksempel krav til rømningsvei.

Bruksendring som krever godkjenning, og som ikke er søkt bruksendret, er ulovlig. Kommunen kan etter plan- og bygningsloven kapittel 32 forfølge overtredelser. Kommunen kan pålegge deg å avslutte den ulovlige bruken, eventuelt å rette eller tilbakeføre rommet til godkjent bruk.

Arealer

Leilighet

Ny arealstandard

	Bruksareal BRA m²				
Etasje	**Internt bruksareal (BRA-i)**	**Eksternt bruksareal (BRA-e)**	**Innglasset balkong (BRA-b)**	**SUM**	**Terrasse- og balkongareal (TBA)**
Kjeller		2		2	
5. etasje	74			74	4
Loft		3		3	
SUM	**74**	**5**			**4**
SUM BRA	**79**				

Romfordeling

Etasje	Internt bruksareal (BRA-i)	Eksternt bruksareal (BRA-e)	Innglasset balkong (BRA-b)
Kjeller		Bod	
5. etasje	Entré / gang, Bod, Bad / wc, Kjøkken, Stue, 2 soverom		
Loft		Bod	

Kommentar

Balkong ca. 3,6 m² med utgang fra stue.
Brannbalkong ved gjestesoverom.

Kjeller;
Leiligheten disp. 1 bod ca. 2,1 m².
Loft;
Leiligheten disp. 1 bod ca. 2,8 m² gulvflate. Skråtak.
Trappegang;
Leiligheten disp. 1 bod (deles med nabo).

«Rom som ligger utenfor boenheten, men som eier har påvist og/eller opplyst at tilhører boenheten, er oppmålt og inkludert i BRA-e. Det er ikke fremvist dokumentasjon på at rommet tilhører boenheten, med mindre dette er angitt særskilt. Rom utenfor boenheten kan omdisponeres av borettslaget/sameiet og dette kan påvirke boligens BRA. Vær oppmerksom på at NS 3940:2023 og eierseksjonsloven har ulik definisjon av fellesareal. Ved arealmåling gjelder NS 3940:2023 som definerer fellesareal slik: "Delen av bygning som brukes av to eller flere bruksenheter eller til bygningens forvaltning, drift eller vedlikehold."

Lovlighet

Byggetegninger

Det foreligger ikke tegninger
Kommentar: Det er ikke mottatt tegninger fra megler. Konferer med megler for ytterligere informasjon om tegninger. Nærmere undersøkelser anbefales.

Brageveien 5, 0358 OSLO
Gnr 216 - Bnr 3
0301 OSLO

Takstpartner Oslo AS
Harbitzalléen 14 K
0275 OSLO
Norsk takst

Brannceller

Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? ☐ Ja ☑ Nei

Nyere håndverkstjenester

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? ☑ Ja ☐ Nei
Kommentar: Div. arbeider på bad 2020. Nye silikonfuger i dusjsone 2025.

Krav for rom til varig opphold

Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? ☐ Ja ☑ Nei

Kommentar:

Garasje

Ny arealstandard

	Bruksareal BRA m²				
Etasje	**Internt bruksareal (BRA-i)**	**Eksternt bruksareal (BRA-e)**	**Innglasset balkong (BRA-b)**	**SUM**	**Terrasse- og balkongareal (TBA)**
Garasje		15		15	
SUM		**15**			
SUM BRA	**15**				

Romfordeling

Etasje	Internt bruksareal (BRA-i)	Eksternt bruksareal (BRA-e)	Innglasset balkong (BRA-b)
Garasje		Garasje	

Kommentar

Parkering for 1 bil.

Lovlighet

Byggetegninger

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk

Brannceller

Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? ☐ Ja ☑ Nei

Nyere håndverkstjenester

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? ☑ Ja ☐ Nei
Kommentar: Nytt tak på garasjeanlegg 2023 i regi av sameiet.

Kommentar:

Befarings - og eiendomsopplysninger

Befaring

Dato	Til stede	Rolle
11.3.2025	Jan Gravdehaug	Takstingeniør
	Jonas Nikolai Wikheime Fellkjær	Kunde
	Idunn Marie Sandstrøm Svendsen	Kunde

Matrikkeldata

Kommune	gnr.	bnr.	fnr.	snr.	Areal	Kilde	Eieforhold
301 OSLO	216	3		19	704.4 m²	Tomteareal i flg. Ambita Infoland. Bruttoareal.	Eiet

Adresse
Brageveien 5 A

Hjemmelshaver
Fellkjær Jonas Nikolai Wikheim, Svendsen Idunn Marie Sandstrøm

Boligselskap	Eierandel
Sameiet Brageveien 5	88 / 1639

Eiendomsopplysninger

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et veletablert og meget attraktivt boligområde bestående av murgårder i kvartalsbebyggelse på Adamstuen. Kort avstand til offentlig kommunikasjon, skoler, div. forretninger, restauranter og servicetilbud.
Grøntarealer i Stensparken / St. Hanshaugen.
Ligger i enveiskjørt gate.

Adkomstvei

Eiendommen har adkomst via offentlig veg eller gate.

Tilknytning vann

Eiendommen er tilknyttet offentlig vannforsyning via private stikkledninger.

Tilknytning avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig avløpsnett via private stikkledninger.

Regulering

Eiendommen ligger i et område regulert til boligbebyggelse, forretning og kontor.

Om tomten

Asfaltdekke i indre gårdsrom. Garasje i rekke og carport.

Brageveien 5, 0358 OSLO
Gnr 216 - Bnr 3
0301 OSLO

Takstpartner Oslo AS
Harbitzalléen 14 K
0275 OSLO

Forsikring

Selskap	Avtalenr	Type	Forsikringssum	Årlig premie

Kommentar
Fellespolise for sameiet (ikke innbo).

Kilder og vedlegg

Dokumenter

Beskrivelse	Dato	Kommentar	Status	Sider	Vedlagt
Eier		Eier som viste leilighet og ga opplysninger	Gjennomgått		Nei
Egenerklæring		Egenerklæring er ikke fremlagt eller kontrollert.	Ikke gjennomgått		Nei
Norges Eiendommer		Hjemmel, gnr, bnr, byggeår, tomtestørrelse, ifølge Norsk Eiendomsinformasjon A/S med GAB-registret som datakilde.	Gjennomgått		Nei

Revisjoner

Versjon	Dato	Kommentar
1	30.03.2025	
2	30.03.2025	

Brageveien 5, 0358 OSLO
Gnr 216 - Bnr 3
0301 OSLO

Takstpartner Oslo AS
Harbitzalléen 14 K
0275 OSLO

Tilstandsrapportens avgrensninger

STRUKTUR•REFERANSENIVÅ•TILSTANDSGRADER

• Rapporten er basert på innholdskrav i Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Formålet er å gi en tilstandsanalyse til bruk for den som bestiller og/eller i et salg til forbruker, og ikke for andre tredjeparter. Rapportens struktur, metode og begrepsbruk følger i hovedsak Norsk Standard NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig), samt Takstbransjens retningslinjer for arealmåling når det gjelder fordeling mellom P-areal og S-areal.
• Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for vurderingen, er ikke bygningssakkyndiges ansvar. Rapporten beskriver avvik, altså en tilstand som er dårligere enn referansenivået. Rapporten framhever normalt ikke positive sider ved boligen ut over det som fremgår av tilstandsgradene.
• Tilstanden angis i rapporten og gir uttrykk for en gitt forventet tilstand blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk slik:

i)**Tilstandsgrad 0, TG0:**Ingen avvik eller skader. I tillegg må bygningsdelen være tilnærmet ny, mindre enn 5 år, og det foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

ii)**Tilstandsgrad 1, TG1:**Mindre avvik. Normal slitasje. Strakstiltak ikke nødvendig. TG1 kan gis når bygningsdelen er tilnærmet ny og det ikke foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

iii)**Tilstandsgrad 2, TG2:**Vesentlige avvik, og mindre avvik som etter NS 3600 gir TG 2, men som ikke nødvendigvis krever umiddelbare tiltak. I denne rapporten kan TG2 i Rapportsammendrag være inndelt i TG2 som krever tiltak og de som ikke krever umiddelbare tiltak. Konstruksjonen har normalt enten feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Vedlikehold eller tiltak trengs i nær fremtid, det er grunn til å varsle fare for skader på grunn av alder eller overvåke spesielt på grunn av fare for større skade eller følgeskade. For skjulte konstruksjoner vil alder i seg selv være et symptom som kan gi TG2. For synlige konstruksjoner kan alder sammen med andre symptomer og momenter gi TG2. Avvik under TG2 kan gis sjablongmessig anslag.

iv)**Tilstandsgrad 3, TG3:**Store eller alvorlige avvik. Kraftige symptomer på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd. Avvik under TG3 skal gis sjablongmessig anslag.

v)**Tilstandsgrad TGiU:**Ikke undersøkt/ikke tilgjengelig for undersøkelse.

• Ved TG0 og TG1 gis det normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad, fordi bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. For anbefalte tiltak ved TG2 og TG3 må bruker av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme. Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler er et sjablongmessig anslag basert på registrert avvik og angitte tiltak i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og basert på erfaringstall i seks intervaller, og kan ikke forveksles med en konkret vurdering og tilbud fra en entreprenør eller håndverker. Det må eventuelt innhentes tilbud for en nærmere undersøkelse, og konkret og nøyaktig vurdering av utbedringskostnad. Kostnader til ikke oppdagede avvik/utbedringer/feil kan forekomme. Utbedringskostnad avhenger av personlige preferanser og markedspris på materialer og tjenesteyter.

PRESISERINGER

• Avvik vurderes ut fra tekniske forskrifter på søknadstidspunktet for bygget. Noen bygningsdeler vurderes etter gjeldende teknisk forskrift på befaringstidspunktet. Dette gjelder blant annet:

i) sluk, tettesjikt og fall på bad og vaskerom (våtrom)

ii) Forhold rundt brann, rømming, sikkerhet, for eksempel rekkverkshøyder/åpninger, ulovlige bruksendringer, brannceller mv.

• For skjulte konstruksjoner slik som vann og avløp uten dokumentasjon, er kvalitet og alder vurdert.

• Fastmonterte installasjoner, for eksempel innfelt belysning (downlights), demonteres ikke for å sjekke dampsperren bak. Dette av hensyn til bygningssakkyndiges kompetanse og risikoen for skade.

•Kontroll av fukt i konstruksjonen ved hulltaking i bad og vaskerom (våtrom), rom under terreng (kjelleretasje, underetasje og sokkeletasje) eller andre bygningsdeler skjer etter eiers aksept. Hulltaking av våtrom og rom under terreng kan unntaksvis unnlates, se Forskrift til Avhendingsloven.

• Kontroll av romfunksjoner for P-ROM utføres kun når det ikke foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, eller når tegninger ikke stemmer med dagens bruk.

• Bygningssakkyndig gir en forenklet vurdering av branntekniske forhold og elektriske installasjoner i boligen dersom det er mer enn fem år siden sist boligen hadde el-tilsyn. Bygningssakkyndig kan anbefale å konsultere offentlige myndigheter eller kvalifisert elektrofaglig fagperson ved behov for grundigere undersøkelser.

TILLEGGSUNDERSØKELSER

Etter avtale kan tilstandsanalysen utvides til også å omfatte tilleggsundersøkelser utover minimumskravet i forskriften.

BEFARINGEN

Rapporten gir en vurdering av byggverk og bygningsdeler som bygningssakkyndig har observert, og som fremkommer av Forskrift til avhendingsloven. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler. NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig) har undersøkelsesnivå fra 1 til 3, der undersøkelsesnivå 1 er det laveste og baseres på visuell observasjon. Rapporten baseres på undersøkelsesnivå 1 med få unntak (våtrom og rom under terreng). I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger:

• Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f.eks. riving).

• Flater som er skjult av snø eller på annen måte ikke er tilgjengelig eller skjult, blir ikke kontrollert. Det foretas ikke funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. anlegg, osv.

• Det gis ingen vurdering av boligens tilbehør, hvite- og brunevarer og annet inventar. Dette gjelder også integrert tilbehør.

• Inspisering av yttertak er basert på det som er synlig, normalt på innsiden fra loftet og utvendig fra stige/bakkenivå. Befaring av tak må være sikkerhetsmessig forsvarlig for å kunne gjennomføres.

• Stikkprøvetakninger er utvalgt tilfeldig og kan innebære kontroll under overflaten med spiss redskap eller lignende.

Brageveien 5, 0358 OSLO
Gnr 216 - Bnr 3
0301 OSLO

Takstpartner Oslo AS
Harbitzalléen 14 K
0275 OSLO

Tilstandsrapportens avgrensninger

UTTRYKK OG DEFINISJONER

• Tilstand: Byggverkets eller bygningsdelens tekniske, funksjonelle eller estetiske status på et gitt tidspunkt.

• Symptom: Observerbart forhold som gir indikasjon på hvilken tilstand et byggverk eller en bygningsdel befinner seg i. Benyttes ved beskrivelse av avvik.

• Skadegjørere: Zoologiske eller biologiske skadegjørere, i hovedsak råte, sopp og skadedyr.

• Fuktsøk: Overflatesøk med egnet søkeutstyr (fuktindikator) eller visuelle observasjoner.

• Fuktmåling: Måling av fuktinnhold i materiale eller i bakenforliggende konstruksjon ved bruk av egnet måleutstyr (blant annet hammerelektrode og pigger).

• Utvidet fuktsøk (hulltaking): Boring av hull for inspeksjon og fuktmåling i risikoutsatte konstruksjoner, primært i tilstøtende vegger til bad, utforede kjellervegger og eventuelt i oppforede kjellergulv.

• Normal slitasjegrad: Forventet nedsliting av materiale i overflaten som er basert på enkle visuelle observasjoner. Kan vurderes sammen med bygningsdelens alder.

• Forventet gjenværende brukstid: Anslått tid et byggverk eller en del av et byggverk fortsatt vil være tjenlig for sitt formål (NS3600, Termer og definisjoner punkt 3.9)

AREALBEREGNING FOR BOENHETER

• Areal fastsettes etter Forskrift til avhendingsloven og Norsk Standard 3940 Areal- og volum-beregninger av bygninger fra 2023.

• Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted.

• Bruksareal (BRA) er det måleverdige arealet som er innenfor omsluttede vegger målt i gulvhøyde (bruttoareal minus arealet som opptas av yttervegger). I tillegg til gulvhøyde gjelder regler om fri bredde for at arealet skal være måleverdig, med betydning for BRA av for eksempel loft med skråtak. BRA består av internt bruksareal (BRA-i), eksternt bruksareal (BRA-e) og innglasset balkong mv (BRA-b). Terrasse- og balkongareal (TBA) opplyses der tilstandsrapporten skal benyttes i boligomsetningen og der det er aktuelt. I tillegg kan gulvareal (GUA) og areal med lav takhøyde (ALH) opplyses sammen med BRA der det er aktuelt og en del av oppdraget. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv for å kunne regnes som BRA/måleverdig areal.

• Arealet måles og oppgis dersom arealet oppfyller krav til måleverdighet, slik som at arealet må ha minst en bredde på 0,6m og minst en høyde på 1,9 m osv. Et rom kan være i strid med teknisk forskrift og mangle godkjennelse hos kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette får betydning for om arealet måles og oppgis i tilstandsrapporten. Når arealet måles tas det ikke hensyn til om arealet er lovlig oppført eller om bruken er lovlig, bruksendringer, lysforhold eller andre sikkerhetsmangler.

• Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en rent matematisk beregning i forhold til antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for beregning av eiendommens verdi.

• Rom som ligger utenfor boenheten, men som eier har påvist og/eller opplyst at tilhører boenheten, er oppmålt og inkludert i BRA-e. Det er ikke fremvist dokumentasjon på at rommet tilhører boenheten, med mindre dette er angitt særskilt. Rom utenfor boenheten kan omdisponeres av borettslaget/sameiet og dette kan påvirke boligens BRA. Vær oppmerksom på at NS 3940:2023 og eierseksjonsloven har ulik definisjon av fellesareal. Ved arealmåling gjelder NS 3940:2023 som definerer fellesareal slik: "Delen av bygning som brukes av to eller flere bruksenheter eller til bygningens forvaltning, drift eller vedlikehold.

• I en overgangsperiode skal rapporter som benyttes i boligomsetningen eller dersom det er en del av oppdraget også opplyse om fordelingen mellom P-ROM og S-ROM med utgangspunkt i definisjonene som fremkommer av veiledningen til Norsk Standard 3940 Areal- og volum-beregninger av bygninger fra 2012. Fordelingen mellom P-ROM og S-ROM er basert på veiledningen og bygningssakkyndiges eget skjønn. P-ROM er måleverdige rom som benyttes til kort eller langt opphold. S-ROM er måleverdige rom som benyttes til lagring, og tekniske rom. Bruken av et rom på befaringstidspunktet har betydning for om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både kan være i strid med teknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for valg av arealkategori.

• Se øvrig informasjon om areal i rapporten, Norsk Standard 3940 (2012 og 2023) og veiledningen til disse.

PERSONVERN

iVerdi AS, bygningssakkyndig og takstforetaket behandler person-opplysninger som bygningssakkyndig trenger for å kunne utarbeide rapporten. Personvernerklæring med informasjon om bruk av personopplysninger og dine rettigheter finner du her
Personvernerklæring - iVerdi

DELING AV PERSONOPPLYSNINGER FOR TRYGGERE BOLIGHANDEL OG MULIG RESERVASJON

Norsk takst og deres samarbeidspartnere benytter personopplysninger fra rapporten for analyse- og statistikkformål, samt utvikling og drift av produkter og tjenester for takstbransjen og andre aktører i bolig-omsetningen. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg på https://www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-takst/personvernerklaering/reservasjon/

Vendu lager en boliganalyse basert på opplysninger fra rapporten. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg her:
https://samtykke.vendu.no/OO3346

KLAGEORDNING FOR FORBRUKERE

Er du som forbruker misfornøyd med bygningssakkyndiges arbeid eller opptreden ved taksering av bolig eller fritidshus, se www.takstklagenemnd.no for mer informasjon

Signing Information

Egenerklæringsskjema_for_boligsalg

Svendsen, Idunn M S	9578-5998-4-2829200	2025-05-21 21:22:14
Fellkjær, Jonas N Wikheim	9578-5999-4-2220056	2025-05-21 20:18:32

SIGNICAT This document is electronically sealed and contains electronic signatures

Selgers egenerklæring

Egenerklæringen er boligselgers egen beskrivelse av tilstanden til boligen. Her kan du finne viktige opplysninger som kjøper bør vite om før du bestemmer deg for et eventuelt kjøp. Har du spørsmål til egenerklæringen kan du snakke med megleren som står for salget.

Utfylt dato
21. mai 2025

Oppdragsnummer
14-0141/25

Om eierskapet

Gateadresse til salgsobjekt
Brageveien 5A, 0358 OSLO

Meglerfirma
Nordvik Frogner

Selgere
Idunn Marie Sandstrøm Svendsen, Jonas Fellkjær

Når ble boligen overtatt av nåværende eier(e)?
10. september 2018

Selges eiendommen på vegne av noen andre?
Nei

Selges eiendommen som et dødsbo?
Nei

Har du kjennskap til eiendommen?
Ja

Har du brukt eller vedlikeholdt boligen siste 12 måneder?
Ja

Er boligen forsikret med hus- eller annen bygningsforsikring?
Ja
Polisenummer: 35322485
Forsikret i: Landkreditt Forsikring AS

Utført arbeid

1. Vet du om det har det blitt utført arbeid på bad/våtrom, enten i din eller tidligere eiertid?
Ja, faglært

Firmaets navn og beskrivelse av arbeidet: Nye silikonfuger i dusjsone. Arbeidet ble utført i 2025 av Murmester Knut Guttorm AS. Ny stikkontakt montert på bad. Arbeidet ble utført i 2020 av Fagerborg Installasjon AS. Ny servantinnredning montert på bad i 2019. Arbeidet ble utført av Oslo-Akershus Rørleggerbedrift AS. Tidligere eier informerte om at bad ble pusset opp av tidligere eier i 2008, og kontrollert av Boliginstituttet i 2011.

1.1 Vet du om tettesjikt, membran eller sluk ble fornyet eller oppgradert?
Nei

1.2 Vet du om det finnes dokumentasjon på hvordan bad eller vaskerom er bygget opp?
Nei

2. Vet du om det er gjort endringer eller reparasjoner på tak, fasade, pipe/ildsted, terrasse, garasje, bod eller lignende, enten i din eller tidligere eiertid?

Ja, faglært

Firmaets navn og beskrivelse av arbeidet: Garasjetak ble byttet ut i regi av sameiet. Arbeidet ble utført i 2023 av Oslo Fasade AS. I 2019 ble det montert nye utvendige beslag mellom piper og tak, samtidig som piper ble heldekket i blikk og pipehatter montert på hver pipe. Arbeidet ble utført av Drogseth AS i regi av sameiet.

3. Vet du om det er gjort arbeid med drenering, enten i din eller tidligere eiertid?

Nei

4. Vet du om det er gjort arbeid på det elektriske anlegget, enten i din eller tidligere eiertid?

Ja

Foreligger det en samsvarserklæring?

Ja

Firmaets navn og beskrivelse av arbeidet: Det elektriske anlegget ble byttet ut i forbindelse med renovering av leiligheten i 2018 /2019. Nytt skjult el-anlegg i stue, kjøkken, to soverom, gang og bod (vaskerom). Arbeidet ble utført av Atom Elektro AS. Ny stikkontakt montert på bad i 2020. Arbeidet ble utført av Fagerborg Installasjon AS.

4.1 Vet du om det elektriske anlegget har blitt kontrollert?

Ja

Når ble kontrollen utført? Tilsyn ble utført 18.10.2024 av Rejlers Elsikkerhet AS, på vegne av Elvia.

4.2 Er det installert el-billader på eiendommen/boligen?

Nei

5. Vet du om det er gjort arbeid på vann og avløp, enten i din eller tidligere eiertid?

Ja, faglært

Firmaets navn og beskrivelse av arbeidet: Nytt kjøkken og bod (vaskerom) ble etablert i forbindelse med renovering av leiligheten i 2018/2019. Nytt vann og avløp ble lagt fra bad, gjennom bod (vaskerom) og ut til kjøkken. Det ble installert wateguard med sensor i bod (vaskerom) og kjøkken. Ny servant montert på badet. Arbeidet ble utført av Oslo-Akershus Rørleggerbedrift AS. Sameiet utførte inspeksjon av felles rør i 2023. Arbeidet ble utført av Spylevakta AS.

6. Vet du om boligen eller eiendommen har blitt endret eller bygget ut etter opprinnelig byggeår, enten av deg eller tidligere eiere, herunder bruksendringer kjeller/loft etc.?

Ja

Var tiltaket søknadspliktig?

Nei

Eventuell kommentar: Som en del av renovering av leiligheten i 2018/2019 ble nytt kjøkken etablert der det tidligere hadde vært stue, samtidig som det ble bygget inn en bod (vaskerom). Tidligere kjøkken ble gjort om til soverom.

7. Vet du om eiendommen har privat vannforsyning, septik, pumpekum, avløpskvern eller liknende?

Nei

8. Vet du om det har vært utført kontroll av installasjoner for eksempel oljetank/sentralfyr/ventilasjon?

Nei

9. Vet du om det er gjort arbeid på eiendommen som ikke er nevnt i de andre spørsmålene?

Nei

10. Vet du om det er gjort radonmåling på eiendommen, enten i din eller tidligere eiertid?

Nei

Feil og mangler

11. Vet du om det er eller har vært feil ved bad/vaskerommet, f.eks sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?

Ja

Beskriv: Det er sprekker i et par gulvfliser på badet.

12. Vet du om det er eller har vært problemer med mur/pipe/ilsted, for eksempel dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller liknende?

Nei

13. Vet du om det er eller har vært feil med dreneringen? Eller om det er eller har vært fukt, sopp eller råteskader i underetasjen, kjeller eller krypkjeller? (herunder også sameiet/borettslagets fellesarealer)

Nei

14. Vet du om det er feil/utettheter i tak, terrasser/fasade/vinduer/garasje, og/eller er det synlige skader?

Ja

Beskriv: Eldre vinduer fra 1990, kan se tendenser til punktert vindu i stue.

15. Vet du om det er eller har vært feil med det elektriske anlegget?

Nei

16. Vet du om det er eller har vært sprekker i mur/skjeve gulv/setningsskader eller liknende?

Nei

17. Vet du om det er eller har vært feil på vann/avløp herunder rørbrudd, tilbakeslag, tett sluk eller liknende?

Ja

Beskriv: Lekkasje fra overgangen i et avløpsrør mellom 1. og 2. etasje i sameiet. Denne leiligheten ble ikke berørt av hendelsen, og det er heller ikke et avløpsrør som benyttes av leiligheten etter at kjøkkenet ble flyttet i 2018/2019. Utbedret av sameiet i 2024. Tett toalett i 2024. Tilstopping ble spylt løs av Spylevakta AS.

18. Vet du om det er, eller har vært, insekter eller skadedyr i boligen, eller i tilhørende bygninger? For eksempel skjeggkre, maur, biller, mus, rotter eller lignende.

Nei

19. Vet du om det er eller har vært feil ved installasjoner slik som radiator, sentralfyr, varmepumpe, balansert ventilasjonsanlegg eller liknende?

Nei

20. Vet du om det er eller har vært feil på tilbehøret som følger med eiendommen?

Nei

Offentlige og private forhold

21. Selges boligen med utleiedel/leilighet eller hybel?

Nei

22. Vet du om det foreligger skaderapporter eller tilstandsvurderinger etc. om boligen?

Nei

23. Vet du om det er utført tidligere arealoppmålinger av boligen, eller om boligens areal er oppgitt i dokumenter som salgsoppgave, takstrapport, tilstandsrapport, byggesøknad eller lignende?

Ja

Hvilket dokument og når er målingen foretatt? I salgsoppgave fra 2018 er bruksareal oppgitt å være 74 kvm og bruttoareal oppgitt å være 85 kvm.

24. Vet du om det mangler brukstillatelser eller ferdigattester ved boligen?

Nei

25. Vet du om det er forslag eller vedtatte reguleringsplaner/andre planer, nabovarsler/byggegodkjenninger /byggeplaner eller andre offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller eiendommens omgivelser/naboer?

Nei

26. Vet du om det er påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser ved eiendommen?

Nei

27. Vet du om det er forhold i nabolaget som medfører plager eller sjenanse som det kan være relevant for kjøper å vite om?

Nei

28. Vet du om sameiet/borettslaget/selskapet eller du selv er innblandet i uenigheter eller konflikter rundt eiendommen?

Nei

29. Vet du om andre forhold av betydning for kjøper å vite om; for eksempel flom-, ras- og skredfare, grunnforhold, tinglyste forhold, private avtaler og liknende?

Nei

30. Vet du om det finnes planer, vedtak eller forslag til vedtak som kan øke husleien/festeavgiften /fellesutgiftene/fellesgjelden?

Ja

Beskriv: Til årsmøte 21.05.2025 er det notert en sak fra styret som foreslår å bytte enkelte boddører av brannsikkerhetshensyn. Videre er det notert en sak fra en enkelt beboer som ønsker å undersøke tilstand og innhente tilbud på utskiftning av vinduer. For mer informasjon, se innkalling til årsmøte 2025.

31. Vet du om det er nedgravd oljetank på eiendommen?

Nei

32. Vet du om det er noe annet ved eiendommen som det kan være viktig for kjøperen å vite om?

Nei

Boligen selges med boligselgerforsikring

Selger har kjøpt boligselgerforsikring.

Hvis det oppdages feil eller mangler som ikke er beskrevet i tilstandsrapporten, prospektet eller selgers egenerklæring, kan kjøper melde en reklamasjon.

Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart, men senest 2 måneder etter at feil eller mangler oppdages. Det er avhendingsloven som regulerer hva som er en mangel.

Før du melder om feil eller mangler, anbefaler vi deg å lese mer her: https://www.storebrand.no/privat/forsikring/meld-skade/hus-hytte-og-innbo/boligselgerforsikring

Hvis du som boligkjøper har tegnet boligkjøperforsikring, må du først kontakte ditt eget forsikringsselskap.

Oppdragsnummer: 14-0141/25

Egenerklæringsskjema_for_boligsalg

Navn	Dato	Navn	Dato
Fellkjær, Jonas N Wikheim	**2025-05-21**	**Svendsen, Idunn M S**	**2025-05-21**

Identifikasjon

bankID Fellkjær, Jonas N Wikheim

Identifikasjon


bankID Svendsen, Idunn M S

SIGNICAT

This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))

ENERGIATTEST

Adresse	—
Postnummer	
Sted	
Kommunenavn	Oslo
Gårdsnummer	216
Bruksnummer	3
Seksjonsnummer	19
Andelsnummer	—
Festenummer	—
Bygningsnummer	80525206
Bruksenhetsnummer	
Merkenummer	Energiattest-2025-93993
Dato	18.03.2025



Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, se i figuren. Energimerket symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmingskarakter, og bokstaven viser energikarakter.

Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen er, inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen. Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennomsnittlig klima. Det er boligens energimessige standard og ikke bruken som bestemmer energikarakteren.
A betyr at boligen er energieffektiv, mens G betyr at boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann) som dekkes av elektrisitet, olje eller gass.
Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass, mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass.
Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.

Om bakgrunnen for beregningene, se www.enova.no/energimerking.

Målt energibruk

Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.

Hvordan boligen benyttes har betydning for energibehovet

Energibehovet påvirkes av hvordan man benytter boligen, og kan forklare avvik mellom beregnet og målt energibruk. Gode energivaner bidrar til at energibehovet reduseres. Energibehovet kan også bli lavere enn normalt dersom:

- deler av boligen ikke er i bruk,
- færre personer enn det som regnes som normalt bruker boligen, eller
- den ikke brukes hele året.

Gode energivaner

Ved å følge enkle tips kan du redusere ditt energibehov, men dette vil ikke påvirke boligens energimerke.

Energimerkingen kan kun endres gjennom fysiske endringer på boligen.

Tips 1: Følg med på energibruken i boligen
Tips 2: Luft kort og effektivt
Tips 3: Redusér innetemperaturen
Tips 4: Bruk varmtvann fornuftig

Mulige forbedringer for boligens energistandard

Ut fra opplysningene som er oppgitt om boligen, anbefales følgende energieffektiviserende tiltak. Dette er tiltak som kan gi bygningen et bedre energimerke.

Noen av tiltakene kan i tillegg være svært lønnsomme. Tiltakene bør spesielt vurderes ved modernisering av bygningen eller utskifting av teknisk utstyr.

Tiltaksliste (For full beskrivelse av tiltakene, se Tiltaksliste - vedlegg 1)

- Spar strøm på kjøkkenet
- Termostat- og nedbørsstyring av snøsmelteanlegg
- Tiltak utendørs
- Slå av lyset og bruk sparepærer

Det tas forbehold om at tiltakene er foreslått ut fra de opplysninger som er gitt om boligen. Fagfolk bør derfor kontaktes for å vurdere tiltakene nærmere. Eventuell gjennomføring av tiltak må skje i samsvar med gjeldende lovverk, og det må tas hensyn til krav til godt inneklima og forebygging av fuktskader og andre byggskader.

Boligdata som er grunnlag for energimerket

Energimerket og andre data i denne attesten er beregnet ut fra opplysninger som er gitt av boligeier da attesten ble registrert. Nedenfor er en oversikt over oppgitte opplysninger, som boligeier er ansvarlig for.

Der opplysninger ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen. For mer informasjon om beregninger, se https://www.enova.no/energimerking/om-energimerkeordningen/om-energiattesten/beregning-av-energikarakteren/.

Bygningskategori:	Boligblokker
Bygningstype:	Leilighet
Byggeår	1907
Bygningsmateriale:	MurTeglstein
BRA:	79
Ant. etg. med oppv. BRA:	5
Detaljert vegger:	Nei
Detaljert vindu:	Nei

Teknisk installasjon

Oppvarming:	Elektrisk
Ventilasjon	Periodisk avtrekk

Om grunnlaget for energiattesten

Oppgitte opplysninger om boligen kan finnes ved å gå inn på www.enova.no/energimerking, og logge inn via ID-porten/Altinn. På siden "Eiendommer" kan du søke opp bygninger og hente fram energiattester som er laget tidligere. For å se detaljer for en bolig hvor det er brukt detaljert registrering må du velge "Gjenbruk" av aktuell attest under Offisielle energiattester i skjermbildet "Valgt eiendom". Boligeier er ansvarlig for at det blir brukt riktige opplysninger. Eventuelle gale opplysninger må derfor tas opp med selger eller utleier da dette kan ha betydning for prisfastsettelsen. Det kan når som helst lage en ny energiattest.

Om energimerkeordningen

Enova er ansvarlig for energimerkeordningen. Energimerket beregnes på grunnlag av oppgitte opplysninger om boligen. For informasjon som ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen fra tidsperioden den ble bygd i. Beregningsmetodene for energikarakteren baserer seg på NS 3031 (https://www.enova.no/energimerking/om-energimerkeordningen/om-energiattesten/).

Spørsmål om energiattesten, energimerkeordningen eller gjennomføring av energieffektivisering og tilskuddsordninger kan rettes til Enova Svarer på tlf. 24 24 08 95 eller svarer@enova.no.

Plikten til energimerking er beskrevet i energimerkeforskriften (bygninger).

Nærmere opplysninger om energimerkeordningen kan du finne på www.enova.no/energimerking.

For ytterligere råd og veiledning om effektiv energibruk, vennligst se www.enova.no/hjemme eller ring Enova svarer på tlf. 24 24 08 95.

Tiltaksliste: Vedlegg til energiattesten

Brukertiltak

Tiltak 1: Spar strøm på kjøkkenet

Ikke la vannet renne når du vasker opp eller skyller. Bruk kjeler med plan bunn som passer til platen, bruk lokk, kok ikke opp mer vann enn nødvendig og slå ned varmen når det har begynt å koke. Slå av kjøkkenventilatoren når det ikke lenger er behov. Bruk av microbølgeovn til mindre mengder mat er langt mer energisparende enn komfyren. Tin frossenmat i kjøleskapet.Kjøl - og frys skal avrimes ved behov for å hindre unødvendig energibruk og for høy temperatur inne i skapet / boksen (nye kjølekap har ofte automatisk avriming). Fjern støv på kjøleribber og kompressor på baksiden. Slå av kaffetraker når kaffen er ferdig traktet og bruk termos. Oppvaskmaskinen har innebygde varmeelementer for oppvarming av vann og skal kobles til kaldvannet, kobles den til varmtvannet øker energibruken med 20 - 40 % samtidig som enkelte vaske - og skylleprosesser foregår i feil temperatur.

Tiltak 2: Tiltak utendørs

Monter urbryter (koblingsur) på motorvarmeren slik at den ikke står på mer enn nødvendig. Skift til sparepærer. Sparepærer på 5, 7, 11, 15, og 20 W tilsvarer glødelamper på henholdsvis 25, 40, 60, 75 og 100 W, og de varer dessuten lenger, 8.000-15.000 timer mot 1.000-2.500 timer for glødelamper. Det kan monteres fotocelle på utebelysningen slik at det automatisk går av/på etter dagslyset/mørket. Eller det kan monteres bevegelsessensor slik at lyset kun går på ved bevegelse og slås av automatisk etter forhåndsinnstilt tid. For snøsmelteanlegg som kun er manuelt styrt av/på eller ift. lufttemperatur kan det installeres automatikk slik at snøsmelteanlegget både er temperatur- og nedbørsstyrt dvs. når det registreres nedbør og kulde samtidig.

Tiltak 3: Slå av lyset og bruk sparepærer

Slå av lys i rom som ikke er i bruk. Utnytt dagslyset. Bruk sparepærer, spesielt til utelys og rom som er kalde eller bare delvis oppvarmet.

Tiltak 4: Følg med på energibruken i boligen

Gjør det til en vane å følge med energiforbruket. Les av måleren månedlig eller oftere for å være bevisst energibruken. Ca halvparten av boligens energibruk går til oppvarming.

Tiltak 5: Vask med fulle maskiner

Fyll opp vaske- og oppvaskmaskinen før bruk. De fleste maskiner bruker like mye energi enten de er fulle eller ikke.

Tiltak 6: Bruk varmtvann fornuftig

Bytt til sparedusj hvis du ikke har. For å finne ut om du bør bytte til sparedusj eller allerede har sparedusj kan du ta tiden på fylling av ei vaskebøtte; nye sparedusjer har et forbruk på kun 9 liter per minutt. Ta dusj i stedet for karbad.Skift pakning på dryppende kraner.Dersom varmtvannsberederen har nok kapasitet kan temperaturen i berederen reduseres til 70gr.

Tiltak 7: Redusér innetemperaturen

Ha en moderat innetemperatur, for hver grad temperatursenkning reduseres oppvarmingsbehovet med 5 %. Mennesker er også varmekilder; jo flere gjester – desto større grunn til å dempe varmen. Ha lavere temperatur i rom som brukes sjelden eller bare deler av døgnet. Montér tetningslister rundt trekkfulle vinduer og dører (kan sjekkes ved bruk av myggspiral/røyk eller stearinlys). Sett ikke møbler foran varmeovner, det hindrer varmen i å sirkulere. Trekk for gardiner og persienner om kvelden, det reduserer varmetap gjennom vinduene.

Tiltak 8: Velg hvitevarer med lavt forbruk

Når du skal kjøpe nye hvitevarer så velg et produkt med lavt strømforbruk. Produktene deles inn i energiklasser fra A til G, hvor A er det minst energikrevende. Mange produsenter tilbyr nå varer som går ekstra langt i å være energieffektive. A+ og det enda bedre A++ er merkinger som har kommet for å skille de gode fra de ekstra gode produktene.

Tiltak 9: Luft kort og effektivt

Ikke la vinduer stå på gløtt over lengre tid. Luft heller kort og effektivt, da får du raskt skifta lufta i rommet og du unngår nedkjøling av gulv, tak og vegger.

Tiltak 10: Slå el.apparater helt av

Elektriske apparater som har stand-by modus trekker strøm selv når de ikke er i bruk, og må derfor slås helt av.

Tiltak utendørs

Tiltak 11: Termostat- og nedbørsstyring av snøsmelteanlegg

Snøsmelteanlegget er kun manuelt styrt, eller styres kun etter lufttemperatur. Det installeres automatikk slik at snøsmelteanlegget både er temperatur- og nedbørsstyrt. Det kan være i form av en temperatur- og snøføler i bakken, med temperatur - og fuktføler i luften.Snøsmelteanlegget aktiveres kun ved behov dvs.når det registreres nedbør og kulde samtidig.

Tiltak 12: Montere automatikk på utebelysning

Det kan monteres fotocelle på utebelysningen slik at det automatisk går av/på etter dagslyset/mørket. Eller det kan monteres bevegelsessensor slik at lyset kun går på ved bevegelse og slås av automatisk etter forhåndsinnstilt tid.

Tiltak 13: Skifte til sparepærer på utebelysning

Sparepærer på 5, 7, 11, 15, og 20 W tilsvarer glødelamper på henholdsvis 25, 40, 60, 75 og 100 W. Sparepærer gir like mye lys som vanlige glødelamper, men bruker bare rundt 20% av energien. De varer dessuten lenger, 8.000-15.000 timer mot 1.000 - 2.500 timer for glødelamper.

Tiltak 14: Montere urbryter på motorvarmer

Det monteres urbryter (koblingsur) på motorvarmeren slik at den ikke står på mer enn nødvendig.

Bygningsmessige tiltak

Tiltak 15: Etterisolering av yttervegg

Yttervegg etterisoleres. Metode avhenger av dagens løsning. For å sjekke vindtetting av yttervegg anbefales termografering og tetthetsprøving.

Tiltak 16: Termografering og tetthetsprøving

Bygningens lufttetthet kan måles ved hjelp av metode for tetthetsmåling av hele eller deler av bygget. Termografering kan også benyttes for å kartlegge varmetap og lekkasjepunkter. Metodene krever spesialutstyr og spesialkompetanse og må utføres av fagfolk.

Tiltak 17: Montering tetningslister

Luftlekkasjer mellom karm og ramme på vinduer og mellom karm og dørblad kan reduseres ved montering av tetningslister. Lister i silikon- eller EPDM-gummi gir beste resultat.

Tiltak 18: Tetting av luftlekkasjer

Det kan være utettheter i tilslutning mellom bygningsdeler, rundt vinduer/dører og ved gjennomføringer som bør tettes. Aktuelle tettematerialer er f.eks. bunnfyllingslist med fugemasse, fugeskum eller strimler av vindsperre. Utettheter ved tilslutninger mellom bygningsdeler kan være kompliserte å tette, og må ofte utføres i sammeheng med etterisoleringstiltak.

Tiltak 19: Tetting av luftlekkasjer

Det kan være utettheter i tilslutning mellom bygningsdeler, rundt vinduer/dører og ved gjennomføringer som bør tettes. Aktuelle tettematerialer er f.eks. bunnfyllingslist med fugemasse, fugeskum eller strimler av vindsperre. Utettheter ved tilslutninger mellom bygningsdeler kan være kompliserte å tette, og må ofte utføres i sammeheng med etterisoleringstiltak.

Tiltak på luftbehandlingsanlegg

Tiltak 20: Skifte avtrekksvifte på bad til ny med fuktstyring

Dersom avtrekksvifte på bad kun har manuell styring av/på kan det vurderes å montere ny avtrekksvifte med fuktstyring, dvs. at den starter/stopper automatisk ved behov avh. av luftens relative fuktighet og reduserer den totale luftutskiftningen og dermed varmetapet.

Tiltak 21: Montere blafrespjeld på kjøkkenventilator

Dersom kjøkkenventilator ikke har blafrespjeld, bør dette monteres for å redusere luftutskiftningen og dermed varmetapet.

Tiltak på elektriske anlegg

Tiltak 22: Temperatur- og tidsstyring av panelovner

Evt. eldre elektriske varmeovner uten termostat skiftes ut med nye termostatregulerte ovner med tidsstyring, eller det ettermonteres termostat / spareplugg på eksisterende ovn. Dersom mange ovner skiftes ut bør det vurderes et system hvor temperatur og tidsinnstillinger i ulike rom i boligen styres fra en sentral enhet.

ENQVIST BOLIGFORVALTNING AS
ARS - Autorisert Regnskapsførerselskap

Nordvik Frogner
P33 Eiendomsmegling AS
Parkveien 33 B
0258 OSLO

Att: Kine Fjerdingen

Oslo, 28.02.2025

Deres ref: 14-0141/25
Vår ref: 533-1-19
Eiendommens navn: Sameiet Brageveien 5 A/B
gnr 216 bnr 3 snr 19 i OSLO kommune
Adresse: , 0358 OSLO
Org. nr.: 979575165
Selger: Fellkjær, Jonas Nikolai
Svendsen, Idunn Marie

Forsikringsselskap: Landkreditt Forsikring AS Polisenr: 35322485

Restanser pr. d.d.	kr	0,00

Månedlige kostnader:

Lån nr: 8398718180; Akonto avdrag lån 1	kr	304,00
Lån nr: 8398718180; Akonto renter lån 1	kr	337,00
Andel felleskostnader etter eierbrøk	kr	3 590,00
Totalt	**kr**	**4 231,00 pr. mnd**.

Det gjøres oppmerksom på at månedlige felleskostnader må ansees som et á konto-beløp og er ment å dekke boligselskapets forutsette kostnader.

Dersom det skulle bli nødvendig kan styret når som helst endre felleskostnadene eller vedta kapitalinnkallinger fra eierne.

Felleskostnader som ikke er spesifisert dekker driftskostnader, se regnskapet.

ENQVIST BOLIGFORVALTNING AS
ARS - Autorisert Regnskapsførerselskap

Lån:
Annuitetslån nr. 8398.71.81802 i Handelsbanken med nominell rente 7,700 % p.a., effektiv rente 8,210 % p.a.
Restsaldo pr. 28.02.25 er kr 715 639,-.
Lånet innfris 01.02.2034.

Lånet er omfattet av en administrativ IN-ordning, hvor den enkelte gis mulighet til å innfri sin andel av lånet etter gitte regler.
Mer imidlertid at innfrielse av fellesgjeld av banken bil bli ansett som en regulær ekstraordinær nedbetaling av sameiets låns hovedstol, uten at banken gir aksept for at seksjonseiere som innfrir sin andel blir fritatt for sitt debitoransvar.
Dette betyr at alle nåværende og fremtidige seksjonseiere, også for de seksjoner hvor fellesgjelder er innfridd, risikerer å måtte dekke sin forholdsmessige andel av sameiets betalingsforpliktelser ved mislighold.

Enqvist Boligforvaltning AS påtar seg intet ansvar for eventuelle konsekvenser for Eierseksjonssameiet, seksjonseierne eller seksjonseiernes rettsetterfølgere, av dette.

Ligningstall pr 31.12.2024 (innsendt ligningsoppgave):

Andel formue:	kr 40 563,00
Andel gjeld:	kr 53 080,00

Andel formue gjelder nettoverdien av omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Dersom denne er negativ, vises den som gjeld. Andel gjeld inneholder kun langsiktig gjeld med mindre andel formue er negativ.

Noterte heftelser: Sjekk Grunnboken

Eventuelle påbud/pålegg:
All utleie skal meldes til forretningsfører på post@enqvist.no
med kontaktinformasjon på leietakere.

Dersom kjøper av seksjonen er et selskap som er nevnt i Eierseksjonslovens § 23 (Staten, fylkeskommuner, kommuner samt selskaper og organisasjoner som kan erverve flere seksjoner), megler/selger må undersøke om grensen for antall seksjoner er nådd, før kjøpsavtale inngås.

Megler/selger er også ansvarlig for at andre kjøpere maksimalt kan eie 2 seksjoner i sameiet.

Eierskiftemelding sendes til eierskifte@enqvist.no så snart som mulig etter salg. Denne må inneholde kjøpers fulle navn, nåværende adresse, **fullt fødsels- og personnummer** (sendes kryptert) og kontaktinformasjon (e-post adresse og telefonnummer).

Er det flere kjøpere må vi få tilsvarende informasjon for samtlige kjøpere.

ENQVIST BOLIGFORVALTNING AS
ARS - Autorisert Regnskapsførerselskap

Videre må vi få opplyst overtagelsesdato, salgssum og selgers nye adresse.

Når oppgjøret har funnet sted ber vi om å få beskjed om dette snarest mulig etter overtagelsesdatoen med informasjon om hvorvidt eventuelle restanser samt våre gebyr er betalt. Denne bør også inneholde bekreftelse på overtagelsesdatoen.
Slik **sluttmelding** sendes også eierskifte@enqvist.no

Når sluttmelding er mottatt vil eierskiftet bli registrert i løpet av ca. 1 uke, avhengig av mengden eierskifter på tidspunktet.
Selger av leiligheten skal uavhengig av dette videresende all info han måtte få fra styret/forretningsfører til megler/ny eier.

Vi fakturerer hele måneder og ber derfor megler sørge for at oppgjør for overtakelsesmåneden gjøres opp direkte mellom selger og kjøper. Kjøper skal IKKE overta selgers fakturaer.

Våre gebyr:

Opplysningsgebyr	Se www.infoland.no
Eierskiftegebyr (betales av selger)	kr 6 570,- inkl. mva

Gebyrene blir fakturert.

Dersom seksjonen ikke blir solgt innen 4 måneder, bør det innhentes nye opplysninger fra Ambita/Infoland om denne, samt våre gebyr.

Styrets leder:
Ivar Ravndal
Mobil: 45486177
E-post: ivar.ravndal@gmail.com

Diverse informasjon:
Det kreves styregodkjenning av ny sameier.
Megler må innhente dette direkte fra styret, se kontaktinformasjon i dette brevet.
Kopi av godkjenningen sendes oss på eierskifte@enqvist.no

Garasjeplass følger ved salg, men ikke alle seksjoner har garasje.

Dyrehold er tillatt, men krever styrets godkjennelse.

For ytterligere informasjon; se dokumentene fra årsmøtet, vedtekter/husordensregler og ta evnt. kontakt med sameiets styre.

ENQVIST BOLIGFORVALTNING AS
ARS - Autorisert Regnskapsførerselskap

Andre opplysninger:
Det er viktig at man leser dokumentene fra siste års ordinære og evt. ekstraordinære årsmøter da disse kan inneholde viktig informasjon.

Opplysninger gitt i dette brev er basert på de opplysninger forretningsfører har på tidspunkt for avgivelsen. Selger og megler må kontrollere de tall som framgår av dette brev mot den informasjon han selv sitter inne med, som sendte ligningsoppgaver, protokoller, regnskap og vedtekter. Dersom noe er uklart bes det om at man tar kontakt med forretningsfører. Forretningsfører aksepterer intet erstatningsansvar for feil i de gitte opplysninger, med mindre det er utvist grov uaktsomhet.

Opplysninger om bygningenes tekniske stand og planer om fremtidig vedlikehold må innhentes fra selger og styret, da dette er forhold vi ikke har kjennskap til, eller kompetanse til å vurdere.

Med vennlig hilsen
ENQVIST BOLIGFORVALTNING AS

Janne Brunsell Eriksen

Vedlegg
Kopi styrets leder



ORDINÆRT ÅRSMØTE

SAMEIET BRAGEVEIEN 5 A/B

21.05.2025
Klokken 19:00

Møtested
Brageveien 5 – loftet i bygget

Til seksjonseiere i Sameiet Brageveien 5 A/B

Vedlagt følger innkalling til ordinært årsmøte 2025.

Innkallingen inneholder bl.a. styrets årsrapport, regnskap for 2024 og budsjett for 2025. Vi håper at flest mulig leser innholdet og møter til ordinært årsmøte.

Alle seksjonseiere har rett til å være med på årsmøtet med forslag-, tale- og stemmerett. Hver seksjon har en stemme. Seksjonseieres ektefelle, samboer eller annet medlem av husstanden har rett til å være til stede og uttale seg.

Seksjonseiere kan, hvis ønskelig, møte ved fullmektig. Fullmakt kan sendes direkte til forretningsfører på e-post, hashi@enqvist.no, eller gis på slippen under og medbringes. Det er viktig at fullmakten inneholder seksjonseiers navn, fullmektigens navn, hvilket møte den gjelder, samt at den dateres og signeres eller kommer fra eiers e-post.

Det gjøres oppmerksom på at fullmektig ikke kan gis en bundet fullmakt, det vil si at man skriftlig instruerer fullmektigen i hvilket standpunkt vedkommende skal ta i saker som behandles. Slike fullmakter vil ikke bli godkjent.

Vel møtt!

FULLMAKT

Undertegnede eier(e) av seksjon _____ i Sameiet Brageveien 5 A/B gir herved:

……
fullmakt til å møte og stemme på mine/våre vegne på ordinært årsmøte 21.05.2025.

....., den ...../ 2025

……
Eiers underskrift *Navn i blokkbokstaver*

……
Eiers underskrift *Navn i blokkbokstaver*

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I
Sameiet Brageveien 5 A/B

Tid: 21.05.2025 kl. 19:00
Sted: Brageveien 5 loftet i bygget

Konstituering

- Registrering av møtedeltakere og godkjenning av fullmakter
- Valg av møteleder og møtereferent
- Godkjenning av innkalling og saksliste
- Valg av minst 1 seksjonseier til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Følgende saker skal behandles

1. Styrets årsrapport for 2024
2. Årsregnskap og revisjonsberetning for 2024
3. Fastsettelse av styrets honorar for 2024
4. Sak fra styret: Utskiftning av boddører på bakgrunn av brannsikkerhet og tilhørende finansiering av dette.
5. Sak fra Tormod Bache: Undersøke tilstand og innhente tilbud på utskiftning av vinduer
6. Budsjett 2025, herunder fastsettelse av felleskostnader
7. Valg

Oslo, 21.05.2025
på vegne av styret i Sameiet Brageveien 5 A/B
ENQVIST BOLIGFORVALTNING AS

Vedlegg

- Styrets årsrapport s.4-5
- Årsregnskap og revisjonsberetning for 2024 s.6 -15
- Saksvedlegg til sak 4 og 5 s.18-19
- Budsjett 2025 s.20-21
- Valg s. 22

STYRETS ÅRSRAPPORT FOR 2024

1. STYRET
Styret har i perioden bestått av:

Styreleder	Ivar Ravndal
Styremedlem	Kristin Kvanvig
Styremedlem	Elisabeth Wittussen
Varamedlem	Sissel Isachsen

2. GENERELT
Forretningsførsel og revisjon
Forretningsførselen er i samsvar med kontrakt utført av Enqvist Boligforvaltning AS. Kontaktperson hos forretningsfører er Hassan Yusuf Hashi.

Sameiets revisor er Stiansen & Co AS.

3. GENERELT OM SAMEIET
Sameiet består av 20 seksjoner.

Sameiet Brageveien 5 A/B er registrert i foretaksregisteret med organisasjonsnummer 979575165 og ligger i Oslo Kommune. Sameiet er organisert etter de bestemmelser som følger av eierseksjonsloven og har til formål å drive eiendommen i samråd med og til beste for seksjonseierne.

Forsikring
Bygningsmassen er fullverdiforsikret i Landkreditt Forsikring AS med forsikringsnummer 35322485.

Den enkelte seksjonseier bør tegne egen innboforsikring. Skader meldes direkte til forsikringsselskapet og styret skal informeres.

For å forebygge skader ønsker styret samtidig å minne om at seksjonseiere må sørge for rensing av sluk på balkonger og terrasser der det er aktuelt.

HMS
Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollvirksomhet, i henhold til internkontrollforskriften av 6. desember 1996. Boligselskapets internkontroll skal blant annet omfatte kontrollsystem og oppfølging av brannvern,

byggherreforskrifter ved byggeanleggsarbeid, lekeplasser og med elektrisk anlegg og elektrisk utstyr mm. Boligselskapets forpliktelser følger av opplistingen av relevante regelverk i internkontrollens § 5 med underliggende forskrifter.

Brannsikringsutstyr
I henhold til forskrift om brannforebygging § 7 skal det være installert røykvarsler og brannslukkingsapparat eller brannslange i alle seksjonene og utstyret skal kontrolleres ved funksjonsprøve eller ettersyn. Eier har ansvaret for at utstyret er til stede og fungerer, og styret forutsetter at eier selv sørger for slik funksjonskontroll og slikt ettersyn som leverandørens anvisninger krever. Dersom utstyret er defekt, må eier sørge for at det byttes omgående.

4. EIERSKIFTER
1 seksjoner har skiftet eier i 2024.

5. STYRETS ARBEID I 2024
I løpet av 2024 hadde Sameiet kontroll fra Brann og redningsetaten, som sjekket brannsikkerheten i bygget. Som følge av dette har vi fått utarbeidet en rapport av Oslo Brannkonsult og kartlagt hva som må forbedres. Det er flere små ting som skal og har blitt utført, blant annet sjekk av brannalarm og innhenting av tilbud. To større saker må bli utført som følge av dette. Den ene er bytting av alle boddører til mellomboder, samt bytting av dører til mellompartiet mellom A og B. Pipene må også sjekkes og eventuelt forbedres.
Vi hadde også en større lekkasje mellom 3., 2. og 1. etasje i Bygg A, hvor en større reparasjon måtte gjøres i leilighetene i 2. og 3. etasje.

6. STØRRE VEDLIKEHOLDSARBEIDER
-Utskiftning av boddører
-Vedlikehold/restaurering av piper

7. KOMMENTARER TIL REGNSKAP OG BUDSJETT
Årsregnskapet 2024
Årsregnskapet for 2024 er vedlagt innkallingen. For nærmere detaljer viser vi til spesifikasjoner i regnskap og noter.

Budsjett 2025
Styret har utarbeidet budsjett for sameiet for 2025. Budsjettet forutsetter at felleskostnader øker med 3% fra 01.07.2025.

Oslo, den 12.05.2025
Styret i Sameiet Brageveien 5 A/B

Resultatregnskap

Sameiet Brageveien 5 A/b

	Note	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Regnskap 2023
Driftsinntekt. og driftskostn.				
Felleskostnader		698 982	681 924	671 952
Andre inntekter	2	137 974	26 167	113 606
Sum driftsinntekter		**836 956**	**708 091**	**785 558**
Styrehonorar		75 000	75 000	75 000
Andre personalkostnader	3	10 575	10 575	10 575
Kommunale avgifter		230 582	229 989	195 084
Vedlikehold	4	95 904	100 000	133 637
Kollektiv avtale TV/bredbånd		77 763	78 469	73 804
Driftskostnader	5	52 013	55 500	44 821
Honorarer	6	93 610	83 655	79 939
Forsikring		92 628	97 394	84 225
Andre kostnader	7	5 924	9 500	11 852
Sum driftskostnader		**733 998**	**740 081**	**708 936**
Driftsresultat		**102 958**	**-31 990**	**76 622**
Finansinntk. og finanskostn.				
Finansinntekter	8	14 484	501	8 037
Finanskostnader	9	59 065	1	54 059
Netto finansresultat		**-44 581**	**500**	**-46 022**
Årets resultat		**58 377**	**-31 490**	**30 600**
Overføringer				
Overført annen egenkapital	12	58 377	0	30 600
Sum overføringer		**58 377**	**0**	**30 600**

Balanse

Sameiet Brageveien 5 A/b

	Note	2024	2023
EIENDELER			
Omløpsmidler			
Forskuddsbet. kostnader		41 949	40 286
Lån - ikke innfridd fra seksjonseiere	10	104	0
Andre fordringer		0	1 563
Bankinnskudd mv.	11	666 065	680 767
Sum omløpsmidler		**708 118**	**722 616**
Sum eiendeler		**708 118**	**722 616**
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Vedlikeholdsfond		12 861	1 144
Udekket tap		-63 618	-110 278
Sum egenkapital	**12**	**-50 757**	**-109 134**
Gjeld			
Langsiktig gjeld		729 694	782 641
Sum langsiktig gjeld	**13**	**729 694**	**782 641**
Kortsiktig gjeld			
Forskudd fra kunder		4 560	3 280
Leverandørgjeld		18 936	37 715
Påløpte kostnader		5 686	5 960
Annen kortsiktig gjeld	14	0	2 154
Sum kortsiktig gjeld		**29 182**	**49 109**
Sum gjeld		**758 876**	**831 750**
Sum egenkapital og gjeld		**708 118**	**722 616**

OSLO, 31.12.2024 /
Styret for Sameiet Brageveien 5 A/

Ivar Ravndal	Kristin Kvanvig	Elisabeth Wittussen
Styrets leder	Styremedlem	Styremedlem

Note 1 Regsnskapsprinsipp

Generelt
Regnskapet er utarbeidet i overenstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge. Regnskapet bygger på historisk kost-prinsippet. Inntekter er inntektsført når de er opptjent. Kostnader sammenstilles med og kostnadsføres med tilhørende inntekt.

Vurderingsregler
Kortsiktige fordringer/gjeld er vurdert til laveste/høyeste av pålydende og virkelig verdi.

Fortsatt drift
Regnskapet er satt opp under forutsetningen om fortsatt drift.

Note 2 Andre inntekter

	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Regnskap 2023
Garasje	12 000	12 000	12 000
Parkering	14 167	14 167	0
IN-lån innkrevd fra eiere 1	111 807	0	101 106
Andre inntekter	0	0	500
Sum	**137 974**	**26 167**	**113 606**

Note 3 Personalkostnader

	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Regnskap 2023
Arbeidsgiveravgift	10 575	10 575	10 575
Sum	**10 575**	**10 575**	**10 575**

Selskapet har ingen ansatte. Det er ikke gitt lån til, eller stilt sikkerhet for styremedlemmer.
Styrehonoraret kostnadsføres i det år det blir vedtatt.

Note 4 Vedlikehold

	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Regnskap 2023
Vedlikehold bygning utv.	9 375	30 000	0
Vedlikehold utearealer	0	25 000	3 439
Vedlikehold bygning innv.	302	7 500	1 542
Vedl. nøkler, låser, skilt m.m.	0	5 000	28 099
Vedlikehold porter	2 450	7 500	0
Vedlikehold VVS	72 282	10 000	14 625
Vedlikehold elektro	4 460	5 000	531
Lyspærer, lysrør etc.	0	0	3 219
Vedlikehold garasjeanlegg	0	0	70 736
Brannsikkerhet, sprinkling m.m.	7 035	10 000	11 446
Sum	**95 904**	**100 000**	**133 637**

Note 5 Driftskostnader

	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Regnskap 2023
Strøm fellesanlegg	8 306	15 000	8 386
Renhold	29 850	33 000	30 250
Matter	5 319	0	0
Annen renovasjon	7 130	2 000	5 750
Dugnad	1 407	5 000	289
Porto	0	0	146
Km.godtgjørelse	0	500	0
Sum	**52 013**	**55 500**	**44 821**

Note 6 Honorarer

	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Regnskap 2023
Revisjon	13 125	13 500	13 125
Forretningsførsel	63 176	63 171	60 163
IN-lån adm.gebyr	5 600	5 645	5 376
Andel systemkostnader	625	0	0
Beboerportal	1 339	1 339	1 275
Honorar juridisk bistand	9 745	0	0
Sum	**93 610**	**83 655**	**79 939**

Note 7 Andre kostnader

	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Regnskap 2023
Kontingenter	2 130	2 000	1 990
Dugnader, Tilstelninger	0	0	2 461
Bankomkostninger	2 874	5 000	2 383
Diverse kostnader	913	2 500	5 015
Øreavrunding	7	0	2
Sum	**5 924**	**9 500**	**11 851**

Note 8 Finansinntekter

	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Regnskap 2023
Renteinntekter kunder	63	0	0
Bankrenter	14 420	501	8 037
Sum	**14 483**	**501**	**8 037**

Note 9 Finanskostnader

	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Regnskap 2023
Renter leverandører	0	1	0
Renter lån HB 81802	59 065	0	54 059
Sum	**59 065**	**1**	**54 059**

Note 10 Lån - ikke innfridd fra seksjonseiere

	Regnskap 2024	Regnskap 2023
Rentekostnader lån	0	0
Lån 1 ikke innfridd	104	0
Sum	**104**	**0**

Note 11 Bankinnskudd

	Regnskap 2024	Regnskap 2023
9666.01.45092	307 105	335 913
9666.01.59778 Sparekonto	269 356	258 771
9666.01.59751 Sparekonto	89 604	86 083
Sum	**666 065**	**680 767**

Note 12 Egenkapital

Endring annen egenkapital	Regnskap 2024	Regnskap 2023
Udekket tap 01.01.	-110 278	689 952
Tilført fra årets resultat	58 377	30 600
Fordring IN-lån	0	-829 687
Avregning garasje	-11 717	-1 144
Udekket tap 31.12.	**-63 618**	**-110 278**

Endring vedlikeholdsfond garasjer

	Regnskap 2024	Regnskap 2023
Vedlikeholdsfond garasje 01.01	1 144	84 940
Endring vedlikeholdsfond garasjer	11 717	-83 796
Vedlikeholdsfond garasje 31.12.	**12 861**	**1 144**

Vedlikeholdsfond garasjene*

Inngående balanse	1 144	84 940
Felleskostnader garasjeseksjonen	14 167	14 167
Kapitalinnkalling fra garasjeseksjon	0	77 657
Kostnader garasje	-2 450	-176 764
Renteinntekter	0	1 144
Utgående balanse	**12 861**	**1 144**

Sum Egenkapital	Regnskap 2024	Regnskap 2023
Udekket tap 31.12.	-63 618	-110 278
Vedlikeholdsfond garasjer 31.12	12 861	1 144
SUM Egenkapital 31.12.	**-50 757**	**-109 134**

Selskapets egenkapital er negativ.
Regnskapet er satt opp under forutsetningen om fortsatt drift, og styret bekrefter at denne forutsetningen er til stede.
Nivået på felleskostnadene justeres slik at selskapet til enhver tid skal kunne dekke sine forpliktelser.

Udekket tap betyr at den opparbeidede egenkapitalen er negativ. Boligselskapet har gjennomført rehabiliterings- og vedlikeholdsprosjekter som innebærer at selskapet fra stiftelsen frem til 31.12. i regnskapsåret har hatt høyere kostnader enn inntekter. Den manglende likviditeten som dette medfører, er blitt finansiert ved låneopptak.

I eierseksjonssameier føres ikke verdien av bygget (boligene) i balansen. Årsaken er at den enkelte sameier, og ikke selve sameiet, står som eier av boligene. Dette medfører at all rehabilitering, også den delen som anses som påkostning, kostnadsføres fortløpende i den perioden arbeidene utføres. Eventuelle verdiøkninger som følge av tiltakene tilfaller den enkelte sameier uten at det føres i sameiets balanse.
I situasjoner hvor slike tiltak finansieres gjennom felles låneopptak i sameiet, vil låneopptaket fremkomme som gjeld i balansen og nedbetales gjennom fremtidige felleskostnader.

Note 13 Lån Handelsbanken 8389.71.81802

Lån Handelsbanken 8398.71.81802

Rente per 31.12.2024: 7,45%. nominell.

Løpetid: 15 år	
Opprinnelig lånebeløp	1 275 000
Forventet innfridd	14.11.2033
Saldo 01.01	782 641
Ekstraordinære innfrielser	0
Ordinære avdrag	-52 947
Renter og omkostninger	-59 065
Saldo 31.12	**729 694**

Ca kr 393 021 forfaller om mer enn 5 år

Boligselskapet har vedtatt en ordning for innfrielse av andel fellesgjeld knyttet til lån 8398.71.81802, og det er signert en administrasjonsavtale mellom Boligselskapet og forretningsfører Enqvist Boligforvaltning AS.

Hver enkelt eier som ønsker å benytte ordningen og innbetale sin andel av fellesgjelden, må inngå en egen avtale om dette med forretningsfører på vegne av Boligselskapet. Ved en individuell innfrielse av fellesgjeld vil banken anse innbetalingen som en regulær ekstraordinær nedbetaling av Boligselskapets felleslåns hovedstol, uten at långiver gir aksept for at eier som innfrir sin andel blir fritatt for sitt debitoransvar.

Dette betyr at alle nåværende og fremtidige eiere, også for de seksjoner/andeler hvor fellesgjelden er innfridd, risikerer å måtte dekke sin forholdsmessige andel av Boligselskapets betalingsforpliktelser ved mislighold. Enqvist Boligforvaltning AS påtar seg intet ansvar for eventuelle konsekvenser for Boligselskapet, eierne eller deres rettsetterfølgere, av dette.

Den enkelte må selv melde fra til forretningsfører om man ønsker å innfri seksjonens/andelens andel av lånet. Det gis kun anledning til full innfrielse av seksjonen/andelens/andelens andel av fellesgjelden pr lån.

Eier må selv melde fra til forretningsfører om man ønsker å innfri. Frist for å gi melding om dette er hhv. 15.04 og 15.10. Ved innfrielse vil det påløpe ett gebyr som betales av eier og tilfaller forretningsfører

Note 14 Annen kortsiktig gjeld

	Regnskap 2024	Regnskap 2023
Avsetninger Og Forpliktelser	0	2 154
Sum	**0**	**2 154**

Note 15 Disponible midler

	Regnskap 2024
A. Disponible midler 01.01	**673 507**
B. Endringer disponible midler:	
Årets resultat	58 377
Avdrag langsiktig gjeld	-52 947
C. Disponible midler 31.12	**678 937**
Årets endring i disponible midler	5 430
Spesifikasjon av disponible midler:	
Omløpsmidler	708 118
- Kortsiktig gjeld	29 182
= Disponible midler 31.12	**678 937**

Disponible midler viser boligselskapet sin likviditet ved årsslutt, og endringen i disponible midler i året. Boligselskapet må til enhver tid ha tilstrekkelig likviditet til å dekke sine løpende kostnader og forpliktelser.

Stiansen & Co AS
Statsautoriserte revisorer

Til årsmøtet i

Sameiet Brageveien 5 A/B

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Konklusjon
Vi har revidert årsregnskapet for Sameiet Brageveien 5 A/B som viser et overskudd på kr 58 377. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2024, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettvisende bilde av borettslagets finansielle stilling per 31. desember 2024, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge

Andre forhold
Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet
Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til borettslagets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Telefon: +47 66 84 88 40
E-mail: firmapost@stiansen.no
www.stiansen.no
Postadr.: Postboks 174, N-1378 Nesbru
Revisor-/foretaksnr: NO 962 990 746 MVA
Medlemmer av Den norske Revisorforening
agn An association of independent accounting & financial advisory businesses

Dette dokumentet er signert med PAdES-formatet (PDF Advanced Electronic Signatures) av Signicat. Dette sikrer dokumentet og dets vedlegg mot endringer etter signering.
Verifisert av SIGNICAT 13.05.2025

Stiansen & Co AS
Statsautoriserte revisorer

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger

Nesbru, 12.05.2025
Stiansen & Co AS

Odd Bohlin Borgersen
Statsautorisert revisor

Telefon: +47 66 84 88 40
E-mail: firmapost@stiansen.no
www.stiansen.no
Postadr.: Postboks 174, N-1378 Nesbru
Revisor-/foretaksnr: NO 962 990 746 MVA
Medlemmer av Den norske Revisorforening

Dette dokumentet er signert med PAdES-formatet (PDF Advanced Electronic Signatures) av Signicat. Dette sikrer dokumentet og dets vedlegg mot endringer etter signering.

Verifisert av
SIGNICAT
13.05.2025

visena.com

Elektronisk signatur

Signert av
Borgersen, Odd Bohlin

bankID

Dato og tid *(UTC+01:00) Central European Time (Berlin) (DD.MM.YYYY HH:MM:SS)*
13.05.2025 14:38:31

Signaturmetode
Norwegian BankID

Dette dokumentet er signert med elektronisk signatur. En elektronisk signatur er juridisk forpliktende på samme måte som en håndskrevet signatur på papir. Denne siden er lagt til dokumentet for å vise grunnleggende informasjon om signaturen(e), og på de følgende sidene kan du lese dokumentet som er signert. Vedlagt finnes også en PDF med signaturdetaljer, og en XML-fil med innholdet i den elektroniske signaturen(e). Vedleggene kan brukes for å verifisere gyldigheten av dokumentets signatur ved behov.

SAK 3 : Fastsettelse av styrets honorar 2024

Fastsettelse av styrets honorar for 2024

Styrets forslag til honorar for 2024 er kr 75 000. Styret fordeler honoraret internt **Forslag til vedtak:**

Styrets honorar for 2024 fastsettes til kr 75 000. Styret fordeler honoraret internt

SAK 4:	**Utskiftning av boddører på bakgrunn av brannsikkerhet**
Forslagsstiller:	**Styret**
Flertallskrav:	**Alminnelig flertall**

Bakgrunn for sak:
På bakgrunn av brann og redningsetaten sin vurdering og tilbakemelding fra Oslo Brannkonsult må vi bytte boddører til alle mellombodene og dørene mellom byggene i første etasje.

Forslag til vedtak:

Styret har hentet inn et tilbud for dette arbeidet som er på 607 390 kr, uten arbeidstimer. Vi henter for øyeblikket inn et tilbud til.

Styret foreslår at årsmøtet gir styret fullmakt til innkalle de nødvendige midler innenfor en ramme på inntil kr 700 000. Styret vil også vurdere hvor stor andel av vedlikeholdet som kan finansieres med oppsparte midler.

Styret ber årsmøtet om å ta stilling til om dette nødvendige vedlikeholdet skal finansieres med låneopptak, eller kapitalinnkalling. Kostnaden vil fordele seg etter sameiebrøken.

Styrets innstilling:

Styret mener dette arbeidet må utføres på bakgrunn av brannsikkerheten.

SAK 5:	**Undersøke tilstand og innhente tilbud på utskiftning av vinduer**
Forslagsstiller:	**Tormod Bache**
Flertallskrav:	**Alminnelig flertall**

Bakgrunn for sak:
Tormod Bache har foreslått utskiftning av vinduer i bygget på bakgrunn av lite energieffektive vinduer, samt lekkasje og trekk.

Forslag til vedtak:

Forslag til å innhente tilbud for å få et perspektiv om kostnad og hvordan dette skal finansieres.

Budsjett Sameiet Brageveien 5 A/b for 2025

	Budsjett 2025	Regnskap 2024
Driftsinntekt. og driftskostn.		
Felleskostnader	726 781	698 982
Felleskostnader	**726 781**	**698 982**
Garasje	12 000	12 000
Parkering	14 167	14 167
IN-lån innkrevd fra eiere 1	0	111 807
Andre inntekter	**26 167**	**137 974**
Sum driftsinntekter	**752 948**	**836 956**
Styrehonorar	75 000	75 000
Styrehonorar	**75 000**	**75 000**
Arbeidsgiveravgift	10 575	10 575
Andre personalkostnader	**10 575**	**10 575**
Kommunale avgifter	260 000	230 582
Kommunale avgifter	**260 000**	**230 582**
Vedlikehold bygning utv.	30 000	9 375
Vedlikehold utearealer	25 000	0
Vedlikehold bygning innv.	7 500	302
Vedl. nøkler, låser, skilt m.m.	5 000	0
Vedlikehold porter	7 500	2 450
Vedlikehold VVS	10 000	72 282
Vedlikehold elektro	5 000	4 460
Brannsikkerhet, sprinkling m.m.	45 000	7 035
Vedlikehold	**135 000**	**95 904**
TV og internett	78 000	73 726
Internet/ Bredbånd	4 200	4 037
Kollektiv avtale TV/bredbånd	**82 200**	**77 763**
Strøm fellesanlegg	10 000	8 306
Renhold	38 000	29 850
Matter	6 000	5 319
Annen renovasjon	8 000	7 130
Dugnad	2 000	1 407
Driftskostnader	**64 000**	**52 013**
Revisjon	14 000	13 125
Forretningsførsel	65 400	63 176
IN-lån adm.gebyr	6 000	5 600
Andel systemkostnader	2 500	625
Beboerportal	0	1 339
Honorar juridisk bistand	10 000	9 745
Honorarer	**97 900**	**93 610**
Forsikringspremie	98 000	92 628

Budsjett Sameiet Brageveien 5 A/b for 2025

	Budsjett 2025	Regnskap 2024
Forsikring	**98 000**	**92 628**
Kontingenter	2 300	2 130
Bankomkostninger	4 000	2 874
Diverse kostnader	1 000	913
Øreavrunding	0	7
Andre kostnader	**7 300**	**5 924**
Sum driftskostnader	**829 975**	**733 998**
Driftsresultat	**-77 027**	**102 958**
Finansinntk. og finanskostn.		
Renteinntekter kunder	0	63
Bankrenter	0	14 420
Finansinntekter	**0**	**14 484**
Renter lån HB 81802	0	59 065
Finanskostnader	**0**	**59 065**
Netto finansresultat	**0**	**-44 581**
Årets resultat	**-77 027**	**58 377**

SAK 7 VALG

Flertallskrav: Alminnelig flertall

Valg av styret:
I ordinært årsmøte i 2024, ble følgende styre valgt:

Styreleder:	Ivar Ravndal	valgt for 1 år i 2024 (V)
Styremedlem:	Elisabeth Wittussen	valgt for 2 år i 2024
Styremedlem:	Kristin Kvanvig	valgt for 2 år i 2024
Varamedlem:	Sissel Isachsen	Valgt for 2 år i 2024

Forslag til vedtak:
Styret velges med alminnelig flertall. Styreleder velges særskilt.

ORDINÆRT ÅRSMØTE 2024

SAMEIET BRAGEVEIEN 5 A/B



ENQVIST BOLIGFORVALTNING AS

Til seksjonseiere i Sameiet Brageveien 5 A/B

Vedlagt følger innkalling til ordinært årsmøte 2024.

Innkallingen inneholder bl.a. styrets årsrapport, regnskap for 2023 og budsjett for 2024. Vi håper at flest mulig leser innholdet og møter til ordinært årsmøte.

Alle seksjonseiere har rett til å være med på årsmøtet med forslag-, tale- og stemmerett. Hver seksjon har en stemme. Seksjonseieres ektefelle, samboer eller annet medlem av husstanden har rett til å være til stede og uttale seg.

Seksjonseiere kan, hvis ønskelig, møte ved fullmektig. Fullmakt kan sendes direkte til forretningsfører på e-post, dybvik@enqvist.no, eller gis på slippen under og medbringes. Det er viktig at fullmakten inneholder seksjonseiers navn, fullmektigens navn, hvilket møte den gjelder, samt at den dateres og signeres eller kommer fra eiers e-post.

Det gjøres oppmerksom på at fullmektig ikke kan gis en bundet fullmakt, det vil si at man skriftlig instruerer fullmektigen i hvilket standpunkt vedkommende skal ta i saker som behandles. Slike fullmakter vil ikke bli godkjent.

Vel møtt!

FULLMAKT

Undertegnede eier(e) av seksjon _____ i Sameiet Brageveien 5 A/B gir herved:

……

fullmakt til å møte og stemme på mine/våre vegne på ordinært årsmøte 02.05.2024

.

....., den ...../ 2024

.....

Eiers underskrift *Navn i blokkbokstaver*

.....

Eiers underskrift *Navn i blokkbokstaver*

Innkalling til ordinært årsmøte i Sameiet Brageveien 5 A/B

Ordinært årsmøte avholdes
Tid: 02.05.2024 – KL 19:00
Sted: Brageveien 5 A, på loftet

Konstituering

- Registrering av møtedeltakere og godkjenning av fullmakter
- Valg av møteleder og møtereferent
- Godkjenning av innkalling og saksliste
- Valg av minst 1 seksjonseier til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Følgende saker skal behandles

1. Styrets årsrapport for 2023
2. Årsregnskap og revisjonsberetning for 2023
3. Fastsettelse av styrets honorar for 2023
4. Budsjett 2024, herunder fastsettelse av felleskostnader
5. Valg

Oslo, 24.04.2024
på vegne av styret i Sameiet Brageveien 5 A/B

ENQVIST BOLIGFORVALTNING AS

Vedlegg

- Styrets årsrapport
- Årsregnskap og revisjonsberetning for 2023
- Budsjett 2024

STYRETS ÅRSRAPPORT FOR 2023

1. STYRET

Styret har i perioden bestått av:

Styreleder	Simen Hammer Sandbæk
Styremedlem	Elisabeth Wittussen
Styremedlem	Jonas Nikolai Fellkjær
Varamedlem	Ivar Ravndal

2. GENERELT

Forretningsførsel og revisjon

Forretningsførselen er i samsvar med kontrakt utført av Enqvist Boligforvaltning AS. Kontaktperson hos forretningsfører er Rune Dybvik.

Sameiets revisor er Stiansen & Co AS.

3. GENERELT OM SAMEIET

Sameiet består av 20 boligseksjoner og 1 garasjeseksjon.

Sameiet Brageveien 5 A/B er registrert i foretaksregisteret med organisasjonsnummer 979575165 og ligger i Oslo kommune. Sameiet er organisert etter de bestemmelser som følger av eierseksjonsloven og har til formål å drive eiendommen i samråd med og til beste for seksjonseierne.

Forsikring

Bygningsmassen er fullverdiforsikret i Landkreditt Forsikring AS med forsikringsnummer 35322485.
Den enkelte seksjonseier bør tegne egen innboforsikring. Skader meldes direkte til forsikringsselskapet og styret skal informeres.

For å forebygge skader ønsker styret samtidig å minne om at seksjonseiere må sørge for rensing av sluk på balkonger og terrasser der det er aktuelt.

HMS

Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollvirksomhet, i henhold til internkontrollforskriften av 6. desember 1996. Boligselskapets internkontroll skal blant annet omfatte kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter ved byggeanleggsarbeid, lekeplasser og med elektrisk anlegg og elektrisk utstyr mm. Boligselskapets forpliktelser følger av opplistingen av relevante regelverk i internkontrollens § 5 med underliggende forskrifter.

Brannsikringsutstyr

I henhold til forskrift om brannforebygging § 7 skal det være installert røykvarsler og brannslukkingsapparat eller brannslange i alle seksjonene og utstyret skal kontrolleres ved funksjonsprøve eller ettersyn. Eier har ansvaret for at utstyret er til stede og fungerer, og styret forutsetter at eier selv sørger for slik funksjonskontroll og slikt ettersyn som leverandørens anvisninger krever. Dersom utstyret er defekt, må

eier sørge for at det byttes omgående.

4. EIERSKIFTER
Ingen seksjoner har skiftet eier i 2023.

5. STYRETS ARBEID I 2023

- Skiftet tak på garasjeseksjon og carport i bakgården.
- Skiftet vaskefirma fra Fortinn til Rene Trapper. Bakgrunnen for byttet var dårlig kvalitet på trappevasken gjort av Fortinn.
- Låsehuset byttet sylindere på felles utgangsdører ut til Brageveien.
- Låsehuset har gjennomført service og justering av alle felles dører.
- Spylevakta har gjennomført inspeksjon av felles rør.
- Det er bestilt årskontroll av brannsentral hos Fagerborg Installasjon AS. Kontrollen vil bli gjennomført i mai 2024.
- Dugnad har blitt avholdt i perioden.
- Videre har styrets arbeid bestått av å løpende foreta mindre reparasjoner og vedlikehold av gården, eks:
  - Skifte lyspærer
  - Snømåking
  - Julegave til beboere
  - Smøring av dører
  - Oppfølging av nye beboere

6. STØRRE VEDLIKEHOLDSARBEIDER

- Nytt tak på garasjeseksjon og carport i bakgården.

7. KOMMENTARER TIL REGNSKAP OG BUDSJETT
Årsregnskapet 2023
Årsregnskapet for 2023 er vedlagt innkallingen. For nærmere detaljer viser vi til spesifikasjoner i regnskap og noter.

Budsjett 2024
Styret har utarbeidet budsjett for sameiet for 2024. Styret vil ikke foreta endringer i felleskostnader før tidligst 01.07.24. Dette blir vurdert av nytt styre fortløpende.

Oslo, den 20.04.2024
Styret i Sameiet Brageveien 5 A/B

Resultatregnskap

Sameiet Brageveien 5 A/b

	Note	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Regnskap 2022
Driftsinntekt. og driftskostn.				
Felleskostnader		671 952	671 910	652 302
Andre inntekter	2	113 606	26 167	27 167
Sum driftsinntekter		**785 558**	**698 077**	**679 469**
Styrehonorar		75 000	75 000	75 000
Andre personalkostnader	3	10 575	10 575	10 575
Kommunale avgifter		195 084	192 824	165 221
Vedlikehold	4	133 637	100 000	42 487
Kollektiv avtale TV/bredbånd		73 804	70 000	60 237
Driftskostnader	5	44 821	55 500	57 104
Honorarer	6	79 939	79 862	75 975
Forsikring		84 225	82 428	69 393
Andre kostnader	7	11 852	9 000	5 501
Sum driftskostnader		**708 936**	**675 189**	**561 494**
Driftsresultat		**76 622**	**22 888**	**117 975**
Finansinntk. og finanskostn.				
Finansinntekter	8	8 037	501	1 665
Finanskostnader	9	54 059	1	0
Netto finansresultat		**-46 022**	**500**	**1 665**
Årets resultat		**30 600**	**23 388**	**119 640**
Overføringer				
Overført annen egenkapital	13	30 600	0	119 640
Sum overføringer		**30 600**	**0**	**119 640**

Balanse

Sameiet Brageveien 5 A/b

	Note	2023	2022
EIENDELER			
Omløpsmidler			
Kundefordringer		0	1 160
Forskuddsbet. kostnader		40 286	24 156
Lån - ikke innfridd fra seksjonseiere	10	0	829 687
Andre fordringer	11	1 563	4 077
Bankinnskudd mv.	12	680 767	762 824
Sum omløpsmidler		**722 616**	**1 621 903**
Sum eiendeler		**722 616**	**1 621 903**
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Annen egenkapital		0	689 952
Vedlikeholdsfond		1 144	84 940
Udekket tap		-110 278	0
Sum egenkapital	**13**	**-109 134**	**774 892**
Gjeld			
Langsiktig gjeld	14	782 641	835 960
Sum langsiktig gjeld		**782 641**	**835 960**
Kortsiktig gjeld			
Forskudd fra kunder		3 280	6 081
Leverandørgjeld		37 715	0
Påløpte kostnader		5 960	4 970
Annen kortsiktig gjeld	15	2 154	0
Sum kortsiktig gjeld		**49 109**	**11 051**
Sum gjeld		**831 750**	**847 011**
Sum egenkapital og gjeld		**722 616**	**1 621 903**

OSLO, 31.12.2023 / 17.04.2024
Styret for Sameiet Brageveien 5 A/b

Simen Hammer Sandbæk	Jonas Nikolai Wikheim Fellkjær	Elisabeth Wittussen
Styrets leder	Styremedlem	Styremedlem

Noter til årsregnskapet

Note 1 Regnskapsprinsipper

Generelt
Regnskapet er utarbeidet i overenstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge. Regnskapet bygger på historisk kost-prinsippet. Inntekter er inntektsført når de er opptjent. Kostnader sammenstilles med og kostnadsføres med tilhørende inntekt. Regnskapet er satt opp basert på fortsatt drift.

Prinsippendring
Det er i 2023 endret prinsipp for føring av lån som er omfattet av administrativ IN-ordning. Virkningen av prinsippendringen er ført mot egenkapitalen. Se note 10 og 13 for nærmere omtale.

Vurderingsregler
Kortsiktige fordringer/gjeld er vurdert til laveste/høyeste av pålydende og virkelig verdi.

Note 2 Andre inntekter

	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Regnskap 2022
Utleie av carport	12 000	12 000	12 000
Felleskostnader garasjeseksjon*	0	14 167	14 167
IN-lån innkrevd fra eiere 1**	101 106	0	0
Andre inntekter***	500	0	1 000
Sum	**113 606**	**26 167**	**27 167**

*Felleskostnader fra garasjeseksjonen er innkrevd og ført mot kostnadskontoen for utskifting av garasjetaket.
**IN-lån innkrevd fra eiere 1 består av akonto avdrag, renter og avregninger for 2023, som fra 2023 føres i resultatet istedenfor i balansen.
***Andre inntekter gjelder viderefakturering av nøkkel

Note 3 Personalkostnader

	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Regnskap 2022
Arbeidsgiveravgift	10 575	10 575	10 575
Sum	**10 575**	**10 575**	**10 575**

Selskapet har ingen ansatte. Det er ikke gitt lån til styremedlemmer. Styrehonoraret kostnadsføres i det år det blir vedtatt.

Note 4 Vedlikehold

	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Regnskap 2022
Vedlikehold bygning utv.	0	30 000	0
Vedlikehold utearealer	3 439	25 000	713
Vedlikehold bygning innv.	1 542	7 500	0
Vedl. nøkler, låser, skilt	28 099	5 000	0
Vedlikehold porter	0	7 500	0
Vedlikehold VVS	14 625	10 000	0
Vedlikehold elektro	531	5 000	214
Lyspærer, lysrør etc.	3 219	0	0
Vedlikehold garasjeanlegg*	70 736	0	41 560
Brannsikkerhet, sprinkling	11 446	10 000	0
Sum	**133 637**	**100 000**	**42 487**

*Sameiet dekket kr 70 736 av garasjetakutskiftingen, som kostet kr 247 500, som tilsvarer ca 2/7 av kostnaden, tilsvarende de 2 carportene som sameiet eier sammen. Den øvrige andelen på 5/7 ble dekket av garasjeseksjonen sitt vedlikeholdsfond, samt kapitalinnkalling fra de 5 eierne i garasjeseksjonen – se note 12 Egenkapital.

Note 5 Driftskostnader

	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Regnskap 2022
Strøm fellesanlegg	8 386	15 000	10 987
Renhold	30 250	33 000	36 929
Matter	0	0	7 510
Annen renovasjon	5 750	2 000	0
Dugnad	289	5 000	1 678
Porto	146	0	0
Km.godtgjørelse	0	500	0
Sum	**44 821**	**55 500**	**57 104**

Note 6 Honorarer

	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Regnskap 2022
Revisjon	13 125	13 500	13 125
Forretningsførsel	60 163	60 162	56 650
IN-lån adm.gebyr	5 376	5 000	5 000
Beboerportal	1 275	1 200	1 200
Sum	**79 939**	**79 862**	**75 975**

Note 7 Andre kostnader

	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Regnskap 2022
Kontingenter	1 990	1 500	1 890
Dugnader, Tilstelninger	2 461	0	0
Bankomkostninger	2 383	5 000	2 749
Diverse kostnader	5 015	2 500	868
Øreavrunding	2	0	-6
Sum	**11 852**	**9 000**	**5 501**

Note 8 Finansinntekter

	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Regnskap 2022
Bankrenter	8 037	501	1 665
Sum	**8 037**	**501**	**1 665**

Note 9 Finanskostnader

	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Regnskap 2022
Renter leverandører	0	1	0
Renter lån HB 81802*	54 059	0	0
Sum	**54 059**	**1**	**0**

*I henhold til prinsippendringen føres rentekostnader for lånet omfattet av administrativ IN-ordning i resultatet fra og med 2023.

Note 10 Lån - ikke innfridd fra seksjonseiere

	Regnskap 2023	Regnskap 2022
Rentekostnader lån	0	39 095
Lån 1 ikke innfridd	0	790 592
Sum	**0**	**829 687**

Frem til 31.12.2022 ble lånet med administrativ IN-ordning, ført i balansen.
Ved låneopptak ble lånebeløpet inntektsført, og det ble opprettet en fordring i balansen, som gjaldt de som ikke hadde innfridd sin del av lånet.

Vi har fra og med regnskapsåret 2023 endret prinsipp for føring av lånet, slik at innkrevde lånekostnader og betalte renter føres i resultatregnskapet. Den delen av lånefordringen fra 31.12.2022 som ikke er avregnet i 2023, er derfor tilbakeført mot egenkapitalen.

De det gjelder dekker lånets løpende kostnader, og renter/avdrag som er fakturert seksjonseierne avregnes årlig.

Note 11 Andre fordringer

	Regnskap 2023	Regnskap 2022
Andre fordringer	1 563	4 077
Sum	**1 563**	**4 077**

Note 12 Bankinnskudd mv.

	Regnskap 2023	Regnskap 2022
9666.01.45092	335 913	439 826
1506 17 38190 Garasje kto	0	70 795
9666.01.59778 Sparekonto	258 771	0
9666.01.59751 Sparekonto	86 083	0
1506.38.47183 PL.	0	252 203
Sum	**680 767**	**762 824**

Note 13 Egenkapital

Endring annen egenkapital

	Regnskap 2023	Regnskap 2022
Annen Egenkapital 01.01.	689 952	584 479
Tilført fra årets resultat	30 600	119 640
Fordring IN-lån	-829 687	0
Avregning garasje	-1 144	-14 167
Udekket tap 31.12.	**-110 278**	**689 952**

Endring vedlikeholdsfond garasjer

	Regnskap 2023	Regnskap 2022
Vedlikeholdsfond garasje 01.01	84 940	70 773
Endring vedlikeholdsfond garasjer	-83 796	14 167
Vedlikeholdsfond garasje 31.12.	**1 144**	**84 940**

Vedlikeholdsfond garasjene*

Inngående balanse	84 940	70 773
Felleskostnader garasjeseksjonen	14 167	14 167
Kapitalinnkalling fra garasjeseksjon	77 657	0
Kostnader vedlikehold på garasjetak	-176 764	0
Renteinntekter	1 144	0
Utgående balanse	**1 144**	**84 940**

Sum Egenkapital

	Regnskap 2023	Regnskap 2022
Annen Egenkapital 31.12.	0	689 952
Udekket tap 31.12	-110 278	0
Vedlikeholdsfond garasjer 31.12	1 144	84 940
SUM Egenkapital 31.12.	**-109 134**	**774 892**

Grunnet prinsippendringen (se note 10) er fordringen på seksjonene som er igjen på lånet ført mot egenkapitalen, dette medfører at sameiet får udekket tap (negativ egenkapital).

Udekket tap betyr at egenkapitalen i sameiet er negativ. Sameiet har gjennomført rehabiliterings- og vedlikeholdsprosjekter som innebærer at sameiet fra stiftelsen frem til 31.12. i regnskapsåret har hatt høyere kostnader enn inntekter. Den manglende likviditeten som dette medfører, er blitt finansiert ved låneopptak.

I eierseksjonssameier føres ikke verdien av bygget (boligene) i balansen. Årsaken er at den enkelte sameier, og ikke selve sameiet, står som eier av boligene. Dette medfører at all rehabilitering, også den delen som anses som påkostning, kostnadsføres fortløpende i den perioden arbeidene utføres. Eventuelle verdiøkninger som følge av tiltakene tilfaller den enkelte seksjonseier uten at det føres i sameiets balanse.

I situasjoner hvor slike tiltak finansieres gjennom felles låneopptak i sameiet, vil låneopptaket fremkomme som gjeld i balansen og nedbetales gjennom fremtidige felleskostnader.
Styret sørger for at innbetalinger fra seksjonseierne dekker sameiets løpende kostnader og forpliktelser, og det bekreftes at forutsetningen om fortsatt drift er til stede.

Sameiet har en egen bankkonto for vedlikeholdsfondet til garasjene. Per 31.12.23 står det kr 0 på den kontoen, men iht avregning vil det overføres kr 1 144 for renter, slik at saldoen på bankkontoen tilsvarer utgående balanse for 2023 på konto vedlikeholdsfond garasjer.

Note 14 Langsiktig gjeld

Lån Handelsbanken 8398.71.81802

Rente per 31.12.2023: 7,45%. nominell.

Løpetid: 15 år	
Opprinnelig lånebeløp	1 275 000
Forventet innfridd	14.11.2033
Saldo 01.01	835 960
Ekstraordinære innfrielser	0
Ordinære avdrag	53 319
Renter og omkostninger	54 059
Saldo 31.12	**782 641**

Kr 470 593 forfaller om mer enn 5 år

For dette lånet er det inngått en administrativ IN-ordning med forretningsfører, slik at lånet bare betjenes av de som ikke har innfridd sin andel. Innbetalte renter/avdrag avregnes årlig. Man har anledning til å innfri sin andel på lånet hhv i mai og november. Ønsker man å innfri i mai må du gi beskjed til forretningsfører før den 15.04. Ønsker du å innfri i november må du gi forretningsfører beskjed før den 15.10. Forretningsfører tar kr 1 500 i administrasjonsgebyr fra den som ønsker å innfri sin andel.

Selv om man har løst inn sin andel av lånet, er man ovenfor banken likevel ansvarlig for sin andel etter sameiebrøken.

Note 15 Annen kortsiktig gjeld

	Regnskap 2023	Regnskap 2022
Avsetninger og forpliktelser*	2 154	0
Sum	**2 154**	**0**

*Avsetninger og forpliktelser gjelder periodisering av avregning på lånet for 2023, som ble utbetalt i januar 2024.

Note 16 Disponible midler

		Regnskap 2023
A. Disponible midler 01.01		781 165
B. Endring disponible midler		
Årets resultat		30 600
Tilført fra vedlikeholdsfond	-	84 940
Avdrag langsiktig gjeld	-	53 319
C. Disponible midler 31.12		**673 507**
Årets endringer disponible midler	-	107 658
Spesifikasjon av disponible midler		
Omløpsmidler		722 616
- Kortsiktig gjeld		49 109
Disponible midler 31.12.		**673 507**

Stiansen & Co AS
Statsautoriserte revisorer

Til årsmøtet i

Sameiet Brageveien 5 A/B

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Konklusjon
Vi har revidert Sameiet Brageveien 5 A/B´ årsregnskap som viser et resultat på kr 30 600. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2023, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettvisende bilde av borettslagets finansielle stilling per 31. desember 2023, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge

Andre forhold
Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for informasjonen i årsberetningen. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke informasjonen i årsberetningen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom årsberetningen og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i årsberetningen ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom årsberetningen fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Telefon: +47 66 84 88 40
E-mail: firmapost@stiansen.no
www.stiansen.no
Postadr.: Postboks 174, N-1378 Nesbru
Revisor-/foretaksnr: NO 962 990 746 MVA
Medlemmer av Den norske Revisorforening
agn INTERNATIONAL An association of independent accounting & financial advisory businesses

Dette dokumentet er signert med PAdES-formatet (PDF Advanced Electronic Signatures) av Signicat. Dette sikrer dokumentet og dets vedlegg mot endringer etter signering.
Verifisert av SIGNICAT 23.04.2024

Stiansen & Co AS
Statsautoriserte revisorer

Ledelsens ansvar for årsregnskapet
Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til borettslagets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger

Nesbru, 17.04.2024
Stiansen & Co AS

Odd Bohlin Borgersen
Statsautorisert revisor

Telefon: +47 66 84 88 40
E-mail: firmapost@stiansen.no
www.stiansen.no
Postadr.: Postboks 174, N-1378 Nesbru
Revisor-/foretaksnr: NO 962 990 746 MVA
Medlemmer av Den norske Revisorforening
agn INTERNATIONAL An association of independent accounting & financial advisory businesses

Dette dokumentet er signert med PAdES-formatet (PDF Advanced Electronic Signatures) av Signicat. Dette sikrer dokumentet og dets vedlegg mot endringer etter signering.
Verifisert av SIGNICAT 23.04.2024



Elektronisk signatur

Signert av	Dato og tid *(UTC+01:00) Central European Time (Berlin)*
Borgersen, Odd Bohlin *Norwegian BankID*	04/23/2024 08:27:35

Dette dokumentet er signert med elektronisk signatur. En elektronisk signatur er juridisk forpliktende på samme måte som en håndskrevet signatur på papir. Denne siden er lagt til dokumentet for å vise grunnleggende informasjon om signaturen(e), og på de foregående sidene kan du lese dokumentet som er signert. Vedlagt finnes også en PDF med signaturdetaljer, og en XML-fil med innholdet i den elektroniske signaturen(e). Vedleggene kan brukes for å verifisere gyldigheten av dokumentets signatur ved behov.

Budsjett Sameiet Brageveien 5 A/b for 2024

		Budsjett 2024	Regnskap 2023
Driftsinntekt. og driftskostn.			
3600	Felleskostnader	681 924	671 952
Felleskostnader		**681 924**	**671 952**
3630	Garasje	12 000	12 000
3635	Parkering	14 167	0
3681	IN-lån innkrevd fra eiere 1	0	101 106
3900	Andre inntekter	0	500
Andre inntekter		**26 167**	**113 606**
Sum driftsinntekter		**708 091**	**785 558**
5330	Styrehonorar	75 000	75 000
Styrehonorar		**75 000**	**75 000**
5400	Arbeidsgiveravgift	10 575	10 575
Andre personalkostnader		**10 575**	**10 575**
6320	Kommunale avgifter	229 989	195 084
Kommunale avgifter		**229 989**	**195 084**
6600	Vedlikehold bygning utv.	30 000	0
6605	Vedlikehold utearealer	25 000	3 439
6610	Vedlikehold bygning innv.	7 500	1 542
6615	Vedl. nøkler, låser, skilt m.m.	5 000	28 099
6617	Vedlikehold porter	7 500	0
6620	Vedlikehold VVS	10 000	14 625
6625	Vedlikehold elektro	5 000	531
6626	Lyspærer, lysrør etc.	0	3 219
6630	Vedlikehold garasjeanlegg	0	70 736
6642	Brannsikkerhet, sprinkling	10 000	11 446
Vedlikehold		**100 000**	**133 637**
7690	TV og internett	78 469	73 804
Kollektiv avtale TV/bredbånd		**78 469**	**73 804**
6340	Strøm fellesanlegg	15 000	8 386
6360	Renhold	33 000	30 250
6380	Annen renovasjon	2 000	5 750
6791	Dugnad	5 000	289
6940	Porto	0	146
7100	Km.godtgjørelse	500	0
Driftskostnader		**55 500**	**44 821**
6700	Revisjon	13 500	13 125
6710	Forretningsførsel	63 171	60 163
6713	IN-lån adm.gebyr	5 645	5 376
6715	Beboerportal	1 339	1 275
Honorarer		**83 655**	**79 939**

Budsjett Sameiet Brageveien 5 A/b for 2024

		Budsjett 2024	Regnskap 2023
7500	Forsikringspremie	97 394	84 225
Forsikring		**97 394**	**84 225**
7400	Kontingenter	2 000	1 990
7711	Dugnader, Tilstelninger	0	2 461
7770	Bankomkostninger	5 000	2 383
7790	Diverse kostnader	2 500	5 015
7797	Øreavrunding	0	2
Andre kostnader		**9 500**	**11 852**
Sum driftskostnader		**740 081**	**708 936**
Driftsresultat		**-31 990**	**76 622**
Finansinntk. og finanskostn.			
8051	Bankrenter	501	8 037
Finansinntekter		**501**	**8 037**
8150	Renter leverandører	1	0
8151	Renter lån HB 81802	0	54 059
Finanskostnader		**1**	**54 059**
Netto finansresultat		**500**	**-46 022**
Årets resultat		**-31 490**	**30 600**

PROTOKOLL

Det ble avholdt ordinært årsmøte i
Sameiet Brageveien 5 A/B
Tid: 02.05.2024 – KL 19:00
Sted: Brageveien 5 A, på loftet

Konstituering

- 6 seksjoner var representert, hvorav 0 seksjoner med fullmakt. I tillegg møtte forretningsfører Rune Dybvik fra Enqvist Boligforvaltning AS.
- Rune Dybvik ble valgt som møteleder og referent.
- Innkalling og saksliste ble godkjent uten merknader.
- Therese Bjorstad ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Møtet ble ansett å være lovlig satt.

Følgende saker ble behandlet

1. **Styrets årsrapport for 2023**
   Årsrapporten var vedlagt innkallingen. Rapporten ble gjennomgått, kommentert og spørsmål ble besvart.

   Styrets årsrapport ble tatt til orientering.

2. **Årsregnskap og revisjonsberetning for 2023**
   Årsregnskapet var vedlagt innkallingen. Regnskapet, som viser et overskudd på kr 30 600 og en negativ egenkapital på kr 109 134, ble fastsatt som sameiets regnskap for 2023.

   Revisjonsberetningen ble tatt til etterretning.

3. **Fastsettelse av styrets honorar for 2023**
   Styrets forslag til honorar for 2023 kommer frem av budsjett for 2024.
   Styrets honorar for 2023 ble fastsatt til kr 75 000. Styret foretar selv fordelingen av styrehonoraret.

4. **Budsjett 2024 og andel felleskostnader**
   Budsjettet var vedlagt innkallingen. Budsjettet ble gjennomgått, kommentert og spørsmål ble besvart.

   Budsjettet viser et underskudd på kr 31 490 og forutsetter ingen økning i felleskostnader i 2024.

   Simen Hammer Sandbæk foreslo å øke varen felleskostnader med 5% fra 01.07.2024. Det ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

   Budsjettet ble ellers tatt til orientering.

5. Valg

Alle i styret med unntak av vara var på valg

Etter valget består styret av:

Styreleder:	Ivar Ravndal	Valgt for 1 år i 2023
Styremedlem:	Elisabeth Wittussen	Valgt for 2 år i 2023
Styremedlem:	Kristin Kvanvig	Valgt for 2 år i 2023
Varamedlem:	Sissel Isachsen	Valgt for 2 år i 2023

Styrets leder ble valgt særskilt.

****

Det forelå ingen andre saker til behandling. Protokollen ble opplest, godkjent og underskrevet. Møtet ble avsluttet ca kl. 20:00.

Oslo 2. mai 2024

Rune Dybvik
møteleder

Therese Bjorstad
seksjonseier

Husordensregler for Sameiet Brageveien 5 A&B

1) Hver enkelt sameier er ansvarlig for å overholde husordensreglene som er fastsatt for sameiet. Ordensreglene skal sikre god husorden og forsvarlig behandling av eiendommen. Det forutsettes at enhver sameier som leier ut sin leilighet sørger for at leietaker er informert og gjort kjent med ordensreglene. Utleier er ansvarlig for å påse at leietakeren overholder disse.

2) Sameierne skal behandle leiligheten, så vel som eiendommen forøvrig og alle fellesarealer, med aktsomhet. Sameier plikter å erstatte all skade som skyldes vedkommende selv, vedkommendes husstand eller andre personer som sameier har gitt adgang til leiligheten, fellesarealer eller eiendommen forøvrig.

3) Alt avfall skal kildesorteres i henhold til retningslinjer fra Oslo Kommune. Grønne og blå poser for kildesortering av henholdsvis matavfall og plast kan hentes kostnadfritt på alle dagligvarebutikker. I bakgården er det containere for papp/kartong/papir, og for kildesortert husholdningsavfall: plast, matavfall, annet avfall.
Husholdningsavfallet skal pakkes / sikres forsvarlig før det kastes i containeren, slik at det ikke lekker ut avfall som medfører dårlig lukt/tiltrekker seg skadedyr. Knyt igjen posene før de kastes.

   Kasting av brennende eller brannfarlige ting, f.eks sigarettstumper, oljet avfall og løsemidler i sameiets avfallscontainere må ikke forekomme.

   Glass, metall og spesialavfall skal leveres på returpunktstasjoner og skal derfor ikke kastes i container sammen med annet vanlig avfall.

   Nærmeste returpunkt for glass/metall: Stensgata trikkestopp, Theresegate.
   Nærmeste returpunkt for spesialavfall: Shell Marienlyst, Suhms gate.

   Dersom container i bakgården er full: Sett avfallet i en ekstra pose og oppbevar den i leiligheten til container er tømt og du kan kaste den. Avfall skal IKKE hensettes i oppgang eller på andre fellesarealer utenfor container!

4) Det er ikke tillatt å riste/banke tepper fra balkongene og brannbalkongene.

5) Oppbevaring av gjenstander på og røyking fra brannbalkongene er strengt forbudt av hensyn til brannsikkerheten.

6) Avfall utenom vanlig husholdningsavfall skal bringes bort av sameier.
For eksempel produksjonsavfall, bygningsmaterialer, møbler, elektronikk osv. - må IKKE hensettes på fellesarealer, stables på eiendommen eller kastes i containere. Slikt avfall skal bringes bort av sameier for egen regning. Dersom sameier ikke

overholder dette og hensetter avfall i strid med ordensreglene, kan avfallet bringes bort av styret for sameierens regning.

7) Gårdsplass, portrom, trappeganger, loft, kjellergang eller lignende må heller ikke belemres med avfall, hensatte møbler / interiør, bygningsmaterialer etc. som sameier er ansvarlig for.

8) Sportsutstyr som ski, sykler, kjelker, akebrett samt fottøy og redskaper må ikke hensettes på fellesarealer, men plasseres på gårdsplassen på angitt sted eller låses inn i egen bod. Sykler parkeres i sykkelstativer i bakgården.

9) Med unntak av biler som disponerer parkeringsplass i garasje eller carport, skal biler ikke parkeres i bakgården.

10) Dør til loft, kjeller og bakgård samt hoveddør skal alltid holdes låst. Sørg for at smekklåsen fungerer og forsikre deg om at den går igjen etter deg når du forlater loft/kjeller/oppgang. NB: Det skal ikke låses inn uvedkommende!

11) Alle sameiere er individuelt ansvarlig for renhold i fellesarealer dersom man selv eller ens håndverkere merkbart skitner til feks. oppgang eller trapp.

12) Alle sameiere skal delta på dugnader fastsatt av styret.

13) Sameiere som holder hund eller andre dyr plikter å påse at dyrene ikke gjør fra seg på fellesarealer, i bakgård eller foran gården.

14) Vinduer i oppgang, takluker på loft og balkongdører ut til brannbalkonger må ikke stå åpne uten tilsyn. Om sameier finner det nødvendig å åpne vindu, takluke eller balkongdør, plikter vedkommende å påse at det igjen lukkes og låses forsvarlig. Sameier som ikke overholder dette ansvaret vil bli holdt erstatningspliktig hvis skade inntreffer.

15) Enhver sameier plikter å holde lufteluker i leiligheten og på fellesarealer åpne, slik at bygningen luftes som tiltenkt.

16) Sameieren skal på egen bekostning innenfor leiligheten vedlikeholde dører, låser, nøkler, ruter, vannkraner, servanter, vannklosettskåler, varmtvannsbeholdere, dusj, badekar, samt foreta oppstaking av avløpsrør til egen vannlås. Alt av elektriske apparater, installasjoner og elektrisk anlegg innenfor leiligheten er sameiers ansvar å vedlikeholde, herunder sikringsskap, ledninger, kontakter, etc. Skader inne i leiligheten som er sameierens ansvar, skal utbedres umiddelbart slik at gårdens verdi ikke forringes. Alle innretninger skal være i forskriftmessig stand.

17) Sameierne skal søke styret skriftlig og få skriftlig godkjenning ved oppsetting av antenner, markiser, ekstra ventiler/lufteluker etc.

18) Alle rom må holdes tilstrekkelig oppvarmet til å sikre at vannledninger ikke fryser og sprekker grunnet frost.

19) Sameieren plikter å meddele styret om en enhver skade på leiligheten eller annet sted i gården som kan tenkes å forringe gårdens verdi, slik at skaden kan utbedres snarest.

20) Leiligheten må ikke brukes slik at det sjenerer andre. Det skal være ro mellom klokken 23.00 og 07.00.

21) Det må ikke spilles høy musikk eller forårsakes annen støy slik at det sjenerer andre beboere.

Styret, Oslo, 03. februar 2021

V E D T E K T E R

for

Sameiet Brageveien 5

endret i årsmøte 13. april 2015 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.
Endret i årsmøtet 4. April 2019 og ekstraordinært årsmøte 21. oktober 2021

1. Navn og opprettelse

Sameiets navn er Sameiet Brageveien 5. Sameiet er opprettet ved seksjoneringsbegjæring tinglyst 13. november 1991.

2. Eiendommen

Bebyggelsen og tomten gnr. 216, bnr. 3 i Oslo ligger i sameie mellom de 20 eierseksjonene som bebyggelsen og tomten er oppdelt i. For hver seksjon er det fastsatt en sameiebrøk som uttrykker sameieandelens størrelse.

Tomten og alle deler av bebyggelsen som ikke etter oppdelingen omfattes av bruksenheter med enerett til bruk, er fellesarealer. Til fellesarealene hører således hele bygningskroppen med vegger, inngangsdører, vinduer, trapperom, ganger og andre fellesrom. Stamledningsnettet for vann og avløp frem til avgreningspunktene til de enkelte bruksenhetene og elektrisitet frem til bruksenhetens sikringsskap, er fellesanlegg. Det samme er andre innretninger og installasjoner som skal tjene seksjonseiernes felles behov.

3. Rettslig rådighet over seksjonen

Med de unntak som er fastsatt i eierseksjonsloven og disse vedtekter har den enkelte seksjonseier full rettslig rådighet over sin seksjon, herunder rett til salg, bortleie og pantsettelse.
Erverver av seksjon eller leier av bruksenhet skal godkjennes av styret.

4. Bruken av bruksenheter og fellesarealer

Den enkelte seksjonseier har enerett til å bruke sin bruksenhet og rett til å benytte fellesarealene til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og for øvrig til bruk som er i samsvar med tiden og forholdene. Styret bestemmer hvordan fellesarealene skal brukes. Styrets avgjørelse kan bringes inn for årsmøtet etter reglene for ordinære og ekstraordinære årsmøter.

Bruksenheten og fellesarealene må ikke brukes slik at bruken på urimelig eller unødvendig måte er til skade eller ulempe for andre seksjonseiere.

Fellesarealene må ikke brukes slik at andre brukere hindres i å bruke dem. Alle installasjoner på fellesarealene, herunder tiltak som er nødvendige på grunn av en seksjonseiers eller husstandsmedlems funksjonshemming, må på forhånd godkjennes av styret.

En enkelt eller flere av seksjonseierne sammen kan ved bestemmelse i vedtektene gis midlertidig enerett til å bruke bestemte deler av fellesarealene. Vilkårene for rettigheten fastsettes i vedtektene. Eneretten opphører når den fastsatte enerettsperiode utløper. Hvis det ikke er fastsatt når eneretten til bruk skal opphøre, opphører den når det vedtas som vedtektsendring med to tredjedels flertall i årsmøte. Enerettsbestemmelser er fastsatt i pkt 14 nedenfor.

Årsmøtet kan vedta og endre husordensregler med vanlig flertall av de avgitte stemmer. Seksjonseierne plikter å følge de husordensregler som til enhver tid er fastsatt. Brudd på husordensreglene anses som brudd på seksjonseiernes forpliktelser overfor sameiet.

5. Vedlikehold og påkostninger

Det påligger den enkelte seksjonseier å besørge og bekoste innvendig vedlikehold av bruksenheten og andre arealer som seksjonseieren har enerett til å bruke, herunder innvendige flater på balkongen. Seksjonseieren har også vedlikeholdsansvaret for vann- og avløpsledninger fra forgreningspunktet på stamledningsnettet inn til bruksenheten og for sikringsskapet og elektriske ledninger og opplegg i bruksenheten. Seksjonseieren har plikt til å gjennomføre forsvarlig vedlikehold, slik at det ikke oppstår skade på fellesarealene eller andre bruksenheter, eller ulemper for andre seksjonseiere.

Alt vedlikehold av tomten og andre fellesarealer og –anlegg påhviler seksjonseierne i fellesskap. Styret er ansvarlig for at nødvendig vedlikehold blir gjennomført.

Årsmøtet kan med vanlig flertall vedta avsetning til fond til fremtidig vedlikehold.

6. Med to tredjedels flertall kan årsmøtet vedta avsetning til påkostningsfond til bruk for bestemte tiltak for standardhevning. Når fondsavsetning er vedtatt, skal avsetningsbeløpene innkreves sammen med de månedlige beløpene til dekning av felleskostnadene.Fordeling av felleskostnader-ansvaret utad

Felleskostnader er alle kostnader ved eiendommens drift og vedlikehold som ikke gjelder den enkelte bruksenhet. Styret skal påse at alle felleskostnader blir dekket av sameiet etter hvert som de forfaller, slik at man unngår at kreditorer gjør krav gjeldende mot de enkelte seksjonseiere for seksjonseiernes felles forpliktelser. Styret fastsetter størrelsen på de akontobeløp som den enkelte seksjonseier skal betale forskuddsvis pr. måned.

Felleskostnadene fordeles etter en brøk basert på leilighetenes og næringslokalenes areal slik det fremgår nedenfor.

1 -	28	/1230	11 -	74	/1230
2 -	54	/1230	12 -	55	/1230
3 -	25	/1230	13 -	74	/1230
4 -	55	/1230	14 -	71	/1230
5 -	74	/1230	15 -	74	/1230
6 -	71	/1230	16 -	55	/1230
7 -	74	/1230	17 -	74	/1230
8 -	55	/1230	18 -	71	/1230
9 -	74	/1230	19 -	74	/1230
10 -	71	/1230	21 -	27	/1230

.Seksjon 20, garasjeseksjonen, betaler ikke ordinære felleskostnader, men betaler for alle vedlikeholdskostnadene for denne seksjonen, utvendig og innvendig. Styret fastsetter månedlige a. kto. beløp til dekning av dette vedlikeholdet. Beløpet anses som felleskostnad i relasjon til andre bestemmelser i disse vedtektene.

For seksjonseiernes felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte seksjonseier i forhold til sin sameiebrøk.

7. Lovbestemt og vedtektsbestemt panterett

De andre seksjonseierne har lovbestemt panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på tidspunktet da tvangsdekning besluttes gjennomført.

8. Årsmøter

Den øverste myndighet i sameiet utøves av årsmøtet.

8.1 Berammelse og innkalling

Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Styret skal på forhånd varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.

Årsrapport, regnskapsoversikt og revisjonsberetning skal tilstilles alle seksjonseiere med kjent adresse senest en uke før det ordinære årsmøtet. Dokumentene skal dessuten være tilgjengelige i årsmøtet.

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to seksjonseiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

Innkalling til årsmøte skal skje med minst åtte og høyst tyve dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan, når det er nødvendig, innkalles med kortere varsel, dog mist tre dager. Styret har ansvar for innkalling til ordinære og ekstraordinære årsmøter.

Innkallingen skal skje skriftlig. Som skriftlig regnes også elektronisk kommunikasjon. Når en seksjonseier ikke selv bruker seksjonen, skal innkallingen sendes til den postadresse som seksjonseieren har oppgitt. Innkallingen skal bestemt angi de saker som det skal treffes vedtak om i årsmøtet. Det kan ikke treffes vedtak i noe anliggende som ikke er angitt i innkallingen. Saker som en seksjonseier ønsker behandlet i det ordinære årsmøtet skal nevnes i innkallingen når styret har mottatt krav om det innen den fastsatte frist. Skal et forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall behandles. Må hovedinnholdet være angitt i innkallingen eller i et vedlegg til innkallingen.

8.2 Deltakere

Styremedlemmer, forretningsføreren og revisor har rett til å være til stede i årsmøtet og til å uttale seg. Styrelederen og forretningsføreren har plikt til å være til stede.

Seksjonseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av seksjonseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg.

En seksjonseier kan møte ved fullmektig. Fullmakten kan når som helst tilbakekalles.

Enhver seksjonseier har rett til å ta med seg en rådgiver til årsmøtet. Rådgiveren kan få rett til å uttale seg hvis årsmøtet gir tillatelse med vanlig flertall.

8.3 Ledelse og protokoll

Årsmøtet skal ledes av styrets leder, med mindre årsmøtet velger en annen møteleder, som ikke behøver å være seksjonseier.

Under møtelederens ansvar skal det føres protokoll over alle saker som behandles og alle vedtak som gjøres av årsmøtet. Protokollen skal underskrives av møtelederen og minst én seksjonseier, som utpekes av årsmøtet blant dem som er til stede. Protokollen leses ikke opp ved møtets avslutning, men kopi av den undertegnede protokollen skal tilstilles samtlige seksjonseiere, og protokollen skal til enhver tid holdes tilgjengelig for seksjonseierne på forretningsførerens kontor.

8.4 Stemmeberegning og flertallskrav

I årsmøtet regnes stemmene etter antall seksjoner, slik at hver seksjon har én stemme.

Seksjon 20, garasjeseksjonen har ikke stemmerett.

Når ikke loven eller vedtektene setter strengere krav, treffes alle vedtak med vanlig flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer anses som ikke avgitt. Står stemmene likt, avgjøres saken ved loddtrekning.

For fastsettelse og endringer av vedtektsbestemmelser kreves minst to tredjedeler av de avgitte stemmene. Likeledes kreves det minst to tredjedels flertall av de avgitte stemmer for vedtak om:

a) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter forholdene i sameiet går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold,
b) omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende bruksenheter
c) salg, kjøp, bortleie eller leie av fast eiendom, herunder seksjon i sameiet som tilhører eller skal tilhøre seksjonseierne i fellesskap,
d) andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning,
e) samtykke til endring av formål for en eller flere bruksenheter fra boligformål til annet formål eller omvendt,
f) samtykke til reseksjonering som nevnt i § 12 annet ledd annet punktum,
g) tiltak som har sammenheng med seksjonseiernes bo- eller bruksinteresser og som går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for seksjonseierne på mer enn 5% av de årlige felleskostnadene.

Hvis tiltak etter g) fører med seg et samlet økonomisk ansvar eller utlegg for enkelte seksjonseiere på mer enn halvparten av folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tiltaket besluttes, kan tiltaket bare gjennomføres hvis disse seksjonseierne uttrykkelig sier seg enige.

For vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen, samt vedtak

som innebærer vesentlige endringer av sameiets karakter, kreves tilslutning fra samtlige seksjonseiere.

8.5 Inhabilitet

Ingen kan delta i en avstemning om

a) et søksmål mot en selv eller ens nærstående
b) ens eget eller ens nærståendes ansvar overfor sameiet
c) et søksmål mot andre eller andres ansvar overfor sameiet dersom egen interesse i saken er vesentlig og kan stride mot sameiets interesser
d) pålegg eller krav etter eierseksjonsloven §§ 38 (pålegg om salg) og 39 (utkastelse) som er rettet mot en selv eller ens nærstående.

Første ledd gjelder også for den som opptrer ved eller som fullmektig.

8.6 Saker som behandles i det ordinære årsmøtet

Det ordinære årsmøtet skal

1) behandle styrets årsrapport,
2) behandle og eventuelt godkjenne regnskap for foregående kalenderår,
3) fastsette budsjett for kommende år,
4) velge styreleder når lederen er på valg,
5) velge styremedlemmer som er på valg,
6) velge varamedlemmer til styret som er på valg,
7) velge revisor når den tidligere revisor skal fratre,
8) behandle forslag fra styret og
9) behandle andre saker som er nevnt i innkallingen.

9. Styret

9.1. Styrets oppgaver og myndighet

Sameiet skal ha et styre som skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov og vedtekter og vedtak i årsmøtet. Ved utførelsen av sitt oppdrag kan styret treffe vedtak og sette i gang ethvert tiltak som ikke etter loven eller vedtektene skal vedtas av årsmøtet.

Avgjørelser som kan tas av et vanlig flertall i årsmøte, kan også tas av styret om ikke annet følger av loven eller vedtektene eller årsmøtets vedtak i det enkelte tilfelle.

9.2 Valg av styre

Styret skal bestå av 3 medlemmer og kan ha varamedlemmer. Styrets leder velges særskilt.

Ved valgene anses den eller de kandidater som oppnår flest stemmer som valgt, selv om den enkelte ikke oppnår vanlig flertall av de avgitte stemmer.

I forbindelse med valgene fastsetter årsmøtet tjenestetiden for det enkelte styremedlem og varamedlem. Hvis det ikke fastsettes en bestemt tjenestetid, er et styremedlem og varamedlem valgt for to år.

Styremedlemmene og varamedlemmene behøver ikke å være seksjonseiere eller tilhøre noen seksjonseiers husstand.

9.3 Styremøter

Styrelederen har ansvar for at styremøte holdes så ofte som det trengs. Styremøtet skal ledes av styrets leder. Hvis styrelederen ikke er til stede, og det ikke er valgt noen nestleder, skal styret velge en møteleder.

Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmene (eventuelt

varamedlemmene) er til stede. Vedtak kan gjøres med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget.

Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Protokollen skal underskrives av de styremedlemmene som var til stede. Protokollen underskrives ved møtets avslutning eller senere.

9.4 Ugildhet ved vedtak i styret

Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen, i eller utenfor styremøte, av noe spørsmål som medlemmet selv eller nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i. Det samme gjelder for forretningsføreren.

9.5 Representasjon

Styret representerer seksjonseierne og forplikter dem ved underskrift av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap i saker som gjelder seksjonseiernes felles rettigheter og plikter, herunder vedtak som er truffet av årsmøtet eller styret.

I saker som gjelder vanlig forvaltning og vedlikehold, kan forretningsføreren representere seksjonseierne på samme måte som styret.

10 Mindretallsvern

Årsmøtet, styret eller andre som etter esl § 43 representerer sameiet kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse seksjonseiere eller andre en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning.

11 Forretningsfører og funksjonærer

Årsmøtet kan med vanlig flertall vedta at sameiet skal ha forretningsfører. Styret ansetter forretningsfører og andre funksjonærer, fastsetter deres lønn og instruks og fører tilsyn med at de oppfyller sine plikter. Det er dessuten styret som eventuelt sier opp eller gir forretningsfører og funksjonærer avskjed.

12 Regnskap og revisjon

Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Regnskap for foregående kalenderår skal legges frem i det ordinære årsmøtet.

Sameiet skal ha revisor. Revisor velges av årsmøtet og tjenestegjør inntil annen revisor er valgt.

13 Mislighold

13.1. Pålegg om salg

Hvis en seksjonseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret pålegge vedkommende å selge seksjonen. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt. Pålegg om salg skal gis skriftlig og opplyse om at seksjonen kan kreves solgt ved tvangssalg hvis pålegget ikke er etterkommet innen en frist som ikke skal settes kortere enn seks måneder fra pålegget er mottatt.

Er pålegget ikke etterkommet innen fristen, kan seksjonen kreves solgt gjennom namsmyndighetene etter reglene om tvangssalg, så langt det passer.

13.2. Krav om fravikelse (utkastelse)

Medfører seksjonseierens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller er seksjonseierens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av seksjonen etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13. Denne regelen kommer også til anvendelse i forhold til bruker som ikke er seksjonseier (leier eller annen bruker).

14 Midlertidig enerett til å bruke deler av fellesarealene

I medhold av eiersl § 25 fastsettes følgende enerettsbestemmelser:

Seksjon 5 og 16 skal ha enerett til bruk av hver sin carport i bakgård inntil det skjer et eierskifte for disse seksjonene, dog maksimalt tretti år fra loven trådte i kraft. Ved eierskifte etter 13.04.2015 vil carportene disponeres av sameiet.

De bruksberettigede er forpliktet til å sørge for renhold og vedlikehold av de arealer som de har enerett til å bruke. Det skal ikke svares vederlag for eneretten til bruk. Styret bestemmer hvilket vedlikehold som skal utføres og når dette skal skje. Styret kan bestemme at det skal innbetales a. kto. beløp til utførelse av dette vedlikeholdet

oooOooo

Kartverket

P33 EIENDOMSMEGLING AS
V/KINE FJERDINGEN
PARKVEIEN 33B
0258 OSLO

Bestiller: info@ambita.com
Deres referanse: 14-0141/25
Vår referanse: 3689669/25854376
Bestilling: C3 2025-03-03 (4) 45

Dato
03.03.2025

Kopi av dokument fra vårt arkiv

Dere har bedt om en bekreftet kopi av følgende dokument fra arkivet:

Dok.nr.:	Embete:	Registrert:	Rettsstiftelse:
60717	105	13.11.1991	SEKSJONERING

Dokumentet er registrert på blant annet følgende eiendom:

Knr.	Gnr.	Bnr.	Fnr.	Snr.
0301 OSLO	216	3	0	0

☒ Dokumentet følger vedlagt.

[ ] Dokumentet følger ikke vedlagt. Vi kan ikke finne det i vårt arkiv.

Det finnes mye nyttig informasjon på våre nettsider www.tinglysing.no. På https://seeiendom.kartverket.no er det mulig å se hva som er tinglyst i grunnboken. Ta også gjerne kontakt med vårt kundesenter på telefon 32 11 80 00. Kundesenteret er åpent alle hverdager fra klokken 09.00 til 15.00.

Med hilsen
Statens kartverk Tinglysing

www.kartverket.no
Statens kartverk Tinglysing, Tinglysing - fast eiendom
Besøksadresse: Kartverksveien 21 Hønefoss, Postadresse: Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss
Telefon: 32 11 80 00 Telefax: 32 11 88 01
E-post: tinglysing@kartverket.no Organisasjonsnummer: 971 040 238

Kartverket

Attestert kopi av dok.nr. 1991/60717/105
Uthentet 2025-03-03 09:46

Oslo, 1. november 1991
Vi samtykker herved i tinglysingene
For Aktiv Eiendomsmegling A/S
Line Rollve ihht. fullm. nr. 1013

Returneres til:

Adv. Odd Kalsnes
c/o Aktiv Eiendomsmegling A/S
Postboks 3234 Elisenberg
0208 OSLO

Begjæring[1] om tinglysing av oppdeling i eierseksjoner

Opplysningene i feltene **1-4** registreres i grunnboken

1. Eiendommen(e)

Kommunenr.	Kommunenavn	Gnr.	Bnr.	Festenr.
0301	Oslo Bragevn. 5	216	3	

2. Hjemmelshaver(e)

Fødselsnr./Foretaksnr. (11/7 siffer)[2]	Navn	Ideell andel[3]
9,3 0 0 6 0 5 6 0 0 3	Bragevn. 5 A/S	

3. Begjæring

Eiendommen begjæres oppdelt i eierseksjoner, (jfr. lov av 4. mars 1983 nr. 7) slik det fremgår av etterstående fordelingsliste

S.nr.	For-mål[4]	Brøk (teller)[5]	S.nr.	For-mål[4]	Brøk (teller)[5]	S.nr.	For-mål[4]	Brøk (teller)[5]	S.nr.	For-mål[4]	Brøk (teller)[5]	S.nr.	For-mål[4]	Brøk (teller)[5]	S.nr.	For-mål[4]	Brøk (teller)[5]
1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	N	70	11	B	88	21			31			41			51		
2	N	72	12	B	71	22			32			42			52		
3	N	75	13	B	91	23			33			43			53		
4	B	71	14	B	86	24			34			44			54		
5	B	91	15	B	88	25			35			45			55		
6	B	86	16	B	71	26			36			46			56		
7	B	88	17	B	91	27			37			47			57		
8	B	71	18	B	86	28			38			48			58		
9	B	91	19	B	88	29			39			49			59		
10	B	86	20	SG	78	30			40			50			60		

Sum tellere: 1639 = nevner: 1639

4. Supplerende tekst[6]

Obs! Her påføres kun opplysninger som skal og kan tinglyses

DAGBOKFØRT

13.11.1991 060717

Doknr: 60717 Tinglyst: 13.11.1991 Emb. 105
STATENS KARTVERK FAST EIENDOM

BYSKRIVEREN I OSLO

Noter:
1) Begjæring, situasjonsplan og plantegning sendes tinglysingskontoret i to eksemplarer, hvorav ett skal være på tinglysingspapir.
2) Det er foretaksregisterets foretaksnummer som skal nyttes.
3) Feltet for ideell andel utfylles bare når det er flere hjemmelshavere.
4) B = boligseksjon, N = næringsseksjon, G = garasjeseksjon, SB = samleseksjon bolig, SN = samleseksjon næring.
5) Ved oppdeling skal del for hver seksjon fastsettes en sameiebrøk med hele tall i teller og nevner.
6) Det er bare rettsstiftelser som skal (og kan) tinglyses som skal tas inn her. Andre avtaler kan eventuelt tas inn i sin egen sameieavtale. Panterett i seksjonene til det framtidige sameiet til dekning av fellesutgifter m.v. som inntas i oppdelingsbegjæringen bør tinglyses ved egne obligasjoner på de enkelte seksjoner. Panterett inntatt i oppdelingsbegjæringen gir ikke tvangsgrunnlag.

Nr. 3035 Forlag: Sem & Stenersen Prokom AS, Oslo 4-90

5. Egenerklæring om oppfyllelse av lovens krav (§ 7 i, f.). Godkjent av Kommunaldepartementet.

Undertegnede erklærer at

a) ☐ seksjoneringen gjelder et prosjektert bygg/bygg under oppførelse hvor byggetillatelse er gitt.
eller
☒ seksjoneringen gjelder et bestående bygg hvor oppdelingen skjer i samsvar med tidligere arealsutnyttelse.
eller
☐ seksjoneringen gjelder et bestående bygg hvor oppdelingen innebærer endring(er) av tidligere arealsutnyttelse, og hvor alle nødvendige tillatelser for endringene er gitt.

b) ☒ eiendommen er oppdelt i så mange seksjoner som det er bruksenheter. Den er oppdelt i naturlige og hensiktsmessige bruksenheter etter de formål de skal ha (§ 5 nr. 2 og 3).

c) ☒ hver boligseksjon har egen inngang, eget kjøkken, bad og WC innenfor bruksenheten (§ 5 nr. 3).
eller
☐ ikke alle boligseksjonene har egen inngang, eget kjøkken, bad og WC innenfor bruksenheten, men oppdelingen gjelder borettslag eller aksjeselskap med samme formål som borettslag, som er stiftet før 22.4.1983. (§ 5 nr. 3, annet ledd).

d) fastsettelsen av sameiebrøken bygger på: (§ 5 nr. 4, første ledd)
☒ bruksenhetenes areal.
eller
☐ bruksenhetenes innbyrdes verdi.

Fylles bare ut dersom seksjoneringen gjelder bestående bygg:

e)[7] ☐ kommunen er varslet om seksjoneringen for mer enn 6 måneder siden. Det er ikke fattet vedtak om utbedringsprogram, byfornyelse eller regulering til fornyelsesområde etter plan- og bygningsloven eller byfornyelsesloven (§ 5 nr. 4, tredje ledd).
eller
☐ kommunen har gjort unntak fra seksjoneringsforbudet i § 5 nr. 4, tredje ledd,
eller
☒ kommunen har meddelt at § 5 nr. 4, tredje og fjerde ledd ikke er til hinder for seksjoneringen.

f)[8] ☐ seksjoneringen forutsetter tillatelse til bygging av nye bruksenheter eller annen ominnredning (plan- og bygningsloven § 93).

g)[8] ☐ seksjoneringen forutsetter tillatelse til sammenslåing av eksisterende boliger eller oppdeling av eksisterende boliger til hybler (plan- og bygningsloven § 93 jfr. § 91 a).

h)[8] ☐ seksjoneringen forutsetter tillatelse til bruksendring (plan- og bygningsloven § 91 a).

Undertegnede er kjent med at det er straffbart å avgi eller benytte uriktig erklæring (straffeloven § 189 og § 190).


6. Tegninger m.v.

Vedlegg:
a) Situasjonsplan (§ 7, annet ledd),
b) Plantegninger over kjeller, alle etasjene og loft, alt i A4 format og fortløpende sidenummerert. På tegningene er grensene for bruksenhetene og deres seksjonsnumre (forslag) tydelig angitt (§ 7, annet ledd),
c) Kopi av varsel til kommunen eller kommunens vedtak eller meddelelse om at seksjonering kan gjennomføres (pkt. 5e)
d) Byggetillatelsen (pkt. 5f)
e) Tillatelsen til sammenslåing av boliger eller oppdeling av bolig til hybler (pkt. 5g)
f) Bruksendringstillatelsen (pkt. 5h)


7. Underskrifter

Sted, dato	Hjemmelshaver(ne)s underskrift(er)
Oslo, 8.11.1991	For Bragevn. 5 A/S ODD KALSNES Advokat M.N.A. Odd Kalsnes Adv. Odd Kalsnes iflg. fullmakt


Noter:
7) Kopi av varslet sendt for mer enn 6 mnd, siden eller kopi av kommunens vedtak/meddelelse skal vedlegges.
8) Dersom dette alternativet er avkrysset, må dokumentasjon for kommunens tillatelse vedlegges.





Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 1991/60717/105
Uthentet 2025-03-03 09:46





Kartverket
Attestert kopi av dok.nr. 1991/60717/105
Uthentet 2025-03-03 09:46




2 ETG.


3 ETG.


4 ETG.
= innvendig areal
= fellesareal
= ytre avgrensninger


LOFT
= fellesareal

Plan- og bygningsetaten

Oslo

FAGERBORG INSTALLASJON AS
Thereses gate 22
0168 OSLO

Deres ref.:	Vår ref. (saksnr.):	Saksbehandler:	Dato: 08.03.2021
Jim Evensen	201817844 - 6 **Oppgis alltid ved henvendelse**	Jetmir Sabani	

Adresse:	BRAGEVEIEN 5	Eiendom:	216/3/0/0
Tiltakshaver:	SAMEIET BRAGEVEIEN 5 A/B	Søker:	FAGERBORG INSTALLASJON AS
Tiltakstype:	Blokk/bygård/terrassehus	Tiltaksart:	Oppføring av bygningstekniske installasjoner

Ferdigattest - Brageveien 5

Plan- og bygningsetaten godkjenner søknaden om ferdigattest, mottatt 05.01.2021.

Dere har bekreftet at alle krav og betingelser som er stilt i tillatelsen, plan- og bygningsloven (pbl.) og tilhørende forskrifter er oppfylt. På dette grunnlaget gir vi ferdigattesten.

Klagefristen er tre uker

Det er mulig å klage på vedtaket. Fristen for å klage er tre uker fra dere mottar dette vedtaket. Se våre nettsider https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/klage/klag-pa-vedtak-i-byggesaker/

Vennlig hilsen


Jetmir Sabani - saksbehandler
Jon Erik Reite Bang - enhetsleder
avdeling for byggeprosjekter
3-ukerssaker

Kopi til: SAMEIET BRAGEVEIEN 5 A/B, c/o Enqvist Eiendomsdrift AS, Postboks 6653 Rodeløkka, 0502 OSLO

Bragevegen 5

Inr. 1540/1929

garasje



Ekspedisjons-Dokument

angående garasje

på matr.-nr. 5 Bragevegen

Innlevert 14 april 1928 Attestert

(Duplikatet sendt Brandvesenet)

Ferdig attestert 21/5-1932

Oslo den 16de april 1928

Vedkommende Kr. bygningsråd

Herværende har fattet følgende

Beslutning:

Dispensasjon fra bygningsloven § 30,7 de. hvorav innvilges på betingelse av, at enhver kjøretøy som setter av garagen innkjøres og behandles at enhver annen trafikk om eiendommen privatkjøring innkjøres, således ikke drosjekjøring eller generell forretningskjøring.

4/5 1928

N. Dahm

Kgl. Brandinspektør

11. 9. til innstilling.

4/5 28.

S. Pettersen

2

Tilbakesendes hr bygningskontoret
Der tillt. imdl. fra § 56 for øvrigt bevilget til naboer samt for veggenes konstruksjon (herfra imdl. kan medtas i beregn. f. § 102 2) og under henvisning til helserådets og brandvæsenets behandlinger anbefales ansøkn. imøtekommet.

Oslo 5/6 28 G. Bugge

5/6/28

Overesendes Oslo bygningskommisjon i anledning dispensasjon fra prg. 56 i anledning opførelse av en garasje for 5 biler paa gaardsplassen. Forholdene er ikke særlig heldige for anlegg av en saavidt stor garasje paa gaardsplassen. Den vil nemlig bli meget generende for beboerne av de nærliggende huser paa grunn av at det vil være temmelig vanskelig for en bil aa komme ut ad innkjørselen fra rummene 4 og 5. Man frykter ogsaa for konsekvensene, idet forholdene paa nabotomtene - med undtagelse av hjørnetomten - med sine store gaardsplasser egner sig adskillig bedre for saadanne anlegg. I henhold til foranstaaende innstilles derfor :

Undtagelse fra prg. 56 i henhold til prg. 102 2 tillatedes ikke efter den foreliggende plan.

Oslo, den 12. juni 1928.

G. Hilland

5/1/1928

Nr 2
13/6-28

Byggn. kom. bygn. i møte idag behandlet som skriftlig s/v. kontr. kom. anbefaldes som ikke godkjennes.

Oslo 13/6 28.

G. Hilland

3

Overesendes Oslo helseråd i anledning
Lr 3-4 5

Oslo den 17 oktb. 1929

15/10 29

N. Hilland

Tilbakesendes hr bygningskontoret
Helserådet har fattet følgende
beslutning
Helserådet henholder sig til sin beslutning
av 4/6 1928
Oslo helseråd 22/10 1929
Ellen bemyndigelse

A. Dahl

N. d. i anl. lr. 3-4 og 5.
Oslo 22/10-29
P. Klaussen.

Overesendes hr. brandsjefen hr uttalelse i anl av lr 3-5.

Oslo 22/10 29. G. Bugge

OSLO BRANDVÆSEN 1338/29

Tilbakesendes hr. Bygningsinspektør
Anmeldelsen lr 3-5 anbefales.
Oslo brannvesen 22-10-29.
G. Brandt Olsen

Tilbakesendes hr. bygningskontoret i anl av lr 3/5. — Det bilt. imdl. fra § 71/76 4, hvilken imdl. anbefales medtatt i beregn. f. § 8 og under henvisning til brandsjefen og helserådets uttalelser av 22de ds. — Ansøkn. imøtekommes.

Oslo 23/10 29. G. Bugge.

4

Ad matr.nr. 5 Bragevelen.

Oversendes Oslo bygningsraad i anledning undtagelse fra bygningslovens prg. 75/76[4] for oprettelse av en garasje.

Bygningsraadet har tidligere nektet undtagelse paa grunn av inn- og utkjørselsvanskeligheter og paa grunn av mulige konsekvenser. Ved maalinger paa stedet viser gaardsplassens frie bredde sig aa bli 7,50 m. istedetfor som tidligere angitt 6 m.

En godkjennelse av denne garasje skulde neppe behøve aa faa konsekvenser, idet denne tomt ligger betydelig lavere enn de bakenfor liggende nabotomter.

Brandchefen og helseraadet har anbefalt undtagelse.

Der innstilles:

Undtagelse fra bygningslovens prg. 75/76[4] tilstedes, mot at der avgis tinglest erklæring i henhold til prg. 8 paa de av brandstyret og helseraadet nevnte betingelser, samt paa betingelse av at hele gaardsplassen asfalteres og takvannet føres inn paa egen eiendom.

Oslo, den 30. oktbr. 1929.

A. Kielland

Nr 11.


30-10-29.

Bygningsrådet har i møte igår behandlet:
Godkjennes ikke efter den fremlagte plan.
"I henhold hertil kan anmeldelsen ikke godkjennes.
Medfølger anmelderen.

Oslo 31/10.29

A. Kielland

anmelderen 2/11 29



Anmeldelse Tegning 174 511/1928 = 1540/1929

Ferdig attestert 21/5-1932

527/1928

Ekspedisjons-Dokument

angående garasje

på matr.-nr. 5 Bragernes

Innlevert 14 april 1928 Attestert

(Duplikatet sendt Brandvesenet)

Commun Oslo Bygningsråd

Oslo den 16de april 1928

5/1928 O. Pettersen

Vedlagt sender De byggningsetatens Hemmeråder har fattet følgende Beslutning:

«Dispensasjon fra byggningslovens § 30, 2 nr. bevilges imidlertid på betingelse av, at enhver kjøring mot utleie av garagen unngåes, og betingelse at enhver annen trafikk enn eiernes private kjøring unngåes, således ikke drosjekjøring eller generelle forretningskjøring.

4/6 1928


5/11/28 A. Dietrichson

Brandvesenet

Byggesaksbehandler

Vi. D. til innstilling.

5/11/28 4/6 28. O. Pettersen



N. D. J.-No. 117-1905.
Bilag.

708
1905

1

Expeditions-Dokument

angaaende [illegible]

paa Matr.-No. 5 [illegible]

Indleveret d. 26 de septbr. 1905 - Attesteret 22de juni 1907

1010-05-I

Oversendes Hr. Opmaalingschefen til Erklæring angaaende Grundens Matr.-No. Grændser og Naboforhold, Hr. Reguleringschefen til Erklæring angaaende Reguleringsbestemmelser, paahvilende Servituter m. V. samt Afgivelse af de i § 26 omhandlede Bestemmelser, cfr. § 14, samt Hr. Stadsingeniøren til Afgivelse af de i § 39 omhandlede Bestemmelser, [illegible]

Kristiania den 27de septbr. 1905.

O. Bjelke Hoffmann

708
1905.

[illegible]
27 September 1905.

— Gjæver Foss.

H. A. Haug

92
05

I Henhold til tidligere indkommen Byggeansøkning paa samme Tomt N° 5 af 7.11.05 (122/05) meddeles at Bygningen der er 9,7 m bred ikke er opført i den tilladte Afstand af Kommunen. Den Bestemmelse er ikke paa Thorvaldsgades Nordside overholdt. Paa Skippergatens Nordside er Afstanden 6,8 m i Stedet for ca. 1:5,7.

Kristiania 27de Sept. 1905.

Jens Reguleringsdirektør

Ths. Tallaksen

Nordvik

Kontaktinformasjon

Velkommen til

Nordvik Frogner

Parkveien 33b, 0258 Oslo

Nordvik er eiendomsmegleren for deg som er mer opptatt av bolig enn andre, og som setter kunnskap, tillit og trygghet høyt når du skal selge eller kjøpe. Vi kjenner Homansbyen, Uranienborg, Vika, Oslo sentrum, Frogner og Skillebekk godt, og vet hva boligkjøperne i disse områdene er opptatt av i valget av sitt nye hjem. Gjennom våre digitale løsninger skaper vi interessen du trenger for din bolig på helt nye måter, tilpasset de digitale mediene folk bruker i boligjakten.

Ta gjerne kontakt for en boligprat, be om en verdivurdering eller ta en titt på boliger vi har for salg.

nordvikbolig.no/kontorer/frogner

22 12 90 00

storebrand

Bolighandel med Nordvik

Søk boliglån hos Storebrand

Som kunde i Nordvik kan du søke om boliglån hos vår samarbeidspartner Storebrand, og få svar på dagen. Med boliglån i Storebrand kan du være trygg på at du til enhver tid har blant markedets mest konkurransedyktige renter. Du vil bli tatt godt vare på av et av Norges beste servicemiljøer innen bank.

Som kunde i Storebrand Bank får du en fast kontaktperson å forholde deg til, som vil gi deg gode råd og god hjelp med kort svartid.

Søk om boliglån i Storebrand og få

- Enkel søknad -og etableringsprosess
- Svar på dagen
- Fast kontaktperson å forholde deg til
- Trygghet for at du alltid har konkurransedyktige betingelser

Kontakt

Ta kontakt på telefon 915 08880.
Les mer og søk om lån på ***storebrand.no/nordvik***

NORDVIK

Boligkjøperpakke -
Leilighet og fritidsleilighet

Er du klar for å realisere boligdrømmen? Med vår unike Boligkjøperpakke får du den tryggheten du trenger når du kjøper ny bolig. I samarbeid med Storebrand og Help har vi skreddersydd forsikringspakker som dekker alle dine behov, slik at du kan nyte din nye bolig uten bekymring for uforutsette hendelser.



Eksklusivt for **Nordviks** kunder

Boligkjøperpakke Leilighet
For eiendommer med felles bygningsforsikring

Boligkjøperforsikring fra **Help** med 5 års varighet

Skadeforsikringer fra **Storebrand**

- Flytteforsikring med 1 års varighet
- Innboforsikring Super med 3 måneders varighet

Pris andelsleilighet: **9 300,-**
Pris selveierleilighet: **12 700,-**

Boligkjøperpakke Leilighet +
For eiendommer med felles bygningsforsikring.
Denne pakken kan ikke kjøpes for fritidsleiligheter

Boligkjøperforsikring fra **Help** med 5 års varighet

Skadeforsikringer fra **Storebrand**

- Flytteforsikring med 1 års varighet
- Innboforsikring Super med 3 måneders varighet
- **Renteforsikring med 9 måneders varighet (3 måneders karenstid)**

Pris andelsleilighet: **12 300,-**
Pris selveierleilighet: **16 700,-**

Boligkjøperforsikring fra Help kan også kjøpes separat og kommer da sammen med kostnadsfri flytteforsikring fra Storebrand. Andelsleilighet/aksjeleilighet: **8 400,-** Selveierleilighet/rekkehus: **11 800,-**

Storebrand
Scann QR-koden og les mer om forsikringene fra Storebrand.

HELP
Scann QR-koden og les mer om boligkjøperforsikringen fra HELP.

35 % rabatt på hus- og innboforsikring ved inngåelse av ny forsikringsavtale etter at den inkluderte 3-måneders perioden er utløpt. Gunstige priser for øvrige skadeforsikringer i Storebrand.

Mer informasjon om forsikringen, hvem som formidler den og klageorganer

Vilkår for Storebrand Forsikring - Storebrand:
https://www.storebrand.no/privat/forsikring/forsikringsvilkar

IPID – Insurance product information document - Storebrand:
https://www.storebrand.no/privat/forsikring/ipid

Klageorgan
Dersom du ikke er fornøyd med avgjørelsen i din sak eller ønsker å rette en klage som omfatter forsikringsavtalen din, finner du det du trenger å vite om klagemuligheter her:

Boligkjøperforsikring levert av HELP:
https://help.no/selskapet/klageadgang

Forsikringer levert av Storebrand:
https://www.storebrand.no/infosider/kontakt-oss/privat/klage-eller-reklamasjon

Forsikringene i pakken kan kjøpers særskilt
Dersom du ikke ønsker vår pakkeløsning, kan Boligkjøperforsikring og renteforsikring kjøpes alene via eiendomsmegleren i Nordvik. Gi i så fall beskjed til din eiendomsmegler om at du ønsker å kjøpe forsikringen for seg. Dette gjelder også de øvrige produktene i pakken, men da må du kontakte Storebrand direkte.

Garantiordning for skadeforsikring
Storebrand er medlem av garantiordningen for skadeforsikring, se lov av 10 april 2015 nr. 17 kap. 20A om finansforetak og finanskonsern.

Ordningen skal være en trygghet for sikrede dersom Storebrand ikke kan betale det de plikter i henhold til inngåtte skadeforsikringsavtaler.

Garantiordningen dekker opptil 90 % av hvert enkelt krav. Krav etter forsikringer som gjelder bolig og tvungen ansvarsforsikring skal likevel dekkes med 100%. Garantiordningen dekker ikke forsikringskrav utover 20 millioner kroner for hvert krav for hver sikret for hvert skadetilfelle. For nærmere detaljer henvises det til finansforetaksloven.

HELP er medlem i garantiordningen for skadeforsikring i Norge. For nærmere informasjon om garantiordningen se forskrift om finansforetak og finanskonsern av 09.12.2016 (FOR-2016-12-09-1502).

Pris
Prisen for forsikringene legges til kjøpesummen for boligen, så du får ingen egen regning for pakken. Pris for pakken gjelder for perioden oppgitt i pakkeinformasjonen over.

Forsikringene blir ikke fornyet.

Du kan kjøpe hus, hytte og innboforsikringen separat etter at 3 måneders perioden er utgått. Du vil motta informasjon om dette før utløpet av forsikringsperioden.

Storebrand

Storebrand Forsikring AS
Besøksadresse: **Professor Kohts vei 9, Lysaker**
Postadresse: **Postboks 500, 1327 Lysaker**
Telefon: **915 08 880**
Organisasjonsnummer: **NO 916 300 484**

HELP

HELP Forsikring AS
Besøksadresse: **Essendropsgate 3, 0368 Oslo**
Postadresse: **Postboks 1870 Vika, 0124 Oslo**
Telefon: **22 99 99 99**
Organisasjonsnummer: **NO 981 877 888**

Oversikt over løsøre og tilbehør til eiendommen

Oversikten er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, og er gjeldende fra 1. januar 2020.

GENERELT
Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova/ avhl.) av 3. juli 1992 regulerer kjøper og selgers rettigheter og plikter ved overdragelse av fast eiendom og andeler i borettslag.

I henhold til avhl. § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras med innredninger og utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig innredning og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf. avhl. § 3-5. Loven inneholder ingen detaljert oversikt over hva som omfattes av «innredning og utstyr», og over hva som skal regnes som «fastmontert eller særskilt tilpasset».

Partene kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Bransjens liste over løsøre og tilbehør som skal følge med eiendommen, er en del av avtalen mellom kjøper og selger dersom ikke annet er opplyst i salgsoppgaven, kjøper har tatt forbehold i bud eller avtale på annen måte er inngått. Der intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør medfølge slik dette fremkommer av avhl. § 3-4 og § 3-5 og denne oversikt.

Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for garantier, utover eventuell gjenværende leverandørgaranti.

Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på eiendommen, vil det heller ikke medfølge.

1. HVITEVARER medfølger der dette er spesielt angitt i salgsoppgaven.

2. HELDEKKENDE TEPPER
følger med uansett festemåte.

3. VARMEKILDER, slik som ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, følger med uansett festemåte. Frittstående biopeiser/varmeovner og terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke med varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder på visning.

4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG.
TV-antenner og fellesanlegg for TV, herunder parabolantenne, og tuneren/ dekoder/tv-boks medfølger der dette eies av selger. Veggmontert TV/flatskjerm med tilhørende festeordning samt musikkanlegg følger ikke med (se også punkt 12).

5. BADEROMSINNREDNING/ UTSTYR.
Badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle fastmonterte speil og hyller, fastmonterte glass- og håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt baderomsinnredning, medfølger.

6. GARDEROBESKAP
medfølger, selv om disse er løse. Fastmonterte garderobehyller og knagger medfølger. Innredning i garderobeskap, for eksempel løse eller fastmonterte trådkurver, hyller, stenger og lignende, medfølger.

7. KJØKKENINNREDNING medfølger, herunder også åpne, fastmonterte hyller og løs eller fastmontert kjøkkenøy.

8. MARKISER, PERSIENNER og annen type innvendig og utvendig solskjerming, gardinoppheng, lamellgardiner og liftgardiner medfølger.

9. AVTREKKSVIFTER av alle slag, samt fastmonterte aircondition/ ventilasjonsanlegg, medfølger.

10. SENTRALSTØVSUGER medfølger med komplett anlegg, herunder slange, munnstykke mm.

11. LYSKILDER. Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte "spotlights", oppheng og skinner med spotlights samt utelys og hagebelysning medfølger. Vegglamper, krokhengte lamper, lysekroner, prismelamper og lignende som er koblet til sukkerbit eller stikkontakt følger likevel ikke med.

12. INSTALLERTE SMARTHUSLØSNINGER med sentral som styrer lys, varme, lyd o.l., samt tilhørende trådløse enheter som brytere, sensorer, kameraer, integrerte høyttalere el. medfølger. Enkle lysstyringssystem f.eks. med en sentral som kun styrer lyspærer eller smartpærer montert i sokkel medfølger likevel ikke.

13. UTVENDIGE SØPPELKASSER og eventuelt holder/hus til disse medfølger.

14. POSTKASSE medfølger.

15. UTENDØRS INNRETNINGER slik som flaggstang, fastmontert tørkestativ, samt andre faste utearrangementer som f.eks. badestamp, boblekar/jacuzzi og liknende utendørs kar, lekestue, lekestativ, utepeis, fastmontert trommel til vannslange, medfølger. Guidekabel/ avgrensingskabel til robotgressklipper medfølger, men robotgressklipper og ladestasjon for denne medfølger ikke.

16. FASTMONTERT VEGGLADER/LADESTASJON TIL EL-BIL medfølger uavhengig av hvor laderen er montert.

17. SOLCELLEANLEGG med tilhørende teknisk infrastruktur medfølger.

18. GASSBEHOLDER til gasskomfyr og gasspeis medfølger.

19. BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige og lignende medfølger der dette er påbudt. Løse stiger medfølger ikke.

20. BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE og RØYKVARSLER medfølger der dette er påbudt. Det er eier og brukers plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette derfor alltid følge med ved salg av eiendom.

21. SAMTLIGE NØKLER til eiendommen som selger er i besittelse av skal overleveres kjøper på overtakelsen, herunder nøkler til eventuelle boder, uthus, garasjeportåpner e.l. Låses boder, uthus e.l. med hengelås, skal lås og nøkler til disse medfølge.

22. GARASJEHYLLER, bodhyller, lagringshyller og oppheng til bildekk medfølger såfremt de er fastmontert.

Planter, busker og trær som er plantet på tomten, eller fastmonterte kasser og lignende er en del av eiendommen og medfølger i handelen.

Forbrukerinformasjon om budgivning

Sist oppdatert med virking fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.

Til høyre gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg.

Gjennomføring av budgivning:

1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.

2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden.

3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.

4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.

6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt.

7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.

8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.

Viktige avtalerettslige forhold:

1. Det eksisterer **ingen angrerett** ved salg/kjøp av fast eiendom.

2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.

Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte “motbud”), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

Oppdragsnummer: 14-0141/25

Budskjema

Bud mottat: _____ /_____ - _____ kl. _____

Adresse: Brageveien 5A 0358 OSLO

Betegnelse: Gnr 216, bnr 3, snr 19 (ideell andel 1/1) / Gnr 216, bnr 3, snr 20 (ideell andel 1/5) i Oslo kommune

Undertegnede gir herved bud på kr. _____ Skriver _____
+ offentlige avgifter og gebyrer, eventuell fellesgjeld, samt øvrige omkostninger i henhold til salgsoppgave

Budet er bindende til dato _____ kl. _____ Ønsket overtakelse: _____

Budet gis med følgende forutsetning:

☐ Uten forbehold ☐ Annet: _____

Finansieringsplan – Megler gis fullmakt til å kontrollere finansieringen

	Sum:	Sign:
Egenkapital:		
Bank: (oppgi bankkontakt med kontaktinformasjon)		
Til sammen:		

☐ Egenkapital ved salg av egen bolig. ☐ Bankinnskudd ☐ Annet _____

«Budgiver er kjent med «Forbrukerinformasjonen om budgivning» som er en del av salgsoppgaven og de forpliktelser jeg/vi påtar meg/oss. Budet er bindende for budgiver når det er kommet til selgers kunnskap eller til megler som selgers adressat. Budet er bindende for begge parter når selger har akseptert muntlig eller skriftlig. Jeg/vi er kjent med at megler og selger forutsetter at jeg/vi har mottatt salgsoppgave med vedlegg før budgivningen og at jeg/vi har besiktiget eiendommen. Dersom salgsoppgaven ikke er mottatt, plikter jeg/vi å opplyse dette til megler senest ved oversendelse av bud.»

Budgiver

Navn 1: _____ Personnr: _____

Navn 2: _____ Personnr: _____

Adresse: _____ Postnr/poststed: _____

Mobil: _____ Mobil 2: _____ Tlf jobb: _____ Fax: _____

Sted: _____ Dato: _____ Kl: _____ Underskrift: _____

☐ Jeg er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet (forbruker)
☐ Jeg er en fysisk person som handler som ledd i næringsvirksomhet

Husk å legge ved gyldig legitimasjon på alle budgivere.
Bud som inngis uten gyldig legitimasjon har megler rett til å unnlate å formidle budet etter eiendomsmeglerforskriften § 6-3

Bruk gjerne dette feltet

Bruk gjerne dette feltet

NORDVIK

nordvikbolig.no