NORDVIK

# Myrveien 39A

2 soverom | 58 kvm | Selveierleilighet



Velkommen til

# Myrveien 39A

## Innhold


| | |
|---|---|
| 4 | Nøkkelinformasjon |
| 5 | Planløsning |
| 6 | Bilder |
| 24 | Om boligen |
| 34 | Nabolagsprofil |
| 35 | Tilstandsrapport |
| 50 | Egenerklæringsskjema |
| 55 | Andre vedlegg |
| 89 | Kontaktinfo |
| 92 | Oversikt over løsøre og tilbehør til eiendommen |
| 95 | Forbrukerinformasjon om budgivning |
| 96 | Budskjema |


Salgsoppgave produsert 10.09.2026

# Nøkkelinformasjon



3-roms topp- & endeleilighet m/vestvendt balkong på 10m² -
Velholdt & oppgradert - God beliggenhet - 100 m til buss

| | |
|---|---|
| Prisantydning | **3 690 000,-** |
| Omkostninger | **95 740,-** |
| Totalpris | **3 882 704,-** |
| Fellesgjeld | **96 964,-** |
| Fellesutgifter pr. mnd | **4 116,-** |
| BRA-i | **58 kvm** |
| Soverom | **2** |
| Boligtype | **Selveierleilighet** |
| Byggeår | **1970** |
| Eierform | **Eierseksjon** |

## Kort fortalt


Velkommen til Myrveien 39A!

Eiendommen kombinerer en rolig beliggenhet på Hebekk med nærhet til både natur, sentrum og effektive kollektivforbindelser. Her er det kort vei til skoler, barnehager og dagligvarebutikker, samtidig som buss ca. 100 m unna og 9-12 minutter med tog fra Ski til Oslo S gjør hverdagen enkel. Hebekkskogen ligger like ved og byr på flotte tur- og friluftsmuligheter året rundt.

- Øverst og ytterst! 3-roms endeleilighet
- Innbydende og velholdt selveier i 4. etg.
- Vestvendt balkong med solen og utsikten på kjøpet
- Flere oppgraderinger utført i perioden 2020-2026
- To soverom med plassbygde garderobeskap
- Mulighet for garasje og lading
- Hebekkskogen og flotte turmuligheter like i nærheten
- Kun 9-12 min. med tog fra Ski til Oslo

# Planløsning

**4. Etasje**
BRA-i: 58 kvm
Total BRA: 58 kvm




Plantegningen er kun en illustrasjon og er ikke målbar. Målene er innvendige, og avvik kan forekomme.













Den gjennomgående 1-stavs parketten og veggfargene gir rommet et moderne og tidsriktig uttrykk.





Det er utført elektriske oppgraderinger i 2021/2022, med blant annet nye taklamper, oppgradert lysbryter og flere stikkontakter.

Kjøkkenet ligger i en delvis åpen løsning mot stuen, samtidig som plasseringen gir en naturlig avgrensning.












PASCAL


PASCAL


PASCAL
gorenje

















Oppbevaringsmuligheter i innvendig bod, i tillegg til bod i fellesareal.





Like utenfor er det lekeplass og fotballbane, som sammen med grønne fellesarealer bidrar til et hyggelig og barnevennlig bomiljø. Det er også sittebenker og utegrill.

Hebekkskogen ligger like ved og byr på flotte tur- og friluftsmuligheter året rundt.





# Ingen kjenner nabolaget bedre!

Nysgjerrig på hvor godt naboene kjenner hverandre i dette nabolaget, eller hva innbyggerne gjør på søndag?

For en litt annerledes innsikt på befolkningen i dette nabolaget anbefaler vi å lese gjennom Nordvikundersøkelsen.

Du finner undersøkelsen ved å skanne QR-koden under, eller gå inn på:
https://www.nordvikbolig.no/nordvikundersokelsen






# Om boligen

## Nøkkelinformasjon

**Oppdragsnummer**
46-0081/26

**Boligtype og eierform**
Selveierleilighet (Eierseksjon)

**Adresse og betegnelse**
Myrveien 39A, 1406 SKI
Gnr 129, bnr 480, snr 5 (ideell andel 1/1) i Nordre Follo kommune

**Selger**
Rikke Aleksandra Krefting

**Kjøpesum og omkostninger**
3 690 000,- (Prisantydning)
96 964,- (Andel av fellesgjeld)
---
3 786 964,- (Pris inkl. fellesgjeld)

Omkostninger:
94 650,- (Dokumentavgift)
545,- (Tinglyst pantedokument)
545,- (Tinglyst skjøte)
13 000,- (Boligkjøperpakke* (valgfritt))
---
95 740,- (Omkostninger totalt (uten Boligkjøperpakke))
108 740,- (Omkostninger totalt (med Boligkjøperpakke))
---
3 882 704,- (Totalpris inkl. omkostninger (uten Boligkjøperpakke))
3 895 704,- (Totalpris inkl. omkostninger (med Boligkjøperpakke))
---

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Dokumentavgiften er 2,5% av salgssummen, inkl. evt. fellesgjeld. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Andel fellesgjeld / Andel formue overtas av kjøper.

## Om boligen

**Byggeår**
1970

**Etasje**
4

**Antall soverom**
2

**Arealer**
BRA-i: 58 kvm
BRA-e: 1 kvm
Totalt BRA: 59 kvm
TBA: 10 kvm

Beskrivelse:

Boligbygg med flere boenheter
4. etasje:
BRA-i: 58 kvm. Entré, bad, bod, stue/kjøkken og to soverom.
Total BRA: 58 kvm.
TBA: 10 kvm. Veranda.

Kjeller:
BRA-e: 1 kvm. Bod.
Total BRA: 1 kvm.

Fellesarealer og rettigheter til bruk:

Det gjøres særskilt oppmerksom på at bod som er medtatt som BRA-e og i totalt BRA ligger på sameiets fellesareal, men disponeres av denne seksjonen. Sameiet kan på et senere tidspunkt omdisponere denne bruken.
Bygningssakkyndiges kommentar til arealoppmåling:
Himlingshøyde: Ca. 2,40 meter, målt i stue.

**Solforhold**
Selger opplyser: På balkongen 13-22 på sommertid. Vinduene på sydveggen er det sol inn fra ca. 9/10 tiden til 16 ca.

**Innhold**
Boligen inneholder i dagens løsning:
4. etasje: Entré, bad, bod, stue/kjøkken og to soverom.

Øvrige arealer:
- Veranda på 10 kvm.
- Bod i kjeller på 1,5 kvm.

**Standard**
Høyt og fritt i byggets øverste etasje ligger denne innbydende endeleiligheten, med Hebekkskogen like i nærheten og kort vei til Ski sentrum.

Leiligheten har en tiltalende og innbydende atmosfære, med en fin kombinasjon av lune fargetoner, gjennomgående eikeparkett og store vindusflater som slipper dagslyset godt inn. Beliggenheten øverst i bygget gir en luftig følelse og et vidstrakt utsyn over nærområdet og grønne omgivelser. Boligen er godt ivaretatt, og flere overflater og detaljer er oppgradert de senere årene.

Adkomst via felles trappegang opp til øverste etasje sørger for litt gratis trim i hverdagen, før du ønskes velkommen inn i en hyggelig entré med plass til kommode og øvrig oppbevaring. Ytterdøren ble skiftet i 2025, mens gangen ble malt i 2026. Herfra fordeler boligen seg på en praktisk måte videre til oppholdsrom, kjøkken, bad og ett av to soverom.

Stuen er et klart høydepunkt, med sjenerøse dimensjoner og en åpen utforming som gir god plass til både en romslig sofagruppe og et stort spisebord. Endebeliggenheten kommer virkelig til sin rett her, med vindusflater mot både syd og vest som sørger for rikelig med naturlig lys. Den gjennomgående 1-stavs parketten og de dempede veggfargene gir rommet et moderne og helhetlig uttrykk. Stuen ble oppgradert i 2025 med helsparklede og nymalte vegger samt malt tak. Det er også utført elektriske oppgraderinger i 2021/2022, med blant annet nye taklamper, oppgradert lysbryter og flere stikkontakter.

Fra stuen er det utgang til en vestvendt veranda på 10 kvm. Her sitter du høyt og fritt, med gode solforhold og vid utsikt over nærområdet, tretoppene og landskapet i det fjerne. Uteplassen har plass til både utemøbler og ønsket beplantning, og alt ligger til rette for å nyte ettermiddags- og kveldssolen. Verandadøren og vinduene mot uteplassen ble malt i 2026.

Kjøkkenet ligger i en delvis åpen løsning mot stuen, samtidig som plasseringen gir en naturlig avgrensning mellom kjøkkenet og oppholdsrommet. Innredningen fra 2019 har glatte, mørke fronter kombinert med benkeplate i heltre og hvite fliser over arbeidsflatene. Benkeplaten ble pusset ned og oljet i 2026. Det er godt med skap- og benkeplass, i tillegg til et dypt høyskap på motsatt side. Integrert oppvaskmaskin, samt frittstående komfyr og kjøleskap medfølger. Automatisk vannstopper er montert, og varmtvannsbereder fra 2021 er plassert i benkeskap.

Badet er flislagt og innredet med servant med underskap, veggskap og dusjhjørne med innfellbare glassdører som utnytter arealet godt. Det er opplegg og plass til vaskemaskin, samt noe plass til ytterligere oppbevaring. Det ble lagt ny fug i dusjhjørnet i 2026. Badet er av eldre dato og er vurdert til TG3 i tilstandsrapporten. Se tilstandsrapporten for nærmere informasjon.

Leiligheten har to soverom, begge med plassbygde garderobeskap. Hovedsoverommet ligger i tilknytning til stuen og er et romslig rom med god plass til dobbeltseng og tilhørende møblement. Det store vinduet gir fint lysinnslipp og utsyn mot grønne omgivelser. Soverom 2 har adkomst fra gangen og egner seg godt som barnerom, gjesterom eller hjemmekontor. Herfra er det også tilgang til bod, og rommet fikk ny taklampe i 2026.

Oppbevaringsmuligheter i innvendig bod, i tillegg til bod i fellesareal.

Innvendige overflater:
- Vegger med sparklet/pussede og malte overflater.
- Gulv med parkett.
- Sparklet/pussede og malte overflater i himling.

Tekniske installasjoner:
- Innvendige vannrør i kobber av eldre dato.
- Synlige avløpsrør er i plast.
- Mekanisk avtrekk fra bad og kjøkken. Lufttilførsel via friskluftsventiler.
- Varmtvannsbereder, med en kapasitet på ca. 110 liter, produsert i 2020.

**Parkering**
Det medfølger ikke bruksrett til parkering i garasjeanlegg. Egne biloppstillingsplasser for gjester. Øvrig parkering iht. områdets gjeldende bestemmelser.

Ekstra garasjeplass og bod kan leies mot ekstra kostnad. Det kan anlegges ladepunkt for elbil ved parkering, iht. sameiets vilkår.

Parkering på felles parkeringsområde, hvor det er mulig å parkere kostnadsfritt mot registrering i app hver 14. dag. Selger opplyser at det er mulig å leie fast parkeringsplass med elbillading. Månedlig leie koster kr. 350,- for parkeringsplass og kr. 370,- for strøm, totalt kr. 720,- pr. måned. Alternativt kan felles ladestasjon benyttes i inntil 12 timer av gangen, mot en fast månedlig kostnad.

Det forekommer også utleie av garasjeplasser, og det kan være mulighet for kjøp av parkeringsplass. Parkerings- og ladeordningene koordineres av styret.

**Modernisering og påkostninger**
2020:
- Innvendige overflater malt.
2021:
- Varmtvannsbereder skiftet.
2021/2022:
- Montert taklamper i stue, oppgradert lysbryter og etablert flere stikkontakter.
2025:
- Stue oppgradert med helsparkling og maling av vegger og tak.
- Ny isolasjon og diffusjonsperre ble lagt i yttervegg mot balkong. Veggen ble fôret innover og montert vinduskarm i stue.
- Ny ytterdør.
2026:
- Verandadør malt innvendig og utvendig.
- Vinduer mot veranda malt.

- Kjøkkenbenken pusset ned og oljet.
- Gang malt.
- Ny fug lagt i dusjhjørnet.
- Ny taklampe montert på barnerommet.

**Sammendrag selgers egenerklæring**
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjennomgå dette nøye.

2. Vet du om det er gjort endringer eller reparasjoner på tak, fasade, pipe/ildsted, terrasse, garasje, bod eller lignende, enten i din eller tidligere eiertid?
Ja, faglært. Firmaets navn og beskrivelse av arbeidet: I regi av borettslaget ble det gjort et arbeid på ytre fasade (sørveggen) i ca. 2022. I 2025 ble det satt inn ny inngangsdør av Bærums Verk Tømrermesterfirma AS.

4. Vet du om det er gjort arbeid på det elektriske anlegget, enten i din eller tidligere eiertid?
Ja. Foreligger det en samsvarserklæring? Ja. Firmaets navn og beskrivelse av arbeidet: Montering av taklamper og satt opp flere stikkkontakter i 2020 og 2021. Utført av Minel AS og Ski elektriske AS.

4.1 Vet du om det elektriske anlegget har blitt kontrollert?
Ja. Når ble kontrollen utført? 24.01.2023.

5. Vet du om det er gjort arbeid på vann og avløp, enten i din eller tidligere eiertid?
Ja, faglært. Firmaets navn og beskrivelse av arbeidet: Byttet varmtvannsbereder i 2021. Arbeid utført av AquaFlis Comfort Ski AS.

11. Vet du om det er eller har vært feil ved bad/vaskerommet, f.eks sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?
Ja. Beskriv: To fliser med sprekk.

16. Vet du om det er eller har vært sprekker i mur/skjeve gulv/setningsskader eller liknende?
Ja. Beskriv: Det var en sprekk i hjørnet mot balkong, pga innfestning av yttervegg i hjørner mot betongvegg. Dette ble utbedret av sameiet i 2025. Ny isolasjon og diffusjonsperre ble lagt i yttervegg mot balkong. Veggen ble fôret innover og montert vinduskarm i stue.

18. Vet du om det er, eller har vært, insekter eller skadedyr i boligen, eller i tilhørende bygninger? For eksempel skjeggkre, maur, biller, mus, rotter eller lignende.
Ja. Beskriv: Det har tidligere vært observert skjeggkre i leiligheten. Sanering ble utført av Anticimex, og etter dette er det ikke observert.

22. Vet du om det foreligger skaderapporter eller tilstandsvurderinger etc. om boligen?
Ja. Oppgi type rapport og årstall: Takstrapport 2026.

23. Vet du om det er utført tidligere arealoppmålinger av boligen, eller om boligens areal er oppgitt i dokumenter som salgsoppgave, takstrapport, tilstandsrapport, byggesøknad eller lignende?
Ja. Hvilket dokument og når er målingen foretatt?
takstrapport 2026.

32. Vet du om det er noe annet ved eiendommen som det kan være viktig for kjøperen å vite om?
Ja. Beskriv: På vinduene på sørveggen er det observert noe råte i nedre hjørne i karm på soverom og stue. Dette er malt over.

**Bygningssakkyndig**
Boligkonsult AS

**Byggemåte**
Leilighet
Utvendig: Vinduer og takvinduer/takluker/overlys:
Vinduer med isolerglass, produsert i 1986, 2005 og 2006. Vurderte forhold: Om det er synlig tegn til punkteringer og innsetningsdetaljer (beslag, vannbord, omramming, karm og ytre tetting). Merk at punkterte glass kan være vanskelig, eller i noen tilfeller umulig, å oppdage ved visuell inspeksjon. Vinduer er undersøkt visuelt ved stikkprøvekontroller - et utvalg vinduer er kontrollert.

Ytterdører: Brann- og lydklassifisert entrédør, datert 2025, montert i årsskifte 2025/2026. Balkongdøren er produsert i 2005. Vurderte forhold: Om det er synlig tegn til punkteringer og innsetningsdetaljer (beslag, vannbord, omramming, karm og ytre tetting). Merk at punkterte glass kan være vanskelig, eller i noen tilfeller umulig, å oppdage ved visuell inspeksjon.

Balkonger, verandaer, takterrasser og altaner: Balkong i betong- og metallkonstruksjon, målt til ca. 10 m². Vurderte forhold: Synlige forhold knyttet til festing, forankring, understøtting, skader på overflater utover normal slitasje og løsninger for vannavrenning. Rekkverkshøyden og åpninger er vurdert etter gjeldende byggteknisk forskrift under befaringen, men eventuelle avvik tilknyttet disse fremkommer senere i rapporten.

I forbindelse med salget er det utarbeidet en tilstandsrapport for boligen som viser boligens tilstandsgrader, hvor TG1 er velfungerende forhold, TG2 er forhold som må påregnes utbedret på sikt, og TG3 er forhold som må påregnes utbedret omgående.

Følgende forhold er kommentert med TG2 - avvik som kan kreve tiltak:
- Vinduer og takvinduer/takluker/overlys: Vinduene fra 80-tallet har nådd en alder der det erfaringsmessig foreligger en usikker fremtidig funksjon. Over tid svekkes kantforseglingen mellom glasslagene, noe som øker risikoen for punktering og redusert isolasjonsevne.

- 4. Etasje - Bad - Overflater, vegger og himling:
Bygningsdelen er over halvparten av forventet levetid. Slitasje må påregnes i denne alderen. Alder og bruk øker sannsynligheten for behov for vedlikehold, reparasjoner eller utskifting sammenlignet med nyere løsninger.

- 4. Etasje - Bad  - Overflater gulv: Bygningsdelen er over halvparten av forventet levetid. Slitasje må påregnes i denne alderen. Alder og bruk øker sannsynligheten for behov for vedlikehold, reparasjoner eller utskifting sammenlignet med nyere løsninger. - Det er registrert bom i fliser (hulrom mellom flis og fliselim). Dette kan skyldes flere årsaker, for eksempel manglende vedheft til underlaget, bevegelser i underlaget, temperaturendringer eller fuktbelastninger. Hulrom bak flisene gir økt mulighet for sprekker og løse fliser. - Fallet på deler av gulvet er ikke tilfredsstillende. Når gulvet utsettes for vann, kan dreneringen begrenses, noe som fører til vannansamlinger. Dette reduserer sklisikkerheten og øker fuktbelastningen på konstruksjoner – både direkte og via fuktig luft.

- 4. Etasje - Bad  - Ventilasjon: Det er ikke tilstrekkelig lufttilførsel til rommet, for eksempel via spalte under dør eller annen løsning. Manglende tilluft kan redusere effekten av avtrekket, slik at fuktig luft blir værende lenger i rommet. Over tid kan dette gi økt fuktbelastning og redusert uttørking av overflater. Det anbefales å etablere løsning for tilluft.

- Innvendige vannledninger:  Vannledningene har passert halvparten av forventet levetid. Eldre rør har økt risiko for lekkasjer, men hvor lenge de holder videre avhenger av kvalitet, vanntrykk og bruk. Utskiftning må derfor påregnes på sikt, uten at det kan angis en presis dato.

- Innvendige avløpsrør: Rørene har passert halvparten av forventet levetid. Eldre rør har økt risiko for lekkasjer, men det er vanskelig å si nøyaktig når utskifting blir nødvendig.

Følgende forhold er kommentert med TG3:
- 4. Etasje - Bad  - Vanntett sjikt, membran og sluk: Våtrommet har eldre våtromsløsninger for gulv og vegg som er antatt å være etablert før år 2000. Tettesjiktet har derfor usikker fremtidig funksjon. Høydeforskjellen mellom topp slukrist og ferdig gulv ved dørterskelen er lavere enn 25 mm. Dette gir usikkerhet om membranen har tilstrekkelig høyde ved døråpningen til å holde tilbake vann. Ved lekkasje eller større vannmengder kan det være økt risiko for at vann renner ut av badet eller påvirker konstruksjonen ved terskelen.
Konsekvens/tiltak: Konsekvensen er at membranen kan ha redusert funksjon og tetthet som følge av alder, noe som øker risikoen for fuktinntrengning og skjulte skader i konstruksjonen, samt behov for oppgradering eller rehabilitering av våtrommet. TG 3 er gitt på vanntett sjikt, membran og sluk da løsninger for det vantette sjiktet er fra før år 2000. Estimatet er gitt på rehabilitering av badet da det ikke er mulig å kun oppgradere det bakkenforliggende sjiktet uten å fornye vegger og gulv.

Resterende forhold er kommentert med TG0 eller TG1, eller er ikke vurdert på tilstandsnivå.

Helse, miljø og sikkerhet:

Rekkverket på balkong eller terrasse er for lavt i forhold til dagens krav. Konsekvens/tiltak: Konsekvensen er at rekkverket ikke gir tilstrekkelig fallsikring i henhold til dagens krav, noe som medfører økt risiko for fallulykker og behov for utbedring for å oppnå tilfredsstillende sikkerhet.

Hva ellers gjelder det tekniske om boligen og eiendommen generelt, henvises til tilstandsrapport og selgers egenerklæringsskjema som er vedlagt komplett i salgsoppgave. Det forutsettes at kjøper gjør seg kjent med disse før budgivning/kjøp.

**Innbo og løsøre**
Oppvaskmaskin, komfyr og kjøleskap medfølger.
Følgende medfølger ikke: Vaskemaskin, String-hylle i stue og panelovn montert på sydvegg i stue.

Vedlagt salgsoppgaven følger NEF sin standardliste "Oversikt over løsøre og tilbehør". Med mindre annet fremkommer av salgsoppgaven gjelder denne listen.

Dersom det er noe i overnevnte liste som ikke finnes på eiendommen, vil det heller ikke medfølge. Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for garantier, utover eventuell gjenværende leverandørgaranti. Hull og merker etter feste av innredning og utstyr som ikke følger med, aksepteres av kjøper.

**Adgang til utleie**
Boligen kan leies ut i tråd med gjeldende lovverk. Vedtektene inneholder ingen begrensninger av eiers utleieadgang, men styret skal informeres om alle leieforhold.

Korttidsutleie er tillatt i opptil 60 døgn i året, i følge sameiets vedtekter. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende.

# Energi og oppvarming

**Energimerking**
Energimerking på boligen er G
Alle eiendommer som selges/leies ut skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktig.

Dersom eier ikke har lagt frem energiattest, og eier etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning, innen ett år etter at avtale om salg er inngått. Dette følger av forskrift om energimerking av bygninger og tekniske anlegg § 5 (3).

Energiattest er basert på nåværende eiers/ husstands senere års forbruk og utgifter. Dette vil kunne variere

avhengig av antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, egne fordelsavtale mv. Megler har intet ansvar for informasjon som fremgår av energiattesten.

**Oppvarming**
Boligen har følgende oppvarmingskilder:
- Varmekabler på bad.
- Forøvrig elektrisk oppvarming.

Dersom rom mangler fast installert oppvarmingskilde på visning, følger ikke dette med i handelen.

**Informasjon om strømforbruk**
Selger opplyser å ha et årlig strømforbruk på ca. 6 978 kWh. Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Selger har inngått avtale om Norgespris på strøm. Avtalen følger målepunktet, og kjøper er derfor bundet av avtalen om Norgespris til og med 31.12.2026.

# Økonomi

**Felleskostnader**
Kr 4 116,- pr. mnd.
Inkluderer: Blant annet felles forsikringer, strøm og renhold, div. drift og vedlikehold av fellesarealer, vaktmestertjenester m.m.

Månedlig kostnad er fordelt slik pr. 19.08.2026:
TV/Internett: 564,-
Felleskostnader: 3 552,-
Totalt: 4 116,-

**Kommunale avgifter**
Kr 10 386,-pr. 2025

Kommunale avgifter består av vann, avløp og renovasjon.

**Formuesverdi**
Stortinget har vedtatt en ny modell for beregning av formuesverdi for bolig. Den nye utregningsmodellen beregner boligverdier basert på grunnkretser i stedet for kommuner, og skal benyttes fra og med inntektsåret 2026. Dette kan medføre at markedsverdien settes høyere eller lavere enn tidligere og innebærer at både selger og megler kan benytte tall som ikke nødvendigvis er oppdaterte på tidspunktet for utarbeidelse av salgsoppgaven.

Det tas derfor forbehold om at formuesverdien kan bli endret og eventuelt øke ved endelig fastsettelse i skatteåret.

For primærbolig utgjør formuesverdien 25% av beregnet eller dokumentert markedsverdi opptil kr 14.000.000, og deretter 70% av den delen som overstiger dette beløpet.

For sekundærbolig utgjør formuesverdien 100% av beregnet eller dokumentert markedsverdi.

**TV/Internett/Bredbånd**
Grunnpakke TV/internett via Telenor er inkludert i felleskostnader.

# Sameiet

**Navn og orgnr.**
Granly Boligsameie, orgnr. 974231786

**Om sameiet**
Granly Boligsameie består av 242 boligseksjoner.

Kjekt å vite:
- Sameiet benytter Vibbo for informasjon.
- Det er eget treningsrom i sameiet til bruk for beboere.
- Sameiet har avtale med firma for vaktmestertjenester og renhold.

I følge styrets årsrapport for 2025 er det følgende fremtidige vedlikeholdsplaner 1-3 år:
- Skifte av sluk i garasjene.
- Tilstandsrapport tak.
- Nye avfallscontainere i 2026.

**Forretningsfører**
OBOS Eiendomsforvaltning AS

**Styregodkjennelse**
Overdragelsen krever ikke styregodkjennelse, men sameiets styre skal underrettes om alle overdragelser og leieforhold.

**Informasjon om fellesgjeld**
Kr 96 964,-pr. 19.08.2026

Annuitetslån
Bank: Svenska Handelsbanken AB NUF
Lånenr: 90527186918
Rentesats: 6,35%, flytende rente
Innfrielsesdato: 01.11.2038
Terminer i året: 4
IN-ordning: Nei

Sameiet er ikke forsikret under sikringsordning.

Fellesgjelden kan bli besluttet økt etter utarbeidelse av salgsoppgaven.

**Fellesformue**
Kr 22 424,- pr. 31.12.2025

**Regnskap/Budsjett/Kostnadsøkninger**
Det ble avholdt ordinært årsmøte i sameiet 17.03.26. Regnskapet for 2025 viser et positivt årsresultat på kr. 115 921,-. Styrets kommentar til regnskapet for 2025: Driftsinntektene var høyere enn budsjettert. Avviket skyldes hovedsakelig høyere innkrevde felleskostnader, samt inntekter fra garasje. Driftskostnadene var også høyere enn budsjettert. Avviket skyldes i hovedsak økte kostnader til drift og vedlikehold. Spesielt gjelder dette

kostnader knyttet til utskifting av dører.
Finanskostnadene var noe lavere enn budsjettert.

Det er budsjettert med et positivt årsresultat for 2026 på kr 580 140,-. Styrets kommentar til budsjettet for 2026: Posten drift og vedlikehold er budsjettert med ordinær drift. Det er budsjettert med kr 700 000,- til større vedlikehold som omfatter nedgravde avfallsstasjoner. Budsjettet er basert på estimerte tall, det er tatt høyde for prisøkninger på drift- og vedlikehold i den grad det foreligger estimater.

Diverse fra styrets årsrapport, utført i 2025:
- Styret har valgt å starte med blokkmøter for å øke dialogen mellom styret og beboere, med første møte gjennomført i 2025.
- På årsmøtet i 2025 ble det vedtatt å etablere en felles grill i sameiet, denne er satt opp.
- Styret inngikk avtale om Norgespris på våre strømabonnement i fellesareal. Dette førte til lavere strømutgifter i vinter.
- Våren 2025 startet styret arbeidet med prosjekt nye inngangsdører og postkasser.
- Styret hadde møte med hjemmetjenesten i januar 2026 vedr. montering av nye nøkkelbokser.
- Energikartlegging av fellesareal.

Boligselskapets budsjett og regnskap er tilgjengelig hos meglerforetaket. Ta kontakt med megleren for å få dette oversendt.

**Vedtekter og husordensregler**
Vedtekter og husordensregler er vedlagt i salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg inn i disse.

**Beboernes forpliktelser og dugnader**
Det er fast dugnad én gang i året, som regel på våren. Dugnad er frivillig, men det oppfordres til å møte. Beboerne plikter å følge fastsatte husordensregler og vedtekter.

**Dyrehold**
Det er tillatt å holde hund og katt.

**Sameiets forsikring**
Gjensidige Forsikring Asa
Polisenr. 55753229

# Tomt

**Beskrivelse av tomt**
Tomtestørrelse: 47 945 kvm (Eiertomt)
Tomten er fellesareal. At tomten er fellesareal innebærer at sameiet eier og disponerer over de aktuelle områdene i fellesskap. Dette gir ikke hver enkelt seksjon en eksklusiv rett til bruk eller å disponere arealene, med mindre annet er uttrykkelig avtalt i avtale eller at det følger av vedtektene.

Tomten er for det meste naturtomt med trær, busker, store plenareal og stein. Sameiet har lekeplass med blant annet sklie, sandkasse og husker, samt flere sittebenker og utegrill fra 2025.

**Adkomst**
Se kartskisse i annonser. Det vil bli skiltet med visningsskilt under annonserte visninger.

**Radonmåling**
Boligen ligger min. tre etasjer over bakkenivå og radonmålinger er ikke relevant.

# Områdebeskrivelse

**Beskrivelse av nærområdet**
Leiligheten ligger i et rolig og etablert boligområde på Hebekk i Nordre Follo kommune, nær barnehager, skoler og en liten gåtur til både Meny, Kiwi og Coop. Det er umiddelbar nærhet til Hebekkskogen, samt turstier, sykkelveier, skiløyper og tur- og friluftsområder i blant annet Nøstvedtmarka og Finstadskogen.

Området kombinerer naturnære omgivelser og enkel tilgang til byliv og effektiv kommunikasjon. Ski sentrum er i stadig utvikling og tilbyr et bredt utvalg servicetilbud, byfasiliteter og kjøpesenter. Med Follobanen tar toget kun ca. 11 minutter til Oslo S, og buss går med hyppige avganger med holdeplass kun 200 meter fra boligen. Ved stasjonen er det bussavganger til Ås, Drøbak, Vinterbro og Bøleråsen. Ved å benytte bil tar det ca. 8 min til Langhus, 15 min til Kolbotn, 25 min til Oslo S, samt 52 min til Oslo lufthavn.

Ski Idrettspark byr på fotballbaner, idrettshall med tre spilleflater, ishockeyhall, stort friidrettsanlegg, tennisbaner, turnhall, ballbinge, klatrevegg mm. Bading, fiske og rekreasjon er lett tilgjengelig, både ved Midsjøvannet, Breivoll og Bunnefjorden. Tusenfryd, Norges største fornøyelsespark, ligger kun en kort kjøretur unna, og området tilbyr et aktivt lokalmiljø med mange forskjellige fritidsaktiviteter og foreninger for barn, ungdom og voksne.

**Offentlig kommunikasjon**
Myrveien Øvre (busstopp): 100 meter
Ski stasjon: 6 min. kjøring
Til Oslo S er det 12 min. med tog eller 25 min. kjøring. Til Gardermoen tar det ca. 50 min. Se hjemmesidene til kollektivtilbyderne og vedlagt nabolagsprofil for nærmere informasjon.

**Skoler og barnehager**
Øvre Hebekk barnehage: 3 min. gange
Hoelshytta barnehage: 8 min. gange
Hebekkskogen barnehage: 10 min. gange
Hebekk skole (1-7.trinn): 14 min. gange
Finstad skole (1-7.trinn): 19 min gange
Ski skole (1-7.trinn): 6 min. kjøring
Magasinparken ungdomsskole: 7 min. kjøring

Det er flere videregående skoler innenfor 7-9 min. kjøring. Se vedlagt nabolagsprofil for nærmere informasjon.

# Offentlige forhold

**Ferdigattest/brukstillatelse**
Det foreligger ferdigattest for 4 stk boligblokker datert 22.06.1972.
Det foreligger ferdigattest for fasedeendring, ny kledning og nye balkongfronter datert 31.10.2006.
Ferdigattest utstedes av bygningsmyndighetene på grunnlag av mottatt dokumentasjon fra kontrollansvarlige når et søknadspliktig tiltak er utført i samsvar med tillatelsen og øvrige krav etter plan- og bygningslovgivningen. At ferdigattest eksisterer, gir ingen garanti for bygget er oppført i henhold til tillatelsen og gjeldende regelverk eller at det senere er utført arbeid på bygget som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det er mottatt tegninger fra Nordre Follo kommune datert 1968, som stemmer med dagens løsning.

Det foreligger godkjente tegninger av fasadeendring, datert 2004.

Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelser sammenlignet med det som er byggemeldt/godkjent.

**Vei, vann og avløp**
Adkomst via Myrveien. Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp via private stikkledninger.

**Regulerings- og arealplaner**
Eiendommen ligger i område regulert til blokkbebyggelse. Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.

Eiendommen er tilknyttet følgende kommuneplaner:
Id: KPLAN2026. Navn: Kommuneplan Nordre Follo 2026 - 2037. Plantype: Kommuneplanens arealdel. Status: Endelig vedtatt arealplan. Ikrafttredelse:17.06.2026.
Delareal: 3 747 m2. KPHensynsonenavn: H320_2.
KPFare: Flomfare.
Delareal: 47 945 m2. KPHensynsonenavn: H110.
KPSikring: Nedslagsfelt drikkevann.
Delareal: 63 m2. KPAngittHensyn: Hensyn friluftsliv.
KPHensynsonenavn: H530.
Delareal: 47 944 m2. Arealbruk: Boligbebyggelse, Nåværende.

Eiendommen er tilknyttet følgende reguleringsplaner:
Id: 181. Navn: KVARTALENE BEGRENSET AV MYRVEGEN, SKOGVEGEN, LYSNEVEGEN OG SELJEVEGEN. Plantype: Eldre reguleringsplan. Status: Endelig vedtatt arealplan. Ikrafttredelse 11.11.1992.
Delareal: 5 m2. Formål: Kjørevei.
Delareal: 58 m2. Formål: Frisiktsone.
Delareal: 47 938 m2. Formål: Blokkbebyggelse.

Reguleringsplaner under arbeid i nærheten (500 meter):
Ingen.

**Tinglyste heftelser og rettigheter**
På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver.

**Legalpant**
Kommunen har legalpant som sikkerhet for riktig betaling av kommunale avgifter og eventuell eiendomsskatt. De øvrige seksjonseierne i sameiet har legalpant på inntil 2G som sikkerhet for krav som følger av sameieforholdet, typisk vil dette gjelde felleskostnader.

Legalpant er pant som ikke kommer frem av grunnboksutskriften, og har bedre prioritet enn for eksempel lån til bank som er tinglyst på seksjonen. Legalpant til kommunen har prioritet foran legalpant til sameiet.

# Øvrige kjøpsforhold

**Diverse**
Det opplyses om at ingen kan eie mer enn to boligseksjoner i sameiet, jf. eierseksjonsloven § 23. Seksjoner som eies av nærstående eller via firma teller med.

Etter lov om eierseksjoner § 31, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlige etter sin sameiebrøk. Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet legalpanterett i den enkelte eierseksjon på inntil 2 ganger folketrygdens grunnbeløp.

Kjøper og selger er forpliktet til å undertegne standard kjøpekontrakt utarbeidet av Nordvik i forbindelse med eiendomstransaksjonen. Kjøpekontrakt kan besiktiges hos eiendomsmegler før bud inngis. Kontakt eiendomsmegler for spørsmål.

Selger leverer eiendommen i ryddig og rengjort stand.

**Overtagelse**
Overtakelse skjer etter avtale med selger.
Før boligen overleveres kjøper, skal fullt oppgjør og omkostninger være mottatt på meglers klientkonto.

**Sentrale lover**
Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Generelle bestemmelser:
Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport/boligsalgsrapport. Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til megler, den bygningssakkyndiges tilstandsrapport, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Kartverket og andre tilgjengelige kilder. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers

egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene, og slike forhold kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene.

Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelser sammenlignet med det som er byggemeldt/godkjent. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at interessenter rådfører seg med eiendomsmegler eller egne rådgivere før det legges inn bud.

En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Kjøper og selgers rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom partene, samt informasjonen som har vært tilgjengelig for kjøperen i forbindelse med handelen. Avtalen utfylles av avhendingsloven, og det gjelder ulike avtalevilkår avhengig av om kjøper er forbrukerkjøper eller ikke.  Dette er nærmere beskrevet nedenfor.

På grunn av ulike avtalevilkår kan selger vurdere bud fra en som ikke er forbruker, ulikt fra en forbrukers bud. Dersom kjøper ikke er forbruker, er selger sitt mulige mangelsansvar begrenset fordi eiendommen selges "som den er".  Selger kan ikke ta «som den er» forbehold ovenfor en forbrukerkjøper. Selv et lavere bud fra en som ikke er forbruker kan foretrekkes fordi begrensningen i mulig mangelsansvar kan ha egenverdi for selger. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

Budgiver skal i budskjema avgi egenerklæring om budgiver er forbruker eller næringsdrivende/ person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Budgivere får informasjon dersom andre bud er inngitt av en som ikke er forbruker.

Forbrukerkjøp - definisjon:
Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Forbruker – avtalevilkår:
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen, eller det foreligger brudd på bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være grunnlag for mangelskrav. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut ifra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil uriktige opplysninger ikke blir rettet i tide på en tydelig måte.

Boligen kan ha en mangel etter avhendingsloven § 3-3 dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk innvendig areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Ikke-forbruker (næringsdrivende) – definisjon:
Hvis kjøper er en juridisk person, eller en fysisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, vil kjøpet ikke anses som et forbrukerkjøp.

Ikke-forbruker – avtalevilkår:
Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene som følger av avtalen.
Eiendommen selges «som den er», og selgers ansvar utover det konkret avtalte er da begrenset etter avhendingsloven § 3-9, første ledd andre setning.

Avhendingsloven § 3-3 andre ledd fravikes, og hvorvidt boligens arealsvikt utgjør en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8.

Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

**Boligselgerforsikring**
Selger har tegnet boligselgerforsikring. Se selgers egenerklæringsskjema vedlagt salgsoppgaven.

**Boligkjøperforsikring**
I samarbeid med Storebrand og HELP tilbyr Nordvik Boligkjøperpakke til våre boligkjøpere. Boligkjøperpakken er et gunstig forsikringskonsept som inneholder alle de forsikringene du trenger til den nye boligen din.

Boligkjøperpakke Leilighet inneholder:
Boligkjøperforsikring fra HELP, flytteforsikring og innboforsikring Super.

Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen. Forsikringen gjelder i 5 år fra overtakelsen.

Flytteforsikring dekker skade på eiendeler under flytting ved plutselig og uforutsett hendelse som oppstår under transport eller i forbindelse med bæring mellom bolig, bil eller lagringssted. Forsikringen varer i 1 år fra budaksept.

Innboforsikring Super dekker tingene dine ved blant

annet tyveri, brann eller vannskader. Vår beste innboforsikring Super inkluderer blant annet uflaksforsikring, bistand ved ID-tyveri og psykologhjelp ved alvorlige hendelser hjemme. Forsikringen gjelder i 3 måneder fra overtakelsesdatoen av ny bolig.

Velger du Boligkjøperpakke Leilighet+ får du i tillegg renteforsikring:
Renteforsikringen kan hjelpe deg med rentekostnaden og forsikringspremien på din primærbolig som skal selges, hvis salgsprosessen fører til at du må betale rentekostnader på to lån. Forsikringen gjelder i 9 måneder (3 måneder karenstid) og dekker inntil 15 000 kroner i måneden.

Boligkjøperforsikring fra HELP kan også kjøpes separat og inkluderer da flytteforsikring fra Storebrand.

Boligkjøperpakke/Boligkjøperforsikring må tegnes senest ved kontraktsignering og gjelder fra overtakelsen. Kjøper blir kontaktet av Storebrand med et tilbud på videre forsikring av innbo.

Se pris og mer informasjon om forsikringene i produktarket vedlagt salgsoppgaven, eller ta kontakt med megler.

**Betalingsbetingelser**
Oppgjør skal betales i en samlet innbetaling fra norsk bank. Betaling fra utlandet tillates kun i unntakstilfeller og dersom det er avklart med megler i anledning avtaleinngåelse (budaksept).

**Viktig informasjon om budgivning**
Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til selger. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger.

Bud kan legges inn på eiendommens finn-annonse ved å trykke på knappen «gi bud» eller via vår hjemmeside. Bud kan legges inn på eiendommens annonse på hjem.no/finn.no ved å trykke på knappen «gi bud» eller via vår hjemmeside. Ved elektronisk budgivning legges bud inn ved å benytte BankID. Bud kan også inngis på budskjema vedlagt i salgsoppgaven.

Før megler formidler bud til selger, skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til megler.

Dersom budgiver skal by på eiendommen i henhold til kjøpsfullmakt må megler kontaktes i forkant av budgivning. Ved bruk av kjøpsfullmakt, må fullmakten oversendes til megler i forkant av budgivning.

Kjøper kan ikke kreve at eiendommen tinglyses på andre enn kjøper. Om kjøper ønsker at noen andre skal stå som hjemmelshaver, må det tas forbehold om dette i budet. Selger kan velge å ikke akseptere dette.

Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.

Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der selger er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Senere bud må ha en tilstrekkelig lang akseptfrist til at megler, så langt det er nødvendig og mulig, kan videreformidle budet og eventuelle forbehold til alle involverte parter og legge til rette for at disse får tid til å områ seg, jf. forskrift om eiendomsmegling § 6-3.

Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser bør skje senest 10 minutter før fristens utløp. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor selgeren, når budet er gitt innenfor akseptfristene ovenfor.

Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt.
Megler kan ikke formidle bud med forbehold om at budet eller forbehold i budet skal holdes skjult (hemmelig) for andre budgivere og interessenter.

Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.

Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.

For mer informasjon om budgivningsprosessen, se «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven, eller ta kontakt med megler.

**Tilbud på finansiering**
Du kan søke om boliglån hos vår samarbeidspartner Storebrand, og få svar på dagen.

Med boliglån i Storebrand kan du være trygg på at du til enhver tid har blant markedets mest konkurransedyktige renter. Du vil bli tatt godt vare på av et av Norges beste servicemiljøer innen bank.

Som kunde i Storebrand Bank får du en fast kontaktperson å forholde deg til, som vil gi deg gode råd og god hjelp med kort svartid. Søk om boliglån i Storebrand og få

· Enkel søknad - og etableringsprosess
· Svar på dagen
· Fast kontaktperson å forholde deg til
· Trygghet for at du alltid har konkurransedyktige betingelser

Ta kontakt på telefon 22 31 22 21 eller nordvik@storebrand.no. Les mer på storebrand.no/nordvik.

Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

**Hvitvasking**
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Etter hvitvaskingsloven er eiendomsmegler pålagt å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper.

Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager anses misligholdet vesentlig, og selger har rett til å heve avtalen og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning. Dersom det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må eiendomsmegler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i et slikt tilfelle ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha et krav mot selger etter avhendingsloven.

Hvis kundetiltak ikke lar seg gjennomføre, vil Nordvik Eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

**Personopplysningsloven**
Personopplysninger vil bli behandlet i samsvar med personopplysningsloven. Ved å registrere deg som interessent og/eller budgiver eller kjøpe vil vi innhente, behandle og registrere personopplysninger om deg.

Eiendomsmeglingsforetak har plikt til å oppbevare kontrakter og dokumenter i 10 år, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 3-7 (3). Denne oppbevaringsplikten begrenser muligheten for å få slettet personopplysninger. Du kan lese mer om Nordviks behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring på nordvikbolig.no/personvern.

# Om oppdraget

**Meglers vederlag**
Vederlag:
Fast provisjon: kr. 39 000,-
Grunnpakke Leilighet kr. 9 900,-
Markedspakke med salgsoppgave kr. 25 900,-
Oppgjørshonorar kr. 8 500,-
Tilrettelegging kr. 16 900,-
Visningshonorar/overtagelseshonorar per stk. kr. 2 900,-

Dersom oppdraget utløper eller blir sagt opp, uten at handel er kommet i stand, har megler krav på et rimelig vederlag for medgått tid/utført arbeid og avtalte utgifter (tilrettelegging, markedsføring og avholdte visninger) samt eventuelle utlegg. Ved beregningen av vederlaget skal det tas utgangspunkt i timeprisen som er kr. 3 125,-.

**Vedlegg til salgsoppgaven**
Vedleggene er en del av den komplette salgsoppgaven. Det er viktig at interessenter setter seg godt inn i vedleggene og kontakter megler med eventuelle spørsmål før bud inngis.

**Status salgsoppgave**
Salgsoppgaven er sist endret 14. september 2026

**Ansvarlig megler**
Silje Byman, Salgsleder / Eiendomsmegler / Partner
Tlf. 99436500

**Megler 2**
Kristoffer Sætrenes, Eiendomsmeglerfullmektig
Tlf. 48213313

**Meglerforetaket**
Nordvik Ski
Idrettsveien 9
1400 SKI
Juridisk navn: Meglerhuset Ski AS
Org. nr.: 936229972

**Samarbeidspartnere og foretak med tilknytning til Nordvik**
Meglerforetaket og Nordvik-kjeden samarbeider med en rekke foretak som tilbyr produkter eller tjenester i forbindelse med megleroppdraget.

- Storebrand leverer boligselgerforsikring, finansieringsløsninger og forsikringer til kjøper
- Help forsikring leverer boligkjøperforsikring
- Flytte- og lagringstjenester gjennom Loyalty, oppussing gjennom Steddy, bredbånd levert av Telenor, alarm levert av Sector alarm, strøm levert av Fjordkraft og Fortum og utleietjenester levert av Utleiemegleren. Hvilke tilbud kjøper og selger får i forbindelse med oppdraget kan variere ut fra hvor i landet eiendommen ligger.

Nordvik Bolig AS, som er franchisegiver for Nordvik-kjeden, eier aksjer i Bomega AS (Hjem.no).

# Myrveien 39A

Nabolaget Øvre Hebekk - vurdert av 30 lokalkjente

## Nabolaget spesielt anbefalt for

- Familier med barn
- Etablerere
- Eldre

## Skoler

| | |
|---|---|
| **Hebekk skole (1-7 kl.)**<br>380 elever, 16 klasser | 14 min<br>1.3 km |
| **Finstad skole (1-7 kl.)**<br>419 elever, 21 klasser | 19 min<br>1.6 km |
| **Ski skole (1-7 kl.)**<br>513 elever, 24 klasser | 6 min<br>2.4 km |
| **Magasinparken ungdomsskole (8-...**<br>618 elever, 37 klasser | 21 min<br>1.9 km |
| **Ski videregående skole**<br>640 elever, 25 klasser | 8 min<br>3.1 km |
| **Drømtorp videregående skole**<br>440 elever, 36 klasser | 9 min<br>4.1 km |


## Offentlig transport

| | |
|---|---|
| **Myrveien Øvre**<br>Linje 525 | 2 min<br>0.1 km |
| **Ski stasjon**<br>Linje L2, RE20, R21, R22, R23 | 21 min<br>1.9 km |
| **Oslo S**<br>Totalt 24 ulike linjer | 28 min<br>25.9 km |
| **Oslo Gardermoen** | 54 min |

## Barnehager

| | |
|---|---|
| **Øvre Hebekk barnehage (1-5 år)**<br>61 barn | 3 min<br>0.3 km |
| **Hoelshytta barnehage (0-5 år)**<br>24 barn | 8 min<br>0.7 km |
| **Hebekkskogen barnehage (0-5 år...**<br>82 barn | 10 min<br>0.9 km |

## Aldersfordeling




| Område | Personer | Husholdninger |
|---|---|---|
| Øvre Hebekk | 799 | 412 |
| Ski | 16 407 | 7 144 |
| Norge | 5 425 412 | 2 654 586 |

**Opplevd trygghet**
Veldig trygt 90/100

**Kvalitet på skolene**
Veldig bra 85/100

**Naboskapet**
Godt vennskap 69/100

## Primære transportmidler

- Egen bil
- Buss

## Sport

| | |
|---|---|
| Bekkestien ballfelt | 8 min |
| Hebekk skole | 13 min |
| PDL Center Ski | 10 min |
| Topp Aerobic | 8 min |

*«Jeg har bodd her siden 1985 og mine 2 barn har vokst opp her. De har opplevd en trygg oppvekst med kort avstand til barnehage og skole.»*

— Sitat fra en lokalkjent

**Turmulighetene**
Nærhet til skog og mark 97/100

**Kvalitet på barnehagene**
Veldig bra 90/100

**Støynivået**
Lite støynivå 90/100




Innholdet i nabolagsprofilen er hentet fra ulike datakilder, og feil eller mangler kan forekomme. Vurderinger og sitater er innhentet på web og gir uttrykk for hvordan naboene vurderer nabolaget. FINN.no AS kan ikke holdes ansvarlig for feil/mangler i profilen.
Copyright © Finn.no AS 2026

# Tilstandsrapport

Myrveien 39A , 1406 SKI

NORDRE FOLLO kommune

gnr. 129, bnr. 480, snr. 5

**Sum areal alle bygg: BRA: 59 m² BRA-i: 58 m²**



**Befaringsdato:** 01.09.2026 **Rapportdato:** 02.09.2026 **Oppdragsnr.:** 22424-1822 **Referansenummer:** WN6545

**Foretak:** BOLIGKONSULT AS

Rapporten kan brukes i inntil ett år etter befaringsdato, og kan ikke gjenbrukes ved flere boligsalg i denne perioden.
Skjer det endringer, oppstår skader også videre på boligen, bør du som selger be om oppdatert rapport.

# Boligkonsult AS

Boligkonsult AS utfører de fleste typer takseringstjenester i Oslo og omegn. Vi er bygningssakkyndige med bred bransjeerfaring. Alle våre sakkyndige er utdannede fagskoleingeniører, og har over en årrekke tilegnet seg kunnskaper fra enkle oppussingsprosjekter, til større bolig- og industribygg.
Bedriften er medlem av NITO som et stempel på seriøsitet.

Norske Boligrapporter

**Rapportansvarlig**

Martin Sjønnesen
Uavhengig Takstingeniør
post@bolig-konsult.no
948 21 574

Norske Boligrapporter

# Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten



## Hva er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport beskriver synlige skader/avvik eller tegn på skader/avvik på boligen. Rapporten fremhever vanligvis ikke positive egenskaper ved boligen.



## Hva vurderer en bygningssakkyndig?

Den bygningssakkyndige vurderer boligen ut fra hva man kan forvente av en bygning av samme alder og type. Vurderingen gjøres som regel mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da boligen ble oppført (søknadstidspunktet). Forhold som er vanlige for bygningens alder, slik som slitasje etter normal bruk regnes ikke som avvik.



## Hva inneholder tilstandsrapporten?

Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhendingsloven. Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

## Når du kjøper en brukt bolig

Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg. Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler under er forbedret.

## Vurdering mot byggeregler

Den bygningssakkyndige vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt på søknadstidspunktet. Den bygningssakkyndige ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av Forskrift til avhendingslova.

## Tilstandsrapporten beskriver ikke hele boligen

**BYGNINGSSAKKYNDIGE SER FOR EKSEMPEL IKKE PÅ**

• vanlig slitasje og normal vedlikeholdstilstand • bagatellmessige forhold som ikke påvirker bygningens bruk eller verdi vesentlig • etasjeskillere • tilleggsbygg slik som garasje, bod, anneks, naust også videre • utvendige trapper • støttemurer • skjulte installasjoner • installasjoner utenfor bygningen • full funksjonstesting av el- og VVS-installasjoner • geologiske forhold og bygningens plassering på grunnen • bygningens planløsning • bygningens innredning • løsøre slik som hvitevarer • utendørs svømmebasseng og pumpeanlegg • bygningens estetikk og arkitektur • bygningens lovlighet (bortsett fra bruksendringer, brannceller og forhold som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet) • fellesarealer (med mindre boligeier har vedlikeholdsplikt for fellesarealer og dette er kjent for bygningssakkyndig, eller fellesarealet har en særlig tilknytning til boligen).

© iVerdi 2023

Malen til denne rapporten, inkludert standardtekstene fra Verdi er vernet etter åndsverkloven og kan kun benyttes av av kunder hos iVerdi. For andre aktører er eksemplarfremstilling av malen og standardtekster, som utskrift og annen kopiering til bruk som grunnlag for tilsvarende rapporter, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med iVerdi (https://iverdi.no/ ).

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.

# Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten

## Tilstanden vurderes med ulike tilstandsgrader

Tilstanden gir uttrykk for en gitt forventet tilstand, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk. Ved Tilstandsgrad 0 (TG0) og Tilstandsgrad 1 (TG1) gir den bygningssakkyndige normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad. Grunnen er at bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. Ved skjulte konstruksjoner kan alder alene avgjøre tilstandsgrad. Når bygningssakkyndige anbefaler tiltak, for eksempel utbedringer, må brukeren av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme.
Når den bygningssakkyndige velger tilstandsgrad, baseres vurderingen på faste kriterier som følger av gjeldende bransjestandard for Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig og Forskrift til avhendingslova.

TG 0

### TILSTANDSGRAD 0, TG0: INGEN AVVIK

Bygningsdelen skal være tilnærmet ny, ikke vise tegn på slitasje og det skal være lagt frem dokumentasjon på faglig god utførelse. Det er ingen merknader til delen.

TG 1

### TILSTANDSGRAD 1, TG1: MINDRE AVVIK

Bygningsdelen skal bare ha normal slitasje, og strakstiltak skal ikke anses som nødvendig. Graden kan også brukes når delen er ny, men der dokumentasjon på faglig god utførelse mangler.

TG 2

### TILSTANDSGRAD 2, TG2: VESENTLIGE AVVIK OG MINDRE AVVIK SOM ETTER NS 3600 GIR TG 2

Bygningsdelen skal enten ha feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Graden gis når bygningsdelen trenger vedlikehold eller tiltak i nær fremtid. Graden skal også brukes når delen er gammel og det er grunn til å varsle om faren for skader på grunn av alderen, eller når det er grunn til å overvåke delen spesielt på grunn av fare for større skader eller følgeskader.

TG 3

### TILSTANDSGRAD 3, TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Denne tilstandsgraden brukes ved kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Det er påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd.

TG IU

### IKKE UNDERSØKT/IKKE TILGJENGELIG FOR UNDERSØKELSE

Det kan være avvik/skader som ikke er avdekket.

## Informasjon om utbedringskostnader

Utbedringskostnadene i rapporten er sjablongmessige anslag basert på observerte forhold som feil, skader eller uregelmessigheter, samt foreslåtte tiltak. Disse anslagene er veiledende, angis i fem intervaller, er basert på generelle erfaringstall, og må ikke forveksles med konkrete pristilbud fra håndverkere eller entreprenører. Faktiske kostnader kan variere betydelig, avhengig av individuelle valg, materialpriser og markedsforhold. For å få en nøyaktig vurdering av utbedringskostnadene anbefales ytterligere undersøkelser og innhenting av flere pristilbud fra kvalifiserte fagfolk. Slike anslag gis for TG3, der dette er mulig.

- Tiltak under kr 20 000
- Tiltak mellom kr 20 000 – 100 000
- Tiltak mellom kr 100 000 – 200 000
- Tiltak mellom kr 200 000 – 500 000
- Tiltak over kr 500 000

# Beskrivelse av eiendommen

OM VURDERINGER
Tilstandsgradene (TG) reflekterer resultatet av undersøkelser utført etter forskrift til avhendingsloven (Tryggere bolighandel). Rapporten viser hvilke bygningsdeler som omfattes av oppdraget. Les hele rapporten, inkludert forutsetningene, for en helhetlig forståelse av både vurderingene og oppdraget.

**Boligbygg med flere boenheter - Byggeår: 1968**

UTVENDIG Gå til side

Felles bygningsdeler:
- Bygningen er oppført med grunnmur i betong.
- Yttervegger i betong, stål- og trekonstruksjon, forblendet med plater og malte flater.
- Yttertak i oppforet betongdekke, tekket med takpapp.

INNVENDIG Gå til side

Felles bygningsdeler:
- Etasjeskiller i betong.
- Trapper i betong.
- Dørcalling.

Innvendig overflater, utover våtrom:
- Gulv: Parkett.
- Vegger: Sparklet/pussede og malte overflater.
- Himling: Sparklet/pussede og malte overflater.
- Himlingshøyde: Ca. 2,40 meter, målt i stue.

Innvendige overflater, utover det som eventuelt er særskilt beskrevet og vurdert i rapporten, er ikke tilstandsvurdert. Vurdering av slike overflater eller måling av eventuelle skjevheter i gulv, vegger eller himlinger inngår ikke i oppdraget. Slitasje og skjevheter kan forekomme uten å være omtalt. Tilstand og bruksslitasje er subjektivt – gjør egne vurderinger på visning.

TEKNISKE INSTALLASJONER Gå til side

Oppvarming:
- Boligen har elektrisk oppvarming.
- Varmekabler i bad.


**Arealer** Gå til side

**Forutsetninger og vedlegg** Gå til side

**Lovlighet** Gå til side


# Sammendrag av boligens tilstand

## Fordeling av tilstandsgrader




Vil du vite mer om tilstandsgrader? Se side 4.

## Anslag på utbedringskostnad




Hva er anslag på utbedringskostnad? Se side 4.

## Oppsummering av avvik

Vil du vite mer? Se på rommet eller bygningsdelen senere i rapporten.

### Boligbygg med flere boenheter

**TG 3 STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK**

| | |
|---|---|
| **Våtrom > 4. Etasje > Bad > Vanntett sjikt, membran og sluk** | Gå til side |

**TG 2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK**

| | |
|---|---|
| **Utvendig > Vinduer og takvinduer/takluker/overlys** | Gå til side |
| **Tekniske installasjoner > Innvendige vannledninger** | Gå til side |
| **Tekniske installasjoner > Innvendige avløpsrør** | Gå til side |
| **Våtrom > 4. Etasje > Bad > Overflater, vegger og himling** | Gå til side |
| **Våtrom > 4. Etasje > Bad > Overflater gulv** | Gå til side |
| **Våtrom > 4. Etasje > Bad > Ventilasjon** | Gå til side |

**HELSE, MILJØ OG SIKKERHET**

**Forhold som åpenbart kan medføre fare for helse, miljø og sikkerhet**

| | |
|---|---|
| Rekkverket på balkong eller terrasse er for lavt i forhold til dagens krav. | Gå til side |

# Tilstandsrapport

## BOLIGBYGG MED FLERE BOENHETER

**Byggeår**
1968

**Kommentar**
Kilde: Ambita Infoland, Norges Eiendommer

**Anvendelse**

**Standard**

**Vedlikehold**

## UTVENDIG

### TG 2 Vinduer og takvinduer/takluker/overlys

**Beskrivelse**

Vinduer med isolerglass, produsert i 1986, 2005 og 2006.

Vurderte forhold: Om det er synlig tegn til punkteringer og innsetningsdetaljer (beslag, vannbord, omramming, karm og ytre tetting). Merk at punkterte glass kan være vanskelig, eller i noen tilfeller umulig, å oppdage ved visuell inspeksjon. Vinduer er undersøkt visuelt ved stikkprøvekontroller - et utvalg vinduer er kontrollert.

**Vurdering av avvik:**

• Vinduene fra 80-tallet har nådd en alder der det erfaringsmessig foreligger en usikker fremtidig funksjon. Over tid svekkes kantforseglingen mellom glasslagene, noe som øker risikoen for punktering og redusert isolasjonsevne.

### TG 1 Ytterdører

**Beskrivelse**

Brann- og lydklassifisert entrédør, datert 2025, montert i årsskifte 2025/2026.
Balkongdøren er produsert i 2005.

Vurderte forhold: Om det er synlig tegn til punkteringer og innsetningsdetaljer (beslag, vannbord, omramming, karm og ytre tetting). Merk at punkterte glass kan være vanskelig, eller i noen tilfeller umulig, å oppdage ved visuell inspeksjon.

### TG 1 Balkonger, verandaer, takterrasser og altaner

**Beskrivelse**

Balkong i betong- og metallkonstruksjon, målt til ca. 10 m².

Vurderte forhold: Synlige forhold knyttet til festing, forankring, understøtting, skader på overflater utover normal slitasje og løsninger for vannavrenning. Rekkverkshøyden og åpninger er vurdert etter gjeldende byggteknisk forskrift under befaringen, men eventuelle avvik tilknyttet disse fremkommer senere i rapporten.

**Vurdering av avvik:**

• Rekkverket på balkong eller terrasse er for lavt i forhold til dagens krav.

**Konsekvens/tiltak**

• Konsekvensen er at rekkverket ikke gir tilstrekkelig fallsikring i henhold til dagens krav, noe som medfører økt risiko for fallulykker og behov for utbedring for å oppnå tilfredsstillende sikkerhet.

## VÅTROM

### 4. ETASJE > BAD

#### Generell

**Beskrivelse**

Badet er av ukjent eldre alder.

# Tilstandsrapport

Rommet har nådd en alder der konstruksjonene svekkes som følge av naturlig aldring og bruk. Dette øker risikoen for fuktproblematikk, og jevnlig overvåking anbefales. En totaloppussing med nytt vanntett sjikt må påregnes innen nær fremtid. Tilstanden på overflater henger sammen med sluk og membran/vanntett sjikt, som må fornyes samtidig ved en eventuell oppgradering.

## 4. ETASJE > BAD

### TG 2 Overflater, vegger og himling

**Beskrivelse**

Fliser på vegger. Takess i himlingen.

Vurderte forhold: Overflater kontrollert med tanke på forhold som kan indikere fuktskade og egnethet ved vindu/dør i våtsone. Banketest etter bom (hulrom under flis) er utført som stikkprøver - ikke alle fliser.

**Vurdering av avvik:**

• Bygningsdelen er over halvparten av forventet levetid.
Slitasje må påregnes i denne alderen. Alder og bruk øker sannsynligheten for behov for vedlikehold, reparasjoner eller utskifting sammenlignet med nyere løsninger.

## 4. ETASJE > BAD

### TG 2 Overflater gulv

**Beskrivelse**

Fliser på gulv.

Vurderte forhold: Overflater kontrollert med tanke på forhold som kan indikere fuktskade og egnethet ved vindu/dør i våtsone. Banketest etter bom (hulrom under flis) er utført som stikkprøver - ikke alle fliser. Fall til sluk og høydeforskjell topp mellom overkant gulv/topp slukrist er målt med linjelaser. Fall er målt ved stikkprøver - flatere partier kan forekomme uten å bli avdekket.

**Vurdering av avvik:**

• Bygningsdelen er over halvparten av forventet levetid.

Slitasje må påregnes i denne alderen. Alder og bruk øker sannsynligheten for behov for vedlikehold, reparasjoner eller utskifting sammenlignet med nyere løsninger.

• - Det er registrert bom i fliser (hulrom mellom flis og fliselim).
Dette kan skyldes flere årsaker, for eksempel manglende vedheft til underlaget, bevegelser i underlaget, temperaturendringer eller fuktbelastninger. Hulrom bak flisene gir økt mulighet for sprekker og løse fliser.

• - Fallet på deler av gulvet er ikke tilfredsstillende.
Når gulvet utsettes for vann, kan dreneringen begrenses, noe som fører til vannansamlinger. Dette reduserer sklisikkerheten og øker fuktbelastningen på konstruksjoner – både direkte og via fuktig luft.

## 4. ETASJE > BAD

### TG 3 Vanntett sjikt, membran og sluk

**Beskrivelse**

Sluket er i støpejern.

Punktet er kontrollert med tanke på utførelse, materialvalg, klemring/mansjett, rensemulighet, alder (opplyst av selger) og tegn på utettheter/skadelig fukt.

Membran/tettesjikt: Membranens oppgave er å hindre vann i å trenge inn i underliggende konstruksjoner. Tilstedeværelse, utførelse og full tilstand av skjulte deler kan ikke kontrolleres ved vanlig visuell befaring.

**Vurdering av avvik:**

• Våtrommet har eldre våtromsløsninger for gulv og vegg som er antatt å være etablert før år 2000. Tettesjiktet har derfor usikker fremtidig funksjon.

• Høydeforskjellen mellom topp slukrist og ferdig gulv ved dørterskelen er lavere enn 25 mm. Dette gir usikkerhet om membranen har tilstrekkelig høyde ved døråpningen til å holde tilbake vann. Ved lekkasje eller større vannmengder kan det være økt risiko for at vann renner ut av badet eller påvirker konstruksjonen ved terskelen.

**Konsekvens/tiltak**

• Konsekvensen er at membranen kan ha redusert funksjon og tetthet som følge av alder, noe som øker risikoen for fuktinntrengning og skjulte skader i konstruksjonen, samt behov for oppgradering eller rehabilitering av våtrommet.

TG 3 er gitt på vanntett sjikt, membran og sluk da løsninger for det vantette sjiktet er fra før år 2000. Estimatet er gitt på rehabilitering av badet da det ikke er mulig å kun oppgradere det bakkenforliggende sjiktet uten å fornye vegger og gulv.

**Kostnadsestimat: 200 000 - 500 000**

## 4. ETASJE > BAD

### TG 1 Sanitærutstyr og innredning

**Beskrivelse**

Innredning: Skap med glatte fronter. Speil over.
Sanitærutstyr: Servant, klosett, dusj på gulv og opplegg for vaskemaskin.

Vurderte forhold: Sanitærutstyr er kontrollert med tanke på riss, sprekker, svelling, skjolder, avdryppmerker og lekkasjesikring av sisterne. Avløp og vannrør er vurdert ut fra en enkel test avrenning og vanntrykk ved åpen kran og alder.

## 4. ETASJE > BAD

### TG 2 Ventilasjon

**Beskrivelse**

Avtrekk: Mekanisk avtrekk.

Vurderte forhold: Ventilasjon er vurdert med tanke på avtrekk, overstrømningsmulighet og tilluft. Avtrekk er kontrollert med et enkelt papirark. Det er ikke utført luftmålinger eller vurdering av ventilasjonsfunksjon utover dette.

**Vurdering av avvik:**

• Det er ikke tilstrekkelig lufttilførsel til rommet, for eksempel via spalte under dør eller annen løsning. Manglende tilluft kan redusere effekten av avtrekket, slik at fuktig luft blir værende lenger i rommet. Over tid kan dette gi økt fuktbelastning og redusert uttørking av overflater. Det anbefales å etablere løsning for tilluft.

## 4. ETASJE > BAD

### TG 1 Tilliggende konstruksjoner våtrom

**Beskrivelse**

Vurderte forhold: Fuktmåler med piggelektrode er benyttet i veggkonstruksjonen i kjøkken, og det er er gjort en visuell inspeksjon. Målemetoden må ansees som en stikkprøvekontroll, og gir ingen garanti for andre deler av konstruksjonen. Resultatet påvirkes av valg av målested, dybde, tidligere bruk av rommet og oppbygning.

Måleresultat: Under 6 vektprosent.

# KJØKKEN

## 4. ETASJE > STUE/KJØKKEN

### TG 1 Overflater og innredning

**Beskrivelse**

Kjøkkeninnredning med glatte fronter. Benkeplate i heltre.
Integrerte hvitevarer: Oppvaskmaskin.

Automatisk vannstopper er montert.

# Tilstandsrapport

Undersøkelsen omfatter i hovedsak kontroll for fuktskader i gulvet. Det er utført visuell vurdering uten å flytte inventar eller demontere bygningsdeler. Fuktsøk med overflateindikator er gjort stikkprøvevis ved vanninstallasjoner, men ikke hele gulvet er målt. Innredningen er kun vurdert skjønnsmessig og overfladisk, uten funksjonstesting. Hvitevarer er ikke kontrollert. Egne undersøkelser av slitasje og funksjon anbefales generelt før kjøp.

## 4. ETASJE > STUE/KJØKKEN

### TG 1 Avtrekk

**Beskrivelse**

Avtrekk: Kullfilterventilator er montert, samt mekanisk avtrekk på vegg mot badet.

Her undersøkes prinsippene for ventilasjon og avtrekk fra kjøkkenet, uten luftmålinger eller tekniske undersøkelser av ventilatorer.

## TEKNISKE INSTALLASJONER

### TG 2 Innvendige vannledninger

**Beskrivelse**

Type rør: Innvendige vannrør i kobber av eldre dato.
Hovedstoppekran: Hovedstoppekranen er lokalisert.

Vurderte forhold: Synlige vannrør er kontrollert med tanke på materiale, sammenkoblinger, kondens-/termisk isolasjon og hovedstoppekran. Skjulte rør er vurdert ut fra opplyst alder på anlegget. Undertegnede har ikke spisskompetanse på området - for en mer teknisk kontroll må en fagspesialist engasjeres.

**Vurdering av avvik:**
• - Vannledningene har passert halvparten av forventet levetid.
Eldre rør har økt risiko for lekkasjer, men hvor lenge de holder videre avhenger av kvalitet, vanntrykk og bruk. Utskiftning må derfor påregnes på sikt, uten at det kan angis en presis dato.

### TG 2 Innvendige avløpsrør

**Beskrivelse**

Synlige avløpsrør er i plast.

Vurderte forhold: Synlige avløpsrør er kontrollert med tanke på materiale, stakeluker, lufting og synlige sammenkoblinger. Avløpskapasitet er vurdert ved enkel funksjonstest av avrenning på sanitærutstyr. Eventuell lukt fra avløpssystemet er vurdert. Skjulte rør er vurdert ut fra opplyst alder på anlegget. Undertegnede har ikke spisskompetanse på området - for en mer teknisk kontroll må en fagspesialist engasjeres.

**Vurdering av avvik:**
• - Rørene har passert halvparten av forventet levetid.
Eldre rør har økt risiko for lekkasjer, men det er vanskelig å si nøyaktig når utskifting blir nødvendig.

### TG 1 Ventilasjon

**Beskrivelse**

Mekanisk avtrekk fra bad og kjøkken. Lufttilførsel via friskluftsventiler.

- Når var anlegget nytt, og er det eventuelt fornyet? Anlegget er fra byggeåret.
- Når det sist ble inspisert eller rengjort? Ukjent.

Vurderte forhold: Ventilasjonen er vurdert med hensyn til ventilasjonstype, samt om rommene har mulighet for tilluft og avtrekk og om dette generelt kan gi tilfredsstillende luftveksling. Det er ikke utført faktiske luftmengdemålinger eller tekniske vurderinger utover dette.

### TG 1 Varmtvannsbereder/tank

# Tilstandsrapport

**Beskrivelse**

Varmtvannsbereder, med en kapasitet på ca. 110 liter, produsert i 2020.

Vurderte forhold: Berederen er kontrollert med tanke på avdrypp, fuktskjolder, plassering, lekkasjesikring, fundamentering og synlige tegn på brunsvidd strømtilførsel. Undertegnede har ikke spisskompetanse på området. For en fullstendig teknisk vurdering anbefales kontroll av kvalifisert fagperson.

### Elektrisk anlegg

*Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll.*

*Tilstanden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet.*

**Beskrivelse**

Jordfeilautomater.

Eier opplyser at det har vært eltilsyn innenfor de fem foregående år.

## FORHOLD SOM ÅPENBART KAN MEDFØRE FARE FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

*Dette punktet inneholder tydelige og lett synlige forhold ved boligen som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet, og som bygningssakkyndige har oppdaget. Terskelen for hva som anses som åpenbart er høy, og det utføres ikke undersøkelser med sikte på å avdekke slike forhold. Punktet omfatter ikke skjulte eller ikke-synlige forhold, tekniske vurderinger eller forhold som krever spesialundersøkelser. Forhold vurderes etter byggteknisk forskrift på befaringstidpunktet. Røykvarslere og håndholdt brannslukningsutstyr vurderes etter gjeldende forskrift om brannforebygging.*

### Helse, miljø og sikkerhet

**Vurdering av avvik:**

• Rekkverket på balkong eller terrasse er for lavt i forhold til dagens krav.

**Konsekvens/tiltak**

• Konsekvensen er at rekkverket ikke gir tilstrekkelig fallsikring i henhold til dagens krav, noe som medfører økt risiko for fallulykker og behov for utbedring for å oppnå tilfredsstillende sikkerhet.

# Arealer, byggetegninger og brannceller

Standard gjeldende fra 01.01.2024

Arealmålinger og arealoppsett er basert på Norsk standard 3940:2023 Areal- og volum-beregninger av bygninger. Arealet gjelder for tidspunktet da boligen ble målt


## Hva er måleverdig areal?

Arealet i rommet må ha minst 1,90 m fri høyde over gulvet og minst bredde på 0,60 m. Et loft med skråtak vil for eksempel bare få registrert målbart areal der høyden er minst 1,90 m og bredden minst 0,60 m. Rommet må ha dør eller luke og gangbart gulv.

## Hva er bruksareal?

**BRA = BRA-i + BRA-e + BRA-b**

Bruksarealet for bygningen er bruttoarealet minus arealet som opptas av yttervegger.




Carport og/eller garasjeplass i felles garasjeanlegg er ikke måleverdig areal

| | |
|---|---|
| Internt bruksareal **(BRA-i)** | Arealet innenfor boenheten(e) |
| Eksternt bruksareal **(BRA-e)** | Arealet av alle rom utenfor boenheten(e) og som tilhører denne, slik som for eksempel boder |
| Innglasset balkong mv **(BRA-b)** | Arealet av innglasset balkong, veranda eller altan når denne er tilknyttet boenheten(e) |
| Terrasse- og balkongareal **(TBA)** | Arealet av terrasser, åpne balkonger og åpen altan tilknyttet boenheten(e) |
| Gulvareal **(GUA)** | Er sum av BRA (bruksareal) og ALH (areal med lav takhøyde).<br><br>Areal med lav takhøyde (ALH) er ikke måleverdig areal, som skyldes skråtak og lav himlingshøyde.<br><br>GUA kan opplyses i markedsføring der det er aktuelt for den konkrete boligen og kun sammen med BRA-i, for eksempel der gulvflaten har en verdi og har funksjon ved møblering og bruk av rommene. Ikke innredet areal som kaldloft, måles og oppgis normalt ikke. |

## Arealet kan ikke alltid fastsettes nøyaktig

Areal kan være komplisert eller umulig å måle opp nøyaktig fordi det er vanskelig å fastslå tykkelsen på innervegger, skjevheter i og utforming av bygningskonstruksjoner som karnapp, buer og vinkler som ikke er rette, åpne rom over flere etasjer og så videre.

Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en matematisk beregning basert på antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for å beregne eiendommens verdi.

## Den bygningssakkyndige kan avdekke eventuelle bruksendringer og avvik i branncelleinndeling

Den bygningssakkyndige ser på byggetegninger hvis de er tilgjengelige og dette er en del av oppdraget,og vurderer bruken av boligen opp mot tegningene. Hvis den bygningssakkyndig avdekker at en bolig ikke ser ut til å være delt opp i brannceller etter kravene i byggteknisk forskrift på befaringstidspunktet, skal det opplyses om dette.

Reglene om bruksendring og brannceller kan være kompliserte. Søk videre faglige råd om rapporten ikke gir deg svar. Den bygningssakkyndige kan ikke vurdere og svare på alle spørsmål, og kan heller ikke vite om kommunen kan gi unntak for kravene som gjelder. Vil du vite mer?

## Om brannceller

En branncelle er hele eller avgrensede deler av en bygning hvor en brann fritt kan utvikle seg uten at den kan spre seg til andre bygninger eller andre deler av bygningen i løpet av en fastsatt tid.

## Om bruksendring

Bruksendring er å endre bruken av et rom fra en tillatt bruk til en annen. Dette kan kreve søknad og tillatelse, for eksempel hvis du endrer et rom fra bod til soverom eller arbeidsrom,eller hvis du endrer en bolig til to separate boliger.

Rom for varig opphold har krav til takhøyde, romstørrelse,rømningsvei og lysforhold som må være oppfylt. Du kan søke kommunen om unntak for kravene, men kan ikke regne med å få unntak for krav som går på helse og sikkerhet, for eksempel krav til rømningsvei.

Bruksendring som krever godkjenning, og som ikke er søkt bruksendret, er ulovlig. Kommunen kan etter plan- og bygningsloven kapittel 32 forfølge overtredelser. Kommunen kan pålegge deg å avslutte den ulovlige bruken, eventuelt å rette eller tilbakeføre rommet til godkjent bruk.

# Arealer

## Boligbygg med flere boenheter

| | Bruksareal BRA m² | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Etasje** | **Internt bruksareal (BRA-i)** | **Eksternt bruksareal (BRA-e)** | **Innglasset balkong (BRA-b)** | **SUM** | **Terrasse- og balkongareal (TBA)** |
| 4. Etasje | 58 | | | 58 | 10 |
| Kjeller | | 1 | | 1 | |
| **SUM** | **58** | **1** | | | **10** |
| **SUM BRA** | **59** | | | | |

### Romfordeling

| **Etasje** | **Internt bruksareal (BRA-i)** | **Eksternt bruksareal (BRA-e)** | **Innglasset balkong (BRA-b)** |
|---|---|---|---|
| 4. Etasje | Entré, bad, bod, stue/kjøkken, soverom 1, soverom 2 | | |
| Kjeller | | Bod | |

**Kommentar**

Oppmålingen er fysisk utført med en håndholdt avstandsmåler som har nøyaktighet på +/- 1 mm.
Rommene betegnes slik de fremstår og blir benyttet som under befaringen, selv om de i enkelte tilfeller kan avvike fra godkjente byggetegninger og gjeldende byggeregler. Angivelsen av rom for varig opphold i rapporten innebærer ikke nødvendigvis at rommet er, eller kan bli, godkjent for varig opphold i samsvar med dagens forskriftskrav.
Arealmålingen er ikke kontrollert opp mot godkjente plantegninger.
Bod i kjelleren på ca. 1,5 kvm.

## Lovlighet

**Nyere håndverkstjenester**

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? ☑ Ja ☐ Nei

*Kommentar:* Se eier sin egenerklæring.

**Åpenbare ulovligheter**

Er det avdekket at boligen har åpenbare ulovligheter? ☐ Ja ☑ Nei

*Kommentar:* Kontroll av samsvaret mellom faktisk bruk og byggetillatelsen i byggetegninger inngår ikke som en del av dette oppdraget, og er ikke undersøkt. Eventuelle avvik fra godkjente tegninger eller ulovlige tiltak er derfor ikke vurdert i denne rapporten.

# Befarings - og eiendomsopplysninger

## Befaring

| Dato | Til stede | Rolle |
|---|---|---|
| 01.9.2026 | Martin Sjønnesen | Takstingeniør |
| | Rikke Aleksandra Krefting | Kunde |

## Matrikkeldata

| Kommune | gnr. | bnr. | fnr. | snr. | Areal | Kilde | Eieforhold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3207 NORDRE FOLLO | 129 | 480 | | 5 | 0 m² | IKKE OPPGITT (Ambita) | Ikke relevant |

**Adresse**
Myrveien 39A

**Hjemmelshaver**
Krefting Rikke Aleksandra

# Kilder og vedlegg

## Dokumenter

| Beskrivelse | Dato | Kommentar | Status | Sider | Vedlagt |
|---|---|---|---|---|---|
| Plantegninger | 18.08.2026 | | Ikke gjennomgått | | Nei |
| Forretningsførerinfo | 01.09.2026 | | Ikke gjennomgått | | Nei |
| Kommunalinformasjon | 01.09.2026 | | Ikke gjennomgått | | Nei |

# Revisjoner

| Versjon | Ny versjon | Kommentar |
|---|---|---|
| 1 | 02.09.2026 | |

For gyldighet på rapporten se forside

# Forutsetninger

**Forutsetninger**

**Struktur og referansenivå**

Rapporten er utarbeidet etter kravene i forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). For valg av tilstandsgrad blir NS3600:2025 (teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig) lagt til grunn.

Forskriften fastsetter minimumsinnholdet i rapporten, hvilke rom og bygningsdeler som skal undersøkes, og rammene for hvordan undersøkelsene skal utføres. Formålet er å gi en bygningssakkyndig vurdering (tilstandsanalyse) av teknisk tilstand i boligens rom og bygningsdeler, til bruk for oppdragsgiver og ved salg til forbruker. Rapporten er ikke utarbeidet for andre formål eller for bruk av andre tredjeparter. Rapporten framhever normalt ikke positive sider ved boligen ut over det som fremgår av tilstandsgradene.

Rapporten bygger på opplysninger som er tilgjengelige ved befaringen. Dersom opplysninger som har betydning for vurderingen er tilbakeholdt, mangelfulle eller uriktige, kan dette påvirke rapportens innhold uten at det er den bygningssakkyndiges ansvar.

Rapporten er ikke en fullstendig gjennomgang av hele eiendommen eller en garanti for at det ikke finnes skjulte feil, skader eller mangler. Det er derfor både bygningsdeler i boligen, byggverk på eiendommen og andre forhold ved eiendommen som ikke er tilstandsvurdert, kommentert eller med i rapporten.

Rapporten er en teknisk tilstandsanalyse og omfatter blant annet ikke juridiske vurderinger, spørsmål om boligen er lovlig oppført, lovlig innredet/tatt i bruk eller offentlig godkjent.

**Utgangspunktet for undersøkelse - referansenivå**

Rapporten beskriver avvik, altså en tilstand som er dårligere enn referansenivået. Avvik vurderes som hovedregel opp mot byggeskikk og regelverk som gjaldt da bygget eller bygningsdelen ble oppført eller, dersom det foreligger, da byggesøknad ble godkjent. Enkelte forhold vurderes likevel opp mot krav som gjelder på befaringstidspunktet, og dette kan være forhold knyttet til personsikkerhet slik som brann og rømningsvei.

**Undersøkelsesnivå og befaring**

Rapporten er basert på visuell befaring uten fysiske inngrep. Undersøkelsen omfatter kun tilgjengelige flater og bygningsdeler, konstruksjoner åpnes ikke opp, og det utføres ikke målinger utover det som følger av forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Innfelt belysning bak konstruksjonen åpnes ikke for kontroll. Funksjonsprøving inngår normalt ikke i undersøkelsen, med mindre dette følger av forskriftens krav. Flater eller bygningsdeler som er skjult, tildekket, innbygget, møblert, låst, snødekket eller på annen måte utilgjengelige, blir ikke undersøkt.

Undersøkelser utføres bare dersom det er sikkerhetsmessig forsvarlig og praktisk mulig å komme til. Yttertak vurderes ut fra det som er sikkerhetsmessig forsvarlig og tilgjengelig å inspisere, normalt fra loft, bakke eller stige. Det foretas ikke fullstendig undersøkelse eller målinger, men undersøkelser basert på stikkprøver av de bygningsdeler som undersøkes. Slike kontroller er begrensede og innebærer ikke at tilsvarende forhold er undersøkt overalt.

Bygningssakkyndig foretar vurderinger innenfor rammene av forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel), og har ikke spesialistkompetanse innen andre fagfelt. Vurdering av elektriske og branntekniske forhold er dessuten forenklet, og det settes ikke tilstandsgrad.

Det kan være nødvendig å innhente informasjon fra og/eller nærmere vurderinger fra spesialister/kvalifiserte fagpersoner eller offentlige myndigheter om bygningsdeler og andre forhold, også der forholdet er omtalt i rapporten. Dette faller utenfor tilstandsrapportens rammer/Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel), og oppdragsgiver/kjøper/andre med interesse av eiendommen må innhente dette.

Tilstandsgrader er forklart under *Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten* lenger foran i rapporten. For anbefalte tiltak ved TG2 og TG3 må bruker av rapporten selv vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme. Oppgitte utbedringskostnader er sjablongmessige anslag, basert på registrerte avvik og angitte tiltak i rapporten. Anslagene er gitt på generelt grunnlag og bygger på erfaringstall i intervaller. Kostnadsanslagene kan ikke forveksles med konkrete vurderinger eller tilbud fra entreprenør eller håndverker. Det må eventuelt innhentes tilbud for en nærmere undersøkelse, og konkret og nøyaktig vurdering av utbedringskostnad. Det kan forekomme kostnader knyttet til avvik, feil eller utbedringer som ikke er avdekket i rapporten. Utbedringskostnader vil også kunne variere ut fra personlige preferanser og markedspris på materialer og tjenester.

**Tilleggsundersøkelser**

Tilstandsanalysen omfatter de undersøkelsene som følger av minimumskravene i forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Dersom det er utført undersøkelser utover dette, vil det fremgå av rapporten.

**Areal**

Areal måles etter reglene i forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) og de retningslinjer som gjelder for bolig i bransjestandarden *NS 3940 Areal og volumberegninger av bygg*. Oppgitt areal gjelder på tidspunktet for oppmålingen, og avrundes til hele kvadratmeter.

Arealmålingen er en måleteknisk registrering av areal som oppfyller kravene til måleverdighet, og er ikke en vurdering av om arealet er lovlig oppført, lovlig innredet eller godkjent til den aktuelle bruken. Et areal kan derfor være måleverdig og tatt med i rapporten, selv om det mangler nødvendig offentlig godkjenning, ikke oppfyller krav til lovlig bruk eller rommet ikke oppfyller tekniske regler (plan- og bygningsloven, teknisk forskrift). Arealet må ha gangbart gulv, og både minst 0,6 meter bredde og fri høyde på minst 1,9 meter, for å være måleverdig.

Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en ren matematisk beregning i forhold til antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for beregning av eiendommens verdi.

Dersom rom utenfor boenheten er tatt med i arealberegningen som eksternt bruksareal, bygger dette på tilgjengelige opplysninger ved befaringen, med mindre annet er særskilt dokumentert. Rom som ligger utenfor boenheten, men som eier har påvist og/eller opplyst at tilhører boenheten, er oppmålt og inkludert i BRA-e. Det er ikke fremvist dokumentasjon på at rommet tilhører boenheten, med mindre dette er angitt særskilt. Rom utenfor boenheten kan omdisponeres av borettslaget/sameiet og dette kan påvirke boligens BRA. Vær oppmerksom på at bransjestandarden NS 3940 og eierseksjonsloven har ulik definisjon av fellesareal. Ved arealmåling gjelder bransjestandardens definisjon *"Delen av bygning som brukes av to eller flere bruksenheter eller til bygningens forvaltning, drift eller vedlikehold.»*

# Selgers egenerklæring

Egenerklæringen er boligselgers egen beskrivelse av tilstanden til boligen. Her kan du finne viktige opplysninger som kjøper bør vite om før du bestemmer deg for et eventuelt kjøp. Har du spørsmål til egenerklæringen kan du snakke med megleren som står for salget.

Utfylt dato
2. sep. 2026

Oppdragsnummer
46-0081/26

## Om eierskapet

**Gateadresse til salgsobjekt**
Myrveien 39A, 1406 SKI

**Meglerfirma**
Nordvik Ski og Ås

**Selgere**
Rikke Aleksandra Krefting

**Når ble boligen overtatt av nåværende eier(e)?**
1. november 2020

**Selges eiendommen på vegne av noen andre?**
Nei

**Selges eiendommen som et dødsbo?**
Nei

**Har du kjennskap til eiendommen?**
Ja

**Har du brukt eller vedlikeholdt boligen siste 12 måneder?**
Ja

**Er boligen forsikret med hus- eller annen bygningsforsikring?**
Ja
Polisenummer: 82003341
Forsikret i: Gjensidige

## Utført arbeid

**1. Vet du om det har det blitt utført arbeid på bad/våtrom, enten i din eller tidligere eiertid?**
Nei

**Eventuell kommentar:** Badet er fra tidligere oppgradert men har ikke dokumentasjon på når eller hvem

**2. Vet du om det er gjort endringer eller reparasjoner på tak, fasade, pipe/ildsted, terrasse, garasje, bod eller lignende, enten i din eller tidligere eiertid?**
Ja, faglært

**Firmaets navn og beskrivelse av arbeidet:** I regi av borettslaget ble det gjort et arbeid på ytre fasade (sørveggen) i ca. 2022. I 2025 ble det satt inn ny inngangsdør av Bærums Verk Tømrermesterfirma AS.

**3. Vet du om det er gjort arbeid med drenering, enten i din eller tidligere eiertid?**
Nei

**4. Vet du om det er gjort arbeid på det elektriske anlegget, enten i din eller tidligere eiertid?**

Ja

**Foreligger det en samsvarserklæring?**

Ja

**Firmaets navn og beskrivelse av arbeidet:** Montering av taklamper og satt opp flere stikkkontakter i 2020 og 2021. Utført av Minel AS og Ski elektriske AS

---

**4.1 Vet du om det elektriske anlegget har blitt kontrollert?**

Ja

**Når ble kontrollen utført?** 24.01.2023

---

**4.2 Er det installert el-billader på eiendommen/boligen?**

Nei

**Eventuell kommentar:** Det er mulighet for å leie av borettslaget

---

**5. Vet du om det er gjort arbeid på vann og avløp, enten i din eller tidligere eiertid?**

Ja, faglært

**Firmaets navn og beskrivelse av arbeidet:** Byttet varmtvannsbereder i 2021. Arbeid utført av AquaFlis Comfort Ski AS.

---

**6. Vet du om boligen eller eiendommen har blitt endret eller bygget ut etter opprinnelig byggeår, enten av deg eller tidligere eiere, herunder bruksendringer kjeller/loft etc.?**

Nei

---

**7. Vet du om eiendommen har privat vannforsyning, septik, pumpekum, avløpskvern eller liknende?**

Nei

---

**8. Vet du om det har vært utført kontroll av installasjoner for eksempel oljetank/sentralfyr/ventilasjon?**

Nei

---

**9. Vet du om det er gjort arbeid på eiendommen som ikke er nevnt i de andre spørsmålene?**

Nei

---

**10. Vet du om det er gjort radonmåling på eiendommen, enten i din eller tidligere eiertid?**

Nei

---

## Feil og mangler

**11. Vet du om det er eller har vært feil ved bad/vaskerommet, f.eks sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?**

Ja

**Beskriv:** To fliser med sprekk

---

**12. Vet du om det er eller har vært problemer med mur/pipe/ilsted, for eksempel dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller liknende?**

Nei

---

**13. Vet du om det er eller har vært feil med dreneringen? Eller om det er eller har vært fukt, sopp eller råteskader i underetasjen, kjeller eller krypkjeller? (herunder også sameiet/borettslagets fellesarealer)**

Nei

---

**14. Vet du om det er feil/utettheter i tak, terrasser/fasade/vinduer/garasje, og/eller er det synlige skader?**

Nei

---

**15. Vet du om det er eller har vært feil med det elektriske anlegget?**

Nei

---

**16. Vet du om det er eller har vært sprekker i mur/skjeve gulv/setningsskader eller liknende?**

Ja

**Beskriv:** Det var en sprekk i hjørnet mot balkong, pga innfestning av yttervegg i hjørner mot betongvegg. Dette ble utbedret av sameiet i 2025. Ny isolasjon og diffusjonsperre ble lagt i yttervegg mot balkong. Veggen ble fôret innover og montert vinduskarm i stue.

---

**17. Vet du om det er eller har vært feil på vann/avløp herunder rørbrudd, tilbakeslag, tett sluk eller liknende?**

Nei

---

**18. Vet du om det er, eller har vært, insekter eller skadedyr i boligen, eller i tilhørende bygninger? For eksempel skjeggkre, maur, biller, mus, rotter eller lignende.**

Ja

**Beskriv:** Det har tidligere vært observert skjeggkre i leiligheten. Sanering ble utført av Anticimex, og etter dette er det ikke observert.

---

**19. Vet du om det er eller har vært feil ved installasjoner slik som radiator, sentralfyr, varmepumpe, balansert ventilasjonsanlegg eller liknende?**

Nei

---

**20. Vet du om det er eller har vært feil på tilbehøret som følger med eiendommen?**

Nei

## Offentlige og private forhold

**21. Selges boligen med utleiedel/leilighet eller hybel?**

Nei

**22. Vet du om det foreligger skaderapporter eller tilstandsvurderinger etc. om boligen?**

Ja

**Oppgi type rapport og årstall:** Takstrapport 2026

**23. Vet du om det er utført tidligere arealoppmålinger av boligen, eller om boligens areal er oppgitt i dokumenter som salgsoppgave, takstrapport, tilstandsrapport, byggesøknad eller lignende?**

Ja

**Hvilket dokument og når er målingen foretatt?** takstrapport 2026

**24. Vet du om det mangler brukstillatelser eller ferdigattester ved boligen?**

Nei

**25. Vet du om det er forslag eller vedtatte reguleringsplaner/andre planer, nabovarsler/byggegodkjenninger /byggeplaner eller andre offentlige vedtak som kan medføre endinger i bruken av eiendommen eller eiendommens omgivelser/naboer?**

Nei

**26. Vet du om det er påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser ved eiendommen?**

Nei

**27. Vet du om det er forhold i nabolaget som medfører plager eller sjenanse som det kan være relevant for kjøper å vite om?**

Nei

**28. Vet du om sameiet/borettslaget/selskapet eller du selv er innblandet i uenigheter eller konflikter rundt eiendommen?**

Nei

**29. Vet du om andre forhold av betydning for kjøper å vite om; for eksempel flom-, ras- og skredfare, grunnforhold, tinglyste forhold, private avtaler og liknende?**

Nei

---

**30. Vet du om det finnes planer, vedtak eller forslag til vedtak som kan øke husleien/festeavgiften /fellesutgiftene/fellesgjelden?**

Nei

---

**31. Vet du om det er nedgravd oljetank på eiendommen?**

Nei

---

**32. Vet du om det er noe annet ved eiendommen som det kan være viktig for kjøperen å vite om?**

Ja

**Beskriv:** På vinduene på sørveggen er det observert noe råte i nedre hjørne i karm på soverom og stue. Dette er malt over.

---

## Boligen selges med boligselgerforsikring

**Selger har kjøpt boligselgerforsikring.**

Hvis det oppdages feil eller mangler som ikke er beskrevet i tilstandsrapporten, prospektet eller selgers egenerklæring, kan kjøper melde en reklamasjon.

Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart, men senest 2 måneder etter at feil eller mangler oppdages. Det er avhendingsloven som regulerer hva som er en mangel.

Før du melder om feil eller mangler, anbefaler vi deg å lese mer her: https://www.storebrand.no/privat/forsikring/meld-skade/hus-hytte-og-innbo/boligselgerforsikring

Hvis du som boligkjøper har tegnet boligkjøperforsikring, må du først kontakte ditt eget forsikringsselskap.

**Oppdragsnummer: 46-0081/26**

# VEDTEKTER

**for**

**Granly Boligsameie org. nr. 974 231 786**

*Vedtektene er vedtatt på ekstraordinært årsmøte 1.11.2018 .i samsvar med ny eierseksjonslov av 16. juni 2017 nr. 65 og erstatter opprinnelige vedtekter av 25.03.2015. Endret på ordinært årsmøte 17.03.2026*

## 1. Innledende bestemmelser

**1-1 Navn og opprettelse**
Sameiets navn er Granly Boligsameie. Sameiet er opprettet ved tinglysing av vedtak om seksjonering fra kommunen, tinglyst 12.11.1984.

**1-2 Hva sameiet omfatter**
(1) Sameiet består av 242 boligseksjoner på eiendommen gnr. 129, bnr. 480 i Ski kommune.

(2) Den enkelte bruksenhet består av en hoveddel, og flere tilleggsdeler. Hoveddelen består av en sammenhengende og klart avgrenset del av en bygning, med egen inngang. Seksjonerte tilleggsdeler består av

- bod
- garasjeplasser

(3) De deler av eiendommen som ikke inngår i de enkelte bruksenheter er fellesareal.

(4) Ingen kan eie mer enn to seksjoner. Dette gjelder likevel ikke for stat, kommune m.fl. Lov om eierseksjoner av 23.05.97, nr. 31

**1-3 Sameiebrøk**
(1) Utgifter vedrørende drift av eiendommen (felleskostnader), som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, fordeles likt mellom samtlige eierseksjoner. Utgifter vedrørende driften av eiendommen som knytter seg til den enkelte bruksenhet dekkes av vedkommende sameier.

## 2. Rettslig disposisjonsrett

**2-1 Rettslig disposisjonsrett**
(1) Seksjonseieren disponerer fritt over egen seksjon og kan fritt selge, pantsette og leie ut denne med mindre noe annet følger av lov, avtaler eller disse vedtektene.

(3) Når en sameier selger eller leier bort sin seksjon, skal han gi melding til styret minst 14 dager før innflytting/overtaking av seksjonen finner sted.



Det samme gjelder ny seksjonseiers/leietakers navn og kontaktinformasjon. Ved eierskifte betales et eierskiftegebyr.

(4) Nye begrensninger i rettslig disposisjonsrett krever samtykke fra de som berøres.

(5) I samtlige seksjoner er det tinglyst et skadesløsbrev stort kr. 30.000,- til sameiet med pant i seksjonen. Skadesløsbrevet skal ha prioritet etter 85% av lånetakst fastsatt av takstmann godkjent av forsikringsrådet og skal ikke ha opptrinnsrett. (Opptrinnsrett betyr rett for en senere prioritert panthaver til å rykke opp til en bedre plass i prioritetsrekken, når en foranstående panteheftelse faller bort).

Kjøperen er ansvarlig for at ubetalt andel av driftsutgifter til sameiet, eventuelt andre utgifter som sameiet har bestemt, blir betalt dersom selgeren ikke har betalt pr. fraflytting/ overtakelsestidspunktet.

(6 Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 60 døgn årlig er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Korttidsutleie må ikke medføre ulempe eller skade for øvrige seksjonseiere eller sameiets fellesarealer på en urimelig eller unødvendig måte. Den enkelte seksjonseier har meldeplikt til styret for det enkelte korttidsutleieforhold i sameiet.

## 3. Seksjonseierens rett til å bruke bruksenheten og fellesarealene

**3-1 Rett til bruk**
(1) Seksjonseieren har enerett til å bruke sin bruksenhet. Seksjonseieren har også rett til å bruke fellesarealene til det de er beregnet til eller vanligvis brukes til og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene.

(3) En seksjonseier kan med samtykke fra styret gjennomføre tiltak på fellesarealene som er nødvendige på grunn av seksjonseierens eller husstandsmedlemmenes nedsatte funksjonsevne. Styret kan bare nekte å samtykke dersom det foreligger en saklig grunn.

(4) Bruksenheten og fellesarealene må ikke brukes slik at andre seksjonseiere påføres skade eller ulempe på en urimelig eller unødvendig måte.

(5) Bruksenheten kan bare brukes i samsvar med formålet. Endring av bruksformålet krever reseksjonering etter eierseksjonslovens § 21 annet ledd.

(6) Seksjonseier har ikke rett til å foreta arbeider som påvirker/berører sameiets fellesarealer, fellesanlegg og utvendig tilleggsareal uten forhåndsgodkjenning fra styret/årsmøtet.

Dette gjelder tiltak som:

- Alle installasjoner, herunder oppsetting/montering av antenner, varmepumper, sol/vindavskjerming, skillevegger/gjerder, plattinger, flislegging eller annet fast belegg på balkonger/terrasser, innglassing, boblebad/badestamp, fastmontert belysning og lignende.

(7) Kostnader til de- og remontering av installasjoner/utstyr som nåværende eller tidligere seksjonseier har montert, slik som nevnt i (5) 2. avsnitt, må ved rehabilitering og andre felles tiltak på eiendommen, belastes den seksjon installasjonen tilhører. Styret/årsmøtet avgjør om remontering skal tillates.

(8) Forandringer som skjer i strid med de til enhver tid gjeldende bygningsforskrifter og andre offentlige bestemmelser er ikke tillatt.

**3-2 Ordensregler og dyrehold**
(1) Årsmøtet kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen.

(2) Det er tillatt å holde hund og katt, så lenge dette ikke på en urimelig eller unødvendig måte er til skade eller ulempe for de øvrige brukerne av eiendommen.

**4. Sameiets parkeringsplasser**

**4-1 Ladepunkt for el-bil og ladbare hybrider**

(1) En seksjonseier kan med samtykke fra styret anlegge ladepunkt for elbil og ladbare hybrider i tilknytning til en parkeringsplass seksjonen disponerer, eller andre steder som styret anviser. Styret kan bare nekte samtykke dersom det foreligger en saklig grunn.

(2) Kostnader til etablering av ladepunkt, vedlikehold og strøm dekkes av den enkelte seksjonseier. Strøm betales etter målt forbruk der måler er installert, eller ved et beløp fastsatt av styret dersom det ikke er egen måler.

**5. Vedlikeholdsplikt og erstatningsansvar**

**5-1 Seksjonseierens plikt til å vedlikeholde bruksenheten**
(1) Seksjonseieren skal vedlikeholde bruksenheten slik at skader på fellesarealene og andre bruksenheter forebygges, og slik at de øvrige seksjonseierne slipper ulemper. Vedlikeholdsplikten omfatter også eventuelle tilleggsdeler til bruksenheten.

(2) Seksjonseierens vedlikeholdsplikt omfatter slikt som

a) inventar

b) utstyr, som vannklosett, varmtvannsbereder, badekar og vasker

c) apparater, for eksempel brannslukkingsapparat

d) skap, benker, innvendige dører med karmer

e) listverk, skillevegger, tapet

f) gulvbelegg, varmekabler, membran og sluk



Endring av utomhusplanen som anleggelse/utvidelse av plattinger, heller, flytting av eksisterende beplanting, nyplanting og lignende skal på forhånd godkjennes av styret/årsmøtet. Dette gjelder også innenfor tilleggsdel til den enkelte seksjon. Styret kan gi bestemmelser om høyde på hekker og annen beplantning også innenfor tilleggsdel.

g) vegg-, gulv- og himlingsplater

h) rør, ledninger, sikringsskap fra og med første hovedsikring eller inntakssikring

i) vinduer, veranda- og ytterdører til boligen

(3) Seksjonseieren skal vedlikeholde våtrom slik at lekkasjer unngås.

(4) Vedlikeholdet omfatter også nødvendig reparasjon og utskifting av det som er nevnt ovenfor, dette gjelder også vinduer og dører.

(5) Seksjonseieren skal rense sluk og holde avløpsrør åpne frem til fellesledningen. Dette gjelder også sluk på balkong eller lignende, som ligger til bruksenheten.

(6) Vedlikeholdsplikten omfatter ikke reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner og rør eller ledninger som er bygget inn i bærende konstruksjoner.

(7) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldige skader, for eksempel skader som er forårsaket av uvær, innbrudd eller hærverk.

(8) Oppdager seksjonseieren skade i bruksenheten som sameiet er ansvarlig for å utbedre, plikter seksjonseieren straks å sende skriftlig varsel til styret.

(9) Seksjonseieren skal holde bruksenheten fri for insekter og skadedyr. Ved mistanke om innsekter og skadedyr plikter seksjonseier straks å sende skriftlig varsel til styret.

(10) Ny eier av seksjonen har plikt til å utføre vedlikehold, inkludert reparasjoner og utskifting i seksjonen, selv om vedlikeholdet skulle vært utført av den tidligere seksjonseier.

(11) En seksjonseier som ikke oppfyller vedlikeholdsplikten, skal erstatte tap dette påfører sameiet eller andre seksjonseiere, jf. eierseksjonsloven § 34.

**5-2 Sameiets plikt til å vedlikeholde og utbedre fellesarealer m.m.**
(1) Sameiet skal holde utvendige og innvendige fellesarealer, inkludert bygningen og felles installasjoner, forsvarlig ved like. Vedlikeholdet skal utføres slik at skader på fellesarealene og de enkelte bruksenhetene forebygges, og slik at seksjonseierne slipper ulemper. Vedlikeholdsplikten omfatter alt som ikke faller inn under den enkelte seksjonseiers vedlikeholdsplikt, jf. punkt 5-1. Vedlikeholdsplikten omfatter også reparasjon og utskifting når det er nødvendig, og utbedring av tilfeldige skader.

(2) Vedlikeholdsplikten omfatter også felles installasjoner som går gjennom bruksenheter, slik som rør, ledninger, kanaler og felles varmeanlegg inklusive radiatorer. Sameiet har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom bruksenhetene hvis det ikke skaper vesentlig ulempe for den aktuelle seksjonseieren.



(3) Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også slikt som utskifting av sluk,til boligene eller reparasjon og utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, samt rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler.

(4) Seksjonseieren skal gi sameiet adgang til bruksenheten for å vedlikeholde, installere og kontrollere felles installasjoner. Kontroll og arbeid i bruksenhetene skal varsles i rimelig tid og gjennomføres slik at det ikke skaper unødvendig ulempe for seksjonseieren eller andre brukere.

(5) Et sameie som ikke oppfyller sin vedlikeholdsplikt, skal erstatte tap dette påfører seksjonseierne gjennom skader på bruksenhetene, jf. eierseksjonsloven § 35.

(6) Kameraovervåking av garasjene/kjellerganger og bodrom er tillatt. Varselskilter om overvåkingen skal være montert ved samtlige innganger til garasjene samt ved kjellerganger.

**6. Felleskostnader, pantesikkerhet og heftelsesform**

**6-1 Felleskostnader**
(1) Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, er *felleskostnader.* Felleskostnader skal fordeles mellom seksjonseierne etter lik fordeling med mindre annet følger av disse vedtektene.

(2) Dersom særlige grunner taler for det, kan kostnadene fordeles etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk.

(3) Dersom de seksjonseierne som berøres, uttrykkelig sier seg enige, kan det i vedtektene fastsettes en annen fordeling enn den som følger av (1).

(4) Enhver endring av fordelingsnøkkelen som utføres i strid med denne bestemmelse er ugyldig.

**6-2 Betaling av felleskostnader**
(1) Den enkelte seksjonseier skal forskuddsvis betale et akontobeløp som fastsettes på årsmøtet, eller av styret, for å dekke sin andel av felleskostnadene.

(2) Akontobeløpet kan også dekke avsetning av midler til framtidig vedlikehold, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen dersom årsmøtet har vedtatt slik avsetning. Midlene skal settes på egen bankkonto. Avsetning til vedlikehold er en felleskostnad og innbetalingene skal følge lik fordeling.

(3) For sameiets felles forpliktelser er den enkelte sameier ansvarlig i forhold til sin sameierbrøk.

(4) Sameiets kreditorer må først gjøre sine krav gjeldende mot fellesskapet. Dersom kreditorene innen 14 dager fra påkrav ikke oppnår dekning av sameiets fellesmidler, eller det er åpenbart at dette ikke kan betale, kan kreditorene kreve sameierne direkte i overensstemmelse med bestemmelsene i herværende paragrafs 1. ledd.

(5) Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem rett til å fratre før tjenestetiden er ute. Styret skal ha et rimelig forhåndsvarsel om fratredelsen. Ved fratreden må forretningsfører varsles.

(6) Årsmøtet kan med vanlig flertall beslutte at et medlem av styret skal fratre.

**8-2 Styremøter**
(1) Styreleder skal sørge for at styret møtes så ofte det trengs, eller når minst to styremedlemmer eller forretningsføreren forlanger dette. Innkallingen sendes ut minst en uke før møtet skal holdes.

(2) Styremøtet skal ledes av styrelederen. Er ikke styrelederen til stede, og det ikke er valgt noen nestleder, skal styret velge en møteleder.

(3) Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede. Beslutninger kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for en beslutning, må likevel utgjøre mer enn en tredjedel av alle styremedlemmene

(4) Styret skal føre protokoll fra styremøtene. Alle de fremmøtte styremedlemmene skal undertegne protokollen. Protokollen kan undertegnes elektronisk. Protokollen skal sendes til forretningsfører.

**8-3 Styrets oppgaver**
Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og beslutninger på årsmøtet.

**8-4 Styrets beslutningsmyndighet**
(1) Styret skal ta alle beslutninger som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Beslutninger som kan tas med et vanlig flertall på årsmøtet, kan også tas av styret om ikke annet følger av lov, vedtekter eller årsmøtets beslutning i det enkelte tilfelle.

(2) Styret kan ikke ta beslutninger eller handle på en måte som er egnet til å gi noen seksjonseiere eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning.

**8-5 Inhabilitet**
Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som medlemmet selv eller dennes nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i.

**8-6 Styrets representasjonsadgang og ansvar**
(1) Styret har rett til å representere seksjonseierne og forplikte dem med sin underskrift i saker som gjelder seksjonseiernes felles rettigheter og plikter. Dette omfatter også å gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet eller styret, og rettigheter og plikter som ellers angår fellesareal og fast eiendom.

(2) Seksjonseierne forpliktes ved underskrift av styreleder og ett styremedlem i fellesskap.



**6-3 Panterett for seksjonseiernes forpliktelse**
De andre seksjonseierne har lovbestemt panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonslovens § 31. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tvangsdekning besluttes gjennomført. Panteretten omfatter også krav som skulle ha vært betalt etter at det er kommet inn en begjæring til namsmyndighetene om tvangsdekning.

**6-4 Seksjonseierens heftelse for sameiets ansvar og forpliktelser utad**
Den enkelte seksjonseier hefter for felles ansvar og forpliktelser etter sin sameierbrøk**.**

**7 Pålegg om salg og fravikelse av bruksenheten (utkastelse)**

**7-1 Mislighold**
Seksjonseiers brudd på sine forpliktelser overfor sameiet utgjør mislighold. Som mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk og brudd på ordensregler

**7-2 Pålegg om salg av seksjonen**
Hvis en seksjonseier til tross for skriftlig advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret pålegge vedkommende å selge seksjonen, jf. eierseksjonsloven § 38. Advarselen skal opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt.

**7-3 Pålegg om fravikelse av bruksenheten (utkastelse)**
Hvis seksjonseierens eller brukerens oppførsel medfører fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller seksjonseierens eller brukerens oppførsel er til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av seksjonen etter bestemmelsene i tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13, jf. eierseksjonsloven § 39.

**8. Styret og dets vedtak**

**8-1 Styret – Sammensetning, valg, tjenestetid og vederlag**
(1) Sameiet skal ha et styre. Styret skal bestå av en leder og 4 andre medlemmer, og to varamedlemmer som velges av sameiermøtet.

(2) Styremedlemmene tjenestegjør i to år hvis ikke årsmøtet har bestemt noe annet. Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges.

(3) Årsmøtet skal velge styret med vanlig flertall av de avgitte stemmer. Styreleder skal velges særskilt.

(4) Årsmøtet skal fastsette eventuelt vederlag til styret for foregående styreperiode. Styret bestemmer fordelingen av vederlaget.

## 9. Årsmøtet

**9-1 Årsmøtets myndighet og mindretallsvern.**
(1) Årsmøtet har den øverste myndigheten i sameiet.

(2) Et flertall på årsmøtet kan ikke ta beslutninger som er egnet til å gi noen seksjonseiere eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning.

**9-2 Tidspunkt for årsmøtet**
(1) Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for å innlevere saker som ønskes behandlet.

(2) Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to seksjonseiere som til sammen har minst ti prosent av stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

**9-3 Innkalling til årsmøte**
(1) Styret innkaller til årsmøte med et varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue dager. Styret kan om nødvendig innkalle til ekstraordinært årsmøte med kortere varsel, men varselet kan aldri være kortere enn tre dager. Innkallingen skal samtidig sendes til forretningsfører.

(2) Innkallingen skjer skriftlig. Som skriftlig regnes også elektronisk kommunikasjon.

(3) Innkallingen skal tydelig angi de sakene årsmøtet skal behandle. Skal årsmøtet kunne behandle et forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall av de avgitte stemmene, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen.

(4) Saker som en seksjonseier ønsker behandlet i det ordinære årsmøtet, skal nevnes i innkallingen når styret har mottatt krav om det før fristen i vedtektenes punkt 9-2 (1).

**9-4 Saker årsmøtet skal behandle**
(1) Årsmøtet skal behandle de sakene som er angitt i innkallingen til møtet.

(2) Uten hensyn til om sakene er nevnt i innkallingen, skal det ordinære årsmøtet:

- behandle styrets årsberetning/årsrapport
- behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskap for foregående kalenderår
- velge styremedlemmer
- behandle vederlag til styret

(3) Årsberetning/årsrapport, regnskap og eventuell revisjonsberetning skal senest en uke før ordinært årsmøte sendes ut til alle sameiere med kjent adresse. Dokumentene skal dessuten være tilgjengelige i årsmøtet.



(4) Bortsett fra saker som skal behandles av ordinært årsmøte, kan årsmøtet bare ta beslutning om saker som er angitt i innkallingen til møtet. Hvis alle seksjonseiere er til stedet på årsmøtet og stemmer for det, kan årsmøtet også ta beslutning i saker som ikke står i innkallingen. At saken ikke er nevnt i innkallingen, er ikke til hinder for at styret beslutter å innkalle til nytt årsmøte for å avgjøre forslag som er fremsatt i møtet.

**9-5 Hvem kan delta i årsmøtet**
(1) Alle seksjonseiere har rett til å delta på årsmøtet med forslags-, tale- og stemmerett. Ektefelle, samboer, eller annet medlem av husstanden til eieren av en boligseksjon har rett til å være til stede på årsmøtet og uttale seg.

(2) Styremedlemmer, forretningsfører, revisor og leier av boligseksjon har rett til å være til stede på årsmøtet og til å uttale seg. Styreleder og forretningsfører har plikt til å være til stede med mindre det er åpenbart unødvendig eller de har gyldig forfall.

(3) En seksjonseier kan møte ved fullmektig. Fullmakten kan når som helst tilbakekalles. Fullmakten kan ikke angi hva fullmektigen skal stemme. Seksjonseieren har rett til å ta med en rådgiver til årsmøtet. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom et flertall på årsmøtet tillater det.

**9-6 Møteledelse og protokoll**
(1) Styrelederen leder årsmøtet med mindre årsmøtet velger en annen møteleder. Møteleder behøver ikke å være seksjonseier.

(2) Møtelederen har ansvar for at det føres protokoll over alle saker som behandles, og alle beslutninger som tas på årsmøtet. Møtelederen og minst én seksjonseier som utpekes av årsmøtet blant dem som er til stede, skal underskrive protokollen. Protokollen skal til enhver tid holdes tilgjengelig for seksjonseierne.

**9-7 Beregning av flertall og opptelling av stemmer på årsmøte**
(1) I årsmøtet har hver seksjon én stemme, og flertallet regnes etter antall avgitte stemmer.

(2) For en seksjon med flere eiere kan det bare avgis en stemme.

(3) Ved opptelling av stemmer anses blanke stemmer som ikke avgitt. Står stemmene likt, avgjøres saken ved loddtrekning.

**9-8 Flertallskrav ved ulike beslutninger på årsmøtet**
(1) Beslutninger på årsmøtet tas med vanlig flertall av de avgitte stemmene hvis ikke annet flertallskrav er fastsatt i eierseksjonsloven eller vedtektene. Vedtektene kan ikke fastsette strengere flertallskrav enn det som er fastsatt i loven.

**9-10 Beslutninger som krever enighet fra alle seksjonseiere**
(1) Alle seksjonseiere må, enten på årsmøtet eller på et annet tidspunkt, uttrykkelig si seg enige hvis sameiet skal kunne ta beslutning om

a) salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen
b) oppløsning av sameiet
c) tiltak som medfører vesentlig endring av sameiets karakter
d) tiltak som går ut over seksjonseiernes bo- eller bruksinteresser, uavhengig av størrelsen på kostnaden som tiltaket medfører, og uavhengig av hvor stort økonomisk ansvar eller utlegg tiltaket medfører for de enkelte seksjonseiere.

**9-11 Inhabilitet**
Ingen kan delta i en avstemning om

a) et søksmål mot en selv eller ens nærstående
b) ens eget eller ens nærståendes ansvar overfor sameiet
c) et søksmål mot andre eller andres ansvar overfor sameiet dersom egen interesse i saken er vesentlig og kan stride mot sameiets interesser
d) pålegg eller krav etter eierseksjonsloven §§ 38 og 39 som er rettet mot en selv eller ens nærstående.

Dette gjelder også for den som opptrer ved eller som fullmektig.

**10 Forretningsfører, regnskap, revisjon og forsikring**

**10-1 Forretningsfører**
Sameiet skal ha forretningsfører. Styret ansetter forretningsfører og andre funksjonærer i samsvar med eierseksjonsloven § 61.

**10-2 Regnskap og revisjon**
Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel.
Regnskapet skal revideres av en revisor valgt av årsmøtet. Revisor tjenestegjør inntil annen revisor blir valgt.

**10-3 Forsikring**

(1) Styret er ansvarlig for at eiendommen til enhver tid er forsvarlig forsikret i et godkjent forsikringsselskap. Innboforsikring er den enkelte sameier selv ansvarlig for å tegne.

(2) Selv om sameiets forsikring brukes, skal styret pålegge seksjonseier å betale egenandelen dersom skadeårsaken ligger innenfor seksjonseiers ansvar.



(2) Det kreves et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet for å ta beslutning om

a) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold i det aktuelle sameiet

b) omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende bruksenheter

c) salg, kjøp, utleie eller leie av fast eiendom, inkludert seksjoner i sameiet som tilhører eller skal tilhøre seksjonseierne i fellesskap, eller andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning

d) samtykke til at formålet for én eller flere bruksenheter endres fra boligformål til annet formål eller omvendt

e) samtykke til reseksjonering som nevnt i eierseksjonslovens § 20 annet ledd annet punktum

f) Overføring av vedlikeholdsplikt fra seksjonseier til sameiet, jf. eierseksjonsloven § 32 åttende ledd.

g) endring av vedtektene

(3) Vedtak om overføring av vedlikeholdsplikt fra sameiet til en eller flere seksjonseiere kreves i tillegg til to tredjedeler av de avgitte stemmer, også samtykke fra de berørte, jf. eierseksjonsloven § 33 tredje ledd.

**9-9 Flertallskrav for særlige bomiljøtiltak**
(1) Tiltak som har sammenheng med seksjonseierens bo- eller bruksinteresser, og som går ut over vanlig forvaltning, og som fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for seksjonseierne i fellesskap på mindre enn fem prosent av de årlige felleskostnadene, besluttes med vanlig flertall av de avgitte stemmene på årsmøtet. Hvis tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for seksjonseierne i fellesskap på mer enn fem prosent av de årlige felleskostnadene, kreves det flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet.

(2) Hvis tiltakene fører med seg et samlet økonomisk ansvar eller utlegg for enkelte seksjonseiere på mer enn halvparten av folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tiltaket besluttes, kan tiltaket bare gjennomføres hvis disse seksjonseierne uttrykkelig sier seg enige.

## 11 Diverse opplysninger

### 11-1 Definisjoner

I disse vedtektene menes med

a) eierseksjon: eierandel i en bebygd eller planlagt bebygd og seksjonert eiendom, med enerett for eieren til å bruke en bestemt bruksenhet i eiendommen.
b) bruksenhet: et avgrenset areal av en seksjonert eiendom som en seksjonseier har enerett til å bruke til bolig eller annet formål. En bruksenhet består av en hoveddel og kan også ha tilleggsdeler. Bruksenheten må ha innvendige arealer og kan også ha utvendige arealer.
c) bruksenhetens hoveddel: en sammenhengende og klart avgrenset del av en bygning, med egen inngang.
d) bruksenhetens tilleggsdel: de delene av bruksenheten som ikke er hoveddel.
e) fellesareal: de delene av eiendommen som ikke inngår i bruksenhetene.
f) boligseksjon: en seksjon som skal brukes til helårsbolig eller fritidsbolig.
g) sameiebrøk: seksjonseierens forholdsmessige eierandel i sameiet.
h) seksjonering: å dele en eiendom i flere bruksenheter etter reglene i loven her.
i) reseksjonering: en ny seksjonering av en eller flere seksjoner i en allerede seksjonert eiendom.
j) sameiet (eierseksjonssameiet): fellesskapet av alle seksjonseierne.

### 11-3 Endringer i vedtektene

Endringer i sameiets vedtekter kan besluttes av årsmøtet med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer om ikke disse vedtektene eller eierseksjonsloven stiller strengere krav.

### 11-4 Generelle plikter

Seksjonseierne plikter å overholde bestemmelsene som følger av kommunens seksjoneringsvedtak, lov om eierseksjoner, disse vedtekter samt eventuelle ordensregler fastsatt av årsmøtet. Dersom ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i eierseksjonsloven av 16. juni 2017 nr. 65.

**11. LEK I HEIS, TRAPPER ELLER FELLESROM**
Dette er ikke tillatt.

**12. LÅSING AV DØRER**
Sørg for at dører til sykkelrom og kjeller alltid er låst. Lyset skal slukkes i disse rommene når man forlater det.

**13. INNGANGSDØR HOLDES ALLTID LÅST**

**14. RO OG ORDEN**
Det skal herske alminnelig ro i leiligheten med tilhørende balkong fra kl. 22:00 til kl. 07:00. Støyende aktivitet som boring, banking m.m. skal ikke forekomme etter kl. 19:00 på hverdager. Lørdager tillates dette mellom kl. 11:00 og 15:00. På søn- og helligdager er dette ikke tillatt. Dispensasjon kan gis av styret ved absolutt nødvendighet.
Utlufting av leilighet skal skje gjennom vindu/verandadør og ikke ut i mellomgang/trappeløp.

**15. BALKONG**
Ta hensyn til naboen under ved rengjøring av balkong og vanning av blomster. Tepper ristes ikke fra balkong. Blomsterkasser henges på innsiden av rekkverk. Tørking og lufting av tøy kan skje dersom det ikke er til sjenanse. På søndager og helligdager er dette forbudt. Ved grilling på balkong er det kun tillatt med elektrisk grill

**16. TOALETT**
Toalettene må kun brukes til sin hensikt. Bleier, sanitetsbind og lignende må ikke kastes i toalettet.

**17. VINDUSKARMER OG VERANDADØRER**
Vinduer/verandadører som seksjonseier skifter SKAL være hvite. . Plan & Bygningsetaten krever en enhetlig fasade, og det er seksjonseiers ansvar og sørge for dette.

**18. INNVENDIGE FORANDRINGER I LEILIGHETEN**
Ingen må fjerne eller forandre på bærevegger uten at bygningsrådet har godkjent slik forandring. Styret skal forelegges slik godkjennelse fra bygningsrådet før forandringen påbegynnes.

**19. MONTERING AV KJØKKENVENTILATOR OG PARABOLANTENNE**
Montering av kjøkkenventilator på fellesanlegget er strengt forbudt. Parabolantenne tillates ikke på fasade eller utside av terrasse.

**20. VEDLIKEHOLDSANSVAR**
Seksjonseiers vedlikeholdsplikt (og erstatningsansvar ved forsømt vedlikeholdsplikt) står beskrevet i vedtektene § 5-1. Vedlikeholdsplikten gjelder også dersom leiligheten er ubebodd over lengre tid. Seksjonseier skal sørge for nødvendig vedlikehold/ettersyn i perioden, eksempelvis for å hindre blant annet lukt som følge av tørr vannlås i sluk og avløp.





# HUSORDENSREGLEMENT FOR NEDRE HEBEKK BOLIGSAMEIE

*Revidert 10.10.2012*
*Endret på ordinært sameiermøte 02.04.2013*
*Endret på ordinært sameiermøte 12.03.2015*
*Endret på ordinært årsmøte 25.03.2021*
*Endret på ordinært årsmøte 20.03.2025*

**1. SALG, FRAMLEIE, BYTTE**
Styret skal meddeles skriftlig om dette.

**2. RUNDSKRIV OG OPPSLAG**
Rundskriv og oppslag fra styret skal gjelde på lik linje som dette reglement.

**3. ERSTATNINGSPLIKT**
Ved skade eller hærverk på felles eiendom skal skadevolderen, evt foresatte, seksjonseier ved fremleie, dekke kostnadene fullt ut.

**4. PARKERING**
Kjøretøyer skal, når de ikke er i bruk, settes i garasjen. Sameiets parkeringsplasser er beregnet på gjester.

**5. HUNDER**
Etterlatenskaper etter hunder som luftes på sameiets eiendom fjernes.

**6. TEPPEBANKING**
Dette skal foregå på bankestativ på sameiets eiendom.

**7. MATING AV FUGLER**
Av hensyn til rotteplager er mating av fugler på sameiets område ikke tillatt. Dette gjelder også på den enkeltes balkong.


**8. INNGANGSPARTI**
Sykler sette i oppsatt stativ eller i sykkelbod. Sykler skal ikke i heis eller parkeres i ganger. Dette på grunn av syketransport og at rømningsveier skal holdes åpne dersom brann. Bruk eventuelt egen garasje. Kjelker, barnevogner, ski og lignende skal ikke hensettes foran inngangen.

**9. ORDEN I FELLESROM**
Det påhviler hver enkelt sameier å holde orden i fellesrom. Med fellesrom menes kjeller, sykkelrom, ganger, trapper og heis.

**10. BRANNDØRER**
Branndør fra leilighet og ut i mellomgang, samt dører fra mellomgang til trappeløp og branntrapp, skal være lukket. Det er ikke tillatt å bruke branntrappen til lagerplass  Risting av matter og lignende er forbudt i branntrapp.


**21. NAVNESKILT PÅ POSTKASSER**
Navneskilt postkasser ordnes selv av hver enkelt beboer/seksjonseier. Størrelse 82x52 cm. Hvitt skilt med sort tekst. Kostnader dekkes av hver seksjonseier/beboer.

**22. GENERELT**
Hensikten med dette reglement er å sikre ro og skape trivsel for alle beboere. Det påhviler hver enkelt sameier å påse at reglementet blir fulgt. Forsømmelser og misbruk skal rapporteres til styret.


PLAN AV 2.3.4. ETG.
STUE 22,6 / 4,1
SOVEROM 9,5 /1,2
KJØKKEN 6,00
SOVEROM 6,4 / 9,8
BAD-VASK-WC
KOTT
KORRIDOR
STUE 21,5/4,1
SOVEROM 7,2/1,2
KOTT 2,3
TK
TH
PLAN AV 1. ETG.
BALKONG
BALKONG
STUE 22,6/4,1
SOV 8,9/1,2
STUE 26,3/4,1
STUE 21,5/4,1
SOVEROM 7,2/1,2
A
B
C
KOTT
KJØKKEN
KJØKKEN 6,00
ENTRE
SOV 6,4/9,8
BAD-VASK-WC
ENTRE
BAD-VASK-WC
KOTT
KORRIDOR
TK
T.V.
FELLESROM
FELLESROM
720
720
720
720
1905
ØVRE HEBEKK KRINGSJA
PLAN 1-2-3-4 ETASJE
A/S SELVAAGBYGG
M 1:100
TEGN. NR. 130-0-5
HUSTYPE: SELVAAGHUS B 41 FUM
HUS NR.: BLOKK 1
Dato
Rev.
Endringer
Sign.
17.11-68
A
NY PLANLØSNING
AKS
17-69
B
Inntegnet vaskerom og soverom
JOH
11.3.69
C
Inntegnet vaskerom og soverom
JOH
386/68
406 7/10-69
0
50
100 Plottet i størrelsesorden 1:1 er denne linjalen 100 mm.
Dansk Scanning A/S

Plan 2,3,4 etg.

Myrveien 39



## Tegnforklaring

*Kommuneplan/Kommunedelplan PBL 2008*

- Faresone grense
- Faresone - Ras- og skredfare
- Faresone - Flomfare
- Sikringsonegrense
- Sikringsone - Nedslagsfelt drikkevann
- Støysonegrense
- Støysone - Rød sone iht. T-1442
- Støysone - Gul sone iht. T-1442
- Angitthensyngrense
- Angitthensynsone - Hensyn friluftsliv
- Angitthensynsone - Bevaring naturmiljø
- Angitthensynsone - Bevaring kulturmiljø
- Infrastrukturgrense
- Infrastruktursone - Rekkefølgekrav infrastruktur
- Gjennomføringgrense
- Gjennomføringsone - Krav om felles planelegging
- Gjennomføringsone - Omforming
- Boligbebyggelse - nåværende
- Boligbebyggelse - fremtidig
- Fritidsbebyggelse - nåværende
- Forretning - nåværende
- Tjenesteyting - nåværende
- Tjenesteyting- fremtidig
- Veg - nåværende
- Parkering - nåværende
- Turdrag - nåværende
- Friområde - nåværende
- LNFR - areal - nåværende

*Felles for kommuneplan PBL 1985 og 2008*

- Planområde
- Planens begrensning
- Grense for arealformål
- Samleveg - nåværende


Nordre Follo kommune

## Kommuneplankart

Eiendom: 129/480/0/5
Adresse: Myrveien 39A
Dato: 19.08.2026
Målestokk: 1:5000

N

UTM-32




Kartet er produsert fra kommunens beste digitale kartbaser for området og inneholder viktige opplysninger om eiendommen og området omkring. Presentasjonen av informasjon er i samsvar med nasjonal standard. Kartet kan inneholde feil, mangler eller avvik i forhold til kravene i oppgitt standard.
Kartet kan ikke benyttes til andre formål enn det formålet det er utlevert til uten samtykke fra kommunen jf. lov om åndsverk.

## Tegnforklaring

*Reguleringsplan/Bebyggelsesplan PBL 1985*

- Område for boliger med tilhørende anlegg
- Frittliggende småhusbebyggelse
- Konsentrert småhusbebyggelse
- Blokkbebyggelse
- Offentlig barnehage
- Landbruksområder
- Område for jord- og skogbruk
- Kjøreveg
- Gang-/sykkelveg
- Anlegg for lek
- Felles avkjørsel
- Grense for restriksjonsområde
- Frisiktsone ved veg

*Reguleringsplan PBL 2008*

- Sikringsonegrense
- Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse
- Veg
- Gang/sykkelveg
- Sikringsone - Frisikt

*Felles for reguleringsplan PBL 1985 og 2008*

- Planens begrensning
- Formålsgrense
- Byggegrense
- Regulert senterlinje
- Frisiktslinje
- Regulert kant kjørebane
- Avkjørsel


Nordre Follo kommune

## Reguleringsplankart

Eiendom: 129/480/0/5
Adresse: Myrveien 39A
Dato: 19.08.2026
Målestokk: 1:2000

N

UTM-32




Kartet er produsert fra kommunens beste digitale kartbaser for området og inneholder viktige opplysninger om eiendommen og området omkring. Presentasjonen av informasjon er i samsvar med nasjonal standard. Kartet kan inneholde feil, mangler eller avvik i forhold til kravene i oppgitt standard.
Kartet kan ikke benyttes til andre formål enn det formålet det er utlevert til uten samtykke fra kommunen jf. lov om åndsverk.

Nordre Follo kommune


# Grunnkart

Eiendom: 129/480/0/5
Adresse: Myrveien 39A
Dato: 19.08.2026
Målestokk: 1:2000

N


UTM-32

Eiendomsgr. nøyaktig <= 10 cm
Eiendomsgr. middels nøyaktig >10<=30 cm
Eiendomsgr. mindre nøyaktig >30<=200 cm
Eiendomsgr. mindre nøyaktig >200<=500 cm
Eiendomsgr. lite nøyaktig >=500 cm
Eiendomsgr. uviss nøyaktighet
Eiendomsgr. omtvistet
Hjelpelinje veikant
Hjelpelinje punktfeste
Hjelpelinje vannkant
Hjelpelinje fiktiv




*Det tas forbehold om at det kan forekomme feil, mangler eller avvik i kartet. Spesielt gjelder dette usikre eiendomsgrenser.*
*Dette kartet kan ikke brukes som erstatning for situasjonskart i byggesaker.*

# GRANLY
## BOLIGSAMEIE
# SLIK BOR VI
Husordensregler og vedtekter



## Innhold


HISTORIE; GRANLY BOLIGSAMEIE ..... 5
HJEMMESIDE ..... 6
HUSORDENSREGLER ..... 6
«De seks bud» - de viktigste husordensreglene ..... 6
1. HUSRO ..... 6
2. HUSDYR ..... 6
3. BALKONG ..... 7
4. GARASJER/BODER ..... 7
5. FELLESROM OG DØRER ..... 8
6. PLASSERING AV BARNEVOGNER, SYKLER OG MOTORKJØRETØYER ..... 8
7. RENOVASJONSORDNINGEN ..... 8
Leiligheten, teknisk informasjon ..... 9
Vedlikehold ..... 10
Utleie ..... 10
Forsikringer ..... 11
Tilgang TV og internett ..... 11
Vaktmestertjenesten ..... 11
Dugnad ..... 11
Trimrom ..... 12
Styrets arbeidsmåte og ansvar ..... 12

VEDTEKTER for Granly Boligsameie ..... 13

## HISTORIE; GRANLY BOLIGSAMEIE

Konstituerende generalforsamling for GRANLY BORETTSLAG ble holdt den 10. juni 1969.
I det prosjekt som entreprenøren, A/S Selvaagbygg, sendte ut var innskuddet på de minste leilighetene (47m²) oppgitt til kr. 7.500,- og en månedlig husleie på kr. 245,-. For de største leilighetene (104m²) var de tilsvarende tallene i 1970 kr. 23.500,- og kr. 455,-.

Den første leiligheten var klar til innflytting i august 1969. I overgangsfasen ble blokkene og rekkehusene på den andre siden av Skogveien, nå Kringsjå Grendelag, administrert sammen av Andresens Bank og Ski Kommune

Granly Boligsameie ble konstituert den 17. juni 1985. Driften leders av et styre på 5 personer: styreleder, nestleder og sekretær, samt to tillitsvalgte. Daglig vedlikehold og forfallent arbeid utføres av vaktmester, eventuelt et vaktmesterselskap.

Sommeren 1994 gikk alle blokkene i gjennom en begrenset utvendig rehabilitering. Gulvet på terrassene fikk nytt belegg, det ble nye farger på panel og lister. Balkongfrontene ble beholdt.

Fra våren 2005 til høsten 2006 ble alle blokkene rehabilitert med ny og ekstra isolasjon i yttervegger, ny ytterkledning, ny takpapp, nye balkongfronter og oppussing av alle ytre flater som balkonger, trekledning, vindus- og dørrammer. Beboerne fikk også tilbud om skifte av dårlige vinduer og markiser.

2013/2014 ble det drenert rundt blokkene og oppgradering av betongen i garasjene med tilføring av katodisk beskyttelse og CH2 hemmende maling. Forut for dette ble lysene i garasjene oppgradert til LED samt nødlys i henhold til brannforskiftene.

Sameiet er underlagt Lov om eierseksjoner, Vedtekter for Granly Boligsameie og Husordensregler.

Husordensregler og vedtekter finnes i dette dokumentet, kalt «Slik bor vi»

Ski, 25. mars 2015

## HJEMMESIDE

www.granlyboligsameie.no

Her finner du oppdatert informasjon, og oversikt over styre, forretningsfører m.m.

## HUSORDENSREGLER

Husordensreglene er vedtatt på sameiermøte og er bindende for sameiere, husstandsmedlemmer og eventuelle leietakere.

Klager over brudd på Hordensreglene må rettes skriftlig til styret. Anonyme eller muntlige klager behandles ikke.

Gjentatte brudd på Husordensreglene er mislighold av sameieforholdet og kan medføre oppsigelse av dette jfr. vedtektenes § 10

### «De seks bud» - de viktigste husordensreglene

1. Vi bor sammen, og skal sammen holde det pent og hyggelig rundt oss.
2. Vis hensyn til naboer, og hold gjerne en dialog.
3. Hunder holdes alltid i bånd på sameiets område
4. Veggene mellom terrassene er rømningsveier ved brann, og må ikke sperres
5. Trapp og/eller korridor skal vaskes ukentlig. Gjør en avtale med naboen.
6. Gangveier er gangveier, og biler parkeres i garasjen/parkeringsplassen

#### 1. HUSRO

Boring, snekring og annet arbeid som kan forstyrre naboene, er tillatt på hverdager fra klokken 08.00 til 21.00, og på lørdager fra klokken 09.00 til 19.00. På søndager og helligdager er slikt arbeid forbudt.

Ved festlige lag og spilling av musikk skal det vises spesielt hensyn etter kl. 22.00, alle dager skal det normalt være stille etter kl. 24.00. Si gjerne ifra til naboene om du skal ha fest.

#### 2. HUSDYR

Det gis generell tillatelse til å holde hund og katt. Krypdyr, øgler, og andre vekselvarme dyr er ikke tillatt.

Det er en selvfølge at vanlige regler for dyrehold og sunt folkevett følges. Spesielt gjelder det ved lufting av dyrene. Hunder skal holdes i bånd innenfor sameiets område. Søppelbøtter for småavfall, herunder "hundeposene," er satt opp på noen stolper. Eieren er ansvarlig for enhver skade dyret eventuelt påfører person eller sameiets eiendom.

Dersom dyreholdet sjenerer andre ved lukt, støy, aggressivitet eller annet, vil styret kunne kreve dyret fjernet fra leiligheten.

### 3. BALKONG

Holderne for blomsterkasser er fastmontert på balkongfrontene. For å forhindre korrosjon i holderne, skal det kun settes planter i de utleverte hvite blomsterkasser som plasseres i holderne. Andre kasser skal ikke henges på balkongfrontene! Det er fritt fram med andre kasser og krukker for flotte planter på balkongene! Vis hensyn ved vanning og ikke fyll blomsterkassene helt fulle med jord da det lett kan renne over ved vanning. Ved å fjerne døde blomster og løv regelmessig drysser det ikke unødvendig fra kassene og ned på naboene under. Blomster bør velges med tanke på at det ikke drysser unødvendig mye.
Blomsterkasser tilhører leiligheten, også de hvite plastkassene.

Tepper, matter og lignende skal ikke bankes/ristes utenfor terrasse eller balkong. Grilling på terrassen er kun tillatt når det ikke er til sjenanse for øvrige beboere. Det er kun tillatt å benytte elektrisk grill på grunn av brannfare.

Røyking på terrassen kan sjenere naboen så vis hensyn!

### 4. GARASJER/BODER

De fleste leiligheter har garasjeplass, men ikke alle. Dette vil framkomme av salgsoppgaven. I 37 og 41 er garasjeplassene nummerert med etasje og leilighet. I Skogveien 36 og Myrveien 39 er det noe annerledes. For garasjen skal det betales en avgift som blir fastsatt av sameiermøtet. Garasjeplassens eierforhold kan ikke byttes med andre, men endret bruk mellom eierseksjoner eller utleie er tillatt. Det kan ikke kreves hevd på endret bruk eller utleie ved eierskifte.
Unødvendig opphold i garasjen er forbudt. Vær oppmerksom på kullosfaren, spesielt ved eventuelt strømbrudd da ventilasjonsanlegget da ikke vil være i drift. Bilvask og alle former for reparasjoner og vedlikehold i garasjen er forbudt. Brannforskriftene tillater ikke at garasjene brukes til noe annet enn parkering.

Det åpnes for montering av ladepunkter i garasjene, men styret skal kontaktes før dette utføres. Monteringen betales av den enkelte eier, og det firma styret til enhver tid bestemmer må benyttes.
I 2015 er dette Ski Elektriske.

Garasjeportåpner kan kjøpes via styret.

Garasjeporten skal holdes låst hele døgnet. Ved strømsvikt kan porten frigjøres innenfra med et enkelt håndgrep. Der motoren til garasjeporten sitter er det et rødt håndtak, dette vris og porten kan åpnes. Dersom dette skulle skje, vennligst gi beskjed til styret eller vaktmestertjeneste snarest mulig.
Dør i kjøreporten kan i nødstilfeller åpnes fra innsiden uten bruk av nøkkel ved å fjerne plastkoppen og bruke vrideren for å åpne låsen.
Røyking og all bruk av åpen ild er forbudt. NB! Merk deg hvor brannslukningsutstyret er plassert. Det er montert markeringslys ved alle kjøreportene.
Hver av eierseksjonene har disposisjonsrett til bruk av én bod som befinner seg i kjelleren. Disposisjonsretten til boden følger eierseksjonen vederlagsfritt. Tidligere søppelrom leies ut etter regler satt av styret.

De enkelte seksjonseierne har ansvaret for indre vedlikehold/rengjøring av de(n) boden(e) de har disposisjonsrett til å bruke.

Kameraovervåking av garasjene/kjellerganger og bodrom er tillatt. Varselskilter om overvåkingen skal være montert.

## 5. FELLESROM OG DØRER

Kjeller og oppganger skal ikke brukes til oppholds- eller lekerom. Oppganger og korridorer skal ikke brukes som oppbevaringssted. Brannforskriftene krever at branndørene (ståldørene) til og i kjelleren alltid skal være lukket.

Kjellerdørene i korridorene og kjellerdørene ut av huset skal alltid være låst.
Det samme gjelder hovedinngangsdørene.

Sameierne skal selv sørge for rengjøring av oppganger og fellesrom. Trappene må normalt vaskes (ikke feies) én gang i uken. Søl som olje og maling med mer skal fjernes straks av de som forårsaker det. Styret kan sette bort vask av trappeløp og fellesrom.
Navn på postkasse, ringeklokke og inngangsdør er den enkelte eiers ansvar.
Det er forbudt å røyke i fellesarealer og rett utenfor inngangsdørene.

## 6. PLASSERING AV BARNEVOGNER, SYKLER OG MOTORKJØRETØYER

Barnevogner bør plasseres i fellesrom i kjelleren, med inngang fra kortveggen i plan med bakken. Dette gjelder ikke i Myrveien 37 og i Myrveien 39, hvor det er fellesrom ved hovedinngang.

Sykler settes i sykkelstativene.

Motorkjøretøy. Beboernes egne biler skal fortrinnsvis parkeres i garasjen. Parkeringsplassene utendørs er ment til korttidsparkering og gjesteparkering. Bilvrak og ulovlig parkerte kjøretøy (herunder campingvogner, bobiler og tilhengere parkert over lengre tid), fjernes etter én skriftlig advarsel, for eierens regning. Parkering og unødvendig bruk av motorkjøretøyer på sameiets gangveier og friarealer er forbudt. Det er heller ikke lov å parkere MC'er og mopeder ved sykkelstativene langs gangveiene. Disse skal parkeres på parkeringsplass eller i garasje.

## 7. RENOVASJONSORDNINGEN

Søppelsjaktene er stengt og kan følgelig ikke benyttes. Søppelrommene leies ut etter bestemmelser fra styret.

Vanlig husholdningsavfall skal pakkes godt inn og kastes i utendørs søppelkasser. Legg ikke søppel i kassene som kan skade renovatørene, som for eksempel potteskår og andre skarpe gjenstander (glasskår resirkuleres).

Det arbeides med ny renovasjonsordning for sameiet.

Sameiet har egen søppelcontainer som står i skogkanten i krysset der gangveien fra Skogveien 36 og Myrvegen 41 møtes. Containeren er åpen en gang hver måned, men ved spesielle behov kan du låne nøkkel ved å henvende deg til styremedlemmer. Containeren er beregnet for mindre gjenstander. Avfall ved renovering av leiligheter o.l. må leveres på en gjenbruksstasjon.

I containeren må det ikke legges elektriske apparater, bildekk, sykler, miljøavfall som maling, brukte malerkoster, løsemidler med mer. Slikt avfall må leveres til godkjente mottakssteder som Bølstad, for egen kostnad.

Søppel og avfall skal ikke settes utenfor søppelkassene eller utenfor container.

I fellesrom skal det ikke settes ut eller midlertidig oppbevares søppel, avfall, pappesker, kassert innbo, husholdningsapparater og lignende.
Styret vil holde rydding i kjeller og garasjer etter behov, normalt en gang per år. Gjenstander og sykler i kjeller som etter en frist gitt i rundskriv fra styret ikke er merket tydelig med navn, vil under ryddingen bli fjernet og kassert.

## Leiligheten, teknisk informasjon

VEGGER: De innvendige lettveggene er kledd med gipsplater. Disse veggflater tåler de påkjenninger et hus vanligvis er utsatt for, men ved støt av skarpe kanter eller lignende vil man relativt lett slå sår i overflaten. Det tilrådes å være oppmerksom på dette ved flytting eller ommøblering, så man ikke skader disse veggene. Tyngre gjenstander bør helst festes på stendere, som stort sett er plassert i ca. 60 cm avstand. Det er alltid plassert en stender på hver side av vinduer og dører. Feste for gardinstenger/brett finner man ca. 7 cm fra vinduskarmens innside.
Gardinstenger/brett bør festes med så lange skruer at de går i gjennom platen og inn i stenderen.

BRANNSLUKNINGSAPPARAT:
Det er påbudt med tilstrekkelig brannslukningsutstyr.
Trykket i pulverapparatet må sjekkes årlig. Det må etterfylles eller et nytt må kjøpes.

RØYKVARSLER: Alle beboere, også leietagere, er pålagt å ha minst en røykvarsler montert, men det anbefales flere. Minst en røykvarsler skal være montert i nærheten av soverommet slik at lyden høres tydelig gjennom lukket dør. Dette er beboernes ansvar, og batterier må skiftes årlig.

I TILFELLE BRANN: Ved brann i leiligheten eller i oppgangen må brannvesenet varsles straks. Forsøk selv å slukke brannen. Går ikke det så røm leiligheten og lukk dører og vinduer hvis du kan. Hvis ikke det er mulig å flykte ut gjennom din egen oppgang, skal du benytte rømningsveien på verandaen. Spark inn platen i brannmuren/deleveggen og flykt den veien. Sørg for at det alltid er lett å komme til rømningsveien på din veranda.

HOVEDKRANEN FOR HELE OPPGANGEN: Disse befinner seg ved seksjonsskilleveggene nede i garasjen.

HOVEDVANNKRANEN i leiligheten: Denne befinner seg på toalettet, eller i Myrveien 39 i kjøkkenbenken.

VANNMÅLER: Sameiet betaler vann etter forbruk, som dekkes gjennom fellesutgiftene. Sørg for at kraner eller toalett ikke står og renner. Ta eventuelt kontakt med rørlegger, for egen regning, hvis du ikke klarer å skifte pakning selv.

KJØKKENVIFTE: Det er ikke tillatt å montere motordreven kjøkkenvifte med uttak til eksisterende avtrekksanlegg eller gjennom veggen og ut. Kun kullfiltervifte innendørs er tillatt.

## Vedlikehold

Ansvar for ytre vedlikehold ligger hos styret:

Indre vedlikehold er den enkelte sameiers ansvar

Merk at vedlikehold og eventuell utskifting av vinduer hører med til det indre vedlikehold, altså det seksjonseierne selv har ansvaret for. Ved en eventuell utskifting av vinduer må nyanskaffelser tilpasses standarden forøvrig. Helhetspreget skal beholdes. Ta kontakt med styret hvis du er i tvil.

For maling av panel på terrassesiden må eksisterende farge benyttes:

| | |
|---|---|
| Lys grå: | S2000 N |
| Mørk grå: | S3000 N |
| Grønn: | S5020 - G30Y |
| Gul: | S1030 - Y20R |

Når det gjelder markiser skal det brukes en kombinasjon av gult og grått, henholdsvis grønt og grått etter fargene på din blokk.

Det er anledning til å male entredøren, også på utsiden, men da må naboen i samme etasje kontaktes. Det skal være samme farge på dørene i samme etasje.

I Myrveien 39 a og b er fargekoden for dørene S1002-Y og karmer/lister S2000-N.

## Utleie

Se også vedtektenes punkt 4.

Ved utleie må eier sørge for å fylle ut skjema med navnet som skal stå på ringeklokkepanelet, og sende bestilling til Ski Elektriske AS. Skjema ligger på sameiets hjemmeside. Utleier betaler for dette. Det er ikke lov med tape/klistrelapper på ringeklokkepanelet, og vil bli fjernet. Spør styret om du trenger bistand.

Utleier har også ansvaret for at leietakers navn står på leilighetsdøren. Dette er spesielt viktig dersom f.eks. ambulanse tilkalles.

Utleier har også ansvar for brannsikringsutstyr i leiligheten.

## Forsikringer

Sameiet har fullverdiforsikret eiendommen. Styret via forretningsfører sørger for at forsikringen er den beste til enhver tid, og enkeltbestemmelser i forsikringen kan derfor endre seg fra år til annet. Ved skader bes sameier å ta kontakt med styreleder for å avklare om skaden dekkes av sameiets forsikring.

Polisen har nr. 55753229 i Gjensidige Forsikring.

Seksjonseiere er ansvarlige for å tegne egen innboforsikring

## Tilgang TV og internett

Fellesantenneanlegget er tilknyttet Canal Digital. Ved feil kan du ringe på telefon 06090. Sjekk først ditt eget fjernsynsapparat, eventuelt konferer med naboen om de har samme feil før du ringer.

Det er i utgangspunktet ikke tillatt å sette opp parabolantenne. For at tillatelse skal kunne gis sendes skriftlig søknad til styret som behandler hver søknad for seg.

## Vaktmestertjenesten

Vaktmestertjenestens foresatte er styret. Henvendelser av generell karakter skal derfor ikke rettes til vaktmestertjenesten, men til styret. For forhold som må rettes straks kan vaktmestertjenesten kontaktes på telefonnummer som finnes på oppslagstavla.

Meld fra til styret eller til blokktillitsvalgt når du ser praktiske ting som må/bør rettes på, men som ikke haster.

Vaktmestertjenestens arbeid er fastsatt i egen avtale. Vaktmestertjenesten disponerer verktøy og redskap som er anskaffet av boligsameiet. Arbeidet utføres til beste for oss alle så vi gjør det lettere for vaktmestertjenesten hvis vi tar i et tak etter behov og evne. For eksempel kan vi selv måke snø foran egen inngangsdør hvis vi har anledning, og plukke opp papir og søppel som ligger i vår vei.

## Dugnad

Det arrangeres fast en utendørs dugnad i året. Den skal finne sted i slutten av april eller begynnelsen av mai. På programmet står våropprydding og hovedrengjøring av oppganger. Ved behov kan det arrangeres en eller flere dugnader i tillegg. Det kunngjøres med oppslag hvilken dag de forskjellige blokker skal ha utedugnad og hvilken uke hovedrengjøringen skal finne sted. Styret oppfordrer alle til å delta. Benytt anledningen til å treffe naboene. Ta gjerne med en kanne kaffe/te og noe å bite i.

## Trimrom

I Myrveien 37 er det innredet et trimrom.
Mot et depositum (for tiden kr 300,-) kan du få nøkkel til trimrommet ved henvendelse til styret..

## Styrets arbeidsmåte og ansvar

1.Det er styreleders og nestleders plikt å påse at styret til enhver tid arbeider i overensstemmelse med Lov om eierseksjoner, sameiets vedtekter og husordensregler. I tillegg skal følgende punkter så langt som mulig følges:

2. Før et større arbeid settes i gang skal minst tre anbud/tilbud innhentes. En bør tilstrebe å benytte velrenommerte firmaer/personer.
Hvis styret føler seg ute av stand til å ta en avgjørelse, overlates avgjørelsen til sameiermøtet. Styret innstiller da med fullstendige opplysninger til sameiermøtet, som tar avgjørelsen om valg av utførende firmaer/personer.
En bør i den utstrekning det er hensiktsmessig benytte standard formularer (f.eks. NS 3410, 3415, 3416) ved kontraktsinngåelse.
Før godkjennelse av utført arbeid bør sakkyndig ekspertise innkalles, for eksempel takstmann fra forsikringsselskap, byggeteknisk konsulent eller tilsvarende.

3. Dersom leder eller nestleder i en periode ikke har anledning til å ha ansvaret for de daglige gjøremål, plikter de å utnevne en annen i styret til å ha ansvaret i en definert kortere periode. Vedkommende som delegeres ansvaret skal samarbeide tett med vaktmestertjenesten i perioden.

4. Alle regninger skal attesteres av leder og ett styremedlem. Ved alle vedtak på styremøte skal det utpekes en eller flere ansvarlige som sørger for at vedtaket følges opp og settes ut i livet. Navn skal med i referatet.

5. Referat skal sendes alle medlemmer snarest mulig og skal godkjennes på påfølgende styremøte

6. Styret plikter å sørge for at det til enhver tid er en tilfredsstillende vaktmesterordning.

7. Det skal holdes minst to befaringer på eiendommen i året, en utvendig og en innvendig. I tillegg har alle lekeapparatene fagmessig tilsyn hver vår.

8. Oversikt over sameiets økonomiske situasjon skal utarbeides og sendes styrerepresentanter og vararepresentanter etter 1. halvår og i god tid før sameiermøtet.

9. Ved viktige saker plikter styret å informere beboerne om dette ved oppslag, på hjemmesiden og/eller ved rundskriv til hver enkelt sameier. Rundskriv skal normalt også henges opp som oppslag.

**VEDTEKTER**
**FOR GRANLY BOLIGSAMEIE**
**1406 SKI**

Fastsatt av sameiermøtet 16.04.2007
Endret på ordinært sameiermøte 25.03.2015

1

Sameiets navn er **GRANLY BOLIGSAMEIE**. Sameiet består av eiendommen gnr. 129, bnr. 480 i Ski Kommune.

Eiendommen eies i fellesskap av sameierne fordelt etter sameierbrøken.

Hver sameier har eksklusiv bruksrett til de deler av bebyggelsen som i henhold til oppdelingsbegjæringen er omfattet av vedkommende seksjon. Øvrige deler av bebyggelsen samt tomt er fellesarealer.

2

Formålet med dannelsen av sameiet er:

1) Ivareta driften av sameiet
2) Administrere bruk- og vedlikehold av fellesanlegg og fellesareal
3) Ivareta alle andre saker av felles interesse

I tilfelle tvil om en sak er av felles interesse avgjøres spørsmålet med alminnelig flertall på sameiermøte (årsmøte), jfr. Lov om eierseksjoner av 23.05.97, nr.31.

3

Ingen kan eie mer enn to seksjoner. Dette gjelder likevel ikke for stat, kommune m.fl. jfr. Lov om eierseksjoner av 23.05.97, nr. 31.

4

Den enkelte sameier har full rettslig råderett over sin seksjon, herunder rett til salg, pantsetting og fremleie. Når en sameier selger eller leier bort sin seksjon, skal han gi melding til styret minst 14 dager før innflytting/overtaking av seksjonen finner sted.

Senest i forbindelse med 1. gangs overtakelse av seksjonen skal hver sameier, som sikkerhet for sine økonomiske forpliktelser overfor sameiet, utstede et skadesløsbrev stort kr. 30.000,- til sameiet med pant i seksjonen. Skadesløsbrevet skal ha prioritet etter 85% av lånetakst fastsatt av takstmann godkjent av forsikringsrådet og skal ikke ha opptrinnsrett. (Opptrinnsrett betyr rett for en senere prioritert panthaver til å rykke opp til en bedre plass i prioritetsrekken, når en foranstående panteheftelse faller bort).

Kjøperen er ansvarlig for at ubetalt andel av driftsutgifter til sameiet, eventuelt andre utgifter som sameiet har bestemt, blir betalt dersom selgeren ikke har betalt pr. fraflytting/ overtakelsestidspunktet.

5

Bruksenheten må ikke benyttes på en slik måte at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av andre seksjoner.

Fellesarealene må ikke benyttes slik at andre brukere unødig eller urimelig hindres i den bruk av anleggene som er avtalt eller forutsatt.

Sameiermøtet kan med alminnelig flertall fastsette ordensregler for eiendommen (husordensregler).

Vedlikehold av bruksenheten påhviler den enkelte seksjonseier. Unnlater denne å foreta vedlikehold som er nødvendig for å bevare eiendommens verdi eller avverge ulempe, fare eller skade, kan styret i sameiet bestemme at vedlikehold foretas for vedkommende sameiers regning.

6

Utgifter vedrørende drift av eiendommen (felleskostnader), som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, fordeles likt mellom samtlige eierseksjoner. Utgifter vedrørende driften av eiendommen som knytter seg til den enkelte bruksenhet dekkes av vedkommende sameier.

Styret fastsetter a-konto beløp som innbetales forskuddsvis hver måned av den enkelte sameier. For sen betaling medfører at det må betales et gebyr i henhold til inkassolovens bestemmelser. I tillegg til gebyret skal det betales renter i henhold til morarentelovens bestemmelser.

Unnlatelse av å betale den utlignede del av felleskostnadene innen 14 dager etter påkrav anses som vesentlig mislighold. Jfr. paragraf 26 i Lov om eierseksjoner.

7

Vedlikeholdsfond

Sameiestyret har plikt til å sørge for tilfredsstillende vedlikehold av den del av eiendommen som de enkelte sameierne ikke har eksklusiv bruksrett til. Styret skal sørge for innkreving av felles felleskostnader av seksjonseierne, jfr punkt 6.

Videre skal sameiermøtet sørge for at det opprettes et fond til dekning av påregnelige fremtidige vedlikeholdsutgifter.

8

Ansvar for sameiets forpliktelser

For sameiets felles forpliktelser er den enkelte sameier ansvarlig i forhold til sin sameierbrøk.

Sameiets kreditorer må først gjøre sine krav gjeldende mot fellesskapet. Dersom kreditorene innen 14 dager fra påkrav ikke oppnår dekning av sameiets fellesmidler, eller det er åpenbart at dette ikke kan betale, kan kreditorene kreve sameierne direkte i overensstemmelse med bestemmelsene i herværende paragrafs 1. ledd.

9

Ettersyn m.v
Den sameiermøtet ved alminnelig flertall gir fullmakt, skal ha adgang til de enkelte bruksenheter for å foreta ettersyn, installasjoner og reparasjoner når dette er nødvendig av hensyn til de øvrige sameierne, og det tas rimelig hensyn til vedkommende sameier.

10

Misligholdt
Hvis en sameier vesentlig misligholder sine forpliktelser overfor de øvrige sameierne, kan vedkommende etter styrets beslutning med 6 måneders skriftlig varsel pålegges å flytte og selge seksjonen.

11

Sameiermøtet
Sameiermøtet er sameiets øverste organ. Medlemmer av sameiermøtet er samtlige sameiere.

Styret og eventuell forretningsfører som måtte bli engasjert har plikt til å være tilstede på sameiermøtet, med mindre det er åpenbart unødvendig eller det foreligger gyldig forfall.

Revisor og husstandsmedlemmer fra hver boligseksjon har rett til å være tilstede på sameiermøtet og til å uttale seg.

12

Innkalling til ordinært sameiermøte
Ordinært sameiermøte (årsmøte) holdes hvert år innen utgangen av april måned. Styret plikter å orientere om tidspunktet for avholdelse av sameiermøtet minst 1 måned før dets avholdelse.

Styret innkaller skriftlig til årsmøte med minst 8 og høyst 20 dagers varsel. Innkallingen skal angi tid og sted for møtet. Med innkalling skal også følge styrets årsrapport med revidert regnskap.

Saker som en sameier ønsker å behandle på årsmøtet, skal sendes inn skriftlig til styret slik at dette er styret i hende senest 21 dager før årsmøtet.

For at forslag som nevnt i foregående ledd skal kunne behandles på sameiermøtet, må hovedinnholdet i forslagene være beskrevet i møteinnkallingen.

13

Innkalling til ekstraordinære sameiermøter

Ekstraordinære sameiermøter holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/10 av sameierne skriftlig krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

Styret innkaller skriftlig til ekstraordinære sameiermøter med minst 3 og høyst 20 dagers varsel. Innkallingen skal angi tid og sted for møtet og de saker som vil bli behandlet.

For det ekstraordinære sameiermøtet gjelder pkt. 12 tilsvarende, så langt det passer.

14

Om sameiermøtet

På sameiermøte har sameierne stemmerett med en stemme for hver seksjon de eier. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Fullmektigen skal legge fram skriftlig og datert fullmakt. Fullmakten anses å gjelde førstkommende sameiermøte, med mindre det fremgår at annet er ment. Fullmakten kan når som helst trekkes tilbake.

Det ordinære sameiermøte skal:

1. Behandle årsrapport fra styret
2. Behandle og godkjenne årsregnskapet
3. Behandle andre saker nevnt i innkallingen og
4. Foreta valg av styre.

Det ekstraordinære sameiermøtet skal behandle saker nevnt i innkallingen til møtet.

Sameiermøtet ledes av en av valgt møteleder som ikke behøver å være sameier. Det skal under møtelederens ansvar føres protokoll over alle saker som behandles og alle vedtak som treffes av sameiermøtet. Protokollen underskrives av møtelederen og minst en av de tilstedeværende sameiere.

15

Sameiermøtets kompetanse

Med de unntak som følger av lov eller herværende vedtekter, treffes alle beslutninger med alminnelig flertall i forhold til de avgitte stemmer. Dog kreves 2/3 flertall av avgitte stemmer til vedtak om:

a) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelse eller tomten som etter forholdene i sameiet går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold,
b) omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende bruksenheter,
c) salg, kjøp, bortleie eller leie av fast eiendom, herunder seksjon i sameiet som tilhører eller skal tilhøre sameierne i felleskap,
d) andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning,
e) samtykke til endringer av formål for en eller flere bruksenheter fra boligformål til annet formål eller omvendt,
f) samtykke til reseksjonering som medfører en oppdeling slik at det opprettes nye seksjoner, og at dette fører til en økning av det samlede stemmeantall,

16

g) tiltak som har sammenheng med sameieres bo- eller bruksinteresser som går utover vanlig forvaltning og vedlikehold,
h) når tiltak fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for sameierne på mer enn 5 prosent av de årlige felleskostnadene
i) endring av vedtektene.

Vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen krever enstemmighet blant alle sameierne.

16

Inhabilitet

Ingen kan som sameier eller fullmektig eller ved fullmakt delta i noen avstemning på sameiermøte om rettshandel overfor seg selv eller om eget ansvar. Heller ikke kan noen delta i avstemning om rettshandel overfor tredjemann eller om tredjemanns ansvar dersom vedkommende har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.

17

Styret

Sameiet skal ha et styre på 5 medlemmer og 2 varamedlemmer som velges av sameiermøtet.

Styremedlemmene tjenestegjør i to år med mindre en kortere eller lengre tjenestetid blir bestemt av det sameiermøtet som foretar valget. Styret skal ha en styreleder som velges særskilt av sameiermøtet.

Ved valgene anses den eller de kandidater som oppnår flest stemmer som valgt, selv om den enkelte ikke oppnår vanlig flertall av de avgitte stemmer.

Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen, og ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i sameiermøtet. Styret kan ansette forretningsfører og andre funksjonærer, gi instruks for dem, fastsette deres lønn, føre tilsyn med at de oppfyller sine plikter, samt si dem opp eller gi dem avskjed.

Ved utførelsen av sitt oppdrag kan styret treffe vedtak og sette i gang ethvert tiltak som ikke etter loven eller vedtektene skal vedtas av sameiermøte. Avgjørelser som kan tas av et vanlig flertall i sameiermøte, kan også tas av styret om ikke annet følger av loven eller vedtektene eller sameiermøtets vedtak i det enkelte tilfelle.

Styret er vedtaksført når minst halvparten av styremedlemmene eller varamedlemmene er til stede. Vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. Uansett må minst to styremedlemmer stemme for et vedtak.

18

Innkalling til styremøter
Det innkalles til styremøte av styrelederen etter behov, eller når minst to styremedlemmer forlanger det. Innkallingen sendes ut minst en uke før møtet skal holdes. Innkallingen skal angi tid og sted for møtet og de saker som vil bli behandlet.

19

Styremøter
Styremøtet ledes av styrets leder. Dersom vedkommende har forfall, ledes møtet av nestleder. Styret skal føre referat fra sine forhandlinger. Referatet skal underskrives av de fremmøtte styremedlemmer, senest ved påfølgende styremøte.

20

Styrets kompetanse m.v.
Styret står for forvaltning av sameiets fellesanliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak truffet av sameiermøtet. Likeledes påhviler det styret at sameiets bygninger til enhver tid er fullverdiforsikret.

Det hører under styret å ansette, si opp, avskjedige eventuell forretningsfører og vaktmester, gi instruks for dem, fastsette deres godtgjørelse og føre tilsyn med at de oppfyller sine forpliktelser.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget.

I fellesanliggender og ved salg eller bortfeste i overensstemmelse med herværende vedtekters pkt. 15, 2. ledd nr. 3, representerer styret sameierne og forplikter dem ved underskrift.

Sameierne forpliktes ved styrelederen og ett av de andre styremedlemmers underskrifter i fellesskap.

21

Inhabilitet for styremedlem og forretningsfører
Styremedlem eller forretningsfører må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som vedkommende har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i.

22

Regnskap og revisjon
Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Regnskapet skal revideres av registrert eller statsautorisert revisor valgt av sameiermøtet.

23

Tvistemål i eierseksjonsforhold
Tvistemål i sameierforhold mellom sameierne eller mellom sameiet og en enkelt eller flere sameiere, avgjøres ved voldgift i henhold til Tvistemålslovens regler.

24

Kameraovervåkning
Kameraoverváking av garasjene/kjellerganger og bodrom er tillatt. Varselskilter om overvåkingen skal være montert ved samtlige innganger til garasjene samt ved kjellerganger.

25

Ellers gjelder Lov om eierseksjoner.

***


GRANLY
BOLIGSAMEIE

***Ski Elektriske Installasjon as***
Postboks 194 1401Ski – T: 64 86 05 57
e-post: firmapost@skiel.no

# Bestilling av navneskilt ved endringer til utvendig ringetablå i Granly Boligsameie:

Med henvisning til vedtektene ber vi om at du fyller ut informasjon om de navn du ønsker på ringetablået dersom det har skjedd endring av beboernavn i forhold til det opprinnelige skiltet. Vennligst benytt etterfølgende skjema for å oppfylle vedtektenes bestemmelser.

Det er plass til 12 tegn pr. linje inkludert tegnsett og mellomrom. Det er videre plass til maksimalt 2 linjer for navn. 1 linje vil bli brukt til leilighetsnummer.
For navn benyttes forbokstav + punktum + mellomrom + etternavn.
**BRUK BLOKKBOKSTAVER:**

| | |
|---|---|
| Leilighetsnummer:<br>(eks: **H0102**) | |
| Navnelinje 1<br>(eks: **A. Kolstad**) | |
| Navnelinje 2<br>(eks: **B. Sund**) | |

Når blokktillitsvalgt mottar signert bestilling i postkassen, vil bestillingen bli plassert hos Ski Elektriske as som lager skilt som passer til ringetablået. De monterer også skiltet. Ski Elektriske as sender faktura direkte til beboer etter at skiltet er montert. Skiltet koster kr.425,- inkl mva ferdig montert.

Ski, dato: ……

Bestillernavn:……

Signatur……

Leilighetsnummer: …… (dette står i dørkarmen)

Leveringsadresse: ……

Fakturaadresse dersom denne
er annen enn leveringsadresse: ……


Ar.K – 09.10.12

Velkommen til

# Nordvik Ski og Ås

I Follo kjenner vi Ski, Ås, Drøbak, Kolbotn, Oppegård, Vinterbro, Siggerud, Ytre Enebakk og Indre Østfold godt, og forstår hva som driver dette markedet. Dette er en region med stor variasjon i både boligtyper og kjøperprofiler. Vi har meglere som kombinerer lokal innsikt med høy faglig standard, og du får tett oppfølging gjennom hele salget, der vi også ordner det formelle frem til overtakelse.

Lurer du på hva boligen din er verdt, eller trenger du kanskje en e-takst? Bestill en uforpliktende verdivurdering, ta en boligprat med en av våre meglere, eller se boligene vi har til salgs i området.



Idrettsveien 9, 1400 SKI
ski@nordvikbolig.no
**64 87 20 00**

NORDVIK

# Boligkjøperpakke -
## Leilighet og fritidsleilighet

Er du klar for å realisere boligdrømmen? Med vår unike Boligkjøperpakke får du den tryggheten du trenger når du kjøper ny bolig. I samarbeid med Storebrand og Help har vi skreddersydd forsikringspakker som dekker alle dine behov, slik at du kan nyte din nye bolig uten bekymring for uforutsette hendelser.



Eksklusivt for **Nordviks** kunder

### Boligkjøperpakke Leilighet
For eiendommer med felles bygningsforsikring

Boligkjøperforsikring fra **Help** med 5 års varighet

Skadeforsikringer fra **Storebrand**

- Flytteforsikring med 1 års varighet
- Innboforsikring Super med 3 måneders varighet

Pris andelsleilighet: **9 500,-**
Pris selveierleilighet: **13 000,-**

### Boligkjøperpakke Leilighet +
For eiendommer med felles bygningsforsikring.
Denne pakken kan ikke kjøpes for fritidsleiligheter

Boligkjøperforsikring fra **Help** med 5 års varighet

Skadeforsikringer fra **Storebrand**

- Flytteforsikring med 1 års varighet
- Innboforsikring Super med 3 måneders varighet
- **Renteforsikring med 9 måneders varighet (3 måneders karenstid)**

Pris andelsleilighet: **12 500,-**
Pris selveierleilighet: **17 000,-**

Boligkjøperforsikring fra Help kan også kjøpes separat og kommer da sammen med kostnadsfri flytteforsikring fra Storebrand. Andelsleilighet/aksjeleilighet: **8 600,-** Selveierleilighet: **12 100,-**

Storebrand

Scann QR-koden og les mer om forsikringene fra Storebrand.

HELP

Scann QR-koden og les mer om boligkjøperforsikringen fra HELP.

35 % rabatt på hus- og innboforsikring ved inngåelse av ny forsikringsavtale etter at den inkluderte 3-måneders perioden er utløpt. Gunstige priser for øvrige skadeforsikringer i Storebrand.

**Mer informasjon om forsikringen, hvem som formidler den og klageorganer**

Vilkår for Storebrand Forsikring - Storebrand:
*https://www.storebrand.no/privat/forsikring/forsikringsvilkar*

IPID – Insurance product information document - Storebrand:
*https://www.storebrand.no/privat/forsikring/ipid*

**Klageorgan**
Dersom du ikke er fornøyd med avgjørelsen i din sak eller ønsker å rette en klage som omfatter forsikringsavtalen din, finner du det du trenger å vite om klagemuligheter her:

Boligkjøperforsikring levert av HELP:
https://help.no/selskapet/klageadgang

Forsikringer levert av Storebrand:
*https://www.storebrand.no/infosider/kontakt-oss/privat/klage-eller-reklamasjon*

**Forsikringene i pakken kan kjøpers særskilt**
Dersom du ikke ønsker vår pakkeløsning, kan Boligkjøperforsikring og renteforsikring kjøpes alene via eiendomsmegleren i Nordvik. Gi i så fall beskjed til din eiendomsmegler om at du ønsker å kjøpe forsikringen for seg. Dette gjelder også de øvrige produktene i pakken, men da må du kontakte Storebrand direkte.

**Garantiordning for skadeforsikring**
Storebrand er medlem av garantiordningen for skadeforsikring, se lov av 10 april 2015 nr. 17 kap. 20A om finansforetak og finanskonsern.

Ordningen skal være en trygghet for sikrede dersom Storebrand ikke kan betale det de plikter i henhold til inngåtte skadeforsikringsavtaler.

Garantiordningen dekker opptil 90 % av hvert enkelt krav. Krav etter forsikringer som gjelder bolig og tvungen ansvarsforsikring skal likevel dekkes med 100%. Garantiordningen dekker ikke forsikringskrav utover 20 millioner kroner for hvert krav for hver sikret for hvert skadetilfelle. For nærmere detaljer henvises det til finansforetaksloven.

HELP er medlem i garantiordningen for skadeforsikring i Norge. For nærmere informasjon om garantiordningen se forskrift om finansforetak og finanskonsern av 09.12.2016 (FOR-2016-12-09-1502).

**Pris**
Prisen for forsikringene legges til kjøpesummen for boligen, så du får ingen egen regning for pakken. Pris for pakken gjelder for perioden oppgitt i pakkeinformasjonen over.

Forsikringene blir ikke fornyet.

Du kan kjøpe hus, hytte og innboforsikringen separat etter at 3 måneders perioden er utgått. Du vil motta informasjon om dette før utløpet av forsikringsperioden.

Storebrand

**Storebrand Forsikring AS**
Besøksadresse: **Professor Kohts vei 9, Lysaker**
Postadresse: **Postboks 500, 1327 Lysaker**
Telefon: **915 08 880**
Organisasjonsnummer: **NO 916 300 484**

HELP

**HELP Forsikring AS**
Besøksadresse: **Essendropsgate 3, 0368 Oslo**
Postadresse: **Postboks 1870 Vika, 0124 Oslo**
Telefon: **22 99 99 99**
Organisasjonsnummer: **NO 981 877 888**

# Oversikt over løsøre og tilbehør til eiendommen

Oversikten er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, og er gjeldende fra 1. januar 2020.

## Generelt

Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova/avhl.) av 3. juli 1992 regulerer kjøper og selgers rettigheter og plikter ved overdragelse av fast eiendom og andeler i borettslag.

I henhold til avhl. § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras med innredninger og utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig innredning og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf. avhl. § 3-5. Loven inneholder ingen detaljert oversikt over hva som omfattes av «innredning og utstyr», og over hva som skal regnes som «fastmontert eller særskilt tilpasset».

Partene kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Bransjens liste over løsøre og tilbehør som skal følge med eiendommen, er en del av avtalen mellom kjøper og selger dersom ikke annet er opplyst i salgsoppgaven, kjøper har tatt forbehold i bud eller avtale på annen måte er inngått. Der intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør medfølge slik dette fremkommer av avhl. § 3-4 og § 3-5 og denne oversikt.

Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for garantier, utover eventuell gjenværende leverandørgaranti.

Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på eiendommen, vil det heller ikke medfølge.

**1. Hvitevarer** medfølger der dette er spesielt angitt i salgsoppgaven.

**2. Heldekkende tepper** følger med uansett festemåte.

**3. Varmekilder,** slik som ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, følger med uansett festemåte. Frittstående biopeiser/varmeovner og terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke med varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder på visning.

**4. TV, radio og musikkanlegg**
TV-antenner og fellesanlegg for TV, herunder parabolantenne, og tuneren/dekoder/tv-boks medfølger der dette eies av selger. Veggmontert TV/flatskjerm med tilhørende festeordning samt musikkanlegg følger ikke med (se også punkt 12).

**5. Baderomsinnredning/Utstyr**
Badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle fastmonterte speil og hyller, fastmonterte glass- og håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt baderomsinnredning, medfølger.

**6. Garderobeskap**
medfølger, selv om disse er løse. Fastmonterte garderobehyller og knagger medfølger. Innredning i garderobeskap, for eksempel løse eller fastmonterte trådkurver, hyller, stenger og lignende, medfølger.

**7. Kjøkkeninnredning** medfølger, herunder også åpne, fastmonterte hyller og løs eller fastmontert kjøkkenøy.

**8. Markiser, persienner** og annen type innvendig og utvendig solskjerming, gardinoppheng, lamellgardiner og liftgardiner medfølger.

**9. Avtrekksvifter** av alle slag, samt fastmonterte aircondition/ventilasjonsanlegg, medfølger.

**10. Sentralstøvsuger** medfølger med komplett anlegg, herunder slange, munnstykke mm.

**11. Lyskilder**
Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte "spotlights", oppheng og skinner med spotlights samt utelys og hagebelysning medfølger. Vegglamper, krokhengte lamper, lysekroner, prismelamper og lignende som er koblet til sukkerbit eller stikkontakt følger likevel ikke.

**12. Installerte smarthusløsninger**
med sentral som styrer lys, varme, lyd o.l., samt tilhørende trådløse enheter som brytere, sensorer, kameraer, integrerte høyttalere el. medfølger. Enkle lysstyringssystem f.eks. med en sentral som kun styrer lyspærer eller smartpærer montert i sokkel medfølger likevel ikke.

13. Utvendige søppelkasser og eventuelt holder/hus til disse medfølger.

14. Postkasse medfølger.

15. Utendørs innretninger slik som flaggstang, fastmontert tørkestativ, samt andre faste utearrangementer som f.eks. badestamp, boblekar/jacuzzi og liknende utendørs kar, lekestue, lekestativ, utepeis, fastmontert trommel til vannslange, medfølger. Guidekabel/avgrensingskabel til robotgressklipper medfølger, men robotgressklipper og ladestasjon for denne medfølger ikke.

16. Fastmontertvegglader/ladestasjon til el-bil medfølger uavhengig av hvor laderen er montert.

17. Solcelleanlegg med tilhørende teknisk infrastruktur medfølger.

18. Gassbeholder til gasskomfyr og gasspeis medfølger.

19. Brannstige, branntau, feiestige og lignende medfølger der dette er påbudt. Løse stiger medfølger ikke.

20. Brannslukninsapparat, brannslange og røykvarsler medfølger der dette er påbudt. Det er eier og brukers plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette derfor alltid følge med ved salg av eiendom.

21. Samtlige nøkler til eiendommen som selger er i besittelse av skal overleveres kjøper på overtakelsen, herunder nøkler til eventuelle boder, uthus, garasjeportåpner e.l. Låses boder, uthus e.l. med hengelås, skal lås og nøkler til disse medfølge.

22. Garasjehyller, bodhyller, lagringshyller og oppheng til bildekk medfølger såfremt de er fastmontert.

Planter, busker og trær som er plantet på tomten, eller fastmonterte kasser og lignende er en del av eiendommen og medfølger i handelen.

Storebrand

Bolighandel med Nordvik

# Finansier boligdrømmen med Storebrand Bank

Når du har funnet drømmeboligen, skal du slippe å vente på finansieringen. Som kunde hos Nordvik kan du søke boliglån eller finansieringsbevis hos vår samarbeidspartner Storebrand Bank, og få svar allerede samme dag.

I Storebrand Bank møter du rådgivere som tar deg og boligdrømmen din på alvor. Du får hjelp gjennom hele prosessen – raskt, enkelt og med konkurransedyktige betingelser.

Derfor velger mange Storebrand Bank:

**1. Mindre stress**
Med rask saksbehandling og svar på dagen, kan du gå inn i budrunden med ro i magen.

**2. Du blir prioritert**
Du får en personlig rådgiver som skaper trygghet i en viktig beslutning. Sammen finner dere den beste løsningen for deg og din boligdrøm.

**3. Enkel søknad**
Det tar bare noen få minutter å søke – enten på nett eller over telefon.

**Vær klar når det gjelder**
Spør din megler i Nordvik for mer informasjon, eller les mer og søk på storebrand.no/nordvik

# Forbrukerinformasjon om budgivning

Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2025, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsloven.



**Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerrådet, Advokatforeningen ved Lovutvalget for eiendomsmegling, Eiendom Norge og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av bl.a. eiendomsmeglingsloven § 6-8.**

**Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som anbefales ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.**

**Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder salgsoppgave og tilstandsrapport.**

## GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:

1. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til selger. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser, og motbud (bud fra selger), aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til selger skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur som f.eks. BankID eller MinID.

2. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud inngis.

3. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der selger er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere selger, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer selger og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.

4. Megler skal ikke formidle bud med forbehold om at budet eller forbehold i budet skal holdes skjult (hemmelig) for andre budgivere og interessenter.

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor selger, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 3.

6. Megleren skal, så langt det er nødvendig og mulig, holde budgiverne skriftlig orientert om mottatte bud, herunder budets størrelse, forbehold og akseptfrist. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt. For øvrig vil megler, på forespørsel fra andre, opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder relevante forbehold.

7. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet formidles gjennom fullmektig.

8. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.

## VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:

1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.

2. Når et bud er inngitt til megler og innholdet i budet er formidlet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen. Man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom.

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.

5. Husk at et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte «motbud»), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

FORBRUKERRÅDET · Norges Eiendomsmeglerforbund · EIENDOM NORGE · Advokatforeningen

Oppdragsnr: 46-0081/26

# Budskjema

Bud mottat: ____ /____ - ____ kl. ____

Adresse: Myrveien 39A 1406 SKI
Matrikkel: Gnr 129, bnr 480, snr 5 (ideell andel 1/1) i Nordre Follo kommune

Undertegnede gir herved bud på kr. ____ Skriver ____

+ offentlige avgifter og gebyrer, eventuell fellesgjeld, samt øvrige omkostninger i henhold til salgsoppgave

Budet er bindende til dato ____ kl. ____ Ønsket overtakelse: ____

Eiendommen selges som den er, det vil si i den stand den forelå ved besiktigelse, jf. lov av 3. juli 1992 nr 93 om avhending av fast eiendom, § 3-9

**Budet gis med følgende forutsetning:**

☐ Uten forbehold ☐ Annet: ____

Finansieringsplan – Megler gis fullmakt til å kontrollere finansieringen

| | Sum: | Sign: |
|---|---|---|
| Egenkapital: | | |
| Bank: (oppgi bankkontakt med kontaktinformasjon) | | |
| Til sammen: | | |

☐ Egenkapital ved salg av egen bolig. ☐ Bankinnskudd ☐ Annet ____

«Budgiver er kjent med «Forbrukerinformasjonen om budgivning» som er en del av salgsoppgaven og de forpliktelser jeg/vi påtar meg/oss. Budet er bindende for budgiver når det er kommet til selgers kunnskap eller til megler som selgers adressat. Budet er bindende for begge parter når selger har akseptert muntlig eller skriftlig. Jeg/vi er kjent med at megler og selger forutsetter at jeg/vi har mottatt salgsoppgave med vedlegg før budgivningen og at jeg/vi har besiktiget eiendommen. Dersom salgsoppgaven ikke er mottatt, plikter jeg/vi å opplyse dette til megler senest ved oversendelse av bud.»

## Budgiver

Navn 1: ____ Personnr: ____

Navn 2: ____ Personnr: ____

Adresse: ____ Postnr/poststed: ____

Mobil: ____ Mobil 2: ____ Tlf jobb: ____ Fax: ____

Sted: ____ Dato: ____ Kl: ____ Underskrift: ____

*Husk å legge ved gyldig legitimasjon på alle budgivere. Bud som inngis uten gyldig legitimasjon har megler rett til å unnlate å formidle budet etter eiendomsmeglerforskriften § 6-3*

Bruk gjerne dette feltet

Bruk gjerne dette feltet

NORDVIK

# Hvorfor kjøpe av og selge med Nordvik?

Vi i Nordvik åpner dører til nye hjem, muligheter og opplevelser. Hver dag. Det er vår lidenskap.

For det å kjenne boligmarkedet, det å virkelig forstå verdien, handler om å vite hva et fjordgløtt er verdt, en åpen himling, et nordvendt vindu, en vestvendt balkong.

Det handler om små detaljer og grundige analyser, om menneskekunnskap, fagkompetanse, treffsikkerhet og teft. Det handler om å ha en megler du kan stole på.

Tilgjengelig og parat, fra første møte til siste håndtrykk.

Vi vet hva det er verdt!

4,84

(Basert på over 15.500 kundevurderinger)

Denne boligen er presentert av:


**Silje Byman**
Salgsleder / Eiendomsmegler / Partner
Nordvik Ski og Ås
s.byman@nordvikbolig.no
994 36 500

**Kristoffer Sætrenes**
Eiendomsmeglerfullmektig
Nordvik Ski og Ås
k.saetrenes@nordvikbolig.no
482 13 313


Vil du se den digitale salgsoppgaven?
Skann QR-koden under: